

Obiectivul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor in cadrul IPLT "Liviu Rebreanu"

Obiectul: Lucrari de reparatie a acoperisurilor

Devizul: Lucran de reparatie a acoperisului la Bloc de Studii, Bloc de Sport

## Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 1.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Lucrari reparatie acoperis la Bloc de studii</b>		
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(partial)	m2	106.00000
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuielei exterioare driscuite la pereti	m2	26.00000
3	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.(partial)	m2	106.00000
4	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	13.00000
5	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze(ruberoid)	t	13.00000
6	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km.	t	13.00000
7	IzF32A	Hidroizolarea fisurilor, rosturilor, imbinarilor, racordurile comunicatiilor	m	5.00000
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor a peretilor si pardosea-Betonocontact	m2	132.00000
9	RpCK01B1 K=2 aplicativ	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri partiale).	m2	106.00000
10	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR 100*100*3 mm	kg	147.00000
11	CF02B k=3 aplicativ	Tencuielei interioare de 6 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton.	m2	26.00000
12	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete horizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat.	m2	1 066.00000
13	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala.	buc	3.00000
14	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.Bipoli ЭПП(sau analog)	m2	106.00000
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu.Bipoli ЭКП(sau analog)	m2	960.00000
16	IzF22B aplicativ	Piese aferente lucrarilor de hidroizolatii: aeratoare din material plastic-cauciuc (dispozitive pt. comunicarea stratului de difuzie cu atmosfera, se omit resursele tabla zincata.Nit cu cap seminecat ,aliaj de lipit staniu-plumb ,cilti de cinepa si se inlocuieste cu aerator de plastic cu norma 1)	buc	8.00000
17	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv .	m2	1,28000
18	RpCJ06B	Reparatii de tencuielei interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime.	m	6.40000
		<b>TOTAL Lucrari reparatie acoperis la Bloc de studii</b>		
		<b>Lucrari de reparatie acoperis la Bloc de sport</b>		
19	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi.(partial)	m2	30.00000
20	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment.	m2	30.00000
21	TrB05B2-3	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m.	t	5.50000
22	TsH92A	Incarcarea in auto: gunoi, frunze(ruberoid)	t	5.50000
23	TsI50B10	Transportarea deseurilor cu autobasculanta la distanta de 20 km.	t	5.50000
24	IzF08E	Hidroizolarea gurilor de scurgere la acoperisuri, executata cu un strat de pinza bitumata sau un strat de tesatura din fibre de sticla bitumata lipita cu mastic de bitum H 80/90, pe sifonul de pardoseala.	buc	2.00000
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor de pardosea- Betonocontact	m2	30.00000
26	RpCK01B1 K=2 aplicativ	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 6 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri partiale).	m2	30.00000

27	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m. la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp.VR 100*100*3 mm	kg	37.00000
28	lzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a banierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum fierizat (subif) intr-un strat	m2	490.00000
29	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.Bipoli ЭПП(sau analog)	m2	30.00000
30	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontala montate pe suport continuu.Bipoli ЭКП (sau analog)	m2	460.00000
31	CE24I	Caciua din tabla zincata de 0,5 mm grosime, pentru acoperirea fumurilor, la cosuri si a tuburilor de ventilatie la acoperisuri.	buc	4.00000
TOTAL Lucrari de reparatie acoperis la Bloc de sport				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



L.S.

*[Handwritten signature]*

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, [www.deviz.ro](http://www.deviz.ro) Telefon: 022-622032.