

*Рукопись*

Минэнерго Украины  
УГПО „Энергопрогресс“  
Харьковское  
Центральное конструкторское бюро  
турбина паровая ПТ 80/130  
система регулирования  
технические условия на  
капитальный ремонт  
ТУ 34-38

г. Харьков

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УКРАИНЫ  
УГПО „ЭНЕРГОПРОГРЕСС“  
ХАРЬКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

УДК

СОГЛАСОВАНО

Группа

УТВЕРЖДАЮ

ТУРБИНА ПАРОВАЯ ПТ-80/100-130/13 ПОТ ЛМЗ

Система регулирования

Технические условия на капитальный ремонт

ТУ 34-38

Срок действия с

до

СОГЛАСОВАНО

Начальник СКБ "Турбина"

ПОТ ЛМЗ

И.И. ПИЧУТИН

N 4708 1.09.93 *Руб*  
A/T Moldenergo  
СЕТ-2, Chișinău  
П/О Молденерго, Кишиневская ГЭС-2

Se achită în producție  
Утверждается в производство  
Semnate  
Подпись

*16.09.93*

Главный инженер

ХЦКБ "Энергопрогресс"

*С.А. Целоба* С.А. ЦЕЛОВА

Продолжение на следующем листе

1993

## Продолжение титульного листа

ТУРБИНА ПАРОВАЯ ПТ-80/100-130/13 ПОТ ЛМЗ

Технические условия на капитальный ремонт

ТУ 34-38

Главный инженер

Целиноградских ТЭЦ

Резинкин А.Н.

Главный инженер

Липецкой ТЭЦ-2

Степанюк В.И.

Главный инженер

Кишинёвской ТЭЦ-2

Литвинов Е.И.

Главный инженер

Ульяновской ТЭЦ-1

Максимов В.И.

Главный инженер

Энгельсской ТЭЦ-3

Захаров

Главный инженер

Северодвинской ТЭЦ-2

Криуля А.С.

Главный инженер

Таллинской ТЭЦ-2 "Иру"

Круглов Н.Г.

## СОДЕРЖАНИЕ

Лист

1. Введение . . . . .	6
2. Общие технические требования . . . . .	10
3. Требования к составным частям . . . . .	13
3.1. Центробежный масляный насос (карты I,2) . . . . .	13
Ротор насоса (карта I) . . . . .	14
Детали центробежного масляного насоса и требования к его сборке (карта 2) . . . . .	17
3.2. Муфта зубчатая "Насос-РВД" (карта 3) . . . . .	19
3.3. Регулятор скорости РС-3000-5 (РС-3000-6) (карта 4)	21
3.4. Привод к тахогенератору (карта 5) . . . . .	24
3.5. Блок золотников регулятора скорости (карты 6-II)	27
3.6. Золотники регулятора безопасности (карты 6,7,9,II)	28
3.7. Суммирующие золотники (карты 6,7,II) . . . . .	29
3.8. Регулятор давления 1,2-2,5ата черт. I3582I8 (карты 6-II) . . . . .	30
3.9. Регулятор давления 10-16ата черт. I358440 (карты 6-II) . . . . .	31
3.9*. Золотники электрогидравлического преобразователя (карты 6,7,II) . . . . .	32
Золотники и буксы узлов регулирования (карта 6) . . . . .	33
Крепёжные изделия, резьбовые соединения, установочные штифты (карта 7) . . . . .	37
Элементы зубчатых зацеплений (карта 8) . . . . .	40
Пружины (карта 9) . . . . .	42

ТУ 34-38

Ном.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Манько	full-		
Пров.	Рабинович	РММ		
II. контр.	Хазанович	Хал	8.07.93	
Утв.				

Турбина паровая  
ПТ-80/100-130/13 ПОТ ЛМЗ  
Система регулирования  
Технические условия на  
капитальный ремонт

Лит.	Лист	Листов
1	3	173

Минэнерго СССР  
ЦКБ  
Харьковский филиал

Подшипники шариковые, роликовые, шарнирные, игольчатые (карта 10) . . . . .	45
Детали узлов регулирования (карта II) . . . . .	47
3.10. Электромагнитный выключатель (карта I2) . . . . .	52
3.11. Регулятор безопасности (карты I3, I4) . . . . .	54
Боек (карта I3) . . . . .	55
Детали регулятора безопасности и требования к его сборке (карта I4) . . . . .	57
3.12. Рычаги регулятора безопасности (карта I5) . . . . .	60
3.13. Указатели бойков регулятора безопасности (карта I5) . . . . .	61
Детали рычагов и указателей регулятора безопас- ности и требования к их сборке (карта I5) . . . . .	62
3.14. Сервомотор автозатвора свежего пара (карты I6- -I9) . . . . .	65
3.15. Сервомотор регулирующих клапанов ЦВД (карты I6-I9) . . . . .	66
3.16. Сервомотор регулирующих клапанов ЧСД ЦНД (карты I6-I9) . . . . .	67
3.17. Сервомотор ЦНД (карты I6-I9) . . . . .	68
Золотники и буксы сервомоторов (карта I6) . . . . .	69
Штоки и поршни сервомоторов (карта I7) . . . . .	73
Кольца поршневые (карта I8) . . . . .	76
Детали сервомоторов и требования к их сборке (карта I9) . . . . .	78
3.18. Колонки и рычаги регулирующих клапанов (карта 20) . . . . .	83
3.19. Кулакковое распределительное устройство ЦВД (карта 21) . . . . .	87
3.20. Кулакковое распределительное устройство ЦНД (карта 21) . . . . .	88

## Детали кулачковых распределительных устройств

89

(карта 21) . . . . .

3.21. Клапан автоматического затвора (карты 22-26) . . . . .

92

3.22. Клапаны регулирующие №1, №3, №4 (карты 22-24, 26)

93

3.23. Клапан регулирующий №2 (карты 22-24; 26) . . . . .

94

3.24. Клапан перегрузочный (карты 22-24, 26) . . . . .

95

3.25. Клапаны регулирующие ЦНД (карты 22-24, 26) . . . . .

96

3.26. Крышки клапанов (карта 22) . . . . .

97

Корпусы клапанов (карта 23) . . . . .

101

Клапаны со штоками (карта 24) . . . . .

105

Сито паровое (карта 25) . . . . .

109

Детали клапанов и требования к их сборке (карта 26)

111

4. Требования к сборке и к отремонтированному изделию

113

5. Испытания . . . . .

116

6. Консервация . . . . .

117

7. Маркировка . . . . .

117

8. Комплектность . . . . .

117

9. Гарантии . . . . .

117

Приложение I. Перечень документов, упомянутых в ТУ

119

Приложение 2. Таблица по замене материалов . . . . .

122

Приложение 3. Нормы зазоров (натягов). Таблицы I-25

134

Приложение 4. Перечень средств измерения, упомяну-

169

тых в ТУ . . . . .

Лист регистрации изменений . . . . .

173

Нзм	Лист	Ндокум	Положкб	Чертк

## I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на капитальный ремонт системы регулирования турбины паровой ПТ-80/100-130/13 ПОТ ЛМЗ в течение полного срока службы, равного 30 годам.

I.2. ТУ обязательны для предприятий, производящих ремонт турбин, принимающих их из ремонта, а также для организаций, разрабатывающих ремонтную документацию.

I.3. ТУ разработаны на основании конструкторской документации Производственного объединения турбостроения "Ленинградский металлический завод" (ПОТ ЛМЗ), изучения и систематизации характерных дефектов, выявленных при ремонтах турбин данного типа, а также накопленного опыта ремонта и эксплуатации.

I.4. В случае различия данных, приведенных в ТУ, с конструкторскими и другими техническими документами на турбину, следует руководствоваться конструкторскими документами до внесения изменений в ТУ.

I.5. ТУ не распространяются на ремонт тепловой изоляции, электрооборудования, приборов, арматуры, входящих в устройства системы регулирования.

I.6. При проведении ремонта, кроме ТУ, необходимо руководствоваться следующими документами:

1). Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. М: "Энергоатомиздат", 1989г.;

2) Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. М: "Энергоатомиздат", 1984г.;

3) Чертежами, описаниями, инструкциями, информационными письмами ПОТ ЛМЗ по системе регулирования турбины ПТ-80/100-130/13;

4) Формулярами (картами измерений) заводской сборки и монтажа турбины, формуларями (картами измерений) предыдущих ремонтов турбины, программой и методикой испытаний системы регулирования;

- Ф.20
- 5) Руководящими техническими материалами по исправлению дефектов в литых корпусных деталях турбины и паровой арматуры методом сварки без термической обработки, РД 108.021.112.-88, ЦКТИ, 1988г.;
  - 6) Инструкцией по контролю за металлом котлов, турбин и трубопроводов И 34-70-013-84, СПО Союзтехэнерго, 1984г.; и дополнением к нему СПО Союзтехэнерго, 1987г.;
  - 7) Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей РДПр 34-38-030-84-М.: Союзтехэнерго, 1984г.;
  - 8) Методическими указаниями по проверке и испытаниям автоматических систем регулирования и защит паровых турбин МУ 34-70-062-83-М.: СПО Союзтехэнерго, 1983г.

1.7. Перечень документов, упомянутых в ТУ, приведен в справочном приложении I.

1.8. В тексте ТУ, кроме предусмотренных стандартами, приняты следующие обозначения и сокращения:

ЗРВ-золотники регулятора безопасности

ЗРС-золотники регулятора скорости

РБ -регулятор безопасности

РД -регулятор давления

РС -регулятор скорости

РВД-ротор высокого давления

УЗД-ультразвуковая дефектоскопия

МПД-магнито-порошковая дефектоскопия

ЦВД-цилиндр высокого давления

ЧСД ЦНД-часть среднего давления цилиндра низкого давления

ЦНД-цилиндр низкого давления

ЭМВ-электромагнитный выключатель

ПОТ ЛМЗ-Производственное объединение турбостроения "Ленинградский металлический завод"

В Приложении 3 (графа 6) - "Зазорр(+),натяг (-), допустимый после капитального ремонта"

допустимый зазор или натяг в сопряжении после капитального ремонта, если не производилась замена или восстановление сопрягаемых составных частей.

п. - пункт (пункты)

К. - карта (карты)

### I.9. Общие технические сведения.

Турбина типа ПТ-80/100-130/13 ПОТ ЛМЗ снабжена гидравлической системой автоматического регулирования с электрогидравлическим преобразователем (ЭГП), которая включает устройства регулирования и защиты с гидравлическими связями и устройства парораспределения в виде клапанов и поворотной диафрагмы. Регулирование обеспечивает автоматическое поддержание в заданных пределах скорости вращения турбоагрегата и давления в линиях производственного и теплофикационного отборов; неравномерность регулирования скорости составляет около 4,0%, неравномерность производственного отбора около 0,2 МПа, теплофикационного отбора - около 0,04 МПа. Нечувствительность системы регулирования составляет не более 0,3% от номинальной частоты вращения во всем диапазоне нагрузок.

На ЭГП действует технологическая защита и противоаварийная автоматика энергосистемы, что приводит к закрытию и открытию регулирующих клапанов.

Пар, поступающий в турбину, подводится к отдельно стоящему клапану автоматического затвора, затем по перепускным трубам поступает к регулирующим клапанам.

Парораспределение ЦВД-сопловое. Четыре регулирующих клапана подают пар в отдельные сопловые коробки.

Управление группой клапанов (четыре регулирующих и один перегрузочный) осуществляется при помощи кулачкового распределительного устройства ЦВД, вал которого через шестерню-рейку приводится во вращение поршневым сервомотором.

Изм.	Лист	Н/документ	Подпись	Дата
------	------	------------	---------	------

Парораспределение ЦНД-также сопловое; пар из выхлопной части ЦВД частично поступает в производственный отбор, остальная часть по перепускным трубам поступает к четырем регулирующим клапанам, управляющим подачей пара в ЧСД цилиндра низкого давления.

Управление осуществляется кулачковым распределительным устройством ЦНД с сервомотором.

Поддержание давления пара в отопительном отборе осуществляется поворотной диафрагмой, перемещаемой своим сервомотором.

Датчиком регулирования скорости является всережимный бесшарнирный регулятор скорости типа РС-3000.

Датчиками регулирования давления в отборах являются два сильфонных регулятора давления.

Управление регуляторами турбины при пуске и в эксплуатации осуществляется механизмами управления с маховиками для ручного воздействия и электродвигателями для управления со щита.

Система защиты от недопустимого повышения скорости вращения имеет сдвоенный центробежный выключатель (регулятор безопасности), который срабатывает при повышении скорости вращения на 11-12% сверх номинальной.

В систему защиты включен электромагнитный выключатель, который имеет кнопку ручного выключения и электромагнит дистанционного выключения. Воздействие на электромагнитный выключатель оказывают также устройства защиты при аварийных нарушениях работы турбины.

Срабатывание регулятора безопасности или электромагнитного выключателя вызывает закрытие всех органов парораспределения турбины.

## 2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Перечень деталей, у которых возможна замена материала, приведен в справочном приложении 2. При применении материалов, не указанных в приложении, необходимо согласование с заводом-изготовителем.

2.2. Нормы зазоров и натягов в сопряжениях составных частей, по которым могут оказаться необходимыми измерения, даны в обязательном приложении 3.

При восстановлении сопрягаемых частей должны быть обеспечены величины зазоров (натягов), указанные в графе "По чертежу".

При определении зазоров (натягов) "По чертежу", не указанных в приложении, пользоваться действующими чертежами завода-изготовителя.

При определении зазоров (натягов), допустимых после капитального ремонта, не указанных в приложении, необходимо согласование с заводом-изготовителем.

2.3. Указанные в таблицах приложения 3 максимальные зазоры между сопрягаемыми деталями, увеличенные по сравнению с размерами чертежа, могут быть разрешены при условии, что испытания системы регулирования, проведенные в объеме программы и методики испытаний ПОТ ЛМЗ, покажут выполнение всех характеристик.

2.4. При выводе в ремонт системы регулирования необходимо ознакомиться с вахтенными журналами, суточными ведомостями и перечнем дефектов, имевших место при эксплуатации, картами измерений сборки и настройки (формулярами) предыдущих ремонтов, картами измерений (формулярами) испытаний, произведенных при выводе в данный ремонт перед началом разборки и т.п.

Указанные сведения служат первичным основанием для составления перечня возможных дефектов составных частей и определения объемов и способов дефектации.

2.5. Все сборочные единицы и детали должны иметь маркировку, указывающую места установки и взаимное положение деталей. Сборку, в случае отсутствия специальных указаний, следует проводить в соответствии с

Изм	Лист	Ндокум	Подпись	Дата
-----	------	--------	---------	------

маркировкой.

2.6. Перечень контрольного инструмента с указанием нормативно-технических документов на него приведен в справочном приложении 4.

Допускается замена контрольного инструмента при условии обеспечения точности измерений не ниже точности, обеспечиваемой инструментом, указанным в картах дефектации.

2.7. При ручной дуговой сварке и наплавке составных частей применять сварочные материалы, указанные в конструкторской документации и РД 108.021.112-88, при дуговой сварке в защитном газе применять газ аргон первого и второго сорта по ГОСТ 10157-79.

2.8. В местах наплавки и заварки не допускаются:  
непровары по линии соединения основного и наплавленного металла;  
шлаковые включения и поры;  
трещины в наплавленном слое и основном металле около мест заварки;  
течи [при необходимости соблюдения герметичности]  
увеличенная по сравнению с основным металлом, твердость, препятствующая механической обработке.

Наплавленный слой должен быть защищен заподлицо с основной поверхностью, параметр шероховатости защищенного слоя не более 6,3.

2.9. Допускается применение других (не предусмотренных ТУ) способов установления и устранения дефектов, освоенных ремонтным предприятием, при условии обязательного выполнения требований ТУ к отремонтированной составной части.

2.10. Решения по восстановлению работоспособности деталей и сборочных единиц, дефекты которых не отражены в настоящих ТУ, должны быть согласованы с заводом-изготовителем турбины (ПОТ ЛМЗ).

2.11. При отсутствии необходимых запасных частей, решения по восстановлению работоспособности деталей и сборочных единиц, дефекты которых превышают величины, указанные в ТУ, должны быть согласованы с заводом-изготовителем.

Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2.12. Очистку трубопроводов системы регулирования прокачкой рабочей жидкости в собранном виде необходимо проводить один раз в два года.

2.13. Разборка узлов парораспределения выполняется при достижении температуры 100°C в зоне подвода острого пара к турбине и после снятия тепловой изоляции. Последовательность разборки указана в технологическом процессе на ремонт турбины <sup>и</sup> в инструкциях ЛМЗ.

Перед разборкой необходимо убедиться в обесточивании приборов контроля и механизмов управления турбиной. Разборку необходимо начинать с отсоединения внешних подсоединений (фланцев паропроводов и маслопроводов, штепселей электрических разъёмов термодатчиков и др.), мешающих разборке.

В процессе разборки необходимо проверять и восстанавливать, в случае ее отсутствия, марковку деталей, а при необходимости, и их взаимное положение.

Разборку узлов регулирования и парораспределения начинать с удаления стопорных элементов крепежных изделий (шайб, шплинтов, проволок и др.).

При наличии контрольных штифтов, болтов, шпилек их необходимо удалить первыми с контролем их марковки и мест, где они установлены. В крепежных деталях органов парораспределения, установленных в зоне высоких температур, смочить растворителем (силицидом) резьбовые соединения для облегчения разборки.

При выполнении измерений в процессе разборки места измерений следует очистить от отложений и зачистить забоины; места установки измерительных средств необходимо отметить для возможности повторения измерений в тех же местах в процессе выполнения дефектации и ремонта.

2.14. Для отмыки деталей рекомендуется в качестве моющих и обезживающих составов применять следующие пожаробезопасные моющие средства: лаборид 101, 102, 203 ТУ 38-10738-80, МС-15 ТУ 6-18-14-81.

2.15. Требования к отремонтированным и собранным <sup>составным частям</sup> изделиям изложены в картах 2, II, 14, 19, 21, 26.

3. Требования к составным частям.

3.1. Центробежный масляный насос (карты 1,2)

Нормы зазоров/напряжений - обязательное приложение 3, табл. 1





Рис.31

Черт. №	Подсчет	Подл.	Лист
1338400			

Ротор насоса № 3,8,13 рис. 3.1  
Количество на избытое, шт. 1

Картка 1



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Трешины наружного вала поз. 13. Трешины и скручивание внутреннего вала поз. 3.	Технический осмотр УЗД.	Замена.		Лула ДП-4. Дефектоскоп ДК-66М.
	Искривление внутреннего вала поз. 3.	Измерение смещения.	1. Рихтовка при смещении до 0,2 мм. 2. Замена.	Допуск радиального биения 0,03 мм.	Индикатор ЕЧ ИСБ кл. 0.

Продолжение карты I

Обозначение	возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Риски, залиры. Износ поверхностей опорных шеек.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Точение, шлифование (с уменьшением диаметра вкладыша). 2. Замена.	Допускается минимальный <del>шеск</del> диаметр $\varnothing 79\text{мм}$ . Параметр шероховатости поверхности 0,8. Зазоры см. табл. I обязательное приложение З.	Лупа ЛП-4 <sup>х</sup> . Образцы шероховатости 0,8-Т.
B	Трешины, кавитационное изнашивание колеса поз.8.  1. Трешины, сквозное изнашивание колеса поз.8. 2. Поверхностное изнашивание.	Технический осмотр. УЗД.	Замена.		Микрометры МК 100-I МК 125-I.
		Технический осмотр.	1. Опиловка зачистка с последующей балансировкой. 2. Замена.	Допускаются зачищенные места дефектов глубиной до 1мм на 10% поверхности. Допускаемый статический небаланс $1,96 \cdot 10^{-3}\text{Н}\cdot\text{м}$ .	Лупа ЛП-4 <sup>х</sup> . Дефектоскоп ДУК-66ГМ.

Избранный подп. и дата: 25.03.1985 год: 11.03.1985

Нач. листа № документа: Подп. Адм.

ТУ 34-38

Лист  
15

Ф.32

## Продолжение карты I


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение о регламентируемом способе ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
V	Изнашивание входной кромки.	визуальный контроль.	Опиловка, зачистка.	Входные кромки должны быть скруглены радиусом, равным половине толщины профиля.	
A Б Г Д Е Ж И К	Дефекты шестерни поз. I4. см. карту 8.	Измерение биения.	Шлифование поверхности А, Б. Разборка, пригонка горцов рабочего колеса для обеспечения прилегания к валу.	Допуск радиального биения поверхности А, Б 0,02мм, поверхности Г, Е, З, И, К 0,04 м.м. Допуск торцевого биения поверхности Д, Е 0,02мм.	Индикатор ИЧ 10Б кл.0.

Инв.№ подп. и дата взам сданы: /и.и.д. ф.и./ подп. и дата

Начало листа № документа	Подп. дата	Конец
--------------------------	------------	-------

Карта 2

Детали центробежного масляного насоса  
и требования к его сборке. Рис.3.1



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Числовое обозначение средств измерения
A	Нарушение прилегания крышки поз.2, корпуса поз.10.	Проверка по краске.	Шабрение.	Прилегание по замкнутому контуру не менее 80% общей поверхности. Щуп 0,03мм после стяжки крепежных деталей проходить не должен.	Набор щупов №2 кл.1.
B	Нарушение прилегания спорного фланца и прокладки поз.9	Проверка прилегания. Проверка по краске.	Шабрение.	Прилегание по замкнутому контуру не менее 80% общей поверхности. Щуп 0,03мм после обтяжки крепежных деталей проходить не должен.	Набор щупов №2 кл.1.

4.34.

*Продолжение карты 2*

<i>Обозначение</i>	<i>Возможный дефект</i>	<i>Способ установления дефекта</i>	<i>Затяжка и релаксация способа ремонта</i>	<i>Технические требования после ремонта</i>	<i>Условное обозначение средств измерения</i>
	Отслаивание баббита вкладышей поз. I, 5, 6, 12.	Каросиновая проба.	Перезаливка и растачивание.	Параметр шероховатости поверхности I, 6.	Образец шероховатости I, 6-Р.
	Риски, задиры баббита. Общий износ ный увеличение зазоров "а", "д" вкладышей.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Шабрение. 2. Переалливка и растачивание.	Параметр шероховатости поверхности I, 6. Зазоры, см. табл. I обязательное приложение 3.	Лупа МИ-4 <sup>X</sup> . Нутrometer НИ 50-100-1 Образец шероховатости I, 6-Р.
	Износ, увеличение зазора "м" в упорном подшипнике.	Измерительный контроль.	Перезаливка и точение.	Параметр шероховатости поверхности I, 6. Зазор "м" см. табл. I обязательное приложение 3.	Набор щупов №2 кл. I. Образец шероховатости I, 6-Р.
	Отклонение от соосности (расцентровка) валов насоса - Р84	Измерительный контроль.	Центровка корпуса насоса за счет перемещения его корпуса, обработки прокладки поз. 9.	Допуск соосности см. табл. 2 обязательное приложение 3.	Скобы центровочные. Набор щупов №2 кл. I.

Инв. № подп. и дата взам. субд. Инв. № субд. Подп. и дата

Нач. лист № документа. Подп. Дата

32. Муфта зубчатая "Насос-РВД" (карта 3)  
Карта 3 зазоров/направляющее обязательное приложение Зтабл. 3




Рис. 32.

черт. 1366086


## Муфта зубчатая "Насос-РВД"

Рис.3.2

Количество на изделие, шт - I

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Затягивание и регламентация способа ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Выкрашивание кромок, трещины зубчатых элементов.	Технический осмотр. УЗД	1. Зачистка, скругление мест выкрашивания. 2. Замена	Трешины не допускаются. Выкрашивание не более 5% периметра.	Лупа ЛП-4 <sup>Х</sup> Дефектоскоп ДУК-6БПМ.
	Задиры, риски, износ рабочих поверхностей зубьев.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Опиловка, зачистка. 2. Замена.	Прилегание должно составлять не менее 60% рабочей поверхности каждого зuba. Допускаются единичные риски глубиной до 0,2 мм не более 4-х на соединение. Остальные требования см. карту 8.	Лупа ЛП-4 <sup>Х</sup> Зубомер НЦ-ГАВ. Набор щупов №2 кл. I.
	Задиры, риски, износ в шпоночном соединении. Смятие поверхностей шпонки поз. 4 и пазов.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Опиловка, зачистка. 2. Замена шпонок.	Прилегание рабочих поверхностей должно составлять не менее 80% каждой поверхности. Щуп 0,03мм между шпонкой и пазом проходить не должен.	Лупа ЛП-4 <sup>Х</sup> Штангенциркуль ШЦ-1-125-0, I Микрометр МК 25-1 Набор щупов №2 кл. I.

3.3. Регулятор скорости РС-3000-5 (карта 4)  
 РС-3000-6



черт. б-1288500 сб  
 1349119 сб.

Рис.3.3

## Регулятор скорости РС-3000-5 Рис.3.3

(РС-3000-6)

Количество на изделие, шт-1

Карта 4

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Трешины ленты поз.5.  Нарушение неподвижной посадки, стопорения гайки специальной поз.1, груза поз.2, пружины поз.4.	Технический осмотр. МПД.	Замена регулятора скорости.  Замена регулятора скорости.		Лупа ЛШ-4 <sup>х</sup> .
A	Увеличенное торцовое биение поверхности муфты поз.3.	Проверка биения при повороте регулятора на турбине или на стенде.	I. Замена муфты согласно информационного письма №601-94 ЛМЗ  2. Замена регулятора.	Допуск торцового биения 0,04 мм на радиусе $R=4\text{мм}$ см. рис. 3.3.	Индикатор ИЧ 10Б кл.0.
A	Износ поверхности муфты.	Измерительный контроль.	I. Замена муфты согласно информационного письма №601-94ЛМЗ.  2. Замена регулятора скорости.		Индикатор ИЧ 10Б кл.0.

Инв. № листа: Подл. с дата: Взам. инв. №: Инв. №: даты:

Нзм Лист № документа Подл. Дата

ту 34-38

Лист  
22


## Продолжение карты 4

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Отклонение от соосности муфты с соплом.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Замена муфты согласно информационного письма №601-94 ЛМЗ. 2. Замена регулятора.	Допуск соосности - 0,2 мм.	Лупа ЛШ-4 <sup>х</sup> . Индикатор ИЧ ИОБ кл.0.
	Дефекты пружины поз.4. Нессимметрическая установка пружины. Изменение жесткости пружины поз.4 и ленты поз.5.	Измерительный контроль. Проверка размеров и характеристик.	Замена регулятора.	Технические требования, см. карту 9. Характеристики должны соответствовать паспорту ПОТ ЛМЗ на данный регулятор.	Индикатор ИЧ ИОБ кл.0.
	Изменение осевой установки регулятора относительно блока золотников регулятора скорости рис.3.5.	Измерительный контроль.	Изменение толщины кольца поз.6.	Осевая установка по размеру "H" рис.3.5, см.табл.6 обязательное приложение 3.	Набор щупов №2 кл.1.


Изм. лист	Подп. и дата	Взам. подп. и дата	Изм. подп. и дата

3.4. Привод к тягогенератору (карта 5)

Нормы зазоров/напряжений-обязательное приложение Зтабл. 4



Заделение шестерни поз.8 с шестерней  
насоса регулирования.



черт 1298834СБ

Рис.3.4

ТУ 34-38-

14131

24

Привод к тахогенератору Рис.3.4

Карта 5

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендации по ремонту способа	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Риски, задиры, отслаивание баббита на вкладышах поз.5.	Технический осмотр. Керосиновая проба.	1. Зачистка. 2. Перезаливка и обработка.	Параметр шероховатости 0,8. Зазоры смотри табл.4 обязательное приложение 3.	Лупа ЛП-4 <sup>Х</sup> . Образец шероховатости 0,8-ЩВ
	Трешины, остаточная деформация пружины поз.4.	См. карту 9.	Замена.	Уменьшение свободной длины не допускается. Остальные требования см. карту 9.	
	Дефекты шестерни, дефекты зубчатых передач.	См. карту 8.		Пятно контакта должно занимать не менее 60% по ширине и 50% по высоте каждого зуба и располагаться в его средней части. Остальные требования см. карту 8.	
	Дефекты подшипников качения. см. карту 10. Дефекты крепежных изделий. см. карту 7.				

Инв. № листа Подп. и дата Взам. инв. № подп. и дата Падп. с даты

Изл. лист № документа Подп. Адама

ТУ 34-38

Лист  
25

## Продолжение карты 5

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и регламентируемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Отклонение от соосности валов привода к тахометру-таксогенератора.	Измерительный контроль.	Перемещение корпуса тахогенератора и изменение толщины прокладки поз. I.	Допуск сорсности См. табл. 5 обязательное приложение 3.	Набор щупов №2 кл. I.

Индексы:  
Подл. и сдат. взам. отбл. инд. 1-3 обр. Падл. и сдат.

3.5. Блок золотников регулятора скорости.  
 черт. 1275400 (Карты 6-11)  
 Нормы зазоров (номер 26) - обязательно приложение 3 табл. 6




Рис. 3.5

ТУ 34-38-

Лист

27

сплин  
одевки

инв. № 004 подп. и дата взяты из инв. № 001 подп. и дато

36. Задвижка рецикатора безопасности арт.№ НЧ 4030 (Карты 6,7,9,11)

Нормы зазоров (натягов) - обязательные приложенные  
табл. 7




Рис. 3.6.

ТЧ 34-38-

*Лист*

3.7. Суммирующие золотники (карты 6,7,11)

Нормы зазоров (натягов) - обязательное приложение З табл.8.

Золотник №3




Рис. 3.7

Л/зм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
1	2	3	4	5

ТУ 34-38

3.8. Регулятор давления 1,2-2,5 ата (карты 6-11)  
Нормы зазоров/напряжений - обязательное приложение к табл. 9




Рис. 3.8

Черт. 1358218С5

ТУ 34-38

Изобр. иллюст. № подокум. № опн. Атт.

документ  
30

3.9. Регулятор давления 101602(карты 6-11)

Нормы зазоров (натягов) - обязательное приложение 3, табл. 10




Рис. 39

черт. ПМЗ 1358440

Чзм.	Лист	№ докум.	Подпись	Фото
------	------	----------	---------	------

ТУ 34-38

3.9<sup>а</sup>. Золотники электрогидравлического преобразователя (карты 6, 7, 11)  
Нормы зазоров (напряжений) - обязательное приложение к табл. 10<sup>а</sup>





Рис. 3.9<sup>а</sup>



извлечения (карты 6, 7, 11)  
приложение 3 табл. 10<sup>д</sup>





Рис. 3.9<sup>а</sup>



1. Зазоры  $a, \delta, \beta, g, e, jc$  - на диаметр.  
2. Размер  $K$  задан при положении золотника 1 на нижнем  
упоре ( $l=0$ )

черт. 12.90162С5








ТУ 34-38

Чертежи к п/д документации

Черт. 32

Золотники и буксы узлов регулирования

Карта 6



Инв. №	Позиц. №	Наим. инв. №	Наим. позиц.

Изм. лист	№ документа	Подпись	Даты
-----------	-------------	---------	------

ТУ 34-38

Сер  
33

Копирована: Румянцева

Ч. 34.

*Продолжение карты б*

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Занесение и редактируемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Риски, задиры, следы износа на рабочих поверхностях золотников и буks.	Технический осмотр.	1. Зачистка бруском, шлифовальной шкуркой. 2. Шлифование, полирование. 3. Замена.	Параметр шероховатости 0,4. Допускаются отдельные риски: поперечные глубиной до 0,2 мм, продольные до 0,1мм, не более двух на каждой рабочей поверхности. Допуск круглости и цилиндричности 0,02мм по всей длине. Зазоры смотри табл. 6-8 обязательное приложение 3.	Лупа ЛП-4 <sup>Х</sup> . Образец шероховатости 0,4-ШЦ.
B	Притупление отсечных кромок.	Технический осмотр.	1. Шлифование торцовых поверхностей золотника, опиловка торцовых поверхностей окон буks в пределах допуска. 2. Замена золотника с буksой.	Кромки должны быть острыми, но без заусенцев. Уменьшение размера в пределах допуска зазоров см. табл. 6-8 обязательное приложение 3.	Лупа ЛП-4 <sup>Х</sup> .

Продолжение карты 6


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Нарушение неподвижной посадки сопел, пробок, установленных в золотниках рис. 3.5-37	Визуальный контроль. Проверка затяжки и стопорения.	Затяжка, кернение.	Торцовая поверхность пробок должна быть углублена в охватывающей детали на 0,5-1 мм. Кернение не менее чем в 2-х точках. <i>Сопло должно быть здосторено кругловой чеканкой.</i>	
	Засорение, уменьшение размера калиброванных отверстий в пробках и соплах золотников поз. 13 рис. 3.5, поз. 5 рис. 3.6, поз. 7 рис. 3.7.	Визуальный контроль. Проверка калиброванным прутком. Измерительный контроль.	1. Продувка сжатым воздухом. 2. Очистка. 3. Развертывание.	Засорение отверстий не допускается. •	Пруток Ø1-0,01 -0,02 Ø2-0,02 -0,03 Ø2,5-0,02 -0,03. Штангенциркуль Щ-1-125-0,1 -1
	Выкрашивание; смятие, уменьшение профиля резьбы. <i>См. карту 7.</i>	6.			

## Продолжение карты б

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и регламентируемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Риски, задиры, забоины, износ поверхности колпачка поз. 1 рис. 3.6.	Визуальный контроль. Измерительный контроль.	1. Зачистка, полирование. 2. Замена.	Выдержать размер "Л" см. табл. 7 ч зазор по рычагам "К" см. табл. 12 обязательное приложение 3.	Штангенциркуль ШЦ-1-125-07-1 Набор щупов № 2 кн. I.
	Искривление импульсного золотника поз. 9 рис. 3.6.	Контрольная уставка. Проверка прямолинейности по плате. Отклонение от прямолинейности	Замена.	Импульсный золотник должен свободно перемещаться в распорочке. А допуск прямолинейности 0,02мм. Зазоры см. табл. 7 обязательное приложение 3.	Плата 2-1-1000x630 Набор щупов № 2 кн. I.

Крепёжные изделия, резьбовые соединения,  
установочные штифты

Карта 7



Обо- зна- че- ние.	Возможный дефект	Способ установ- ления дефекта	Заключен- ие и рекомен- дации спосо- бов ре- монта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
A	Задиры, забоины на цилиндри- ческой поверх- ности болтов и шпилек.  Трещины.	Технический осмотр  Технический осмотр	1. Ошлифовка зачистка. 2. Замена.  Замена	1. Уменьшение диа- метра не более 2% от nominalной величины. 2. Параметр шероховатости поверхности 6,3.	Лупа ЛП-4 <sup>х</sup> Микрометры МК 25-1 МК 50-1 Образец по- рохогратости 6,3-Г

4054.

*Продолжение карты 7*


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Затруднения при отыскании и установке способом ремонта	Технические требования после ремонта	Установка обозначение средст. исправл.
Б	Задиры, смятие поверхности "под ключ"  Отклонение от перпендикулярности шильки в корпусе.	Технический осмотр.  Измерительный контроль	1. Опиловка. 2. Замена.	Допускаемое уменьшение размера "под ключ" 2%. диагонали 3% от nominalной величины.  Допуск перпендикулярности 0,05мм на длине 100мм.	Лупа МИ-4 <sup>х</sup> Штангенициркуль Щ-1-125-0, Н  Угольник УШ-0-160 Набор щупов №2 кл. I
В	Перекос опорной поверхности	Проверка.	Параллельность резьбы увеличенного диаметра в корпусе и установка специальной шильки.	Искривление шильки не допускается.	Набор щупов №2 кл. I
Г	Смятие, забоинки, срывы резьбы.	Технический осмотр.  Измерительный контроль	1. Опиловка. 2. Прогонка резьбо-парезием инструментом. 2. Замена, установка болта, шильки большего диаметра.	После свинчивания до соприкосновения щуп 0,05мм проходить по должен.	Лупа МИ-4 <sup>х</sup> Штангенициркуль Щ-1-125-0, Н  Резьбовые наборы №2 Набор №60°

# Продолжение карты 7

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключительный способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение среды изоляции
Д	Износ, риски, забоины рабочей поверхности стыков.	Технический осмотр	1. Опиловка, зачистка. 2. Замена.	1. Параметр шероховатости поверхности 3,2.  2. Допускаются следы рисок, забоин общей поверхностью не более 20%.	Луга ДП-4 <sup>Х</sup> Образец шероховатости 3,2-Г

Карта 8

Элементы зубчатых зацеплений





Обозн. чес. ние.	Возможный дефект	Способ установки и ремонта дефекта	Заключение о работе зубьев после ремонта	Технические требования после ремонта	Устройство съемника для снятия износов
	Поломка, трещины зубьев.	Технический осмотр  При необхо- димости, УЗД.	Замена		Лупа ЛП-4 <sup>х</sup> Дефектоскоп ДК-66М
	Скалы, вык- рашивание кромок зубьев.	Технический осмотр	1. Зачистка опиловка. 2. Замена.	Дефекты не более 10% периметра зуба.	Лупа ЛП-4 <sup>х</sup>

Продолжение карты 8

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендации по ремонту	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Залипы, царапины, следы заедания	Технический осмотр	1. Опиловка, зачистка. 2. Замена.	Следы дефектов не более 20% рабочей поверхности, параметр <u>шероховатости</u> 1,6	Лупа МП-4 <sup>х</sup> образцы шероховатости 1,6-ШЧ
	Износ зубьев, уменьшение толщины зубьев "а".	Измерительный контроль	Замена.	Уменьшение толщины "а" не более 10% от nominalной.	Зубомер
	Потеря контакта зубьев.	Обкатывание с проверкой по краске.	1. Опиловка шаблониз. 2. Замена.	Пятно контакта должно занимать не менее 60% по ширине и 45% по высоте рабочей поверхности и располагаться в ее средней части.	

Признаки

Карта 9



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заслуживающий внимания способ ремонта	Технические требования после ремонта	Установочное средство измерение
	Трефины	Технический осмотр. При необходимости МИД.	Замена		Дупа МИ-3 <sup>х</sup>
	Следы коррозии	Технический осмотр.	1. Промывка, очистка. 2. Зачистка, оцинковка. 3. Замена.	Следы коррозии не допускаются. Допускаемое уменьшение размера сечения "б" 2% nominalного размера.	Дупа МИ-3 <sup>х</sup> Штангенциркуль Щ-1-125-01-1

Продолжение карты 9


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средней износостойкости
A	Отклонение от плоскости опорной поверхности.	Проверка на плите.	Шлифование торца.	Качество пружин, свободно установленной на опорной плоскости, но допускается. Для пружин с квадратным сечением прилегание к плите не менее 80% поверхности.	Плита 2-1-1000х630
B	Отклонение от параллельности обра зующей к опорной поверхности.	Проверка на плите.	1. Шлифование торца. 2. Замена.	Допуск параллельности 1мм на 100мм длины.	Угольник УШ-0-400  Плита 2-1-1000х630  Набор щупов №2 кл. I
	Отклонение от прямолинейности образующей	Проверка на плите по линейке.	Замена.	Допуск прямолинейности образующей 2мм на 100мм длины.	Плита 2-1-1000х630  Линейка  ЩД 0-630 Набор щупов №2, кл. I
	Неравномерность шага "а".	Измерительный контроль	Замена.	Допускаемая неравномерность шага 10%.	Штангенциркуль Щ-1-125-0,1-1

4.04.

Продолжение карты 9

Обозначение	Возможный дефект	Способ установки дефекта	Заключение о рекомендуемом способе ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначения средств измерения
	Остаточная деформация	Измерение свободной длины.	Замена.	Допускается уменьшение свободной длины на 2% от nominalного размера по чертежу.	Линейка -500. -1000. Штангенциркуль Щ-Ш-320-100 -0,1-I

Подшипники шариковые, роликовые,  
шарнирные, игольчатые



Оде- зно- че- ние.	Возможный дефект	Способ установ- ления дефекта	Заключение и рекомен- даций способы ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Трешины, поломка обойм, шариков (роликов), деталей се- параторов.	Технический осмотр	Замена		Лупа МИ-4 <sup>х</sup>
A	Раковины, следы кор- розии, отпе- чатки ша- риков (ро- ликов) на поверхнос- тих качони	Технический осмотр	I. Промывка. 2. Замена	Несмываемые следы коррозии и других дефектов не допускаются.	Лупа МИ-4 <sup>х</sup>

Продолжение карты 10

Обозначение	Базовый дефект	Способ установления дефекта	Затруднения и рекомендации способа ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Риски, царапины на поверхностях качения.	Технический осмотр.	Замена.	Риски, поперечные направления движения не допускаются. Допускается отдельные продольные риски глубиной до 0,2мм. Параметр шероховатости поверхности 3,2 После промывки в 10% растворе турбинного масла в бензине ободья должны свободно проворачиваться.	Лупа ЛН-4 Образец шероховатости 3,2-ШЦБ
	Тугое вращение ободьев.	Контрольное проворачивание.	1. Промывка, очистка: 2. Замена.		
	Увеличенный радиальный и осевой разбег (лофт)	Проверка разбега. Оправка.	Замена.	Разбег, зазоры не должны превышать величин, заданных ГОСТ 520-84.	Индикатор ИЧ 105 кл.0
Изд. № 1000. Ред. 1. Дата 1.01.1981 г. Подпись					
Код документа: Подпись: Дата:					
ТУ 34-38					
46					

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключительныйремонтируемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Пробуксовка тренияционного соединения привода блока ЗРС поз. 4 и 5 рис.3.5.	Проверка взаимодействия деталей.	1. Притирка прилегающих поверхностей по краске. 2. Замена и дополнительная обработка деталей согласно инф. письма ЛМЗ №36-46.	Прилегание должно составлять не менее 80% общей поверхности и распределяться равномерно.	
	Тугое перемещение золотника в буксе и корпусе импульсного золотника поз. 9 в золотнике поз. 5 рис.3.6.	Контрольная установка и перемещение. Контрольное проворачивание.	1. Очистка, зачистка. 2. Замена.	Золотник, смазанный маслом и вставленный в буксу (корпус), должен опускаться под действием своего веса при любом положении по углу. Зазоры, смотри табл. 7 обязательно приложение 3.	
	Наружные неподвижные посадки пробок поз. 10 рис.3.5, поз. 6	Визуальный контроль. Проверка затяжки.	Затяжка, кернение.	Торцовальная поверхность пробок должна быть углублена в охватывающей детали на 0,5-1мм. Кернение в 2-х точках, но менее	

Продолжение карты II

Обозначение	возможны дефекты	Способ установления дефекта	Затяжка и регулировка способом ремонта	Технические требования после ремонта	Установочные средства измерения
	рис.3.6, поз. 4 рис.3.7.				
	Засорение, уменьшение калиброванных отверстий в пробках поз.10 рис.3.5, поз.8 рис.3.6, поз.4 рис.3.7, поз. 12 рис. 3.9 а	Визуальный контроль. Проверка калиброванным прутком. Измерительный контроль.	1. Продувка сжатым воздухом. 2. Очистка. 3. Развертывание.	Засорение, уменьшение отверстий не допускается.  Требуемые диаметры отверстий $\varnothing 1,0 +0,02$ $\varnothing 20 +0,02$	Пруток, мм EI -0,01 EI -0,02  Штангенциркуль Щ-1-125- -0,1-1.
	Засорение фильтров блока ЗРС рис.3.5				