

Caiet de sarcini

Denumirea : Servicii de reparație a mijloacelor de transport auto										
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea/ volumul (um)	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Suma fara TVA	Termenul de livrare/p restare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. I										

NISSAN X-TRAIL 2,Oi, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081

Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 30	6 litri.	6							
2	Filtru ulei	1 buc.	1							
3	Filtru aer	1 buc.	1							
4	Filtru combustibil	1 buc.	1							
5	braț suspensie stîng/ drept	2 buc.	2							
6	bucșă față	4 buc.	4							
7	caseta de direcție	1 buc.	1							
8	Simering al unității de antrenare stîng/drept	2 buc.	2							
9	tijă stabilizator spate	2 buc	2							
10	bucșa stabilizator spate	2 buc.	2							
11	suport motor	1 buc.	1							
12	ulei cutia de viteză	2 litri	2							
13	Placuțe de frâna față	1 set.	1							
14	Plăcuțe de frâna spate	1 set.	1							
Lucrări de deservire și reparație:										
1	Schimb Ulei motor 5W - 30	6 litri.	6							
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1							
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1							
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1							
5	schimb braț suspensie stîng/ drept	2 buc.	2							
6	schimb bucșă față	4 buc.	4							

7	schimb caseta de direcție	1 buc.	1				
8	Schimb Simering al unității de antrenare stîng/drept	2 buc.	2				
9	schimb tijă stabilizator spate	2 buc	2				
10	Schimb bucușă stabilizator spate	2 buc.	2				
11	Schimb suport motor	1 buc.	1				
12	Schimb ulei cutia de viteză	2 litri	2				
13	șleif reparație	1 buc.	1				
14	Schimb Plăcuțe de frâna față	1 set.	1				
15	Schimb Plăcuțe de frâna spate	1 set.	1				
16	Verificarea tehnică	1 buc.	1				
17	Diagnostică computerizată	1 buc.	1				
18	Reglarea axei (RDNC) a roților 2 punți	1 buc.	1				
Valoarea estimativă:						0,00	22 500,00

Lotul nr. II

ȘCODA OCTAVIA MAI9222 (TM8DX41UX98845636), anu 2008

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5				
2	Filtru ulei	1 buc.	1				
3	Filtru aer	1 buc.	1				
4	Filtru combustibil	1 buc.	1				
5	Rulment al butucului față	2 buc.	2				
6	Bucșă bară stabilizatoare față	2 buc.	2				
7	Bieletă antiruliu a barei stabilizatoare față	2 buc.	2				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Verificarea tehnică	1 buc.	1				
2	Diagnostică computerizată	1 buc.	1				
3	Schimb Ule motor 5W - 40	5 litri.	5				
4	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1				
5	Schimb Filtru aer	1 buc.	1				
6	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1				
7	Schimb Rulment al butucului față	2 buc.	2				
8	Schimb Bucșă bară stabilizatoare față	2 buc.	2				
9	Schimb Bieletă antiruliu a barei stabilizatoare față	2 buc.	2				

10	Reglarea unghiurilor de cădere și convergență a roților	1 buc.	1						
Valoarea estimativă:						0,00	6 800,00		

Lotul nr.III

Mercedes Viano 3724 Benzin anul 2007 COD VIN WDF63981513346416

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	10 litri.	10						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru aer	1 buc.	1						
4	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Filtru salon	1 buc.	1						
6	Pivot direcție	2 buc	2						
7	Articulație braț (pivot) față	2 buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	10 litri.	10						
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Schimb Filtru salon	1 buc.	1						
6	Schimb pivot	1 buc.	1						
7	Schimb braț (pivot) fata	2 buc.	2						
8	Diagnostica computerizată	1 buc.	1						
9	Verificarea tehnică	1 buc.	1						
10	Reglarea axei față (R-D-N-C)	1 buc.	1						
Valoarea estimativă:						0,00	7 500,00		

Lotul nr.IV

MITSUBISHI L - 200 - 1 unități anul 2011. MAI-9188 MMCJNKB40CDZ0084444;

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	8 litri.	8						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru aer	1 buc.	1						
4	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Articulație braț (pivot) sus	2 buc.	2						
6	Articulație braț (pivot) jos	2 buc.	2						
7	priză cârlig remorcare	1buc.	1						
8	Pâlnie planetară stânga față	2 buc.	2						
9	Tijă stabilizator față	4 buc.	4						

10	Cruce cardanică	1 buc.	1				
11	Rulment arbore cardanic	1 buc	1				
12	Bucșă bară stabilizatoare față	4 buc.	4				
13	Plăcuțe de frână față	1 set.	1				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	8 litri.	8				
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1				
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1				
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1				
5	Schimb Articulație braț (pivot) sus	2 buc.	2				
6	Schimb Articulație braț (pivot) jos	2 buc.	2				
7	Schimb priză cîrlig remorcare	1buc.	1				
8	Schimb pâlnie planetară stînga față	2 buc.	2				
9	Schimb tijă stabilizator față	4 buc.	4				
10	Schimb cruce cardanică	1 buc.	1				
11	Schimb rulment arbore cardanic	1 buc	1				
12	Schimb Bucșă bară stabilizatoare față	4 buc.	4				
13	Verificarea tehnică	1 buc.	1				
14	Reglarea unghiurilor	2 buc.	2				
Valoarea estimativă:						0,00	13 500,00

Lotul nr.V

Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri	5				
2	Filtru ulei	1 buc.	1				
3	Filtru aer	1 buc.	1				
4	Filtru combustibil	1 buc.	1				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Ulei motor 5W - 40	7 litri.	7				
2	Filtru ulei	1 buc.	1				
3	Filtru aer	1 buc.	1				
4	Filtru combustibil	1 buc.	1				
5	Diagnostică computerizată	1 buc.	1				
6	Verificarea tehnică	1 buc.	1				
Valoarea estimativă:						0,00	2 900,00

Lotul nr.VI

ȘCODA OCTAVIA MAI 9339 anul 2007, COD VIN TBMDK41U478872200

Piese de schimb:						
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5			
2	Filtru ulei	1 buc.	1			
3	Filtru aer	1 buc.	1			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1			
5	Aripa față stânga	1 buc.	1			
6	Bucșă braț față	2 buc	2			
7	Bucșă spate braț	2 buc	2			
8	Tija stabilizatorului față	2 buc.	2			
9	Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2			
10	Freon	700 gr.	0,7			
Lucrări de deservire și reparație:						
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5			
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1			
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1			
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1			
5	Schimb aripa față stânga	1 buc.	1			
6	Schimb Bucșă braț față	2 buc	2			
7	Schimb Bucșă spate braț	2 buc	2			
8	Schimb Tija stabilizatorului față	2 buc.	2			
9	Schimb Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2			
10	Schimb Arcurile amortizoare spate	2 buc.	2			
11	Deservire condiționer	1 buc.	1			
12	Reglarea unghiurilor de convergență	1 buc.	1			
13	Diagnostică computerizată	1 buc.	1			
14	Deservirea tehnică	1 buc.	1			
Valoarea estimativă:					0,00	6 800,00

Lotul nr.VII

Toyota Coaster MAI 9257 anul 2017, 5TFCY5F12HX021616

Piese de schimb:						
1	Ulei motor 5W - 40	10 litri.	10			
2	Filtru ulei	1 buc.	1			
3	Filtru aer	1 buc.	1			
4	Filtru combustibil	1 buc.	1			
Lucrări de deservire și reparație:						
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	10 litri.	10			
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1			

3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Verificarea tehnică	1 buc.	1						
6	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.	1						
Valoarea estimativă:								4 360,00	

Lotul nr.VIII

DACIA LOGAN 1,4i, anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDAGH37022079)

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru aer	1 buc.	1						
4	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Set ambreiaj	1 buc	1						
6	Planetara față	2 buc	2						

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5						
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Schimb set ambreaj	1 buc	1						
6	Schimb Planetară față	2buc.	2						
7	Lucrări de tinichigerie port bagaj	1 buc.	1						
8	Diagnostică computerizată	1buc.	1						
9	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.	1						
Valoarea estimativă:								0,00	8 500,00

Lotul nr.IX

DACIA LOGAN 1,6i, MAI9177 anul 2006 COD VIN UU1LSDABH358339321

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru aer	1 buc.	1						
4	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Curea alternator	1 buc.	1						
6	Rulment al butucului față+ fuzeta	2 buc.	2						
7	Bucșă braț față	2 buc	2						
8	Bucșă spate braț	2 buc	2						
9	Tija stabilizatorului față	2 buc.	2						

10	Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2				
11	Placuțe de frâna față	1 set.	1				
12	Placuțe de frâna spate	1set.	1				
13	Pivot stânga/dreapta	2 buc.	2				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5				
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1				
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1				
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1				
5	Schimb Curea alternator	1 buc.	1				
6	Schimb Rulment al butucului față+ fuzeta	2 buc.	2				
7	Schimb Bucșă braț față	2 buc	2				
8	Schimb Bucșă spate braț	2 buc	2				
9	Schimb Tija stabilizatorului față	2 buc.	2				
10	Schimb Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2				
11	Schimb Placuțe de frâna față	1 set.	1				
12	Schimb Placuțe de frâna spate	1 set.	1				
13	Schimb Pivot stânga/dreapta	2 buc.	2				
14	Vefificarea tehnică	1 buc.	1				
15	Reglarea unghiurilor roților	2 buc.	2				
16	Diagnostica computerizată	2 buc.	2				
Valoarea estimativă:						0,00	11 300,00

Lotul nr.X

Dacia logan 1,2 an.2014; MAI - 9513 UU14SDAG451561870

1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5				
2	Filtru ulei	1 buc.	1				
3	Filtru aer	1 buc.	1				
4	Filtru combustibil	1 buc.	1				
5	Simering al unității de antrenare	1 buc.	1				
6	Bucșă braț față	2 buc	2				
7	Bucșă spate braț	2 buc	2				
8	Tija stabilizatorului față	2 buc.	2				
9	Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5				
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1				

3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Schimb Simering ar unitații de	1 buc.	1						
6	Schimb Bucșă braț față	2 buc	2						
7	Schimb Bucșă spate braț	2 buc	2						
8	Schimb Tija stabilizatorului față	2 buc.	2						
9	Schimb Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2						
10	Diagnostică computerizată	1 buc.	1						
11	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.	1						
12	Verificarea tehnică	1 buc.	1						
	Valoarea estimativă:							7 350,00	

Lotul nr.XI

Nissan Note MAI 9494, SJNFAAE11U1022935, 2006

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru aer	1 buc.	1						
4	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Curea generator + 2 role	1 set.	1						
6	Rulment butuc față	2 buc.	2						
7	Plăcuțe de frână față	1 set.	1						
8	Tija stabilizatorului față	2 buc.	2						
9	Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Ulei motor 5W - 40	5 litri.	5						
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Schimb Curea generator + 2 role	1 set.	1						
6	Schimb Rulment butuc față	2 buc.	2						
7	Schimb Plăcuțe de frână față	1 set.	1						
8	Schimb Tija stabilizatorului față	2 buc.	2						
9	Schimb Tija stabilizatorului spate	2 buc.	2						
10	Diagnostică computerizată	1 buc.	1						
11	Verificarea tehnică	1 buc.	1						
12	Reglarea unghiurilor roților	1 buc.	1						
	Valoarea estimativă:							0,00	7 850,00

Lotul nr.XII

Hunday Santa Fe HXX 386 anul 2016 vin KMHSU81XDHU697860

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W - 30	5 litri.	5				
2	Filtru ulei	1 buc.	1				
3	Filtru aer	1 buc.	1				
4	Filtru combustibil	1 buc.	1				
5	Scripete arborelui cotit	1 buc.	1				
6	Curea alternator	1 buc.	1				
7	Amortizoare spate	2 Buc.	2				
8	Role3 buc + macanismul de întindere	4 buc.	4				
9	Bucşe punte spate	4 buc.	4				
10	Pompa sistem de răcire	1buc.	1				
11	Antifriz	1 buc.	6				
12	stergătoare parbriz	1 set	1				
13	Tijă stabilizator spate	2 buc.	2				
14	Freon	700 gr.	0,7				

Lucrări de deservire și reparație:

1	Ulei motor 5W - 30	5 litri.	5				
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1				
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1				
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1				
5	Schimb Scripete arborelui cotit	1 buc.	1				
6	Schimb Curea alternator	1 buc.	1				
7	Schimb Amortizoare spate	2 buc.	2				
8	Schimb role3 buc + macanismul de întindere	4 buc.	4				
9	Schimb bucşe punte spate	4 buc.	4				
10	Schimb pompa sistem de răcire	1buc.	1				
11	Schimb antifriz	1 buc	6				
12	Schimb tijă stabilizator spate	2 buc.	2				
13	Încarcare condutionber	1 buc.	1				
14	Restaurarea suporturilor spate	2 buc.	2				
15	Reglarea unghiurilor	1 buc.	1				
16	Diagnostica computerizată	1 buc.	1				

Valoarea estimativă:						0,00	19 980,00
-----------------------------	--	--	--	--	--	-------------	------------------

Lotul nr.XIII

Dacia DUSTER 2 (două unități) ZUR 417; ZUR 383 anul - 2017

Piese de schimb:									
1	Ulei motor	10 litri	10						
2	Filtru ulei	2 buc.	2						
3	Filtru aer	2 buc.	2						
4	Filtru combustibil	2 buc.	2						
5	Filtru salon	2 buc	2						
6	Curea generator	1 buc.	1						
7	Rolă de întindere la curea generator	1 buc.	1						
8	Braț fata	2 buc.	2						
9	Plăcuțe de frână față	1 set.	1						
10	Set suporturi frână	2 buc.	2						
11	Braț spate prodolnii	2 buc.	2						
12	Bucșe la bara spate	12 buc.	12						
13	Bucșe bara stabilizatoare spate	2 buc.	2						
14	Termostat	1 buc.	1						
15	Pivot de jos	2 buc.	2						
16	Tija Stabilizator	2 buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor	10 litri	10						
2	Schimb Filtru ulei	2 buc.	2						
3	Schimb Filtru aer	2 buc.	2						
4	Schimb Filtru combustibil	2 buc.	2						
5	Schimb Filtru salon	2 buc	2						
6	Schimb Curea generator	1 buc.	1						
7	Schimb Rolă de întindere la curea generator	1 buc.	1						
8	Schimb Braț fata	2 buc.	2						
9	Schimb Plăcuțe de frână față	1 set.	1						
10	Schimb Set suporturi frână	2 set.	2						
11	Schimb Braț spate prodolnii	2 buc	2						
12	Schimb Bucșe la bara spate	12 buc.	12						
13	Schimb Bucșe bara stabilizatoare spate	2 buc.	2						
14	Schimb Termostat	1 buc.	1						
15	Schimb Pivot de jos	2 buc	2						
16	Vefificarea tehnică	2 buc.	2						
17	Reglarea frânei de mână	1 buc.	1						

Valoarea estimativă:						19 700,00			
Lotul nr.XIV									

Ford Ranger MAI 9475 anul 2018 vin 6FPPXXMJ2PJG64388

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W – 40	15 litri	15						
2	Filtru ulei	2 buc.	2						
3	Filtru aer	2 buc.	2						
4	Filtru combustibil	2 buc.	2						
5	Placuțe frâna față	1 set.	1						
6	Foaie arc spate dreapta	. Buc.	1						
7	Placuțe de frână spate tambur	1 set.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	15 litri	15						
2	Schimb Filtru ulei	2 buc.	2						
3	Schimb Filtru aer	2 buc.	2						
4	Schimb Filtru combustibil	2 buc.	2						
5	Schimb Placuțe frâna față	1 set.	1						
6	Schimb Placuțe de frână spate tambur	1 set.	1						
7	Deservirea tehnică	1 buc.	1						
8	Verificarea tehnică	1 buc.	1						
9	schimb foaie arc spate dreapta	1 buc.	1						
10	Reglarea unghiurilor	1 buc.	1						
11	Diagnosticarea computerizată	1 buc	1						
Valoarea estimativă:						0,00	10 050,00		

Lotul nr.XV

Toyota Land Cruiser WWX768

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W – 40	10 litri	10						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru aer	1 buc.	1						
4	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Apărătoare noroi față	2 buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	10 litri	10						
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1						

5	Diagnostica computerizată	1 buc.	1						
6	Verificarea tehnică	1 buc.	1						
7	Schimb apărătoare noroi stînga față	2 buc.	2						
Valoarea estimativă:							4 200,00		

Lotul nr.XVI

Volkswagen T 6 MAI 2332 an 2017 WVZZZ7HZH09660

Piese de schimb:									
1	Cupa amortizator	2 buc	2						
2	Tijă stabilizator față	2 buc.	2						
3	Bucșă față stînga/dreapta	8 buc.	8						
4	Rulment butuc spate	2 buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb cupa amortizator	2 buc	2						
2	Schimb tijă stabilizator față	2 buc.	2						
3	Schimb bucșă față stînga/dreapta	8 buc.	8						
4	Schimb rulment butuc spate	2 buc.	2						
Valoarea estimativă:							4 500,00		

Lotul nr.XVII

Volkswagen T 5 MAI 9221 an 2014 WV1ZZZ7HZEH104839

Piese de schimb:									
1	Cupa amortizator	2 buc	2						
2	Tijă stabilizator față	2 buc.	2						
3	Bucșă față stînga/dreapta	8 buc.	8						
4	Rulment butuc spate	2 buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb cupa amortizator	2 buc	2						
2	Schimb tijă stabilizator față	2 buc.	2						
3	Schimb bucșă față stînga/dreapta	8 buc.	8						
4	Schimb rulment butuc spate	2 buc.	2						
Valoarea estimativă:							0,00	5 600,00	

Lotul nr. XVIII

Toyota land Cruiser MAI 2299 2005 JTECB01JX0102314

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W – 40	10 litri	10						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru aer	1 buc.	1						
4	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Becuri led girofar	2 buc.	2 buc						
6	Mâniere portiere	4 buc.	4						
Lucrări de deservire și reparație:									

1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	10 litri	10							
2	Schimb Filtru ulei	1 buc.	1							
3	Schimb Filtru aer	1 buc.	1							
4	Schimb Filtru combustibil	1 buc.	1							
5	Diagnostica computerizată	1 buc.	1							
6	Verificarea tehnică	1 buc.	1							
7	Schimb apărătoare noroi stînga față	2 buc.	2							
8	Schim becuri led girofar	2 buc.								
9	Schimb mâniere portiere	4 buc	4							
Valoarea estimativă:							0,00	9 500,00		
Lotul nr. XIX										

Toyota HILLUX MAI 9499 MR0KB3CD800906045

Piese de schimb:										
1	Ulei motor (209) 5W30	litri	8							
2	Filtru ulei	1 buc.	1							
3	Filtru combustibil	1 buc.	1							
4	Filtru de aer	1 buc.	1							
5	Filtru salon	1buc.	1							
6	Garnitura buşonului de scurgere	1 buc.	1							
7	Lubrifiant LMX 0,3 KG	1 buc.	1							
8	Soluție apoasă de uree 10 litri	2 buc.	10							
Lucrări de deservire și reparație:										
1	Schimb ulei motor (209) 5W30	litri	8							
2	Schimb filtru combustibil	1 buc.	1							
3	Schimbarea lubrifiantului crucilor cardan	1 buc	1							
4	Schimb filtru de aer	1 buc.	1							
5	Schimb filtru salon	1buc.	1							
6	Alimentarea cu Adblue	1 buc	1							
7	Verifivarea tehnică	1buc.	1							
Valoarea estimativă:							0,00	6 500,00		
Lotul nr.XX										

Fiat Ducato MAI 2258 ZFA25000002U49065

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W30	1 buc.	6						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru combustibil	1 buc.	1						
4	Filtru de aer	1 buc.	1						
5	Filtru salon	1buc.	1						
6	Garnitura buşonului de scurgere	1 buc.	1						
7	Lubrifiant LMX 0,3 KG	1 buc.	1						

8	Curățitor	1 buc.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimbul uleiurilor și pieselor	1 buc	1						
Valoarea estimativă:								4 700,00	

Lotul nr.XXI

IVECO Dayly MAI 9486

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 0 W30	litri	8						
2	Filtru ulei	1 buc.	1						
3	Filtru combustibil	1 buc.	1						
4	Filtru de aer	1 buc.	1						
	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Filtru salon	1buc.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimbul uleiurilor și pieselor	1 buc	1						
Valoarea estimativă:								8 500,00	

Lotul nr.XXII

Scania (autospecială de intervenție la incendii)

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 10 W40	literi	40						
2	Filtru ulei ,volvo	1 buc.	1						
3	Filtru ulei ,volvo	1 buc.	1						
4	Filtru combustibil	1 buc.	1						
5	Filtru de aer	1 buc.	1						
6	Filtru combustibil	1 buc.	1						
7	Piuliță fuzetă	4 buc.	4						
8	Suport Motor	2 buc.	2						
9	Filtru salon (cabină)	1buc.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimbul uleiurilor și pieselor	1 buc	1						
Valoarea estimativă:								11 600,00	
								204 190,00	