

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
 ПС Единец 110/35/10кВ

Тип МКП-110М-630-20
 Зав.№
 Дата выпуска 1976
 Дата ввода в эксплуатацию 1978
 Дата последнего кап. ремонта 2017
 Количество отключ.токов к.э 12

Присоединение
 110 ВЛ Михайлень
 инв.№ 4004850

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Технологическая карта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	ТТК 110-01, позиция №1	
2	Вводы	БМВ-110/600 3шт ГТВ II-15-110 /2000 УХЛ-1 3шт	Дата последнего испытания .2023 Необходимо заменить патроны воздушосушителя-3 шт. Заменить масла в гидрозатворе.		
3	Баки		Устранить течь масла по швам сварки и заменить упл. прокладки.		
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить уплотнительные прокладки.		
5	Состояние трансформаторного масла		Проверить качество масла и привести в соответствии согласно требований РЛ 34.45-51.300-97		СТОП СЗФ ВВЭС
6	Контактная система и камеры		Ревизия контактов камер. Проверка переходного сопротивления.		
7	Выключатель		Снятие всех характеристик согласно ТТК 110-01		

Примечание: Перечень составлен отбором карт по существующим типам оборудования в Г.П. 'Moldelectrica' из сборников:

- 1 Типовая технологическая карта 110-01 на капитальный ремонт высоковольтного выключателя МКП-110М-1000/630-20 с приводом ШПЭ-33
- 2 Инструкция по эксплуатации и ремонту масляных выключателей типов МКП-110М и МКП-110МП.