

Serviciile solicitate

Nr. lot		Denumirea serviciului	Unitatea de măsură	cantitatea	Specificația tehnică
1		Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medical (autoclavare, de termodezinfectie, mașină de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiograf)			
1.1	50400000-9	Autoclav-Euroclav 23S , Anul producerii 2007 (3 unități)	Bucată	12	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.2	50400000-9	Mașină de spălat instrumente-Melaclean, Anul producerii 2008-210 (5 unități)	Bucată	12	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne.În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.3	50400000-9	Autoclav- Euroclav 23VS , Anul producerii 2008-2009 (2 unități)	Bucată	12	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.4	50400000-9	Masina pentru impachetarea instrumentariului si textilelor medicale-Melaseal , Anul producerii 2007-2009 (5 unități)	Bucată	12	Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.5	50400000-9	Electrocardiograf BTL08-SD3, Anul producerii 2011 (8 unități)	Bucată	12	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.6	50400000-9	Aparat pentru drenaj limfatic BTL Limphastim 6000 TopLine, Anul producerii 2011 (1 unitate)	Bucată	12	Profilaxia conductelor de aer impreuna cu pompa,programul de lucru (softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.7	50400000-9	Autoclav – HS33, Anul producerii 2014 (1 unitate)	Bucată	12	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.8	50400000-9	Masina pentru termodezinfectie-WD15, Anul producerii 2014 (1 unitate)	Bucată	12	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.9	50400000-9	Masina pentru termodezinfectie-MELAtherm10, Anul producerii 2012 (1 unitate)	Bucată	12	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.10	50400000-9	Autoclav-Cliniklav 25, Anul producerii 2011-2013 (3 unități)	Bucată	12	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.11	50400000-9	Combină model BTL 5816 SLM	Bucată	12	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.12	50400000-9	Combină model BTL-4800 LM2	Bucată	12	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.

1.13	50400000-9	Combină model BTL5000 SWT	Bucată	12	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.14	50400000-9	Combina model BTL 5816 SLM	Bucată	12	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.15	50400000-9	Combină model BTL 4810 S	Bucată	12	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.16	50400000-9	BTL 4000 series	Bucată	12	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.17	50400000-9	Combină model 6000 SWT	Bucată	12	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). in costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.18	50400000-9	Piese de schimb		1	Piesele de schimb vor fi achiziționate in cazul defectării utilajelor, in dependentă de necesitățile reale, in valoare de 40000 lei cu TVA, la contractul încheiat cu ofertantul câștigător.
		Total			

Termenul de prestare:

Prestarea serviciilor se va efectua lunar și la necesitate.

Timpul de intervenție în caz de defecțiune a utilajului până la 1 zi de la solicitarea

Timpul înlăturării defectelor nu va depăși 48 ore DDP - Franco destinație vămuit

Persoana responsabilă

Galina Scacicova