




1. Рабочие чертежи опор и подвесок со
чертеж № 5539 г.
2. Монтажные сборный чертеж № 5541 г. л. 1.
3. Перечень опор и подвесок черт. № 5541 г. л. 2.
4. При монтаже катков опор выдолбить
существенные опоры индивидуально опорный
конструкцию в сторону, прилегающую
тепловому удлинения на величину, рав-
ную 50% тепловое перемещения точки
крепления пр.вд.

На схеме указаны направление и
величины смещения опоры.

1. Перед пайкой заварки в замыкающей стыке пружи-
ны отрегулировать до Ниредварки. Состояние виртуаль-
но.
2. После выполнения холодной растяжки и заварки замыкающей
стык принять вес на временные опоры,
нельзя изоляции.
3. Отрегулировать пружины до НМ.
4. В горячем состоянии приварить Нр.

Нагрузки и моменты на неподвижные опоры в горяч. состоянии							
№	Нагрузки в кг			Моменты в кг			Прим.
	P_x	P_y	P_z	M_x	M_y	M_z	
103							
10	-1241	-1838	-219	8182	750	-7419	
27	-38	-977	-463	1654	-49	7	
36	932	-1429	217	3382	1815	-3374	
41	-493	-332	387	1035	1118	1302	
47	8	-149	-70	-208	183	28	
59	-3	-351	389	216	22	14	
Нагрузки и моменты на неподвижные опоры в холодн. сост.							
10	1260	-1769	233	12024	18630	2029	
27	15	-248	154	816	48	669	
36	-322	378	-119	2303	-354	789	
41	106	-59	-68	1686	-276	160	
47	-2	-14	17	-227	-50	508	
59	0	-230	-39	407	12	34	

НИЖНИЙВОДСКАЯ ТЭЦ
Утверждено в производстве
Директор: *В.И. Сидоркин*
05 МАЯ 1975 1975 г.

		Кушиневохоя 1945-2		5538-7	
Возр. инст.	№ докум.	Подпись инст.	Гр-д. Родн. > 22 кВ/см ²	Возр. инст.	5310 Т
1902	Лиховицкий	ЛХ	Котел №1 турбины №1	Судья инст.	1902
Мощ. сест.	Системный	1914	Аксонометрическая	Техник инст.	1907-1
Пробле.	Зарубин	1914	схема трубопровода	Машин.	1907-1
Питание.	Шереметьев	1904	схемы с расположением	Машин.	1907-1
			аппар.	 МНУЗ СССР МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ СССР ТЕХНИЧЕСКАЯ СЛУЖБА	

Kon. Nach