

**privind achiziționarea serviciilor de deservire tehnică și reparație auto a autoturismelor
ANSP prin procedura de achiziție Cerere a ofertelor de prețuri**

- | Nr. d/o | Cod CPV | Denumirea bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor solicitate | Unitatea de măsură | Cantitatea | Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință | Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte) |
|---------|------------|---|--------------------|------------|---|--|
| 1 | Lotul 1 | ANSP sediul central | | | | 227000 |
| 1.1 | 50100000-6 | Automobilu l Skoda Octavia 1,9 TDI, a.2007 | Bucată | 1 | Schimb ulei motor 5w30 1 serv
Schimb filtru ulei 1 serv
Schimb filtru aer 1 serv
Schimb filtru salon 1 serv
Schimb filtru motorină 1 serv
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv
Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv
Schimb bugii incadescente(set) 1 serv
Schimb lichid frîne 1 serv
Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv
Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv
Reglare unghiurilor de direcție 1 serv
Reparație suporturilor de frînă 1 serv
Schimb burduf planetarei exterioare 1 serv
Schimb burduf planetarei inerioare 1 serv
Schimb set GRM 1 serv
Schimb suport motor (set) 1 serv
Schimb termostat 1 serv
Diagnostica compiuterizată 1 serv.
Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, | |

					pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.2	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb amortizor fata 2 serv Schimb bucă (salen bloc) braț față 2serv Schimb bucă (salen bloc) braț spate 2serv Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 2 serv Diagnostică suspensiei 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.3	50100000-6	Dacia Logan, a.2013(UU1 4SDAG450 218 188) 1142 cm3	Bucată	6	Schimb ulei motor 5w40 6 serv Schimb filtru ulei 6 serv Schimb filtru aer 6 serv Schimb filtru salon 6 serv Schimb filtru benzină 6 serv Schimb set distribuție (GRM) 6 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 48 serv Schimb bugii (set) 6 serv Schimb lichid de frâne 6 serv Vulcanizarea anvelopei R15 48 serv Diagnostică computerizată 6 serv Diagnostică suspensiei 12 serv Schimb suport motor 6 serv Schimb curea amplificator hidraulic 6 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 12 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 6 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.4	50100000-6	Iveco Dealy 35s13 2,8 TD(ZCFC3 5900053839 86)a.2002	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frâne 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb saboți frână spate (set) 1 serv Reparația sistemului de alimentare 2 serv	

					Schimbare cruce cardanică 2 serv Schimbare lacătului de start 1 serv Schimb rulment roată față 2 serv Schimb rulment roată spate 2 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.5	50100000-6	Dacia Logan .a.2010(UU 1KSD20544 1093 14) 1461 cm3	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Schimb bugii incandescente (set) 1 serv Schimb lichid de frîne 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb suport motor 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Schimb bușă stabilizator 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb termostat 1 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 1serv Schimb mecanism de direcție 1 serv. Schimbarea începătorului (traprep) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.6	50100000-6	Chevrolet orlando (KL1YF755 9EK537679) 1796 cm3	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb arc elicoidal față 1 serv Schimb arc elicoidal spate 1 serv Schimb cilindru frînă spate 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv. Schimb oglinda stingă 1 serv	

					Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.7	50100000-6	Fiat Ducato 2,3 TDa.2007(VFICALA8 34137185)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb suport motor(set complet) 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.8	50100000-6	Tractor Foton - 454, a. 2012	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele) 6 ore Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele) 8 ore Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.9	50100000-6	Automobilu l Skoda Octavia 1,8 ARX, a.2005	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor,	

					pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 0	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 1	50100000-6	Nissan Pathfinder YD25 a. 2007 (2 unități)	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 16 serv Schimb bugii (set) 2 serv Schimb lichid răcire 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Diagnostică computerizată 2 serv Schimb turbina aer 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv. Schimb injector (nasos) 2 serv Schimb butuc roată față 2 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 2	50100000-6	Iveco Daily 35 c 15 (2286 cm3 a. 2015)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 12 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 3	50100000-6	Škoda Octavia (1.6 BFQ, a. 2009)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv	

					Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 4	50100000-6	Renault Kangoo (1.9 diesel, a. 2008)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb bugii 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb perii parbriz (serviciul include lucrările și piesele) 1 serv Schimb disc frînă față (serviciul include lucrările și piesele) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcți 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Reparația spidometrului 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 5	50100000-6	Mitsubishi Lancer a. 2010	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frînă față 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor,	

					pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 6	50100000-6	FORD Focus, a. 2007	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 7	50100000-6	Volkswagen transporter, 1.7 cm3, a. 1989	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
1.1 8	50100000-6	Mitsubishi Pajero (a. 2012)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

1.1 9	50100000-6	Renault Kangoo (1.6 benzina a. 2007)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb lacăt spate 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.
1.2 0	50100000-6	Mercedes Benz cdi, a. 2011	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 /185/65 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15 12 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.
1.2 1	50100000-6	Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a. 2016	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.
1.2 2	50100000-6	UAZ-2206, a.1989	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv

					Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb rulment roata din față 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2	Lotul 2	CSP Bălți				45000
2.1	50100000-6	VAZ 2107, BLDS 304	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb rulment roata din față 1 serv Schimb perii parbriz 1 serv Schimb bec fara H 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb glușiteli 1 serv Schimb cilindru frână 1 serv Schimb starter 1 serv Schimb generator 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2.2	50100000-6	VAZ 2107, BLDS 304	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb rulment roata din față 1 serv Schimb perii parbriz 1 serv Schimb bec fara H 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb motor sistemului de încălzire 1 serv Schimb cilindru frână 1 serv Schimb starter 1 serv Schimb generator 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor	

					schimbate.	
2.3	50100000-6	Dacia Dokker, NAV 640	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2.4	50100000-6	VAZ 2124, BLCR 523	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb bec cu 2 contacte 2 serv Schimb perii parbriz 1 serv Schimb bec fara H 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb motor sistemului de încălzire 1 serv Schimb cilindru frână 1 serv Schimb starter 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2.5	50100000-6	Dacia Logan, JYL 372	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2.6	50100000-6	VAZ 2107, GLAZ 009	Bucată	2	Schimb ulei motor 10w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schim lichid răcire 2 serv	

					Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 16 serv Schimb plăcuțe frână față 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb suport sferic 1 serv Schimb fara, becuri 1 serv Schimb carburator 1 serv Schimb cutie de viteză 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
2.7	50100000-600-9	VAZ 21114, FLAK 777	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aier 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizator spate 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
3	Lotul 3	CSP Căușeni				32000
3.1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Reglarea unghiurilor de direcție 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
3.2	50100000-6	VAZ 2107, a.2002	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv	

					Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
3.3	50100000-6	VAZ 2121, a.1990	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb amortizor spate 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
3.4	50100000-6	Şevrolet aveo (1206 cm3) a.2011	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru combustibil 2 serv Schimb lichid răcire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb distribuție (GRM) set 2 serv Schimb plăcuțe frână față 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
3.4	50100000-6	VAZ 21154 (a.2008)	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb amortizor spate 2 serv 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
3.5	50100000-6	Mitsubishi Lancer a. 2010	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv	

					Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4	Lotul 4	CSP Cahul				35000
4.1	50100000-6	IVECO 35s12V (2287 cm3)) a.2004	Bucată	1.00	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 C 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid de frâne 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.2	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1600cm 3)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb parbriz 1 serv Schimb curea generator 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.3	50100000-6	Opel astra 1600, a.2007	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb termostat 1 serv Schimb parbriz 1 serv	

					Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.4	50100000-6	Șevrolet aveo (1206 cm3) a.2011	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.5	50100000-6	Automobilu l Dacia Duster 1598cm3 a.2014	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb arc al amortizatorului 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Schimb parbriz 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
4.6	50100000-6	Dacia Logan , a.2014 (1461 cm3)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb busca brat fata 1 serv Schimb busca brat spate 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb amortizator spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la	

					automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
5	Lotul 5	CSP Hîncești				35000
5.1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1600cm 3)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
5.2	50100000-6	Dacia Logan , a.2014 (1149 cm3)	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb distribuție (GRM) set 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
5.3	50100000-6	VAZ 11174(Lada Kalina) (a., 2009)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Schimb (set) GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

5.4	50100000-6	VAZ 21114, FLAK (a.2008)	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aier 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb GRM (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Schimb amortizator spate 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
5.5	50100000-6	Skoda Octavia (1.6 BFQ, anul 2009)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb GRM (set) 1 serv Deagnostica computerizata 1 serv Schimb ambreaj cu volanta si rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
6	Lotul 6	CSP Comrat				33000
6.1	50100000-6	Dacia Logan , a.2014 (1149 cm3)	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Schimb amortizator față 2 serv Schimb amortizator spate 2 serv Schimb becuri, fara 2 serv Reglare unghiurilor de directie 2 serv Schimb curea generator 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor,	

					pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
6.2	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bucsa(salen bloc) brat fata 1 serv Schimb bucsa(salen bloc) brat spate 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Diagnostică suspensie 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
6.3	50100000-6	Mitsubishi L- 300(a.2004)	Bucată	1	Schimb ulei motor5w 30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb amortizator față 1 serv Schimb amortizator spate 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb fara stinga 1 serv Schimb toba de esapament 1 serv Diagnostică suspensie 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
7	Lotul 7	CSP Ungheni				27000
7.1	50100000-6	Automobil Dacia Sandero, (898 cm 3), anul 2017	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv	

					Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
7.2	50100000-6	VAZ 2121 (a.2002,)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
7.3	50100000-6	Dacia Logan , a.2008 (1390 cm3)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
7.4	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
8	Lotul 8	CSP Soroca				34000
8.1	50100000-6	Dacia Logan , a.2008 (1390 cm3)	Bucată	3	Schimb ulei motor 5w 40 3 serv Schimb filtru ulei 3 serv Schimb filtru aer 3 serv Schimb filtru salon 3 serv Schimb filtru benzină 3 serv	

					Schimb lichid racire 3 serv Schimb bugii incandescente(set) 3 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 3 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 3 serv Schimb set GRM 3 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 24 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 24 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
8.2	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017, (1.5 B)	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	
8.3	50100000-6	VAZ 2170 (a., 2005)	Bucată	1	Schimb ulei motor 10w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb distributie GRM set 1 serv Schimb perii parbriz 1 serv Schimb bec fata H 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16/205/75 8 serv Vulcanizarea anvelopei 16/205/75 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	
9	Lotul 9	CSP Edineț				37500
9.1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv	

					Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	
9.2	50100000-6	Dacia Logan , a.2014 (1149 cm3)	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv Reglare unghiurilor de directie 2 serv Schimb set GRM 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
9.3	50100000-6	Automobil Dacia Duster 1598cm3 a.2013	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid racire 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb distribuție (GRM) set 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate 1 serv Schimb parbriz 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
10	Lotul 10	CSP Orhei				30500
10. 1	50100000-6	Dacia Dokker, a.2017	Bucată	1	Schimb ulei motor 5w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Reglare unghiurilor de directie 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb amortizatoar spate 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 8 serv	

					Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	
10. 2	50100000-6	VAZ 21144 (a.2008,)	Bucată	1.00	Schimb ulei motor 10w 40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb amortizatoar spate 1 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate(set) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16/205/75 8 serv Vulcanizarea anvelopei R 16/205/75 8 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.schimbate.	
10. 3	50100000-6	Automobil Dacia Duster 1598cm3 a.2013	Bucată	2	Schimb ulei motor 5w 40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb lichid racire 2 serv Schimb bugii incandescente(set) 2 serv Schimb distribuție (GRM) set 2 serv Schimb plăcuțe frână față(set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65 16 serv Vulcanizarea anvelopei R15/185/65 16 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Valoarea estimativă totală						536000

9. În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):

1) Pentru un singur lot;

2) Pentru mai multe loturi;

3) Pentru toate loturile;

4) Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant _____.

10. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: nu se admite

(indicați se admite sau nu se admite)

11. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: Pe parcursul anului 2021, la necesitate.

12. Termenul de valabilitate a contractului: 31.12.2021

13. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu

(indicați da sau nu)

14. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu se aplica

15. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (DUAЕ, documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	DUAЕ	Original sau copie - confirmat prin semnătura electronica a participantului;	Obligativiu
2.	Oferta	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform formularului F 3.1);	Obligativiu
3.	Specificație tehnică	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform formularul F 4.2);	Obligativiu
4.	Specificație de preț	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului (conform formularul F4.1);	Obligativiu
5.	Rechizite bancare și juridice	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului;	*Obligativiu
6.	Lista fondatorilor	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului;	Obligativiu
7.	Certificate de calitate / conformitate la piesele și lubrifiantii folosiți (după caz).	Original - confirmat prin semnătura electronica a participantului;	*Obligativiu
8.	Nota	Prestatorul va întocmi actul de defectare și actul de primire predare a automobilului în prezența reprezentantului ANSP; Înlocuirea pieselor defectate se va efectua numai cu acordul Beneficiarului și în termenii stabiliți de către ambele părți; Defectele apărute după întocmirea actului de primire predare, în timpul aflării automobilului la autoservice, vor fi înlăturate gratis de către Prestator; După finisarea lucrărilor efectuate automobilul se va preda Beneficiarului în stare curată și funcțională.	Obligativiu

***În cazul în care ANSP va solicita prezentarea anumitor documente justificative, operatorul economic este obligat să le prezinte în termen de 3 zile, conform prevederilor DUAЕ și cadrului normativ în vigoare.**

În cazul în care documentele ofertelor încărcate în sistemul MTender nu vor fi semnate cu semnătură electronică, ofertele vor fi respinse, potrivit cadrului normativ în vigoare. Semnătura electronică va fi aplicată de către conducătorul operatorului economic sau altă persoană împuternicită de acesta.

16. Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz nu se aplică

17. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu se aplică

18. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu se aplică

19. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: la cel mai mic preț pe fiecare lot în parte și corespunderea specificațiilor tehnice solicitate

20. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Ponderea%
---------	----------------------------------	-----------

	<u>nu se aplică</u>	
--	---------------------	--

21. Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: [ora exactă]/ indicată în SIA RSAP.
- pe: [data]/ indicată în SIA RSAP.

22. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele sau cererile de participare vor fi depuse electronic prin intermediul SIA RSAP

23. Termenul de valabilitate a ofertelor: 60 zile

24. Locul deschiderii ofertelor: indicată în SIA RSAP.
(SIA RSAP sau adresa deschiderii)

Ofertele întârziate vor fi respinse.

25. Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: *Ofertanții sau reprezentanții acestora au dreptul să participe la deschiderea ofertelor, cu excepția cazului când ofertele au fost depuse prin SIA "RSAP".*

26. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: Limba de Stat

27. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu se aplică
(se specifică denumirea proiectului și/sau programului)

28. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

29. Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul): Nu se aplică

30. În cazul achizițiilor periodice, calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare: Nu se aplică

31. Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț: _____

32. Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare: _____

33. În cadrul procedurii de achiziție publică se va utiliza/accepta:

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta
sistemul de comenzi electronice	Nu se acceptă
facturarea electronică	accepta
plățile electronice	accepta

34. Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu
(se specifică da sau nu)

35. Alte informații relevante: _____

Conducătorul grupului de lucru: _____

[Signature]



Yasile Gustiuc
L.S.