

## LOT 1 (ANSPP și CSP Chișinău, CSP Hîncești)

ANEXA Nr. 1

CSP Chișinău			
Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a.2007		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aer		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru motorină		serv	1
Demonolare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
Schimb bugii incandescente(set)		serv	1
Schimb lichid frâne		serv	1
Schimb plăcuțe frâna față (set)		serv	1
Schimb plăcuțe frâna spate (set)		serv	1
Reglare unghiurilor de direcție		serv	1
Reparație suporturilor de frâmă		serv	1
Schimb burduri planetarei exterioare		serv	1
Schimb burduri planetarei interioare		serv	1
Schimb set GRM		serv	1
Schimb suport motor (set)		serv	1
Schimb termostat		serv	1
Diagnostica computerizată		serv	1
<b>Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aer		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzina		serv	1
Schimb amortizor fata		serv	1

Schimb bucșă (salen bloc) braț față		serv	1
Schimb bucșă (salen bloc) braț spate		serv	1
Reglarea unghiurilor de direcție		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		serv	8
Schimb plăcuțe frîmă față (set)		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă spate (set)		serv	1
Schimb amortizor spate		serv	1
Diagnostica suspensiei		serv	1
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
<b>Dacia Logan , a.2013(UU14SDAG450218 188) 1142 cm<sup>3</sup></b>		Bucată	6
Schimb ulei motor 5w40		serv	6
Schimb filtru ulei		serv	6
Schimb filtru aer		serv	6
Schimb filtru salon		serv	6
Schimb filtru benzina		serv	6
Schimb set distribuție (GRM)		serv	6
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15		serv	48
Schimb bugii (set)		serv	6
Schimb lichid de frîne		serv	6
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	48
Diagnostica computerizată		serv	6
Diagnostica suspensiei		serv	12
Schimb suport motor		serv	6
Schimb curea amplificator hidraulic		serv	6
Schimb plăcuțe frîmă față (set)		serv	12
Schimb plăcuțe frîmă spate (set)		serv	6
<b>Dacia Logan ,a.2010(UU1KSD205441093 14) 1461 cm<sup>3</sup></b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w40		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aer		serv	1

Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru combustibil		serv	1
Schimb set distribuție (GRM)		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15		serv	8
Schimb bugii incandescente (set)		serv	1
Schimb lichid de frâne 2 serv		serv	1
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
Diagnostica compiuierizată		serv	1
Diagnostica suspensiei		serv	1
Schimb suport motor		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă față (set)		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă spate (set)		serv	1
Schimb bucsă stabilizator		serv	1
Reglare unghiurilor de direcție		serv	1
Schimb termostat		serv	1
Schimb bucsă (salen bloc) braț față		serv	1
Schimb bucsă (salen bloc) braț spate		serv	1
Schimb mecanism de direcție (rulevai reyka)		serv	1
Schimb areaj		serv.	1
<b>Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm<sup>3</sup></b>		Buc.	1
Schimb ulei motor 5w30		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzină		serv	1
Schimb set distribuție (GRM)		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă față (set)		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă spate (set)		serv	1
Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi)		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15		serv	8

(S)

Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
Reglare unghiurilor de direcție		serv	1
Diagnostica computerizată		serv	1
Diagnostica suspensiei		serv	1
Reparația sistemului de încălzire a salonului		serv	1
Schimb bucșă (salen bloc) brat față		serv	1
Schimb arc elicoidal față		serv	1
Schimb arc elicoidal spate		serv	1
Schimb cilindru frână spate		serv	1
Schimb amortizor spate		serv	1
Schimb oglinda stingă		serv.	1
<b>Tractor Foton - 454, a. 2012</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30(M/B 229.51)		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru motorină		serv	1
Schimb plăcuțe frână față (set)		serv	1
Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele)		ore	6
Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele)		ore	8
<b>Dacia Duster, HCH-497</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
<b>Dacia Logan, WVI-419</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		Bucată	1
<b>Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)</b>		serv	1
Schimb ulei motor 5w30		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1

Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzina		serv	1
Schimb lichid răcire		serv	1
Schimb set GRM		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
<b>ANSPI, sediul central</b>			
<b>FORD Focus, a. 2007</b>			
Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)		Bucată	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzina		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
Schimb bugii incandescente(set)		serv	1
Schimb set distribuție (GRM)		serv	1
Diagnostica compiuterizată		serv	1
Schimb plăcuțe frână față (set)		serv	1
Schimb lichid răcire		serv	1
Schimb plăcuțe frână față		serv	1
Schimb plăcuțe frână spate (set)		serv	1
<b>Nissan Pathfinder YD25 a. 2007</b>			
Schimb ulei motor 5w40		Bucată	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru motorină		serv	1
Schimb set distribuție (GRM)		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15		serv	8

Schimb bugii (set)			serv	1
Schimb lichid răcire			serv	1
Vulcanizarea anvelopei R15			serv	8
Reparația filtrului de particule (sajemiy filtr, catalizator)			serv	1
Reparația ambreajului			serv	1
Diagnostica compiuterizată			serv	1
Schimb turbina aer			serv	1
Schimb plăcuțe frînă față (set)			serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)			serv	1
Schimb injector (nasos)			serv	1
Schimb butuc roată față			serv	1
<b>Volkswagen transporter, 1.7 cm3, a. 1989</b>			Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)			serv	1
Schimb filtru ulei			serv	1
Schimb filtru aier			serv	1
Schimb filtru salon			serv	1
Schimb filtru motorină			serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15			serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15			serv	8
Schimb bugii incandescente(set)			serv	1
Schimb set distribuție (GRM)			serv	1
Diagnostica compiuterizată			serv	1
Schimb plăcuțe frînă față (set)			serv	1
Schimb lichid răcire			serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)			serv	1
<b>Renault Kangoo (1.6 benzina a. 2007)</b>			Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)			serv	1
Schimb filtru ulei			serv	1
Schimb filtru aier			serv	1
Schimb filtru salon			serv	1



Schimb set distribuție (GRM)		serv	1
Diagnostică compiuterizată		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă față (set)		serv	1
Schimb lichid râcire		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă față		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă spate (set)		serv	1
<b>UAZ-3962, a.1989</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 10w40		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzină		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
Schimb bugii incandescente(set)		serv	1
Schimb set distribuție (GRM)		serv	1
Schimb ruiment roata din față		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă față		serv	1
Schimb plăcuțe frîmă spate (set)		serv	1
<b>Fiat Ducato 2,3 TD a 2007(VFICALA 834137185)</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru motorină		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
Schimb bugii incandescente(set)		serv	1
Schimb set distribuție (GRM)		serv	1
Schimb suport motor(set complet)		serv	1

Diagnostica suspensiei 2 serv		serv	1
Diagnostica computerizată		serv	1
Schimb plăcuțe frână față (set)		serv	1
Schimb plăcuțe frână spate (set)		serv	1
<b>IVECO refrigeratator</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aer		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru motorină		serv	1
Schimb lichid răcire		serv	1
Schimb set GRM		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 /185/65		serv	12
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	12
<b>Dacia Duster, IAJ-601, IAJ-604</b>		Bucată	2
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	16
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	16
<b>Dacia Sandero, TVD-612, TVD-637</b>		Bucată	2
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	16
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	16
<b>FORD Tranxit refrigeratator, RWN-017, RWN-026</b>		Bucată	2
Schimb ulei motor 5w30		serv	2
Schimb filtru ulei		serv	2
Schimb filtru aer		serv	2
Schimb filtru salon		serv	2
Schimb filtru motorină		serv	2
Schimb lichid răcire		serv	2
Schimb set GRM		serv	2
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 /185/65		serv	24
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	24

Schimb plăcuțe frînă față		serv	2
Schimb plăcuțe frînă spate (set)		serv	2
<b>Renault Tracs, HMK-293</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru motorină		serv	1

### CSP Hîncești

<b>Dacia DOKKER , a.2017 SBB-343 (CSP HÎNCEȘTI)</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w40		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzинă		serv	1
Schim lichid răcire		serv	1
Schimb bugii incandescente(set)		serv	1
Schimb plăcuțe frînă față		serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)		serv.	1
Schimb set GRM		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
<b>Dacia Logan (1149 cm33) , a.2014 (HN BC-832), CM AN 708, a.2014 (CSP HÎNCEȘTI)</b>		Bucată	2
Schimb ulei motor 5w40		serv	2
Schimb filtru ulei		serv	2
Schimb filtru aier		serv	2
Schimb filtru salon		serv	2
Schimb filtru benzинă		serv	2
Schim lichid răcire		serv	2
Schimb bugii incandescente(set)		serv	2

Schimb plăcuțe frînă față		serv	2
Schimb plăcuțe frînă spate (set)		serv.	2
Schimb set GRM		serv	2
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		serv	16
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	16
<b>VАЗ 21114, a. 2008 (CSP HÎNCEȘTI)</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w40		serv.	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aer		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzинă		serv	1
Schim lichid răcire		serv	1
Schimb bujii incandescente(set) 1 serv		serv	1
Schimb plăcuțe frînă față		serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)		serv.	1
Schimb set GRM 1 serv		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
<b>Dacia Logan, HCH-485 (CSP HÎNCEȘTI)</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
<b>Dacia Sandero, TVD-654 (CSP HÎNCEȘTI)</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
<b>Dacia Duster, WVI-393 (CSP HÎNCEȘTI)</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
<b>Şkoda Octavia (1.6 BFQ, a. 2009) COL-589 (CSP HÎNCEȘTI)</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1

*C. M*

Schimb filtru aer		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzina		serv	1
Demontare-montare-ballansare,instalare la automobil roată R 15		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
Schimb bugii incandescente(set)		serv	1
Schimb lichid frâne 1 serv		serv	1
Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv		serv	1
Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv		serv	1
Reglare unghiurilor de direcție 1 serv		serv	1
Schimb lichid răcire		serv	1
Schimb becuri		serv	1
Schimb demaror		serv.	1
Schimb set GRM 1 serv		serv	1
Diagnostica compointerizată		serv	1
Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate		serv	1

*O. M*

**TOTAL ANSP, CSP CHIŞINĂU, CSP HÎNCEȘTI 302 000 LEI CU  
TVA (251 666,66 FĂRĂ TVA)**

## LOT 2, CSP Bălți

VAZ 2107, BL BZ 079	Bucată	1
Schimb ulei motor 10w40	serv	1
Schimb filtru ulei	serv	1
Schimb filtru aer	serv	1
Schimb filtru salon	serv	1
Schimb filtru benzинă	serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8
Schimb bujii incandescente(set)	serv	1
Schimb set distribuție (GRM)	serv	1
Schimb rulment roata din față	serv	1
Schimb perii parbriz	serv	1
Schimb bec fara H	serv	1
Schimb plăcuțe frîmă față	serv	1
Schimb glușiteli	serv	1
Schimb cilindru frîmă	serv	1
Schimb starter	serv	1
Schimb generator	serv	1
Schimb plăcuțe frîmă spate (set)	serv	1
<b>Dacia Logan, HCH-484</b>	Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8
<b>Dacia Sandero, TVD-597, TVD-610, TVD-576</b>	Bucată	3
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	24
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	24
<b>Dacia Duster, HCH-420</b>	Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8

Vulcanizarea anvelopei R16	Serv	8
<b>VАЗ 2121, a.2004, BL CK-600</b>	Bucată	1
Schimb ulei motor 10w40	Serv	1
Schimb filtru ulei	Serv	1
Schimb filtru aer	Serv	1
Schimb filtru salon	Serv	1
Schimb filtru benzинă	Serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	Serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16	Serv	8
Schimb amortizor spate 2 serv	Serv	1
Schimb bugii incandescente(set)	Serv	1
Schimb plăcuțe frînă față	Serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)	Serv	1
<b>VАЗ 2107, BLDS 304</b>	Bucată	1
Schimb ulei motor 10w40	Serv	1
Schimb filtru ulei	Serv	1
Schimb filtru aer	Serv	1
Schimb filtru salon	Serv	1
Schimb filtru benzинă	Serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	Serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16	Serv	8
Schimb bugii incandescente(set)	Serv	1
Schimb set distribuție (GRM)	Serv	1
Schimb ruiment roata din față	Serv	1
Schimb perii parbriz	Serv	1
Schimb bec fara H	Serv	1
Schimb plăcuțe frînă față	Serv	1
Schimb motor sistemului de încălzire 1 serv	Serv	1
Schimb cilindru frînă	Serv	1
Schimb starter	Serv	1
Schimb generator	Serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)	Serv	1

<b>Dacia Dokker, NAV 640</b>		<b>Bucată</b>	<b>1</b>
Schimb ulei motor 5w40	serv	1	
Schimb filtru ulei	serv	1	
Schimb filtru aer	serv	1	
Schimb filtru salon	serv	1	
Schimb filtru benzинă	serv	1	
Schim lichid răcire	serv	1	
Schimb set GRM	serv	1	
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65	serv	8	
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	
<b>Dacia Logan, JYL 372</b>		<b>Bucată</b>	<b>1</b>
Schimb ulei motor 5w30	serv	1	
Schimb filtru ulei	serv	1	
Schimb filtru aer	serv	1	
Schimb filtru salon	serv	1	
Schimb filtru benzинă	serv	1	
Schim lichid răcire	serv	1	
Schimb set GRM	serv	1	
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65	serv	8	
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	
<b>VAZ 2107, GLAH 009</b>		<b>Bucată</b>	<b>1</b>
Schimb ulei motor 10w40	serv	1	
Schimb filtru ulei	serv	1	
Schimb filtru aer	serv	1	
Schimb filtru salon	serv	1	
Schimb filtru benzинă	serv	1	
Schim lichid răcire	serv	1	
Schimb set GRM	serv	1	
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv	serv	1	
Schimb plăcuțe frînă față	serv	1	
Schimb plăcuțe frînă spate (set)	serv	1	
Schimb suport sferic	serv	1	

*CY*

Schimb fara, becuri			serv	1
Schimb carburator			serv	1
Schimb cutie de viteza			serv	1
Vulcanizarea anvelopei R15			serv	8
<b>VАЗ 21114, FLAK 777</b>			<b>Bucată</b>	<b>1</b>
Schimb ulei motor 10w40			serv	1
Schimb filtru ulei			serv	1
Schimb filtru aer			serv	1
Schimb filtru salon			serv	1
Schimb filtru benzina			serv	1
Schim lichid răcire			serv	1
Schimb set GRM			serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65			serv	8
Schimb plăcuțe frîmă față			serv	1
Schimb plăcuțe frîmă spate (set)			serv	1
Schimb amortizator spate			serv	2
Vulcanizarea anvelopei R15			serv	8

*(a)*

**TOTAL CSP Bălti 55 000 lei (45 930 fără TVA)**

### LOT 3 CSP CAHUL

	<b>Iveco Daily 35s12 2,287 TD a.2004 CH AR-548</b>	
Schimb ulei motor 5w30(M/B 229.51) 2	Bucată 1	
Schimb filtru ulei 2 serv	serv 1	
Schimb filtru aiер 2 serv	serv 1	
Schimb filtru salon 2 serv	serv 1	
Schimb filtru motorină 2 serv	serv 1	
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	serv 8	
Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 4 serv	serv 8	
Schimb bugii incadescente(set) 1 serv	serv 1	
Schimb lichid frâne 1 serv	serv 1	
<b>Automobil Dacia Dokker, (1600 cm3), a.2017 THY-943</b>	Bucată 1	
Schimb ulei motor 5w40 2 serv	serv 1	
Schimb filtru ulei 2 serv	serv 1	
Schimb filtru aiер 2 serv	serv 1	
Schimb filtru salon 2 serv	serv 1	
Schimb filtru benzинă 2 serv	serv 1	
Schim lichid răcire	serv 1	
Schimb set GRM 1 serv	serv 1	
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv. 1	
Schimb parbriz	serv 1	
Schimb curea generator	serv. 1	
Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv. 1	
Schimb bugii incadescente(set) 1 serv	serv. 1	
Schimb lichid frâne 1 serv	serv 1	
<b>Opel Astra (1600cm3), a.2007 KAI-366</b>	Bucată 1	
Schimb ulei motor 5w40	serv 1	
Schimb filtru ulei	serv 1	



Schimb plăcuțe frînă față			serv	1
Schimb amortizator față			serv.	1
schimb amortizator spate			serv.	1
Schimb parbriz			serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)			serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65			serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15			serv	8
<b>Dacia Logan, WVI-378</b>			Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16			serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16			serv	8
<b>Dacia Sandero, TVD-663</b>			Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16			serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16			serv	8
<b>Dacia Duster, WVI-437</b>			Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16			serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16			serv	8
<b>Automobil Dacia Logan, (1461 cm<sup>3</sup>), a.2014 TR AM-524</b>			Bucată	1
Schimb ulei motor 5w40			serv	1
Schimb filtru ulei			serv	1
Schimb filtru aer			serv	1
Schimb filtru salon			serv	1
Schimb filtru benzинă			serv	1
Schim lichid răcire			serv	1
Schimb bugii incandescente(set)			serv	1
Schimb set GRM			serv	1
Schimb bucășă braț față			serv.	1
Schimb bucășă braț spate			serv.	1
Schimb plăcuțe frînă față			serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)			serv.	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65	8	serv	8	
Vulcanizarea anvelopei R15			serv	8

*Căruț*  
TOTAL, Cahul 42 000 lei (35 100 fără TVA)

## LOT 4 CSP UNGHENI

<b>Automobil Dacia Sandero, (898 cm3), a.2017 ITIE-322</b>			
Schimb ulei motor 5w40	Bucată serv	1	
Schimb filtru ulei	Bucată serv	1	
Schimb filtru aier	Bucată serv	1	
Schimb filtru salon	Bucată serv	1	
Schimb filtru benzina	Bucată serv	1	
Schim lichid răcire	Bucată serv	1	
Schimb bugii incandescente(set)	Bucată serv	1	
Schimb plăcuțe frână față	Bucată serv	1	
Schimb plăcuțe frână spate (set)	Bucată serv	1	
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65	Bucată serv	8	
Vulcanizarea anvelopei R15	Bucată serv	8	
<b>Dacia Logan, HCH-485</b>			
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	Bucată serv	1	
Vulcanizarea anvelopei R16	Bucată serv	8	
<b>Dacia Sandero, IVD-654</b>			
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	Bucată serv	8	
Vulcanizarea anvelopei R16	Bucată serv	8	
<b>Dacia Duster, WVI-393</b>			
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	Bucată serv	8	
Vulcanizarea anvelopei R16	Bucată serv	8	
<b>Dacia Logan, a.2008, (1390 cm3) CL AK 818</b>			
Schimb ulei motor 5w40	Bucată serv	1	
Schimb filtru ulei	Bucată serv	1	
Schimb filtru aier	Bucată serv	1	



Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzинă		serv	1
Schim lichid răcire		serv	1
Schimb bugii incandescente(set)		serv	1
Schimb plăcuțe frînă față		serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)		serv.	1
Schimb set GRM		serv	• 1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8
<b>Dacia DOKKER , a.2017 ITE-353</b>		Bucătă	1
Schimb ulei motor 5w40		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aer		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzинă		serv	1
Schim lichid răcire		serv	1
Schimb bugii incandescente(set)		serv	1
Schimb plăcuțe frînă față		serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)		serv.	1
Schimb set GRM		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8

**TOTAL CSP Ungheni 35 000 lei (29 270 fără TVA)**

## LOT 5 CSP SOROCĂ

<b>Dacia Logan, a.2008, A. 2013, A. 2014 (1390 cm<sup>3</sup>)</b>		Bucată	3
Schimb ulei motor 5w40		serv	3
Schimb filtru ulei		serv	3
Schimb filtru aier		serv	3
Schimb filtru salon		serv	3
Schimb filtru benzina		serv	3
Schim lichid răcire		serv	3
Schimb bugii incadescente(set)		serv	3
Schimb plăcuțe frână față		serv	3
Schimb plăcuțe frână spate (set)		serv.	3
Schimb set GRM 1		serv	3
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		serv	24
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	24
<b>Dacia Logan, WV1-417</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
<b>Dacia Sandero, TVD-665</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
<b>Dacia Duster, HCH-469</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		serv	8
<b>Dacia DOKKER , a.2017</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w40		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1



Schimb filtru aier		Serv	1
Schimb filtru salon		Serv	1
Schimb filtru benzina		Serv	1
Schim lichid răcire		Serv	1
Schimb bugii incandescente(set)		Serv	1
Schimb plăcuțe frînă față		Serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)		Serv.	1
Schimb set GRM		Serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		Serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		Serv	8
<b>GAZ-27527504</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 10w40		Serv	1
Schimb filtru ulei		Serv	1
Schimb filtru aier		Serv	1
Schimb filtru salon		Serv	1
Schimb filtru benzina		Serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		Serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		Serv	8
Schimb bugii incandescente(set)		Serv	1
Schimb distribuție GRM		Serv	1
Schimb perii parbriz		Serv	1
Schimb bec fara H		Serv	1
Schimb plăcuțe frînă față		Serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set)		Serv	1

**TOTAL CSP Soroca 40 000.00 (33 450 fără TVA)**

## LOT 6 CSP COMRAT

<b>Dacia Logan (1149 cm33) , a.2014 GE BH-414, GE BH -129</b>	Bucată	2
Schimb ulei motor 5w40	serv	2
Schimb filtru ulei	serv	2
Schimb filtru aer	serv	2
Schimb filtru salon	serv	2
Schimb filtru benzina	serv	2
Schim lichid răcire	serv	2
Schimb bugii incandescente (set)	serv	2
Schimb plăcuțe frână față	serv	2
Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv.	2
Schimb amortizator față	serv.	2
Schimb amortizator spate	serv.	2
Schim becuri, fara	serv.	2
Reglarea unghiurilor de direcție	serv	2
Schimb curea generator	serv	2
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65	serv	16
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	16
<b>Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B) OYK-364</b>	Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30	serv	1
Schimb filtru ulei	serv	1
Schimb filtru aer	serv	1
Schimb filtru salon	serv	1

*Cosma*

---

Schimb filtru benziniā		Serv	1
Schimb amortizor fata		Serv	1
Schimb bucsă (salen bloc) braț față		Serv	1
Schimb bucsă (salen bloc) braț spate		Serv	1
Reglarea unghiurilor de direcție		Serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65		Serv	8
Schimb plăcuțe frină față (set) 1 serv		• Serv	1
Schimb plăcuțe frină spate (set) 1 serv		Serv	1
Schimb amortizor spate		Serv	1
Diagnostica suspensiei		Serv	1
Vulcanizarea anvelopei R15		Serv	8
<b>Dacia Logan, HCH-499</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		Serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		Serv	8
<b>Dacia Sandero, TVD-622</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		Serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		Serv	8
<b>Dacia Duster, HCH-503</b>		Bucată	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16		Serv	8
Vulcanizarea anvelopei R16		Serv	8
<b>Mitsubishi L-300. GE AZ-095</b>		Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30		Serv	1
Schimb filtru ulei		Serv	1
Schimb filtru aer		Serv	1
Schimb filtru salon		Serv	1
Schimb filtru combustibil		Serv	1
Schimb amortizor fata		Serv	1
Reglarea unghiurilor de direcție		Serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 servv		Serv	8
Schimb plăcuțe frină față (set) 1 serv		Serv	1

Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv		serv	1
Schimb amortizor spate		serv	1
Schimb fara stîngă		serv.	1
Schimb toba de eșapament		serv.	1
Reparația mecanism de direcție (rulevăia reykă)		serv	1
Diagnostica suspensiei		serv	1
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8

**TOTAL CSP Comrat 40 000 lei (33 450 fără TVA)**

## LOT 7 CSP EDINET

ANEXA NR 7

		Bucată	
Dacia DOKKER , a.2017 RCM-993, BBM-130	Schimb ulei motor 5w40 2 serv	serv	2
	Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2
	Schimb filtru aier 2 serv	serv	2
	Schimb filtru salon 2 serv	serv	2
	Schimb filtru benzинă 2 serv	serv	2
	Schim lichid răcire	serv	2
	Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	serv	2
	Schimb plăcuțe frână față	serv	2
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv.	2
	Schimb set GRM	serv	2
	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 servv	serv	16
	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	16
Dacia Logan, WVI-438		Bucată	1
	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8
	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8
Dacia Sandero, TVD-602		Bucată	1
	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8
	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8
Dacia Duster, IAJ-607		Bucată	1
	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8
	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8
Dacia Logan (1149 cm33) , a.2014, DN AM-227, a. 2016 DDH-464		Bucată	2

Schimb ulei motor 5w40 2 serv		serv	2
Schimb filtru ulei 2 serv		serv	2
Schimb filtru aier 2 serv		serv	2
Schimb filtru salon 2 serv		serv	2
Schimb filtru benzină 2 serv		serv	2
Schimb lichid răcire		serv	2
Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		serv	2
Schimb plăcuțe frână față		serv	2
Schimb plăcuțe frână spate (set)		serv.	2
Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv		serv	2
Reparația entrieroiului (stupiță, 2016, DDH-464)		serv	1
Schimbarea ruhmentului din spate (podșipnik, 2016, DDH-464)		serv	1
Reparația la pompa hidraulică (DN AM-227)		serv	1
Schimb set GRM		serv	2
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 servv		serv	16
Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv.		serv	16
<b>Automobil dacia DUSTER, (1598 cm<sup>3</sup>), a.2013</b>	Bucată	1	
Schimb ulei motor 5w40		serv	1
Schimb filtru ulei		serv	1
Schimb filtru aier		serv	1
Schimb filtru salon		serv	1
Schimb filtru benzină		serv	1
Schimb lichid răcire		serv	1
Schimb bugii incandescente(set) 1 serv		serv	1
Schimb set GRM		serv	1
Schimb plăcuțe frână față		serv	1
Schimb parbriz		serv	1
Schimb plăcuțe frână spate (set)		serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 servv		serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15		serv	8

*(C.M.)*

**TOTAL CSP Edineț 45 000 lei (37 600 fără TVA)**

✓

## LOT 8 CSP CĂUȘENI

	Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Bucată	1
Schimb ulei motor 5w30	serv	1	
Schimb filtru ulei	serv	1	
Schimb filtru aer	serv	1	
Schimb filtru salon	serv	1	
Schimb filtru benzинă	serv	1	
Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1	
Schimb set GRM	serv	1	
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 servv	serv	8	
Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv	serv	1	
Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv	serv	1	
Schimb amortizor spate	serv	1	
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	
<b>VАЗ 2121, a.1990</b>	Bucată	1	
Schimb ulei motor 10w40	serv	1	
Schimb filtru ulei	serv	1	
Schimb filtru aer	serv	1	
Schimb filtru salon	serv	1	
Schimb filtru benzинă	serv	1	
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8	
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	
Schimb amortizor spate 2 serv	serv	1	
Schimb bugii incadrescente(set)	serv	1	
Schimb plăcuțe frînă față	serv	1	
Schimb plăcuțe frînă spate (set)	serv	1	

**Dacia Logan, WVI-431**

Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	Bucată serv	1 8
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8
<b>Dacia Sandero, TVD-642, TVD-608</b>	Bucată serv	2 8
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	Bucată serv	2 16
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	16
<b>Dacia Duster, BYF-603</b>	Bucată serv	1 1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	Bucată serv	1 8
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8
<b>Automobil Ševrolet aveo (1206 cm<sup>3</sup>), a.2011</b>	Bucată serv	2 8
Schimb ulei motor 5w40 2 serv	serv	2
Schimb filtru ulei 2 serv	serv	2
Schimb filtru aier 2 serv	serv	2
Schimb filtru salon 2 serv	serv	2
Schimb filtru combustibil 2 serv	serv	2
Schim lichid răcire	serv	2
Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	serv	2
Schimb set GRM	serv	2
Schimb plăcuțe frînă față	serv	2
Schimb plăcuțe frînă spate (set)	serv	2
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv	serv	16
Vulcanizarea anvelopei R15 4 serv.	serv	16
<b>Mitsubishi Lancer a. 2010</b>	Bucată serv	1 1
Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51)	serv	1
Schimb filtru ulei	serv	1
Schimb filtru aier	serv	1
Schimb filtru salon	serv	1
Schimb filtru benzina	serv	1
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv	serv	8
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8

*Călu*

Schimb bugii incandescente(set) 1 serv				serv	1
Schimb set GRM				serv	1
Diagnostică computerizată 1 serv				serv	1
Schimb plăcuțe frînă față (set)				serv	1
Schimb lichid răcire				serv	1
Schimb plăcuțe frînă față				serv	1
Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv.				serv	1

**TOTAL CSP Căușeni 42 000 lei (35 100 fără TVA)**

## LOT 9 CSP ORHEI

	<b>Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)</b>			
	Schimb ulei motor 5w30	Bucată	1	
	Schimb filtru ulei	serv	1	
	Schimb filtru aier	serv	1	
	Schimb filtru salon	serv	1	
	Schimb filtru benzинă	serv	1	
	Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1	
	Schimb set GRM	serv	1	
	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15/185/65	serv	8	
	Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv	serv	1	
	Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv	serv	1	
	Schimb amortizor spate	serv	1	
	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	
	<b>Dacia Logan, WVI-411</b>	Bucată	1	
	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8	
	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	
	<b>Dacia Sandero, TVD-618, TVD-657</b>	Bucată	2	
	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	16	
	Schimb parbriz	serv	1	
	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	16	
	<b>Dacia Duster, HCH-490</b>	Bucată	1	
	Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8	
	Vulcanizarea anvelopei R16	serv	8	
	<b>Dacia Logan, a.2013, RZ AJ-907</b>	Bucată	1	
	Schimb ulei motor 5w40	serv	1	
	Schimb filtru ulei	serv	1	
	Schimb filtru aier	serv	1	
	Schimb filtru salon	serv	1	
	Schimb filtru benzинă	serv	1	
	Schim lichid răcire	serv	1	

**TOTAL CSP Orhei 32 000 lei (26 800 fără TVA)**