

Утверждаю:

Главный инженер СФ ВВЭС
Пачу И.В.
" " 2023г.

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
ПС Унгень 110/35/10 кВ

Присоединение 110ВЛ-
Болдурешть
Инв.№ 4004888

Тип МКП-110-3,5
Зав.№ 8855

Дата выпуска 01.01.1973

Дата ввода в эксплуатацию 01.12.1973

Дата последнего кап. ремонта 08.2020

Количество отключ.токов к.з-5

| № | Наименование узла | Тип | Техническое состояние до ремонта | Примечание |
|---|-----------------------------------|---|--|------------|
| 1 | Привод | ШПЭ-33 | Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей. | |
| 2 | Вводы | ГКВ III-60- 126/2000 У1 - 3шт; БМВУ- 110/1000 У1 3 шт. | Дата последнего испытания 25.07.2022. Необходимо заменить патроны воздушосушителя-3 шт. | |
| 3 | Баки | | Устранить течь масла по швам сварки и заменить упл. прокладки. | |
| 4 | Запорная арматура | | Выполнить ремонт и заменить упл. прокладки. | |
| 5 | Состояние трансформаторного масла | | Масло в баке соответствует требованием ГОСТ-а. | |

Начальник службы подстанций СФ ВВЭС

Начальник службы ИЗП СФ ВВЭС

Начальник ЦСП

С.Ф Накай

С.В Долгий

В.Н Бытка