

Specificația Tehnică

Denumirea : Servicii de reparație a mijloacelor de transport auto										
Nr. d/o	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Unitate a de măsură	Cantitatea/ volumul (um)	Preț unitar (fara TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma cu TVA	Suma fara TVA	Termenul de livrare/p restare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lotul nr. I										

NISSAN X-TRAIL 2,0 i, anul 2008, COD VIN JN1TBNT31U0009081

Piese de schimb:										
1	Ulei motor 5W - 30	litri.	6							
2	Filtru ulei	buc.	1							
3	Filtru aer	buc.	1							
4	Filtru combustibil	buc.	1							
5	Braț suspensie stîng/ drept	buc.	2							
6	Bucșă față	buc.	4							
7	Caseta de direcție	buc.	1							
8	Simering al unității de antrenare stîng/drept	buc.	2							
9	Tijă stabilizator spate	buc.	2							
10	Bucșa stabilizator spate	buc.	2							
11	Suport motor	buc.	1							
12	Ulei cutia de viteză	litri	2							
13	Plăcuțe de frâna față	set.	1							
14	Freon	gr.	0,8							
15	Cilindru de frîna spate	buc.	2							
16	Plăcuțe de frâna pentru frâna de mîină	set.	1							
17	Cabluri frână de mîină	set.	1							
18	Stegătoare parbriz	set.	1							
19	Plăcuțe de frâna spate	set.	1							
Lucrări de deservire și reparație:										
1	Schimb Ulei motor 5W - 30	litri.	6							

2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb Filtru aer	buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
5	Schimb braț suspensie stîng/ drept	buc.	2						
6	Schimb bucușă față	buc.	4						
7	schimb caseta de direcție	buc.	1						
8	Schimb Simering al unității de antrenare stîng/drept	buc.	2						
9	schimb tijă stabilizator spate	buc	2						
10	Schimb bucușă stabilizator spate	buc.	2						
11	Schimb suport motor	buc.	1						
12	Schimb ulei cutia de viteză	litri	2						
13	Schimb plăcuțe de frâna spate	set.	1						
14	Deservire condiționer,profilaxia	buc.	1						
15	Schimb cilindru de frâna spate	buc.	2						
16	Schimb plăcuțe de frâna pentru frâna de mîină	set.	1						
17	Schimb Cabluri frână de mîină	set.	1						
18	Schimb stegătoare parbriz	set.	1						
19	Șleif reparație	buc.	1						
20	Schimb plăcuțe de frâna față	set.	1						
21	Schimb plăcuțe de frâna spate	set.	1						
22	Verificarea tehnică	buc.	1						
23	Diagnostica computerizată	buc.	1						
21	Reglarea axei (RDNC) a roților 2 punți	buc.	1						
	Valoarea estimativă:								

Lotul nr. II

ȘCODA OCTAVIA MAI 9222 (TM8DX41UX98845636), anu 2008 - 1595 cm3 benzină

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Rulment al butucului față	buc.	2						
6	Bucușă bară stabilizatoare față	buc.	2						
7	Senzor debitmetri aer	buc.	1						
8	Stegătoare parbriz	set.	1						

9	Freon	gr.	0,7						
10	Anti Frizee	litri	7						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Verificarea tehnică	buc.	1						
2	Diagnostică computerizată	buc.	1						
3	Schimb ulei motor 5W - 40	litri.	5						
4	Schimb filtru ulei	buc.	1						
5	Schimb filtru aer	buc.	1						
6	Schimb senzor debitmetri aer	buc.	1						
7	Schimb filtru combustibil	buc.	1						
8	Schimb stegătoare parbriz	set.	1						
9	Deservire condiționer,profilaxia	buc.	1						
10	Schimb rulment al butucului față	buc.	2						
11	Schimb bucșă bară stabilizatoare față	buc.	2						
12	Schimb antifrize	litri	7						
13	Reglarea unghiurilor de cădere și convergență a roților	buc.	1						
Valoarea estimativă:									

Lotul nr. III

Mercedes Viano 3724 - Benzină anul - 2007 COD VIN WDF63981513346416

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Filtru salon	buc.	1						
6	Grilă din față	buc.	1						
7	Freon	gr.	0,7						
8	Stegătoare parbriz	set.	1						
9	Articulație braț (pivot) față	buc.	2						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb ulei motor 5W - 40	litri.	10						
2	Schimb filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb filtru aer	buc.	1						
4	Schimb filtru combustibil	buc.	1						
5	Schimb filtru salon	buc.	1						
6	Schimb pivot	buc.	1						

7	Deservirea condiționer,profilaxia	buc.	1			
8	Restaurarea casei de direcție	buc.	1			
9	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1			
10	Schimb stegătoare parbriz	set.	1			
11	Schimb grilă din față	buc.	1			
12	Diagnostică computerizată	buc.	1			
13	Verificarea tehnică	buc.	1			
13	Reglarea axei față (R-D-N-C)	buc.	1			
Valoarea estimativă:						

Lotul nr.IV

MITSUBISHI L - 200 - 1 unități anul 2011. MAI-9188 MMCJNKB40CDZ0084444; - 2477 cm3 motorină

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W - 40	litri.	16			
2	Filtru ulei	buc.	2			
3	Filtru aer	buc.	2			
4	Filtru combustibil	buc.	2			
5	Articulație braț (pivot) sus	buc.	2			
6	Articulație braț (pivot) jos	buc.	2			
7	Spilcă	buc.	5			
8	Pâlnie planetară stânga față	buc.	2			
9	Tijă stabilizator față	buc.	4			
10	Conducta abreiaj	buc.	1			
11	Parbriz față	buc.	1			
12	Rulment arbore cardanic	buc.	1			
13	Bucșă bară stabilizatoare față	buc.	4			
14	Cruce cardanică	buc.	1			
15	Bendiks	buc.	1			
16	Perii demaror	buc.	1			
17	Bucșă demaror	buc.	1			
18	Demaror	buc.	1			
19	Freon	gr.	0,7			
20	Relei de aspirație	buc.	1			
21	Stegătoare parbriz	set	1			
22	Plăcuțe de frână față/spate	set.	1			

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb ulei motor 5W - 40	litri.	16			
2	Schimb filtru ulei	buc.	2			

3	Schimb filtru aer	buc.	2						
4	Schimb filtru combustibil	buc.	2						
5	Schimb articulație braț (pivot) sus	buc.	2						
6	Schimb articulație braț (pivot) jos	buc.	2						
7	Schimb spilcă	buc.	5						
8	Schimb pâlnie planetară stânga față	buc.	2						
9	Schimb tijă stabilizator față	buc.	4						
10	Schimb conducta abreiaj	buc.	1						
11	Schimb parbriz față	buc.	1						
12	Schimb cruce cardanică	buc.	1						
13	Schimb rulment arbore cardanic	buc.	1						
14	Schimb bucsă bară stabilizatoare față	buc.	4						
15	Schimb bendiks	buc.	1						
16	Schimb perii demaror	buc.	1						
17	Schimb bucsă demaror	buc.	1						
18	Schimb demaror	buc.	1						
19	Schimb relei de aspirație	buc.	1						
20	Restaurare caseta de direcție	buc.	1						
21	Schimb plăcuțe de frână față/spate	set.	1						
22	Deservire condiționer,profilaxie	buc.	1						
23	Schimb stegătoare parbriz	set	1						
24	Lucrări de lăcătușărie	buc.	1						
25	Verificarea tehnică	buc.	1						
26	Reglarea unghiurilor	buc.	2						
	Valoarea estimativă:								

Lotul nr.V

Vaz 21214 MAI 9033 an.2011 XTA212140B2019264 - 1690 cm3 benzină

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	litri	5						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Motoraș electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz	buc.	1						
6	Articulație braț (pivot) sus	buc.	2						
7	Articulație braț (pivot) jos	buc.	2						
8	Tija stabilizatorului față	buc.	2						

9	Tija stabilizatorului spate	buc.	2						
10	Stegătoare parbriz	set	1						
11	AntiFreeze WG 12+ rosu	litri.	5						
12	Set ambreiaj	set	1						
13	Placuțe de frână față și spate	set.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb ulei motor 5W - 40	litri.	5						
2	Schimb filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb filtru aer	buc.	1						
4	Schimb set ambreiaj	set	1						
5	Schimb antiFreeze WG 12+ rosu	litri.	5						
6	Schimb articulație braț (pivot) sus	buc.	2						
7	Schimb articulație braț (pivot) jos	buc.	2						
8	Schimb tija stabilizatorului față	buc.	2						
9	Schimb tija stabilizatorului spate	buc.	2						
10	Schimb filtru combustibil	buc.	1						
11	Schimb stegătoare parbriz	set	1						
12	Schimb placuțe de frână față și spate	set.	1						
13	Schimb motorăș electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz	buc.	1						
14	Lucrări de lăcătușărie	buc.	1						
15	Diagnostică computerizată	buc.	1						
16	Verificarea tehnică	buc.	1						
Valoarea estimativă:									

Lotul nr.VI

ŠKODA OCTAVIA MAI 9339 anul 2007, COD VIN TBMDK41U478872200 - 1595 cm3 benzină

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	GRM + role+pompa apă	set	1						
6	Bucșă braț față	buc.	2						
7	Bucșă spate braț	buc.	2						
8	Tija stabilizatorului față	buc.	2						
9	Tija stabilizatorului spate	buc.	2						
10	Clapeta deschidere/inchidere	buc.	1						

1	Ulei motor 5W - 40	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1						
5	Filtru combustibil	buc.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5W - 40	litri.	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1						
4	Schimb Filtru aer	buc.	1						
5	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
6	Verificarea tehnică	buc.	1						
7	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1						
Valoarea estimativă:									

Lotul nr.VIII

DACIA LOGAN 1,4 i, benzină anul 2006, (MAI 9121-UU1LSDAGH37022079)

Piese de schimb:

1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Bobină de inducție	buc.	1						
6	Senzor arbore cotit	buc.	1						
7	Cabluri pentru contact	set	1						
8	Bugii	buc.	4						
9	Vopsea de nuanța potrivită pentru capac portbagaj	buc.	1						
10	Materiale (adeziv ,folie și bandă de mascare, șmirghel,chit, grund de vopsea, degresant,pastă de lustruit, lac)	buc.	1						
11	Ștergătoare parbriz	set.	1						
12	Motorăș electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz	buc.	1						
13	Furtun de frâna spate	buc.	1						
14	Cabluri frână de mână	buc.	1						
15	Cablul frânei de mână	buc.	1						
156	Cilindru principal de frână	buc.	2						

17	Cilindru de frâna față	buc.	2				
18	Cilindru de frâna spate	buc.	2				
19	Clapeta deschidere/închidere	buc.	1				
20	Stergătoare parbriz	set	1				
21	Plăcuțe la numar înmatriculare	buc.	2				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb ulei motor 5W - 40	litri.	5				
2	Schimb filtru ulei	buc.	1				
3	Schimb filtru aer	buc.	1				
4	Schimb filtru combustibil	buc.	1				
5	Schimb bobină de inducție	buc.	1				
	Schimb cablurile oentru contact	set	1				
6	Schimb senzor arbore cotit	buc.	2				
7	Dezinstalarea/întalarea capacului portbagaj	buc.	1				
8	Vopsirea capacului portbagaj	buc.	1				
9	Șlefuirea zona afectată până la stratul de metal	buc.	1				
10	Schimb furtun de frâna spate	buc.	1				
11	Schimb cabluri frână de mână	buc.	1				
12	Schimb cablul frânei de mână	buc.	1				
13	Schimb cilindru principal de frână	buc.	2				
14	Schimb cilindru de frâna față	buc.	2				
15	Schimb cilindru de frâna spate	buc.	2				
16	Schimb clapeta deschidere/închidere	buc.	1				
17	Schimb motorăș electric de acționare a ștergătoarelor de parbriz	buc.	1				
18	Polimerizare faruri	buc.	4				
19	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1				
20	Schimb bugiile	buc.	4				
21	Diagnostică computerizată	buc.	1				
22	Lucrari de lacătușerie	buc.	1				
23	Schimb plăcuțe la numari înmatriculare	buc.	2				
24	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1				
	Valoarea estimativă:						
Lotul nr.IX							

Renault Master MAI 2239 anul 2008, Tip Caroserie AF - VF1FDC1HH38633921 2464 cm3 motorină

Piese de schimb:

1	Ulei motor 10W - 40	litri.	10			
2	Filtru ulei	buc.	1			
3	Filtru aer	buc.	1			
4	Filtru combustibil	buc.	1			
5	Garnitură la baia de ulei	buc.	1			
6	Antee Frizze	litri.	10			
7	Curea generator + role	set	1			
8	Bucșă braț față	buc.	2			
9	Bucșă spate braț	buc.	2			
10	Tija stabilizatorului față	buc.	2			
11	Tija stabilizatorului spate	buc.	2			
12	Placuțe de frâna față	buc.	1			
13	Ștergătoare parbriz	set.	1			
14	Placuțe de frâna spate	buc.	1			
15	Senzor arborele cotit	buc.	1			
16	Placuțe pu numărul de înmatriculare	set	1			
17	Pivot stânga/dreapta	buc.	2			

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor 10 W - 40	litri.	10			
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1			
3	Schimb Filtru aer	buc.	1			
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1			
5	Schimb garnitură la baia de ulei	buc.	1			
6	Schimb antifreeze	litri.	10			
7	Schimb curea generator + role	set.	1			
8	Schimb Bucșă braț față	buc.	2			
9	Schimb Bucșă spate braț	buc.	2			
10	Schimb Tija stabilizatorului față	buc.	2			
11	Schimb Tija stabilizatorului spate	buc.	2			
12	Schimb Placuțe de frâna față	buc.	1			
13	Schimb Placuțe de frâna spate	buc.	1			
14	Schimb Pivot stânga/dreapta	buc.	2			
15	Schimb senzor arborele cotit	buc.	1			
16	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1			
17	Vefificarea tehnică	buc.	1			

1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5			
2	Filtru ulei	buc.	1			
3	Filtru aer	buc.	1			
4	Filtru combustibil	buc.	1			
5	Alternator	buc.	1			
6	Rulment butuc față	buc.	2			
7	Freon	gr.	0,7			
8	Tija stabilizatorului față	buc.	2			
9	Compresor condiționer	buc.	1			
10	Ulei cutia de viteză	litri	2			
11	Placuțe de frână/ spate	set	2			
12	Garnitură metalică a cotului tobei de eșapament	buc.	1			
13	Colier țevă de eșapament	buc.	1			
14	Suport de cauciuc a tobei de eșapament	buc.	1			
15	Toba de evacuare spate	buc.	1			
16	Tobă de evacuare mijlocie	buc.	1			
17	Ștergătoare parbriz	set.	1			
18	Tija stabilizatorului spate	buc.	2			
Lucrări de deservire și reparație:						
1	Ulei motor 5W - 40	litri.	5			
2	Schimb filtru ulei	buc.	1			
3	Schimb filtru aer	buc.	1			
4	Schimb filtru combustibil	buc.	1			
5	Schimb alternator	buc.	1			
6	Schimb rulment butuc față	buc.	2			
7	Schimb freon	gr.	1			
8	Schimb tija stabilizatorului față	buc.	2			
9	Schimb ulei cuti ade viteză	lit.	2			
10	Schimb placuțe de frână/ spate	set	2			
11	Schimb compresor conditioner	buc.	1			
12	Schimb tija stabilizatorului spate	buc.	2			
13	Schimb garnitură metalică a cotului tobei de eșapament	buc.	1			
14	Schimb colier țevă de eșapament	buc.	1			

15	Schimb suport de cauciuc a tobei de eșapament	buc.	1				
16	Schimb toba de evacuare spate	buc.	1				
17	Schimb tobă de evacuare mijlocie	buc.	1				
18	Schimb ștergătoare parbriz	set.	1				
19	Diagnostică computerizată	buc.	1				
20	Sudarea țeava de eșapament / gofra	buc.	2				
21	Verificarea tehnică	buc.	1				
22	Reglarea unghiurilor roților	buc.	1				
	Valoarea estimativă:						

Lotul nr.XII

Hunday Santa Fe HXX 386 anul 2016 vin KMHSU81XDHU697860 - 2199 cm3 motorină

Piese de schimb:							
1	Ulei motor 5W - 30	litri.	12				
2	Filtru ulei	buc.	2				
3	Filtru aer	buc.	2				
4	Filtru combustibil	buc.	2				
5	Anti Freezz	litri.	10				
6	Bucșe spate braț	buc.	4				
7	Lichid de frână	litri.	1				
8	Cabluri frâna de mână	set.	1				
9	Bucșe punte spate	buc.	4				
10	Pompa sistem de răcire	buc.	1				
11	Articulație braț (pivot) sus	buc.	2				
12	Articulație braț (pivot) jos	buc.	2				
13	Tijă stabilizator spate	buc.	2				
14	Tijă stabilizator față	buc.	2				
15	Bucșă braț față	buc.	2				
16	Stergătoare parbriz	set.	2				
17	Tijă stabilizator spate	buc.	2				
18	Plăcute de frâna pentru frâna de mână	set.	1				
19	Freon	gr.	0,7				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Ulei motor 5W - 30	litri.	12				
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2				
3	Schimb Filtru aer	buc.	2				
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	2				

5	Schimb ștergătoare parbriz	set.	2						
6	Schimb bușe spate	buc.	4						
7	Schimb anti Freezz	litri.	10						
8	Schimb lichid de frână	litri	1						
9	Schimb cabluri frâna de mână	buc.	1						
10	Schimb bușe punte spate	buc.	4						
11	Schimb Articulație braț (pivot) sus	buc.	2						
12	Schimb Articulație braț (pivot) jos	buc.	2						
13	Schimb Tijă stabilizator spate	buc.	2						
14	Schimb Tijă stabilizator față	buc.	2						
15	Schimb Bucșă braț față	buc.	2						
16	Testarea suspensiei	buc.	4						
17	Schimb antifriz	buc.	6						
18	Schimb tijă stabilizator spate	buc.	2						
19	Schimb placute de frâna pentru frâna de mână	set	1						
20	Încarcare, profilaxie conditioner	gr.	0,7						
21	Restaurarea suporturilor spate	buc.	2						
22	Reglarea unghiurilor	buc.	1						
23	Diagnostică computerizată	buc.	1						
	Valoarea estimativă:								

Lotul nr.XIII

ia DUSTER 2 (două unități) ZUR 417- UU1HSDJ9G59274403; ZUR 383-UU1HSDJ9G58372779 anul - 2017 - 1461cm³ , moto

Piese de schimb:									
1	Ulei motor	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	2						
3	Filtru aer	buc.	2						
4	Filtru combustibil	buc.	2						
5	Filtru salon	buc.	2						
6	Curea generator	buc.	1						
7	Rolă de întindere la curea generator	buc.	1						
9	Plăcuțe de frână față	buc.	1						
10	Set suporturi frână	buc.	2						
11	Bucșe la bara spate	buc.	12						
12	Bucșe bara stabilizatoare spate	buc.	2						
13	Amortizoare spate	buc.	4						
14	Pivot de jos	buc.	2						

15	Cuzineți	set .	2				
16	Amortizatoarea față +cupa	buc.	2				
17	Suport sferic	buc.	2				
18	Suport amortizator de jos	buc.	2				
19	Pernuță la motor	buc.	2				
20	Lichid de frână	litru	2				
21	Cilindru principal de frână	buc.	2				
22	Cilindru de frâna față	buc.	2				
23	Cilindru de frâna spate	buc.	2				
24	Disc de frână față (set)	set	1				
25	Disc de frână spate (set)	set	1				
26	Plăcuțe de frână din față (set)	set .	2				
27	Plăcuțe de frână din spate tambur (set)	set .	2				
28	Furtun de frâna față	buc.	2				
29	Set ambreiaj inclusiv volanta	set	1				
30	Furtun de frâna spate	buc.	2				
31	Cabluri frână de mână	buc.	2				
32	Freon	litri	1,4				
33	Ulei cutia de viteză + simering	buc.	1				
34	Stergătoare parbriz	set	2				
35	Tija Stabilizator	buc.	2				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor	litri.	10				
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2				
3	Schimb Filtru aer	buc.	2				
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	2				
5	Schimb Filtru salon	buc.	2				
6	Schimb Curea generator	buc.	1				
7	Schimb Rolă de întindere la curea generator	buc.	1				
8	Schimb Plăcuțe de frână față	buc.	1				
9	Schimb Set suporturi frână	buc.	2				
10	Schimb Bucșe la bara spate	buc.	12				
11	Schimb Bucșe bara stabilizatoare spate	buc.	2				
12	Schimb amortizatoare spate	buc.	4				
13	Schimb Pivot de jos	buc.	2				
14	Schimb cuzineți	set.	2				

15	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	buc.	2						
16	Diagnosticarea computerizată	buc.	2						
17	Diagnostic sistemului de frână	buc.	2						
18	Schimb Lichid de frână	litri	2						
19	Schimb Cilindru principal de frână	buc.	2						
20	Schimb Cilindru de frâna față	buc.	2						
21	Schimb Cilindru de frâna spate	buc.	2						
22	Schimb Disc de frână față (set)	set.	2						
23	Schimb Disc de frână spate (set)	set.	2						
24	Schimb Plăcuțe de frână din față (set)	set.	2						
25	Schimb Plăcuțe de frână din spate tambur (set)	set.	2						
26	Schimb Furtun de frâna față	buc.	2						
27	Schimb Furtun de frâna spate	buc.	2						
28	Schimb set ambreiaj inclusiv volanta	set.	1						
29	Schimb ulei cutia de viteză + simering	buc.	1						
30	Reparație frânei de mână	buc.	2						
31	Schimb cablul frânei de mână	buc.	2						
32	Schimb amortizatoarea față +cupa	buc.	2						
33	Schimb suport sferic	buc.	2						
34	Schimb suport amortizator de jos	buc.	2						
35	Deservire condiționer,profilaxie	buc.	2						
36	Schimb ștergătoare parbriz	set.	2						
37	Testarea suspensiei	buc.	2						
38	Verificarea tehnică	buc.	2						
39	Reglarea frânei de mână	buc.	2						
	Valoarea estimativă:								
Lotul nr.XIV									

Ford Ranger MAI 9475 anul 2018 vin 6FPPXXMJ2PJG64388 - 2198cm3-motorină

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W – 40	litri.	15						
2	Filtru ulei	buc.	2						
3	Filtru aer	buc.	2						
4	Filtru combustibil	buc.	2						
5	Placuțe frâna față	buc.	1						
6	Foaie arc spate stânga	buc.	2						

7	Arcuri elicoidale față	buc.	2			
8	Simering culisă	buc.	1			
9	Simering planetară	buc.	1			
10	Planetară interioară	buc.	1			
11	Planetară exterioară	buc.	1			
12	Amortizatoarea față +cupa	buc.	2			
13	Suport sferic	buc.	2			
14	Suport amortizator de jos	buc.	2			
15	Pernuță la motor	buc.	2			
16	Colector	buc.	1			
17	Freon	gr.	0,9			
18	Ștergătoare parbriz	set	1			
19	Placuțe de frână spate tambur	buc.	1			
Lucrări de deservire și reparație:						
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	litri.	15			
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2			
3	Schimb Filtru aer	buc.	2			
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	2			
5	Schimb Placuțe frâna față	buc.	1			
6	Schimb arcuri elicoidale față	buc.	2			
7	Schimb Placuțe de frână spate tambur	buc.	1			
8	Schimb Simering culisă	buc.	1			
9	Schimb Simering planetară	buc.	1			
10	Schimb Planetară interioară	buc.	1			
11	Schimb Planetară exterioară	buc.	1			
12	Schimb Amortizatoarea față +cupa	buc.	2			
13	Schimb Suport sferic	buc.	2			
14	Suport amortizator de jos	buc.	2			
15	Schimb Pernuță la motor	buc.	2			
16	Schimb foaie arc spate dreapta	buc.	2			
17	Schimb ștergătoare parbriz	set.				
18	Schimb colector	set.	2			
19	Deservirea tehnică	buc.	1			
20	Verificarea tehnică	buc.	1			
21	Deservire condiționar, profilaxie	buc.	1			
22	Schimb foaie arc spate dreapta	buc.	2			
23	Testarea suspensiei	buc.	2			

24	Diagnostic sistemului de frână	buc.	1						
25	Diagnosticarea computerizată	buc.	2						
26	Valoarea estimativă:								

Lotul nr.XV

JTECJ09J705508549 Toyota Land Cruiser WWX768 An.2003- benzina- 4477 cm3

Piese de schimb:									
1	Ulei motor 5 W – 40	litri.	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru aer	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Bendiks	buc.	1						
6	Perii demaror	buc.	1						
7	Bucșă demaror	buc.	1						
8	Demaror	buc.	1						
9	Set ambreiaj	set.	1						
10	Bugii + cabluri	set.	1						
11	Plăcuțe de frâna față	set.	1						
12	Plăcuțe de frâna spate	set.	1						
13	GRM + role+pompa apă	set.	1						
14	Freon,	gr.	0,7						
15	Stergătoare parbriz	set	1						
16	Clapetă dechidere/închidere	buc.	1						
Lucrări de deservire și reparație:									
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	litri.	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb Filtru aer	buc.	1						
4	Schimb Bendiks	buc.	1						
5	Schimb Perii demaror	buc.	1						
6	Schimb Bucșă demaror	buc.	1						
7	Schimb Demaror	buc.	1						
8	Schimb Perii generator	set.	1						
9	Schimb set ambreiaj	buc.	1						
10	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
11	Schimb Plăcuțe de frâna spate	set.	1						
12	Schimb Plăcuțe de frâna față	set.	1						
13	Diagnostică computerizată	buc.	1						
14	Verificarea tehnică	buc.	1						

15	Schimb Ștergătoare parbriz	set.	1					
16	Curațare carburator	buc.	1					
17	Curațare Clapetă dehidere	buc.	1					
18	Sudarea țeava de eșapament / gofra	buc.	1					
19	Încarcare conditioner, profilaxie	gr.	0,7					
Valoarea estimativă:								

Lotul nr.XVI

Volkswagen T 6 MAI 2332 an 2017 WVIZZZ7HZH09660 - 1968 cm3 , motorină

Piese de schimb:								
1	Ulei motor 5 W – 40	litri.	10					
2	Filtru ulei	buc.	1					
3	Filtru aer	buc.	1					
4	Filtru combustibil	buc.	1					
5	Ad Bllue	litri	10					
Lucrări de deservire și reparație:								
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	litri.	10					
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1					
3	Schimb Filtru aer	buc.	1					
4	Diagnostică computerizată	buc.	1					
5	Deservirea tehnică	buc.	1					
Valoarea estimativă:								

Lotul nr.XVII

Volkswagen T 5 MAI 9221 an 2014 WV1ZZZ7HZEH104839 - 1968cm3- motorină

Piese de schimb:								
1	Ulei motor 5 W – 40	litri.	10					
2	Filtru ulei	buc.	1					
3	Filtru aer	buc.	1					
4	Filtru combustibil	buc.	1					
Lucrări de deservire și reparație:								
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	litri.	10					
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1					
3	Schimb Filtru aer	buc.	1					
4	Deservirea tehnică	buc.	1					
Valoarea estimativă:								

Lotul nr. XVIII

Toyota land Cruiser MAI 2299, Anul -2005, JTECB01JX01023144 - 4200 cm3 -motorină

Piese de schimb:								
1	Ulei motor 5 W – 40	litri.	10					
2	Filtru ulei	buc.	1					
3	Filtru aer	buc.	1					

4	Filtru combustibil	buc.	1				
5	Set GRM + pompa + role	set.	1				
6	Ștergătoare parbriz	set.	1				
7	Freon	gr.	0,9				
8	Spilca la roata dreapta spate	buc.	2				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb Ulei motor 5 W – 40	litri.	10				
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1				
3	Schimb Filtru aer	buc.	1				
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1				
5	Diagnostică computerizată	buc.	1				
6	Verificarea tehnică	buc.	1				
7	Schimb ștergătoare parbriz	set	1				
8	Schimb Spilca la roata dreapta spate	buc.	2				
9	Reglarea unghiurilor față /spate	buc.	1				
10	Testarea suspensiei	buc.	1				
11	Deservire condiționar, profilaxie	buc.	1				
12	Schimb set GRM + pompa+ role	buc.	1				
13	Diagnostică computerizată	buc.	1				
14	Deservirea tehnică	buc.	1				
Valoarea estimativă:							

Lotul nr. XIX

Toyota HILLUX MAI 9499 MR0KB3CD800906045-Anul 2020, 2393cm3-motorină

Piese de schimb:							
1	Ulei motor (209) 5W30	litri.	8				
2	Filtru ulei	buc.	1				
3	Filtru combustibil	buc.	1				
4	Filtru de aer	buc.	1				
5	Filtru salon	buc.	1				
6	Garnitura bușonului de scurgere	buc.	1				
7	Lubrifiant LMX 0,3 KG	buc.	1				
8	Lichid de frână	litru	1				
9	Ștergătoare parbriz	set	1				
10	Soluție apoasă de uree 10 litri AdBlue	buc.	10				
Lucrări de deservire și reparație:							
1	Schimb ulei motor (209) 5W30	litri.	8				
2	Schimb filtru combustibil	buc.	1				
3	Schimbarea lubrifiantului crucilor cardan	buc.	1				
4	Schimb filtru de aer	buc.	1				
5	Schimb filtru salon	buc.	1				

6	Schimb lichid de frână	litu	1					
7	Testarea suspensiei	buc.	1					
8	Schimb ștergătoare parbriz	set	1					
9	Deservirea tehnică	buc.	1					
10	Reglarea unghiurilor de direcție	buc.	1					
11	Diagnostică computerizată	buc.	3					
12	Verificarea tehnică	buc.	1					
Valoarea estimativă:								
Lotul nr.XX								

Fiat Ducato MAI 2258 ZFA25000002U49065, Anul 2022, 2287cm3-motorină

Piese de schimb:								
1	Ulei motor 5 W30	litri	12					
2	Filtru ulei	buc.	2					
3	Filtru combustibil	buc.	2					
4	Filtru de aer	buc.	2					
5	Filtru salon	buc.	2					
6	Garnitura bușonului de scurgere	buc.	1					
7	Lubrifiant LMX 0,3 KG	buc.	2					
8	Curea generator	buc.	1					
9	Freon	gr.	0,7					
10	AntiFreeze WG 12+ rosu	litri	10					
11	Curățitor + curățarea chimică a	buc.	1					
12	Ștergătoare parbriz	set	1					
13	Încarcare conditioner	gr.	0,7					
14	Schimb curea generator	buc.	1					
15	Curățarea chimică motor	buc.	1					
16	Testarea suspensiei	buc.	1					
17	Verificarea tehnică	buc.	1					
18	Reglarea unghiurilor de direcție	buc.	1					
Lucrări de deservire și reparație:								
1	Schimb Ulei motor 5 W30	litri	12					
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2					
3	Schimb Filtru combustibil	buc.	2					
4	Schimb Filtru de aer	buc.	2					
5	Schimb Filtru salon	buc.	2					
6	Schimb Garnitura bușonului de scurgere	buc.	1					
7	Schimb Lubrifiant LMX 0,3 KG	buc.	2					
8	Schimb Curea generator	buc.	1					
9	Schimb Freon	gr.	0,7					
10	Schimb AntiFreeze WG 12+ rosu	litri	10					

1	Schimb Ulei motor 0 W30	litri	8							
2	Schimb Filtru ulei	buc.	2							
3	Schimb Filtru combustibil	buc.	2							
4	Schimb Filtru de aer	buc.	2							
5	Schimb Filtru combustibil	buc.	2							
6	Schimb Parbriz față	buc.	2							
7	Schimb bec fază scurtă	buc.	4							
8	Schimb Stergătoare parbriz	set	2							
9	Deservire condiționer,profilaxie	buc.	2							
10	Deservirea tehnică	buc.	2							
11	Verificarea tehnică	buc.	2							
12	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	2							
13	Diagnostică computerizată	buc.	2							
14	Testarea suspensiei	buc.	2							
15	Schimb Filtru salon	buc.	2							
Valoarea estimativă:										

Lotul nr.XXIV

Mercedes Sprinter MAI 2290 WDB9066311P380371,an 2017 -2143 cm3 -motorină

Piese de schimb:

1	Ulei motor 10 W40	litri	10							
2	Filtru ulei	buc.	1							
3	Filtru ulei	buc.	1							
4	Filtru combustibil	buc.	1							
5	Filtru de aer	buc.	1							
6	Filtru combustibil	buc.	1							
7	Piuliță fuzetă	buc.	4							
8	Suport Motor	buc.	2							
8	Curea generator + 3 role	set	1							
9	Anti Frezee	litri	20							
10	Stergătoare parbriz	set .	1							
11	Freon	gr.	0,9							
12	Filtru salon (cabină)	buc.	1							

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor 10 W40	litri	10							
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1							
3	Schimb Filtru ulei	buc.	1							
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1							

5	Schimb Filtru de aer	buc.	1						
6	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
7	Schimb Piuliță fuzetă	buc.	4						
8	Schimb antifreeze	litri	20						
9	Curea generator + 3 role	set.	1						
10	Regenerare filtru particule	buc.	1						
11	Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1						
12	Schimb Suport Motor	buc.	2						
13	Deservirea condiționer,profilaxia	buc.	1						
14	Deservirea tehnică	buc.	2						
15	Verificarea tehnică	buc.	2						
16	Schimb Stergătoare parbriz	set	1						
17	Diagnostică computerizată	buc.	3						
18	Schimb Filtru salon (cabină)	buc.	1						

Valoarea estimativă:

Lotul nr.XXV

Mitsubishi L 200 MAI -9150 locația mun. Bălți anul 2008 MAI 9150

Piese de schimb:

1	Ulei motor 10 W40	litri	10						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru ulei	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Filtru de aer	buc.	1						
6	Filtru combustibil	buc.	1						
7	Stergătoare parbriz	set .	2						
8	Braț suspensie stîng/ drept	buc.	2						
9	Bucșă față	buc.	4						
10	Caseta de direcție	buc.	1						
11	Simering al unității de antrenare stîng/drept	buc.	2						
12	Tijă stabilizator spate	buc	2						
13	Bucșa stabilizator spate	buc.	2						
14	Freon	gr.	0,8						
15	Suport motor	buc.	1						

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor 10 W40	litri	10						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						

3	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
5	Schimb Filtru de aer	buc.	1						
6	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
7	Schimb Stergătoare parbriz	set	2						
8	Schimb Braț suspensie stîng/ drept	buc.	2						
9	Schimb Bucșă față	buc.	4						
10	Schimb Caseta de direcție	buc.	1						
11	Schimb Simering al unității de antrenare stîng/drept	buc.	2						
12	Schimb Tijă stabilizator spate	buc.	2						
13	Schimb Bucșa stabilizator spate	buc.	2						
14	Deservire condiționer,profilaxie	buc.	1						
15	Lucrări de lăcătușărie	buc.	1						
16	Diagnostică computerizată	buc.	1						
17	Schimb Suport motor	buc.	1						
18	Verificarea tehnică	buc.	2						
Valoarea estimativă:									

Lotul nr.XXVI

FORD F 350 xlt 6000 cm 3; MAI - 9176 locația mun. BĂLȚI a n 2004 -1FDWF37P84ED99712,motorină

Piese de schimb:

1	Ulei motor 10 W 30	litri	15						
2	Filtru ulei	buc.	1						
3	Filtru ulei	buc.	1						
4	Filtru combustibil	buc.	1						
5	Filtru de aer	buc.	1						
6	Filtru combustibil	buc.	1						

Lucrări de deservire și reparație:

1	Schimb Ulei motor 10 W 30	litri	15						
2	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
3	Schimb Filtru ulei	buc.	1						
4	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
5	Schimb Filtru de aer	buc.	1						
6	Schimb Filtru combustibil	buc.	1						
7	Lucrări de lăcătușărie	buc.	1						
8	Diagnostică computerizată	buc.	1						
9	Verificarea tehnică	buc.	2						

Profilaxia mecanismului de direcție	buc.	1							
Valoarea estimativă:									

Seful Secției asigurare intervenții

lt.colonel al s/intern

Digitally signed by Turea Ion
Date: 2025.03.14 14:23:14 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

