

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
 ПС Комрат 110/35/10 кВ

Тип МКП-110Б-1000/630-20У1
 Зав.№ 13370
 Дата выпуска 01.01.1985
 Дата ввода в эксплуатацию 01.12.1986
 Дата последнего кап. ремонта 16.11.2018
 Количество отключ.токов к.з 20

Присоединение
 110ВЛ-Башкалия
 Инв.№ 4003836

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Технологическая карта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	ТТК 110-01, позиция №1	
2	Вводы	БМВУ- 110 (1шт) БМВПУ-110 (1шт). ГКВ-III-60-126 (1шт) ГБМВ-110 (1шт)	Дата последнего испытания 27.07.2023 Чистка изоляции, чистка контактов, ревизия крышек ПИН-ов. Замена масла в гидрозатворах 20Л, ревизия ВОП 2шт, чистка маслоуказательных стекол 2шт, замена маслоуказательного стекла 1шт. Замена манометров 3шт , ревизия запорной арматуры		
3	Баки		Заменить уплотнительные прокладки ремонтных лазов и запорной арматуры. Очистить маслоуказательные стекла заменить прокладки маслоуказателей		
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить уплотнительные прокладки.		
5	Состояние трансформаторного масла		Проверить качество масла и привести в соответствие согласно требований РД 34.45-51.300-97		СТОП ПЮ ВВЭС
6	Контактная система и камеры		Ревизия контактов камер. Проверка переходного сопротивления.		
7	Выключатель		Снятие всех характеристик согласно ТТК 110-01		

Примечание: Перечень составлен отбором карт по существующим типам оборудования в Г.П. 'Moldelectrica' из сборников:

- 1 Типовая технологическая карта 110-01 на капитальный ремонт высоковольтного выключателя МКП-110М-1000/630-20 с приводом ШПЭ-33
- 2 Инструкция по эксплуатации и ремонту масляных выключателей типов МКП-110М и МКП-110МП.