

Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura privind prestarea următoarelor Servicii:

### Listă: Servicii și specificații tehnice

Nr. d/o	Cod CPV	Denumire: Servicii solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
1		<b>Servicii de întreținere (reparație) a utilajului medical (autoclavare, de termodezinfectie, mașină de spălat instrumente, de împachetare, electrocardiograf)</b>			
1.1	50400000-9	Autoclav-Euroclav 23S , Anul producerii 2007 (3 unități)	Bucată	12.00	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
	50400000-9	Mașină de spălat instrumente-Melaclean, Anul producerii 2008-210 (7 unități)	Bucată	12.00	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.3	50400000-9	Autoclav- Euroclav 23VS , Anul producerii 2008-2009 ( 2 unități)	Bucată	12.00	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.4	50400000-9	Masina pentru impachetarea instrumentariului si textilelor medicale-Melaseal , Anul producerii 2007-2009 (5 unități)	Bucată	12.00	Profilaxia sistemului de presare/lipire impreuna cu cutitul. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.5	50400000-9	Electrocardiograf BTL08-SD3, Anul producerii 2011 (8 unități)	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.6	50400000-9	Aparat pentru drenaj limfatic BTL Lymphastim 6000 TopLine, Anul producerii 2011 ( 1 unitate)	Bucată	12.00	Profilaxia conductelor de aer impreuna cu pompa,programul de lucru (softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.7	50400000-9	Autoclav – HS33, Anul producerii 2014 (1 unitate)	Bucată	12.00	Se efectueaza testul vacuum, profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.

1.8	50400000-9	Masina pentru termodezinfectie-WD15, Anul producerii 2014 (1 unitate)	Bucată	12.00	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.9	50400000-9	Masina pentru termodezinfectie-MELAtherm10, Anul producerii 2012 (1 unitate)	Bucată	12.00	Se efectueaza profilaxia conductelor electrice si cele pu apa,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.10	50400000-9	Autoclav-Cliniklav 25, Anul producerii 20112013 (3 unități)	Bucată	12.00	Se efectueaza testul vacuum,profilaxia conductelor electrice si cele pu apa/aer,se verifica softul si interiorul camerei de lucru impreuna cu filtrele interne. În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.
1.11	50400000-9	Combină model BTL 5816 SLM	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.12	50400000-9	Aparat Limfodrenare-BTL-6000	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.13	50400000-9	Combină model BTL-4800 LM2	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.14	50400000-9	Combină model BTL5000 SWT	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.15	50400000-9	Terapie microunde model BTL-21	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.16	50400000-9	Combina model BTL 5816 SLM	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.17	50400000-9	Combină model BTL 4810 S	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.18	50400000-9	BTL 4000 series	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient (calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul pieselor de schimb.



1.19	50400000-9	Combină model 6000 SWT	Bucată	12.00	Se verifica cablul pentru pacient(calitatea semnalului),programul de lucru(softul). În costul serviciilor de întreținere nu se include costul
1.20	50400000-9	Piese de schimb	Bucată	1.00	Piesele de schimb vor fi achiziționate în cazul defectării utilajelor, în dependență de necesitățile reale, în valoare de 40000 lei cu TVA, la contractul încheiat cu ofertantul câștigător.

**Termenul de prestare solicitat și locul destinației finale:**

Prestarea serviciilor se va efectua lunar și la necesitate. Timpul de intervenție în caz de defecțiune a utilajului pînă la 12 ore. Timpul înlăturării defectelor nu va fi mai mare de 48 ore DDP - Franco destinație vămuit

Persoana responsabilă: Galina Scacicova

L.Ș.

