



Director IMSP IMU

Aprob
M. Ciocanu

CAIET DE SARCINI PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului de stat IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 2. Organizatorul procedurii de achiziție IMSP Institutul de Medicină Urgentă
 3. Obiectul achizițiilor Reparația acoperiș bloc 1 și cabinetul nr.1 de roenghen al IMSP Institutul de Medicină Urgentă

Nº crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
1. Lucrari de constructie				
1	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	1 080,000
2	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierii contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	1 080,000
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (analogic) uniflex	m2	1 000,000
4	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple (analogic) Uniflex L-1m	m	158,000
5	RpCI25E	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: - gargui (gura de scurgere) din teava de otel zincata de 2", cu sectiunea de 10x15 cm, fara pret, montat prin cimentare	buc	3,000

Şef Serviciu Mantenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Timur Sîrbu