

Aprob:


 Directorul IMSP IMU
 Mihail Ciocanu

CAIET DE SARCINI

1. Denumirea beneficiarului de stat **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
2. Organizatorul procedurii de achiziție **IMSP Institutul de Medicină Urgentă**
3. Obiectul achizițiilor **Reparatia acoperis bloc 1 IMSP Institutul de Medicină Urgentă**

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Denumire lucrarilor	Unitatea de masura	Volum
1	2	3	4	5
		1. Lucrari de constructie		
1	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	1 120,000
2	IzF01A	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu solutie bituminoasa (bitum taiat), in 2 straturi	m2	1 120,000
3	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu uniflex	m2	1 040,000
4	CE25C	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu benzi bituminoase simple Uniflex L-1m	m	158,000
5	RpCI25E	Diverse accesorii la invelitorile cladirilor existente: - gargui (gura de scurgere) din teava de otel zincata de 2", cu sectiunea de 10x15 cm, fara pret, montat prin cimentare	buc	3,000
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.-parapet	m	158,000
7	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm-fara pret tabla parapet K manopera =0,6	m	158,000

Șef Serviciu Mentenanță, Infrastructură și Dezvoltare

Timur Sîrbu