

Утверждаю:
 Главный инженер СФ ВВЭС
 Пачу И.В.
 " " " 2023г.

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
 ПС Чинишеуць 110/10 кВ

Присоединение 110ВС
 Инв.№ 4002968

Тип МКП-110-М
 Зав.№ 7861

Дата выпуска 1976

Дата ввода в эксплуатацию 1977

Дата последнего кап. ремонта - 09.2019 г.

Количество отключ.токов к.з-8

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	
2	Вводы	БМВУ-110/1000 У1-6 шт.	Дата последнего испытания 15.08.2022. Необходимо заменить патроны воздушосушителя-6 шт.	
3	Баки		Устранить течь масла по швам сварки и заменить ушл. прокладки.	
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить ушл. прокладки.	
5	Состояние трансформаторного масла		Масло в баке соответствует требованием ГОСТ-а.	

С.Ф Накай

С.В Долгий

В.Н Бытка

Начальник службы подстанций СФ ВВЭС

Начальник службы ИЗП СФ ВВЭС

Начальник ЦСП