

**CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PREȚ**

1. **Denumirea beneficiarului:** Direcția Situații Excepționale mun.Bălți
2. **Organizatorul procedurii de achiziție:** Direcția Situații Excepționale mun.Bălți
3. **Obiectul achiziției:** reparația motoarelor autospecialelor

Nr . d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor solicitate	Unit. de măsură	Cantit	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
		LOTUL I			
1	50112000-3	Servicii de reparație capitală a motorului și sistemelor principale a autospecialei ZIL-130	buc	1	Demontarea, montarea motorului reparat cu conectarea tuturor agregatelor și pornirea motorului
			buc	1	Reparația capitală a pompei hidraulice (servo-direcție)
			buc	1	Reparația capitală a compresorului de tip piston
			buc	1	Verificarea și reparația blocului de cilindri
			buc	2	Verificarea și reparația chiulaselor
			c-t	2	Verificarea și reglarea mecanismului supapei
			c-t	2	Verificarea și reglarea mecanismului de distribuire a gazelor
			buc	1	Verificarea și repararea arborelui cotit
			buc	1	Verificarea și reparația pompei de ulei
			buc	1	Schimbul filtrului de ulei centrifugal
			buc	1	Curățarea sistemului de ungere (radiator)
			buc	1	Curățarea sistemului de răcire (radiator)
			buc	1	Curățarea sistemului de asigurarea cu combustibil (rezervoare)
	Prețul estimativ				75000,00 lei
		LOTUL II			
	50112000-3	Servicii de reparație capitală a motorului și sistemelor principale a autospecialei GAZ-66	buc	1	Demontarea, montarea motorului reparat cu conectarea tuturor agregatelor și pornirea motorului
			buc	1	Reparația capitală a pompei hidraulice (servo-direcție)
			buc	1	Reparația capitală a compresorului de tip piston
			buc	1	Verificarea și reparația blocului de cilindri
			buc	2	Verificarea și reparația chiulaselor
			c-t	2	Verificarea și reglarea mecanismului supapei
			c-t	2	Verificarea și reglarea mecanismului de distribuire a gazelor
			buc	1	Verificarea și repararea arborelui cotit
			buc	1	Verificarea și reparația pompei de ulei
			buc	1	Schimbul filtrului de ulei centrifugal
			buc	1	Curățarea sistemului de ungere (radiator)
			buc	1	Curățarea sistemului de răcire (radiator)
			buc	1	Curățarea sistemului de asigurarea cu combustibil (rezervoare)
	Pretul estimativ				70833,33 lei

NOTĂ: Lucrările de reparații vor fi efectuate cu piesele de schimb a furnizorului.