

SPECIFICAȚIE DE PREȚ

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA (lei)	Preț unitar cu TVA (lei)	Suma totală fără TVA (lei)	Suma totală cu TVA (lei)	Clasificarea bugetară (IBAN)	
50112000-3	DACIA Duster RNK 643								
	Schimb ulei motor	serv.	3	83,33	100,00	250,00	300,00	MD50TRPDAH222500A13330AB	
	Schimb filtru aer	serv.	3	41,66	50,00	125,00	150,00		
	Schimb filtru combustibil	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
	Schimb plăcuțe frână	serv.	2	216,66	260,00	433,33	520,00		
	Geometrie roți	serv.	1	416,66	500,00	416,66	500,00		
	Schimb distribuție	serv.	1	2.750,00	3.300,00	2.750,00	3.300,00		
	Schimb cauciucuri	serv.	8	83,33	1.00,00	666,66	800,00		
	Schimb bușă bieletă antiruliu față	serv.	2	125,00	150,00	250,00	300,00		
	Schimd bușă suspensie spate	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00		
	Schimb ambreaj	serv.	1	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00		
	Verificarea șasiului	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00		
	Schimb antiigel	serv.	1	175,00	210,00	175,00	210,00		
	Diagnostică computerizată	serv.	4	500,00	600,00	2.000,00	2.400,00		
	Reparație cauciuc	serv.	4	66,66	80,00	266,66	320,00		
	Schimb lichid de frână	serv.	1	333,33	400,00	333,33	400,00		
	Spălarea filtrului DPF	serv.	1	1.750,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00		
	TOTAL						14.400,00		
	MITSUBISHI Lancer CH CR 004								
	Schimb ulei motor	serv.	1	83,33	100,00	166,66	200,00	MD90TRPDAH222500A10674AC	
	Schimb filtru aer	serv.	2	41,66	50,00	83,33	100,00		
	Schimb filtru combustibil	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
	Schimb filtru salon	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00		
	Geometrie roți	serv.	1	416,66	500,00	416,66	500,00		
	Verificarea șasiului	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00		

Schimb cauciucuri	serv.	8	83,33	100,00	666,66	800,00
Schimb plăcuțe frână	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00
Ajustarea frânei de mână	serv.	1	100,00	120,00	100,00	120,00
Schimb cap de bară	serv.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
Schimb bilietă de direcție	serv.	2	125,00	150,00	250,00	300,00
Schimb bucușă lagar	serv.	4	100,00	120,00	400,00	480,00
Schimb rulment roată	serv.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
Spalarea filtrului DPF	serv.	1	1.750,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00
TOTAL						7.200,00

Dacia Logan CH CR 003

Schimb ulei motor	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00	MD98TRPDAH22500A13331AB
Schimb filtru aer	serv.	1	41,66	50,00	41,66	50,00	
Schimb filtru combustibil	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00	
Schimb plăcuțe frână	serv.	2	216,66	260,00	433,33	520,00	
Schimb cauciucuri	serv.	8	83,33	100,00	666,66	800,00	
Schimb distribuție	serv.	1	2.750,00	3.300,00	2.750,00	3.300,00	
Verificarea șasiului	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	
Schimb ambreaj	serv.	1	1.833,33	2.200,00	1.833,33	2.200,00	
Schimb antițel	serv.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	
TOTAL						7.970,00	

Chevrolet Aveo WVD 620

Schimb ulei motor	serv.	1	83,33	100,00	166,66	200,00	MD42TRPDAH22500A09703AC
Schimb filtru aer	serv.	1	41,66	50,00	41,66	50,00	
Schimb cauciucuri	serv.	8	83,33	100,00	666,66	800,00	
Geometrie roți	serv.	1	416,66	500,00	416,66	500,00	
Verificarea șasiului	serv.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	
Reparație cauciuc	serv.	2	62,50	75,00	125,00	150,00	
TOTAL						2.000,00	

Mercedes Sprinter 316 CDI CH CJ 001

Schimb ulei motor	serv.	2	83,33	100,00	166,66	200,00	MD90TRPDAH22500A10674AC
Schimb filtru aer	serv.	2	41,66	50,00	83,32	100,00	
Schimb filtru combustibil	serv.	2	125,00	150,00	250,00	300,00	
Schimb ambreaj	serv.	1	2.000,00	2.400,00	2.000,00	2.400,00	
Schimb plăcuțe frână	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	
Schimb cauciucuri	serv.	8	83,33	100,00	666,66	800,00	
Geometrie roți	serv.	1	416,66	500,00	416,66	500,00	

Spălarea filtrului DPF	serv.	1	1.750,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00	MD90TRPDAAH222500A10674AC
TOTAL						7.000,00	
KIA Sportage HSH 470							
Schimb ulei motor	serv.	3	83,33	100,00	250,00	300,00	
Schimb filtru aer	serv.	3	41,66	50,00	125,00	150,00	
Schimb filtru combustibil	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00	
Geometrie roți	serv.	1	416,66	500,00	416,66	500,00	
Verificarea șasiului	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	
Schimb cauciucuri	serv.	8	83,33	100,00	666,66	800,00	
Schimb plăcuțe frână	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	
Schimb disc frână	serv.	4	250,00	300,00	1.000,00	1.200,00	
Schimb parbriz	serv.	1	1.500,00	1.800,00	1.500,00	1.800,00	
Spălarea filtrului DPF	serv.	1	1.750,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00	
TOTAL						8.150,00	MD90TRPDAAH222500A10674AC
HYUNDAI Tucson OYK 153							
Schimb ulei motor	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00	
Schimb filtru aer	serv.	2	41,66	50,00	83,33	100,00	
Schimb filtru combustibil	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00	
Geometrie roți	serv.	1	416,66	500,00	416,66	500,00	
Verificarea șasiului	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	
Schimb cauciucuri	serv.	8	83,33	100,00	666,66	800,00	
Schimb ulei cutia de viteze	serv.	1	2.500,00	3.000,00	2.500,00	3.000,00	
Ajustarea frânei de mână	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00	
Schimb plăcuțe frână	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	
Schimb disc frână	serv.	4	250,00	300,00	1.000,00	1.200,00	
Schimb bușă stabilizator	serv.	4	50,00	60,00	200,00	240,00	
Schimb cablu frână de mână	serv.	1	216,60	260,00	216,60	260,00	
Schimb bieleță antruluiu	serv.	2	125,00	150,00	250,00	300,00	
Spălarea filtrului DPF	serv.	1	1.750,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00	
TOTAL						10.000,00	MD90TRPDAAH222500A10674AC
SKODA Octavia BMB 526							
Schimb ulei motor	serv.	3	83,33	100,00	250,00	300,00	
Schimb filtru aer	serv.	3	41,66	50,00	125,00	150,00	
Schimb filtru combustibil	serv.	1	83,33	100,00	83,33	100,00	
Geometrie roți	serv.	1	416,66	500,00	416,66	500,00	
Verificarea șasiului	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	


Schimb cauciucuri	serv.	8	83,33	100,00	666,66	800,00	
Schimb disc frînă	serv.	4	416,66	500,00	1.666,64	2.000,00	
Schimb plăcuțe frînă	serv.	2	250,00	300,00	500,00	600,00	
Schimb distribuție	serv.	1	4.166,66	5.000,00	4.166,66	5.000,00	
Spălarea filtrului DPF	serv.	1	1.750,00	2.100,00	1.750,00	2.100,00	
TOTAL						12.150,00	
TOTAL Contract						68.870,00	

Administrator SRL "Ladia"

Semnătura  Pavel ANTON



Președintele Consiliului Raional Cahul

Semnătura  Pavel GROZA

