

Дефектовочная ведомость масляного выключателя 110кВ
 ПС Флорешть 110/35/10 кВ

Тип МКП-110М-630-20
 Зав.№ 3548
 Дата выпуска 01.01.1973
 Дата ввода в эксплуатацию 01.12.1973
 Дата последнего кап. ремонта 17.08.2019
 Количество отключ.токов к.з 6

Присоединение
 110ВЛ-Гидропривод
 Инв.№ 4004882

№	Наименование узла	Тип	Техническое состояние до ремонта	Технологическая карта	Примечание
1	Привод	ШПЭ-33	Необходимо выполнить ревизию и наладку. Необходимо заменить уплотнений дверей.	ТТК 110-01, позиция №1	
2	Вводы	БМВ-110 6шт.	Дата последнего испытания 10.04.2023 Необходимо заменить патроны воздухоосушителя-6 шт. Заменить масла в гидрозатворе.		
3	Баки		Устранить течь масла по швам сварки и заменить уплотнительные прокладки.		
4	Запорная арматура		Выполнить ремонт и заменить уплотнительные прокладки.		
5	Состояние трансформаторного масла		Проверить качество масла и привести в соответствии согласно требований РД 34.45-51.300-97		СТОП СП ВВЭС
6	Контактная система и камеры		Ревизия контактов камер. Проверка переходного сопротивления.		
7	Выключатель		Снятие всех характеристик согласно ТТК 110-01		

Примечание: Перечень составлен отбором карт по существующим типам оборудования в Г.П. 'Moldelectrica' из сборников:

- 1 Типовая технологическая карта 110-01 на капитальный ремонт высоковольтного выключателя МКП-110М-1000/630-20 с приводом ШПЭ-33
- 2 Инструкция по эксплуатации и ремонту масляных выключателей типов МКП-110М и МКП-110МП.