

Specificația tehnică a serviciilor de reparație și mentenanță a imprimantelor/multifuncționalelor și a multifuncționalelor de capacitate înaltă, cât și serviciile de încărcare/regenerare a cartușelor pentru imprimante/multifuncționale


Nr.	Servicii	Specificații tehnice/denumire bunuri	Notă
11	Mentenanță imprimante/multifuncționale	Înlăturarea defectelor apărute pe parcursul anului a următoarelor imprimante: 1. Canon i-Sensys MF 237w; 2. Canon i-Sensys MF 232w; 3. Canon i-Sensys LBP 2900; 4. Canon i-Sensys MF 463dw; 5. Canon i-Sensys MF 211; 6. Canon i-Sensys MF 4780w; 7. Canon i-Sensys MF 4410; 8. Canon i-Sensys LBP 3010B; 9. Canon i-Sensys LBP 3010; 10. Canon i-Sensys LBP 6020; 11. Canon i-Sensys LBP 6020B; 12. Canon i-Sensys MF 8280Cw Color; 13. Canon i-Sensys LBP 611Cn Color; 14. Canon i-Sensys MF 744 color; 15. Canon i-Sensys MF 4010; 16. Canon i-Sensys LBP6670dn; 17. Canon MFP 1435 iF; 18. Canon MFP 1643 iF; 19. HP LaserJet M1132 MFP; 20. HP LaserJet 1010; 21. HP LaserJet 1020; 22. HP LaserJet 1536 dnf MFP; 23. HP pro MFP M277dw color; 24. Kyocera M6230cidn MFD; 25. Brother MFC-B77150W	Se indică prețul pentru repararea următoarelor defecte majore, cum ar fi: 1. Schimbare „Pick up roller”; 2. Schimbare „Fuser Film”; 3. Schimbare „Lower Pressure roller”; 4. Schimbare „separation pad”; 5. Schimbare „blocul de laser”; 6. Schimbare „Main Board”; 7. Profilaxia imprimantei. Piese care urmează a fi schimbate în caz de defecțiune trebuie să fie noi (non-refurbished).
		26. Epson L3100 27. Epson L810 28. Canon Pixma G3411	8. Schimbare „PrintHead” Piesa care urmează a fi schimbată în caz de defecțiune trebuie să fie nouă (non-refurbished).
	Mentenanță multifuncționale de capacitate înaltă	Înlăturarea defectelor apărute pe parcursul anului cât și mentenanța următoarelor multifuncționale: 1. MFP Toshiba E-Studio 2006, Mono Copier; 2. Konica Minolta Bizhub 225i; 3. Xerox WorkCentre 5335.	Se indică prețul pentru repararea următoarelor defecțiuni majore, cum ar fi: 1. Schimbare „Main Board”; 2. Defecțiunea blocului termic; 3. Defecțiunea sistemului duplex; 4. Defecțiunea roților de cauciuc; 5. Defecțiunea componentelor rotative; 6. Restabilirea funcționalității unitate „DRUM”; 7. Profilaxia copiatorului, etc. Piese care urmează a fi schimbate în caz de defect trebuie să fie noi (non-refurbished).
	Regenerare cartușe	Regenerarea următoarelor tipuri de cartușe: Canon 703, Canon 725, Canon 728, Canon 737, Canon 070; Canon C-EXV 50, Canon T06, Catridge-CF280/505, Canon 045 (B,C,M,Y cu schimbarea chipului), Canon 731 (B,C,M,Y cu schimbarea chipului), Canon 055 (B,C,M,Y cu schimbarea chip), CF400 (B,C,M,Y cu schimbarea chipului)	Regenerarea cartușului prevede schimbarea setului de piese (OPC), lamela de curățare, lamela de dozare PCR (la necesitate), de asemenea se mai prevede încărcarea acestuia după regenerare.

Notă:

1. Toate serviciile prezente vor fi prestate de către un singur prestator de servicii.
2. Prestatorul de serviciu va fi disponibil și în afara orelor de lucru pentru acordarea suportului tehnic telefonic la necesitate.
3. Prestatorul de servicii va prelua imprimantele (defecte) și cartușele de la sediul Beneficiarului în termen de cel mult 2 zile lucrătoare din momentul solicitării. De asemenea, prestatorul va livra Beneficiarului imprimantele reparate și cartușele regenerate.
4. Serviciul de regenerare a cartușului presupune în sine schimbarea pieselor uzate și încărcarea lui.

Semnătura:

Ofițer principal al DI SIC,
marilor serviciilor interne

 S. Corbi

27.01.2026