

CAIET DE SARCINI

Serviciilor de reparație pentru mijloacele de transport auto din dotare DSE mun.Ungheni

Nr. d/o	Denumirea bunurilor	Cantitatea/ volum	Notă
DSE mun. Ungheni			
	Mitsubishi Pajero Sport n/î MAI 9191, anul 2011, cod VIN MMCGNKH40BFZ11717		
1	Schimb tub (patrubok) radiator răcire.	1 buc	
2	Schimb filtru combustibil	1 buc	
3	Schimb filtru aer motor	1 buc	
4	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
5	Schimb plăcuțe frână față/spate	1 set	
6	Servicii de vulcanizare a anvelopelor	4 buc	
	Renault Trafic n/î MAI 9263, anul 1987, cod VIN VF1T7W30001272011		
1	Schimb filtru combustibil	1 buc	
2	Schimb filtru aer motor	1 buc	
3	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
4	Schimb plăcuțe frână față/spate	1 set	
5	Servicii de vulcanizare a anvelopelor	4 buc	
USP Ungheni			
	DENNIS Carmichael, n/î G439 XST, anul 1990, cod VIN DS155R3B626		
1	Schimb cruce cardanica (крестовина)	2 buc	
2	Schimb filtru combustibil	1 buc	
3	Schimb filtru aer motor	1 buc	
4	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
5	Schimb plăcuțe frână față/spate	1 set	
6	Reparația sistemului de aer	1 set	
	Scania 112 n/I MAI 9311, anul 1985, cod VIN YS2PM6X2Z01097283		
1	Schimb cruce cardanica (крестовина)	2 buc	
2	Schimb rulmentul-butuc față (ступица).	2 buc	
3	Schimb filtru combustibil	1 buc	
4	Schimb filtru aer motor	1 buc	
5	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
6	Schimb plăcuțe frână față/spate	1 set	
7	Reparația/ verificarea cutiei de viteză	1 buc	
	MAN TGM n/I MAI 9281, anul 2015, cod VIN WMAN08ZZ6GY339804		
1	Schimb cruce cardanica (крестовина)	1 buc	
2	Schimbul rulmenților	1 buc	
3	Schimb filtru combustibil	1 buc	
4	Schimb filtru aer motor	1 buc	
5	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
6	Schimb plăcuțe frână față/spate	1 set	
	KYA Bongo n/I MAI 9208, anul 2013, cod VIN KNCSHZ76LDK775353		
1	Schimb filtru combustibil	1 buc	
2	Schimb filtru aer motor	1 buc	

3	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
4	Schimb plăcuțe frână față/spate	1 set	
5	Schimb termostat	1 buc	
6	Servicii de vulcanizare a anvelopelor	4 buc	
UTV 8*8 Avenger 800 n/I MAI 9465, anul 2018 cod VIN 2DG0SA003KNP42866			
1	Schimb filtru combustibil	1 buc	
2	Schimb filtru aer motor	1 buc	
3	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
4	Schimb curea generator	1buc	
5	Schimb curea pompa de apa	1buc	
6	Reparația ștergătoarelor	1 set	
Citroen Jumper n/I MAI 9129, anul 2011, cod VIN VF7YBAMFC11466609			
1	Schimb filtru combustibil	1 buc	
2	Schimb filtru aer motor	1 buc	
3	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
4	Schimb plăcuțe frână față/spate	1 set	
5	Servicii de vulcanizare a anvelopelor	4 buc	
ZIL 131 AS-30 n/I MAI 9376 , cod VIN X , nr. șasiu 792538			
1	Schimb ambreiaj	1 buc	
2	Schimb rulmentul-butuc față, spate(ступица).	1 buc	
3	Schimb furtuni si garnitura pompei hidraulice.	1 buc	
ZIL 131 CUNG n/I MAI 9380, cod VIN X , nr. șasiu 408165			
1	Schimb rulmenți	1 buc	
2	Instalarea sistemului hidraulic la sistema de direcție	1 set	
ZIL 131 AF n/I 0133 MBT, cod VIN X , nr. șasiu 715224			
1	Schimb rulmenți	1 buc	
2	Reparația sistemului de aer la frână		
PSP Cornești			
ZIL 131 ACI -40 n/I MAI 9378, cod VIN X , nr. șasiu 464966			
1	Schimb rulmenți	1 buc	
2	Schimb cruce cardanica (крестовина)	2 buc	
3	Schimbul setului de garnituri la chiuloasa	2 set	
4	Schimb rulmentul-butuc față, spate(ступица).	4 buc	
5	Reparația cisternei	1 buc	
ZIL 131 ACI-40 n/I 6227 MBЧ cod VIN X , nr. șasiu 022837			
1	Schimb cruce cardanica (крестовина)	1 buc	
2	Schimb scvorenii (шкворень) (set 2 buc.)	1 buc	
3	Schimb set garnituri p/u pompa de injecție	1 set	
4	schimb plăcuțe de frâna fata	1 set	
5	Schimb plăcuțe de frâna spate	1 set	
6	Schimb cilindru principal ambreiaj	1 buc	
7	Schimb cilindru principal de frâna	1 buc	
8	Schimb rulmentul butucului din față	2 buc	
9	Schimb ambreiaj	1 set	

	GAZ 66 ACI -30 n/I MAI 9313, cod VIN X , nr. şasiu 270579		
1	Schimb cruce cardanica (крестовина)	1 buc	
2	Schimb scvorenî (шкворень) (2 buc.)	1 buc	
3	Schimb plăcuțe frânare (calodsi)	8 buc	
4	Schimb garnitura a chiloasei pentru etanșare	1 buc	
	SSE Nisporeni		
	ZIL 130 ACI -40 n/I MAI 9417 anul 1991 , VIN X, şasiu M3137410		
1	Schimb semering 51x76x9,5x14,5	1 buc	
2	Lucrări neprevăzute a lăcătuşului	1 buc	
3	Schimb resor spate	1 buc	
4	Schimb ambriaj (set din 3 piese.).	1 buc	
5	Reparație/schimb set p/u sistema de aprindere ZIL electronic	1 set	
6	Reparație/schimb lagar suspendat ZIL-130 (PODVESNOI)	1 buc	
7	Reparație/schimb sistem electric de aprindere	1 set	
8	Reparație capitală motor	1 buc	
	ZIL 131 aici-40 n/I MAI 9418 anul 1991, VIN x , şasiu 027138		
1	Schimb cruce cardanica (krestovina)	1 buc	
2	Schimb resor față.	1 buc	
3	Schimb resor spate	1 buc	
4	Schimb rulmentul-butuc față (ступица).	1 buc	
5	Schimb plăcuțe de frână din față	1 buc	
6	Schimb plăcuțe de frână din spate	1 buc	
7	Reparație/schimb sistem electric de aprindere	1 set	
	Mitsubishi L200 n/I MAI9190 anul 2011 cod VIN MMCJNKB40CDZ00900		
1	Schimb filtru combustibil	1 buc	
2	Schimb filtru aer motor	1 buc	
3	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
4	Schimb plăcuțe frână față/spate	1 set	
5	Reparația suspensiei	2 set	
6	Servicii de vulcanizare a anvelopelor	4 buc	
	SCANIA n/I R334 RSA anul 1998 VIN 01236874		
1	Schimbul tijei de comandă a direcției	1 buc	
2	Schimbul capătului de bară (наконечник).	1 buc	
3	Schimb curea pompei servodirecției hidraulice	1 buc	
4	Schimbul garnitură capac chiuloasa	1 buc	
5	Schimb perna motor	1 buc	
6	Schimb tub (patrubok) radiator răcire.	1 buc	
7	Schimbul pompei de apă.	1 buc	
8	Schimb ambreiaj (set din 3 piese.).	1 set	
9	Schimb curea generator.	1 buc	
10	Schimb rulmenti	1 buc	
11	Schimb semering	1 buc	
	Mercedes-benz 1124 anul 1996 VIN 6770832K067717		
1	Schimb filtru aer motor	1 buc	
2	Schimb filtru aer salon	1 buc	

3	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
4	Schimb filtru combustibil	1 buc	
5	Schimb rulment-butuc față (ступица)	1 buc	
6	Schimb rulment-butuc spate (ступица)	1 buc	
7	Schimb plăcuțe de frână din față	1 buc	
8	Schimb plăcuțe de frână din spate	1 buc	
9	Schimb perna motor	1 buc	
10	Schimb perna ținutiei de viteze.	1 buc	
11	Schimb curea generatorului	1 buc	
12	Schimb curea pompei servodirecției hidraulice	1 buc	
13	Schimb furtun pompei hidraulice a servodirecției.	1 buc	
14	Schimb set garnituri, inclusiv set semering motor.	1 buc	
15	Schimb garnitura colectorului de admisie.	1 buc	
16	Schimb garnitura colectorului de emisie.	1 buc	
17	Schimb rulmenți	1 buc	
SSE Călărași			
	ZIL 130 ACI -40 n/î MAI 9416 anul 1984, VIN X, șasiu 2250436		
1	Reparație/schimb bendix, al demarorului.	1 buc	
2	Reparația/schimb pompei vid(vacuum)	1 buc	
	IVECO MAGIRUS n/î MAI9258, anul 1980, VIN x, șasiu 4900095094		
1	Schimb furtun frână, față.	1 buc	
2	schimb filtru aer motor.	1 buc	
3	Schimb tros frână de mână	1 buc	
4	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
5	Schimb filtru combustibil	1 buc	
6	Schimb amortizor din față	2 buc	
7	Schimb amortizor din spate	2 buc	
8	Schimb salenblocul punții din față.	1 buc	
9	Schimb salenblocul punții din spate	1 buc	
10	Schimb stabilizator față	1buc	
11	Schimb disc de frână față.	1 buc	
12	Schimb disc de frână spate.	1 buc	
13	Schimb suport de frână față.	1 buc	
14	Schimb suport de frână spate.	1 buc	
15	Schimb cilindru principal de frână.	1 buc	
16	Schimb furtun frână, spate.	1 buc	
	IVECO MAGIRUS n/î NBU247, anul 1993, VIN WJMB1EG8M04146800		
1	Schimb cauciucuri 10R22.5	6 buc	
2	Dezinstalarea/instalarea roții automobilului	1 buc	
3	Schimb filtru aer motor	1 buc	
4	Schimb filtru combustibil	1 buc	
5	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
6	Reparația cisternei	1 buc	
7	Reparația acceleratorului de captare a apei în cisternă		
	Volkswagen LT n/î MAI9219, ANUL 1987, VIN WV2ZZZ29ZJH002811		
1	Schimb filtru aer motor	1 buc	
2	Schimb filtru aer salon (cu cărbune).	1 buc	
3	Schim filtru ulei motor	1 buc	

4	Schimb filtru combustibil	1 buc	
5	Servicii de vulcanizare a anvelopelor	6 buc	
	Volkswagen Passat n/î ENB283 anul 1991 VIN WVWZZZ31ZME216063		
1	Schimb filtru aer motor	1 buc	
2	Schimb filtru aer salon (cu cărbune)	1 buc	
3	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
4	Schimb filtru combustibil	1 buc	
5	Schimb termostat	1 buc	
6	Schimb plăcuțe de frână din față	1 buc	
7	Schimb plăcuțe de frână din spate	1 buc	
8	Reparație/schimb turbină	1 buc	
9	Servicii de vulcanizare a anvelopelor	4 buc	
	Lada 21310 n/î MAI9134 anul 2008, VIN XTA21310080092638		
1	Schimb filtru aer motor	1 buc	
2	Schimb filtru aer salon (cu cărbune).	1 buc	
3	Schimb filtru ulei motor	1 buc	
4	Schimb filtru combustibil	1 buc	
5	Schimb termostat	1 buc	
6	Reparația țevă de eșapament	1 buc	
7	Servicii de vulcanizare a anvelopelor	4 buc	
<u>TOTAL 69 398.00 lei (șase zeci și nouă de mii trei sute nouăzeci și opt lei) fără TVA</u>			

CERINȚE

- * Distanța de la prestatorul de servicii până la autoritatea contractantă să fie maxim 10 km.
- * Prestatorul să fie accesibil în orice moment, la necesitățile apărute pentru efectuare cât mai rapidă a lucrărilor de reparație, dat fiind faptul că suntem o instituție publică ce intervine urgent în situații excepționale indiferent de conjunctură.
- * La defecțiuni neprevăzute în situații excepționale, de a efectua reparații prioritar cu excepții la solicitările enumerate în specificații (nedepășind suma contractului).

Președintele grupului de lucru _____ **Sergiu POSTOLACHI**