

Specificații tehnice (F4.1)

Numărul procedurii de achiziție: ocde-b3wdp1-MD-1607600470795 din 10.10.2020

Denumirea procedurii de achiziție: IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească - Servicii de reparare și întreținere a imprimantelor

Cod CPV	Denumirea serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produce-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7	8
50323000-5	Repararea imprimantei Konica Minolta 1480MF – 2 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Xerox 3119 – 4 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Samsung 1710 – 1 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon LBP 5050 – 2 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei HP Laserjet Pro 400 M425DN – 2 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	

					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon ImageRunner 1133 – 10 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon LBP6030DN – 8 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon LBP6020 – 8 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon MF5840 – 2 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon LBP3250 – 6 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei HP LJ P1100 – 5 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	

					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
					Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon LBP 2900 – 28 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei HP LJ 1010 – 5 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon MF 4018 – 17 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon LBP 1210 – 1 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon LBP 1120 – 3 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	
	Repararea imprimantei Canon LJ 1000 – 1 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
					Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
					Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
					Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	

				Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
				Reparatie laser	Reparatie laser	
Repararea imprimantei Canon HP LJ 1100 – 2 (buc)				Curatire interior	Curatire interior	
				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
				Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
				Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
				Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
				Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
				Reparatie laser	Reparatie laser	
				Curatire interior	Curatire interior	
				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
				Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
Repararea imprimantei Canon Canon MF 212 – 39 (buc)				Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
				Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
				Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
				Reparatie laser	Reparatie laser	
				Curatire interior	Curatire interior	
				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
				Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
				Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
				Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
				Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
Repararea imprimantei Canon MF 216N – 25 (buc)				Reparatie laser	Reparatie laser	
				Curatire interior	Curatire interior	
				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
				Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
				Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
				Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
				Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
				Reparatie laser	Reparatie laser	
				Curatire interior	Curatire interior	
				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
Repararea imprimantei Canon MF 232 – 17 (buc)				Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
				Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
				Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
				Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
				Reparatie laser	Reparatie laser	
				Curatire interior	Curatire interior	
				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
				Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
				Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
				Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
Repararea imprimantei Canon MF 247 – 77 (buc)				Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
				Reparatie laser	Reparatie laser	
				Curatire interior	Curatire interior	
				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
				Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
				Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
				Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	
				Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
				Reparatie laser	Reparatie laser	
				Curatire interior	Curatire interior	
Repararea imprimantei Canon ImageRunner 2545i – 1 (buc)				Inlocuire Val din Cauciuc	Inlocuire Val din Cauciuc	
				Inlocuire bushing	Inlocuire bushing	
				Inlocuire Val de Teflon	Inlocuire Val de Teflon	
				Reparatie Bloc de alimentare	Reparatie Bloc de alimentare	

					Inlocuire rulmentelor de tractiune	Inlocuire rulmentelor de tractiune	
					Reparatie laser	Reparatie laser	
					Curatire interior	Curatire interior	

„IMPRESO-PRINT” SRL
mun. Chișinău, str. Melestiu 24/7

“16” decembrie 2020

Director Comercial
Grin Artur

Semnat


