

Lotul 1 Servicii de reparație și mentenanță pentru tehnica de calcul, imprimare și dispozitive periferice pentru anul 2020

1	Servicii de reparație angrenaj roți dințate imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300 Epson L800 Epson L805 Epson stylus photo P50 Canon LBP 6030 Canon LBP 1120 Canon MF 216n Canon MF 426dw Canon MF 4140 Canon MF 4350d Canon MF 4370dn Canon MF 4450 Canon MF 4660pl Canon MF 5980dw Canon MF 6140dn Canon IR C3320i Canon i-Sensys MF635CxColour HP LJ PRO P1102w Xerox Phaser 3140	2 buc 2 buc 2 buc 1 buc 8 buc 2 buc 1 buc 7 buc 2 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 2 buc
2	Servicii de reparație modulului de fixare (fuser module) imprimante, echipamente multifuncționale	Canon LBP 6030 Canon LBP 1120 Canon MF 216n Canon MF 426dw Canon MF 4140 Canon MF 4350d Canon MF 4370dn Canon MF 4450 Canon MF 4660pl Canon MF 5980dw Canon MF 6140dn Canon IR C3320i Canon i-Sensys MF635CxColour HP LJ PRO P1102w Xerox Phaser 3140	8 buc 2 buc 1 buc 7 buc 2 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 2 buc

3	Servicii de reparație sistem de preluare/transportare a hârtiei imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300 Epson L800 Epson L805 Epson stylus photo P50 Canon LBP 6030 Canon LBP 1120 Canon MF 216n Canon MF 426dw Canon MF 4140 Canon MF 4350d Canon MF 4370dn Canon MF 4450 Canon MF 4660pl Canon MF 5980dw Canon MF 6140dn Canon IR C3320i Canon i-Sensys MF635CxColour HP LJ PRO P1102w Xerox Phaser 3140	2 buc 2 buc 2 buc 1 buc 8 buc 2 buc 1 buc 7 buc 2 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 2 buc
4	Servicii de reparație ansamblu electronic imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300 Epson L800 Epson L805 Epson stylus photo P50 Canon LBP 6030 Canon LBP 1120 Canon MF 216n Canon MF 426dw Canon MF 4140 Canon MF 4350d Canon MF 4370dn Canon MF 4450 Canon MF 4660pl Canon MF 5980dw Canon MF 6140dn Canon IR C3320i Canon i-Sensys MF635CxColour HP LJ PRO P1102w Xerox Phaser 3140	2 buc 2 buc 2 buc 1 buc 8 buc 2 buc 1 buc 7 buc 2 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 2 buc

5	Servicii de profilaxie imprimante, echipamente multifuncționale	Epson L300 Epson L800 Epson L805 Epson stylus photo P50 Canon LBP 6030 Canon LBP 1120 Canon MF 216n Canon MF 426dw Canon MF 4140 Canon MF 4350d Canon MF 4370dn Canon MF 4450 Canon MF 4660pl Canon MF 5980dw Canon MF 6140dn Canon IR C3320i Canon i-Sensys MF635CxColour HP LJ PRO P1102w Xerox Phaser 3140	2 buc 2 buc 2 buc 1 buc 8 buc 2 buc 1 buc 7 buc 2 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 2 buc 1 buc 1 buc 1 buc 2 buc 2 buc
---	---	---	---

6	Servicii de reparație ansamblu electronic monitor	Acer AL1716F	1 buc
		Acer H235HL	1 buc
		Acer P206HV	1 buc
		Acer P226HQL	2 buc
		Acer V193W D	3 buc
		AOC E2270Awn	2 buc
		AOC E2270Swn	6 buc
		AOC E2370Sh	2 buc
		Asus VH228	2 buc
		Daewoo HL 711A	1 buc
		Fujitsu B27-8T	2 buc
		Lenovo LBX-L17C	1 buc
		LG Flatron L1753S	2 buc
		LG Flatron E2242C	2 buc
		LG Flatron W1942ST	2 buc
		LG Flatron W1942TT	2 buc
		Philips 200VW8	1 buc
		Philips 202E2SB	1 buc
		Philips 223V7QHAB	1 buc
		Philips 223V7Q	4 buc
		Philips 223V5LSB	2 buc
		Philips 223V5L	2 buc
		Philips 226C2	1 buc
		Philips 243S7E	26 buc
		Philips 244E1	8 buc
		Philips BDL433QL	2 buc
		Philips HNS9190T	2 buc
		Samsung 710v	2 buc
		Samsung 710n	2 buc
		Samsung 943NW	2 buc
		Samsung E1920N	4 buc
		Samsung LS22	2 buc
Samsung LS22d300NY	2 buc		
Samsung S22D300NY	6 buc		
Sharp LC-42LD265E	6 buc		
ViewSonic VA703m	1 buc		

7	Servicii de reparație/ înlocuire lămpi monitor	Acer AL1716F Acer H235HL Acer P206HV Acer P226HQL Acer V193W D AOC E2270Awn AOC E2270Swn AOC E2370Sh Asus VH228 Daewoo HL 711A Fujitsu B27-8T Lenovo LBX-L17C LG Flatron L1753S LG Flatron E2242C LG Flatron W1942ST LG Flatron W1942TT Philips 200VW8 Philips 202E2SB Philips 223V7QHAB Philips 223V7Q Philips 223V5LSB Philips 223V5L Philips 226C2 Philips 243S7E Philips 244E1 Philips BDL433QL Philips HNS9190T Samsung 710v Samsung 710n Samsung 943NW Samsung E1920N Samsung LS22 Samsung LS22d300NY Samsung S22d300NY Sharp LC-42LD265E ViewSonic VA703m	1 buc 1 buc 1 buc 2 buc 3 buc 2 buc 6 buc 2 buc 2 buc 1 buc 2 buc 1 buc 2 buc 2 buc 2 buc 2 buc 1 buc 1 buc 1 buc 4 buc 2 buc 2 buc 1 buc 26 buc 8 buc 2 buc 2 buc 2 buc 4 buc 2 buc 2 buc 6 buc 6 buc 1 buc
---	---	---	---

8	Servicii de reparație/ înlocuire ansamblu electronic calculator personal	calculatoare	120 buc.
		Procesoare	Intel socket 775 Intel socket 1156 Intel socket 1155 Intel socket 1150 Intel socket 1151 Intel socket 1151-v2 AMD socket AM2 AMD socket AM2+ AMD socket AM3 AMD socket AM3+ AMD socket AM4 AMD socket FM2 AMD socket FM2+
		Cooler	Coolers for Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151 Coolers for AMD AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+
		Memorie operativă	DDR2 1GB, 2GB DDR3 2GB, 4GB, 8GB DDR4 2GB, 4GB, 8GB, 16GB
		Placa de bază	Intel socket 775, 1156, 1155, 1150, 1151, 1151-v2 AMD socket AM3, AM3+, AM4, FM2, FM2+
		HDD	SATA II 160GB – 500 GB SATA III 250GB – 6 TB
		SSD	SSD 120GB – 2 TB
		SAS	SAS 4 TB 7200rpm
		DVD	DVD-RW
			Placa de rețea
9	Servicii de reparație/ înlocuire bloc de alimentare calculator personal	bloc de alimentare 400-1200W	
10	Servicii de profilaxie calculator personal		
11	Servicii de profilaxie notebook	Notebook Dell Latitude 3540	1 buc
		Notebook HP 250 G6	1 buc
		Notebook Lenovo Thinkpad T470	3 buc
12	Servicii de reparație notebook	Notebook Dell Latitude 3540	1 buc
		Notebook HP 250 G6	1 buc
		Notebook Lenovo Thinkpad T470	3 buc
13	Servicii de reparație ansamblu electronic UPS pînă la 1000 VA	Powercom WAR-600A	6 buc
		Energenie UPS 650VA	21 buc
		UPS Powerex 650VA	6 buc
		APC Smart-UPS 750	3 buc
14	Servicii de reparație ansamblu electronic UPS peste 1000 VA	PowerCom 1200VA	1 buc
		APC Smart-UPS 3000	2 buc
		APC Smart-UPS 2200	2 buc
		APC Smart-UPS 1500	1 buc

15	Servicii de schimbare a acumulatorilor la UPS	Powercom WAR-600A Energenie UPS 650VA UPS Powerex 650VA PowerCom 1200VA APC Smart-UPS 3000 APC Smart-UPS 2200 APC Smart-UPS 1500 APC Smart-UPS 750	6 buc 21 buc 6 buc 1 buc 2 buc 2 buc 1 buc 3 buc
16	Servicii de reparație registrator video auto	Transcend "Drive Pro 100" Transcend "Drive Pro 110" Transcend "Drive Pro 130"	40 buc 12 buc 28 buc
Piese de schimb sunt incluse în prețurile serviciilor.			

Coordonat

Maxim ȘARCANEAN _____