


Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

| Numărul procedurii de achiziție _____ din _____ (operatorul economic va specifica MTender ID-ul procedurii și data publicării și va elimina textul din paranteze) | | | | | | | | | | | |
|---|-----------|---|--------------------|--------------|------------------------|----------------------|---------------|-------------|------------------------------|------------------------------|------------|
| Obiectul achiziției: Servicii de diagnostică tehnică a cazanelor N3 (TM-40/39), N6 (BK3-75/39) și N4 (BK3-75/39) | | | | | | | | | | | |
| Nr. lot | Cod CPV | Denumirea bunurilor/serviciilor | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Termenul de livrare/prestare | Clasificatie bugetara (IBAN) | Discount % |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Lotul I | | | | | | | | | | | |
| 1. | | Паровой котёл ГМ-40/39 ст.№3, зав.№187, рег.№787, г. Белгород, Россия. | buc. | 1,0 | 38832,89 | 46599,47 | 38832,89 | 46599,47 | 26.06.2023 | | |
| 2. | | Паровой котёл БКЗ 75/39 ст.№6, зав.№1414, рег.№2731, г. Белгород, Россия. | buc. | 1,0 | 42971,98 | 51566,38 | 42971,98 | 51566,38 | 26.06.2023 | | |
| 3. | | Паровой коллектор котлов I- очереди от ПП-1 до ПП-16, рег.№217, г. Белгород, Россия. | buc. | 1,0 | 8524,05 | 10228,81 | 8524,05 | 10228,81 | | | |
| 4. | 7136000-8 | Паровой коллектор котлов II- очереди от ПП-16 до ПП-20, ПП-56, рег.№1120. г. Белгород, Россия. | buc. | 1,0 | 8524,05 | 10228,81 | 8524,05 | 10228,81 | | | |
| 5. | | Пиковый бойлер (ПБЗ), ПСВ-200-7-15, зав.№347, рег.№7796, г. Саратов, Россия | buc. | 1,0 | 8932,16 | 10718,59 | 8932,16 | 10718,59 | | | |
| 6. | | Паровой котёл БКЗ 75/39 ст.№4, зав.№409, рег.№1119, г. Барнаул, Россия. Пароперегреватель Iой ступени | buc. | 1,0 | 7701,66 | 9241,99 | 7701,66 | 9241,99 | | | |
| | | | | TOTAL | | | 115486,70 | 138584,05 | Conform Caietului de sarcini | MD39VT02251010000013MDL | |



Semnat: Numele, Prenumele: *Razid B - Aizector*
 Ofertantul: Adresa: *m Chișinău str. Colea Feșilor -10*

Подрядчик:
SA "ENERGOSERVICE"
" " " 2023 г.

Приложение к договору
№ _____ от " " " 2023 г.

СМЕТА -1

стоимости работ по диагностике 1-го котла ГМ-40/39, ст. № 3.

SA, "CET-NORD"

на сумму: сорок шесть тысяч пятьсот девяносто девять лей 47бан

| №п/п | Основание | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|----------------------------|------------|---|---------|--------|-------|----------|
| Прейскурант №4,1995 | | | | | | |
| 1 | 0106020101 | ЦД металла барабанов и коллекторов | дм2 | 340 | 1,2 | 408,00 |
| 2 | 0106020101 | ЦД зон трубных отверстий барабанов | дм2 | 350 | 1,2 | 420,00 |
| 3 | 0102020301 | Измернение овальности барабанов в трех сечениях | 1 изм. | 12 | 10,62 | 127,44 |
| 4 | 0102010103 | УЗК толщин стенок барабанов диам. св.325мм | 100т. | 1,2 | 167,5 | 201 |
| 5 | 0102030101 | Контроль остаточной деформации тр-дов и коллект, | 1 сеч. | 73 | 3 | 219,00 |
| 6 | 0202010201 | Определение твердости металла барабанов и коллект | ан | 136 | 18,6 | 2529,60 |
| 7 | 0103030101 | УЗК металла барабанов и коллект.(св.швы и прилег. зон) | 10дм2 | 48 | 11,25 | 540,00 |
| 8 | 0102010101 | УЗК толщин стенок труб пов. нагрева диам. 75мм | 100т. | 5,8 | 387,5 | 2247,50 |
| 9 | 0103030101 | УЗК металла гибов | 10дм2 | 75 | 11,25 | 843,75 |
| 10 | 0106020101 | ЦД металла гибов | дм2 | 370 | 1,2 | 444,00 |
| 11 | 0102010102 | Измерение толщин стенок гибов диам.св.76 до 325мм | 100 т | 3,6 | 262,5 | 945,00 |
| 12 | 0102020301 | Определение овальности гибов по результатам изм. В 3-х сеч. | изм. | 58 | 10,62 | 615,96 |
| | | ИТОГО: | | | | 9541,25 |
| | | С учетом повышающего коэф. к преЙскуранту K=4,07 | | | | 38832,89 |
| | | ИТОГО по преЙскуранту за один котел: | | | | 38832,89 |
| | | НДС 20%: | | | | 7766,58 |
| | | ВСЕГО: | | | | 46599,47 |

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



Подрядчик:
SA "ENERGOSERVICE"
" " " 2023 г.

Приложение к договору
№ _____ от " _____ " _____ 2023 г.

СМЕТА 2

стоимости работ по диагностике котла БКЗ-75/39 ст. № 6.

SA, "CET-NORD"

на сумму: пятьдесят одна тысяча пятьсот шестьдесят шесть лей 38 бан

| №п/п | Основание | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|----------------------------|------------|---|---------|--------|-------|----------|
| Прейскурант №4,1995 | | | | | | |
| 1 | 0106020101 | ЦД металла барабанов и коллекторов | дм2 | 358 | 1,2 | 429,60 |
| 2 | 0106020101 | ЦД зон трубных отверстий барабанов | дм2 | 350 | 1,2 | 420,00 |
| 3 | 0102020301 | Измернение овальности барабанов в трех сечениях | 1 изм. | 12 | 10,62 | 127,44 |
| 4 | 0102010103 | УЗК толщин стенок барабанов диам. св.325мм | 100т. | 3,2 | 167,5 | 536 |
| 5 | 0102030101 | Контроль остаточной деформации тр-дов и коллект, | 1 сеч. | 73 | 3 | 219,00 |
| 6 | 0202010201 | Определение твердости металла барабанов и коллект | ан | 138 | 18,6 | 2566,80 |
| 7 | 0103030101 | УЗК металла барабанов и коллект.(св.швы и прилег. зон) | 10дм2 | 92 | 11,25 | 1035,00 |
| 8 | 0102010101 | УЗК толщин стенок труб пов. нагрева диам. 75мм | 100т. | 6,1 | 387,5 | 2363,75 |
| 9 | 0103030101 | УЗК металла гибов | 10дм2 | 57,5 | 11,25 | 646,88 |
| 10 | 0106020101 | ЦД металла гибов | дм2 | 370 | 1,2 | 444,00 |
| 11 | 0102010102 | Измерение толщин стенок гибов диам.св.76 до 325мм | 100 т | 4,8 | 262,5 | 1260,00 |
| 12 | 0102020301 | Определение овальности гибов по результатам изм. В 3-х сеч. | изм. | 48 | 10,62 | 509,76 |
| | | ИТОГО: | | | | 10558,23 |
| | | С учетом повышающего коэф. к прејскуранту K=4,07 | | | | 42971,98 |
| | | НДС 20%: | | | | 8594,40 |
| | | ВСЕГО: | | | | 51566,38 |

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



Подрядчик:
SA "ENERGOSERVICE"

Приложение к договору
№ _____ от " _____ " _____ 2023 г.

" _____ " _____ 2023 г.

СМЕТА 3

стоимости работ по контролю металла
2-х паровых коллекторов 1-ой очереди, рег. № 217 и 2-ой очереди, рег. № 1120
на сумму двадцать тысяч четыреста пятьдесят семь лей ,71 бань

| та дв. | Основание | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|-----------------------|------------|--|---------|--------|-------|-----------------|
| Прейскурант №4 1995г. | | | | | | |
| 1 | 0106020101 | ЦД металла | дм2 | 67 | 1,2 | 80,40 |
| 2 | 0102010102 | УЗК толщин стенок гибов и участков выходных патрубков при Ø свыше 76 до 325 мм | 100т. | 2,16 | 262,5 | 567,00 |
| 3 | 013030101 | УЗК металла гибов | 10дм2 | 44 | 11,25 | 495,00 |
| 4 | 0102020301 | Определение овальности гибов по результатам измерений в 3-х сечениях | 1 изм | 18 | 10,62 | 191,16 |
| 5 | 0104010103 | УЗК св. стыков Ø свыше 108 до 219 мм | стык | 16 | 15 | 240,00 |
| 6 | 0202010201 | Определение твердости металла | 1 ан. | 28 | 18,6 | 520,80 |
| | | ИТОГО: | | | | 2094,36 |
| | | С К=4,07 | | | | 8524,05 |
| | | Итого по прейскурантам за один колектор: | | | | 8524,05 |
| | | Итого за два колектора | | | | 17048,09 |
| | | НДС 20% | | | | 3409,62 |
| | | Всего: | | | | 20457,71 |

ЗАКАЗЧИК: _____

ПОДРЯДЧИК: _____



Подрядчик:
SA "ENERGOSERVICE"
" " " 2023 г.

Приложение к договору
№ " " " 2023 г.

СМЕТА 4

стоимости работ по диагностике металла пикового бойлера PCB-200-7-15, (ПБЗ)
SA "CET-NORD", зав. № 347, рег. № 7796,
на сумму десять тысяч семьсот восемнадцать лей 59 бан

| №п/п | Основание | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|--|-----------------|---|----------|--------|--------|----------|
| Прейскурант №4 1995г. | | | | | | |
| 1 | 0106020101 | ЦД металла | дм2 | 58 | 1,2 | 69,60 |
| 2 | 0102020301 | Измерение овальности в трех сечениях | 1 изм. | 6 | 10,62 | 63,72 |
| 3 | 0102010103 | УЗК толщин стенок корпуса, крышки, днища диам. св.325мм | 100т. | 1,2 | 167,5 | 201 |
| 4 | 0202010201 | Определение твердости металла | ан | 38 | 18,6 | 706,80 |
| 5 | 013030101 | УЗК металла энергооборудования | 10дм2 | 12,2 | 11,25 | 137,25 |
| 6 | 012010101 | УЗК толщин стенок труб диам.до 75мм | 100т. | 0,64 | 387,5 | 248,00 |
| 7 | 0102010102 | Измерение толщин стенок гибов диам.св.76 до 325мм | 100 т | 0,48 | 262,5 | 126,00 |
| | | ИТОГО: | | | | 1552,37 |
| | | С учетом повышающего коэф. к прейскуранту K=4,07 | | | | 6318,15 |
| 8 | 1001020102 | Визуальный контроль сварных швов, внутренний | п/м | 12,00 | 3,50 | 42,00 |
| Прейскурант на эксп.нал. Работы т. 4 М 1991г. | | | | | | |
| 9 | 12.5.15.01-05.1 | УЗК металла шпилек М30-М60 (1045x0,55x1,25=718,44) | 51-60шт. | 2 | 718,44 | 1436,88 |
| | | ИТОГО по прейскуранту: | | | | 1436,88 |
| | | С учетом коэф. K=1,79 | | | | 2572,02 |
| | | ИТОГО по прейскурантам: | | | | 8932,16 |
| | | ИТОГО: | | | | 8932,16 |
| | | НДС 20%: | | | | 1786,43 |
| | | ВСЕГО: | | | | 10718,59 |

Заказчик: _____

Подрядчик: _____



Подрядчик:
SA "ENERGOSERVICE"
" " " 2023 г.

Приложение к договору
№ _____ от " _____ " _____ 2023 г.

СМЕТА 5

стоимости работ по контролю сварных соединений пароперегревателя 1-й ступени
котла БКЗ-75/39 ст. № 4.

SA, "CET-NORD"

на сумму: девять тысяч двести сорок один лей 99 бан

| №п/п | Основание | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во | Цена | Сумма |
|----------------------------|------------|---|---------|--------|-------|---------|
| Прейскурант №4,1995 | | | | | | |
| 1 | 0101010101 | Визуальный контроль сварных швов диаметром до 60 мм | шов | 65 | 0,97 | 63,05 |
| 2 | 0106020101 | ЦД околовых зон приварки змеевиков к коллекторам | дм2 | 130 | 1,2 | 156,00 |
| 3 | 0202010201 | Определение твердости металла коллекторов | ан | 20 | 18,6 | 372,00 |
| 4 | 0103030101 | УЗК сварных швов диаметром до 60 мм | шов | 65 | 7,5 | 487,50 |
| 5 | 0102010101 | УЗК толщин стенок труб пов. нагрева диам. до 75мм | 100т. | 2,1 | 387,5 | 813,75 |
| | | ИТОГО: | | | | 1892,30 |
| | | С учетом повышающего коэф. к прейскуранту К=4,07 | | | | 7701,66 |
| | | НДС 20%: | | | | 1540,33 |
| | | ВСЕГО: | | | | 9241,99 |

Заказчик: _____

Подрядчик: _____

