

Specificații tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1706280503384 din 26.01.2024				1. Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 2. IDNO: 1013601000082.		
Obiectul de achiziție: Servicii de reîncărcare a cartușelor și reparație a imprimantelor						
	Denumirea modelului bunului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
1.	Canon MF 421 DW	CHINA	SCC	Servicii de reparații a imprimantelor: Pelicula termică, LFR, LFR bushing, rola de alimentare cu hârtie, role de preluare hârtie, senzori de hârtie, unitate de fixare (pentru imprimantele laser), curea de transfer (pentru imprimantele laser color), curele și angrenaje, placă logică, membru de preluare hârtie (pentru imprimantele cu jet de cerneală).	Servicii de reparații a imprimantelor: Pelicula termică, LFR, LFR bushing, rola de alimentare cu hârtie, role de preluare hârtie, senzori de hârtie, unitate de fixare (pentru imprimantele laser), curea de transfer (pentru imprimantele laser color), curele și angrenaje, placă logică, membru de preluare hârtie (pentru imprimantele cu jet de cerneală).	ISO
2.	Canon LBP 6020	CHINA	SCC			ISO
3.	HP Laser Jet MFP M426dw	CHINA	SCC			ISO
4.	Canon 1238i	CHINA	SCC			ISO
5.	HP Laser Jet Pro MFP M227sdn	CHINA	SCC			ISO
6.	Canon mf453 dw	CHINA	SCC			ISO
7.	HP Laser Jet MFP M130a	CHINA	SCC			ISO
8.	HP color laser jet pro M277DW	CHINA	SCC			ISO
9.	Canon MF 4870dn	CHINA	SCC			ISO
10.	xerox WorkCentre 3345	CHINA	SCC			ISO
11.	HP LaserJet Pro MFP M428fdn	CHINA	SCC			ISO
12.	Canon 4018	CHINA	SCC			ISO
13.	Canon MF4410	CHINA	SCC			ISO
14.	canon pixma tr 150	CHINA	SCC			ISO
15.	HP Laser Jet P1006	CHINA	SCC			ISO
16.	Canon i-sensys LBP 6020	CHINA	SCC			ISO
17.	CANON MF443dw	CHINA	SCC			ISO
18.	hp laser jet pro 400 mfp m425dn	CHINA	SCC			ISO
19.	Canon mf742cdw	CHINA	SCC			ISO
20.	HP Laserjet M1132MFP	CHINA	SCC			ISO
21.	Canon MF442dw	CHINA	SCC			ISO
22.	Canon F158200 Canon L11121E	CHINA	SCC			ISO
23.	Canon LBP3010B	CHINA	SCC	ISO		
24.	hp laser jet pro 400 mfp m425dn	CHINA	SCC	ISO		
	Servicii de reîncărcare a cartușelor					ISO

1	Canon 725	CHINA	SCC	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	ISO
2	CF226A	CHINA	SCC			ISO
3	NT-CH226XC	CHINA	SCC			ISO
4	728 STARTER	CHINA	SCC			ISO
5	30A cf 230A	CHINA	SCC			ISO
6	canon 057	CHINA	SCC			ISO
7	CRG 047	CHINA	SCC			ISO
8	Canon-052	CHINA	SCC			ISO
9	IMP-CF-230x	CHINA	SCC			ISO
10	CRG-726	CHINA	SCC			ISO
11	CBP-106ro3623	CHINA	SCC			ISO
12	CF259A	CHINA	SCC			ISO
13	NL-5928 RC	CHINA	SCC			ISO
14	CF259X	CHINA	SCC			ISO
15	T08	CHINA	SCC			ISO
16	CBT-CF226X	CHINA	SCC			ISO
17	FX 10	CHINA	SCC			ISO
18	CRG 728					
19	canon 35 pgi-35 black	CHINA	SCC	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	ISO
20	canon 36 cli-36 color	CHINA	SCC			ISO
21	canon 712	CHINA	SCC			ISO
22	Xerox 3330/ (106R03623)	CHINA	SCC			ISO
23	canon 26A	CHINA	SCC			ISO
24	CRG 719H	CHINA	SCC			ISO
25	hp 32A	CHINA	SCC			ISO
26	Canon 728	CHINA	SCC			ISO
27	MF259X/CRG057H	CHINA	SCC			ISO
28	HP 26A	CHINA	SCC			ISO
29	MC1-6231AO4H	CHINA	SCC			
30	Canon 725	CHINA	SCC	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității	ISO
31	CF226A	CHINA	SCC			ISO
32	NT-CH226XC	CHINA	SCC			ISO
33	728 STARTER	CHINA	SCC			ISO
34	30A cf 230A	CHINA	SCC			ISO
35	canon 057	CHINA	SCC			ISO
36	CRG 047	CHINA	SCC			ISO
37	Canon-052	JAPAN	Original			ISO

38	IMP-CF-230x	JAPAN	Original	foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	ISO
39	CRG-726	JAPAN	Original			ISO
40	CBP-106ro3623	JAPAN	Original			ISO
41	CF259A	JAPAN	Original			ISO
42	NL-5928 RC	JAPAN	Original			ISO
43	CF259X	JAPAN	Original			ISO
44	T08	Olanda	Original			ISO
45	CBT-CF226X	JAPAN	Original			ISO
46	FX 10	Olanda	Original	ISO		
47	CRG 728					
48	canon 35 pgi-35 black	CHINA	SCC	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	ISO
49	canon 36 cli-36 color	CHINA	SCC			ISO
50	canon nt-ch226c	CHINA	SCC			ISO
51	mlt d104 2s	CHINA	SCC			ISO
52	Toner Cartridge 285A/P125/325/725/925	CHINA	SCC			
53	cf-259xipnc	CHINA	SCC	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza fără apariția	Servicii de realimentare a cartușelor: -pentru realimentare va fi folosit toner corespunzător tipului imprimantei; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma realimentării; -după realimentare, imprimarea foilor se va realiza	ISO

				anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	fără apariția anumitor linii, pete sau altor semne necorespunzătoare.	
	<i>Servicii de regenerare a cartușelor</i>					ISO
1	Canon 725	CHINA	SCC	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	ISO
2	CF226A	CHINA	SCC			ISO
3	NT-CH226XC	CHINA	SCC			ISO
4	728 STARTER	CHINA	SCC			ISO
5	30A cf 230A	CHINA	SCC			ISO
6	canon 057	CHINA	SCC			ISO
7	CRG 047	CHINA	SCC			ISO
8	Canon-052	CHINA	SCC			ISO
9	IMP-CF-230x	CHINA	SCC			ISO
10	CRG-726	CHINA	SCC			ISO
11	CBP-106ro3623	CHINA	SCC			ISO
12	CF259A	CHINA	SCC			ISO
13	NL-5928 RC	CHINA	SCC			ISO
14	CF259X	CHINA	SCC			ISO
15	T08	CHINA	SCC			ISO
16	CBT-CF226X	CHINA	SCC			ISO
17	FX 10	CHINA	SCC			ISO
18	CRG 728					
19	canon 35 pgi-35 black	CHINA	SCC	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	ISO
20	canon 36 cli-36 color	CHINA	SCC			ISO
21	canon 712	CHINA	SCC			ISO
22	Xerox 3330/ (106R03623)	CHINA	SCC			ISO
23	canon 26A	CHINA	SCC			ISO
24	CRG 719H	CHINA	SCC			ISO
25	hp 32A	CHINA	SCC			ISO
26	Canon 728	CHINA	SCC			ISO
27	MF259X/CRG057H	CHINA	SCC			ISO
28	HP 26A	CHINA	SCC			ISO
29	MC1-6231AO4H	CHINA	SCC			ISO
30	Canon 725	CHINA	SCC	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de	ISO
31	CF226A	CHINA	SCC			ISO
32	NT-CH226XC	CHINA	SCC			ISO
33	728 STARTER	CHINA	SCC			ISO
34	30A cf 230A	CHINA	SCC			ISO
35	canon 057	CHINA	SCC			ISO
36	CRG 047	CHINA	SCC			ISO

37	Canon-052	JAPAN	Original	dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	ISO
38	IMP-CF-230x	JAPAN	Original			ISO
39	CRG-726	JAPAN	Original			ISO
40	CBP-106ro3623	JAPAN	Original			ISO
41	CF259A	JAPAN	Original			ISO
42	NL-5928 RC	JAPAN	Original			ISO
43	CF259X	JAPAN	Original			ISO
44	T08	Olanda	Original			ISO
45	CBT-CF226X	JAPAN	Original			ISO
46	FX 10	Olanda	Original			ISO
47	CRG 728					
48	canon 35 pgi-35 black	CHINA	SCC	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	ISO
49	canon 36 cli-36 color	CHINA	SCC			ISO
50	canon nt-ch226c	CHINA	SCC			ISO
51	mlt d104 2s	CHINA	SCC			ISO
52	Toner Cartridge 285A/P125/325/725/925	CHINA	SCC			
53	cf-259xipnc	CHINA	SCC	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	Servicii de regenerare a cartușelor: - regenerarea cartușelor va conține: înlocuirea fotoreceptorului, lamele de dozare și curățire a rolei magnetice; - printarea 1-3 pagini de test în vederea corespunderii calității foilor imprimate în urma regenerării.	ISO

Semnat: _____ Numele, Prenumele: Crețu Sergiu În calitate de: Administrator Ofertantul: **S.C. "Net-ADV" SRL** Adresa:
adr. jur. Chișinău, Bl. Cuza Vodă 18/5

BC "ENERGBANK" S.A. IBAN.MD22EN000000222433140858 – MDL ENEGMD 22858