

Anexei nr. 23 din Documentația standard

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1762505667651					Data:	15.11.2025	Alternativa nr.:
Denumirea licitației:		Servicii de reîncărcarea și regenerare a cartușelor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2026					Lot:		Pagina 1 din 7
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (cu TVA)	Preț unitar (fără TVA)	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Specificația și țara de origine a piesei de schimb
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>
1. Canon – MF 230									
1.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
1.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
1.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
1.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
1.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
1.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
1.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
1.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
1.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 1							23,67	19,72	
2.Canon - MF443w									
2.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
2.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
2.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
2.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
2.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
2.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
2.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
2.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
2.9		Cartuş nou	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 2							27,00	22,50	
3.Canon - MF 3010									
3.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
3.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
3.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
3.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
3.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
3.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
3.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
3.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
3.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 3							23,67	19,72	
4.Canon MF 744									
4.1		Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
4.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China

4.3	30200000-1	Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
4.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
4.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
4.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
4.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
4.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
4.9		Cartuş nou	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 4							27,00	22,50	
5.Canon ImageRUNNER 2425i									
5.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
5.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
5.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
5.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
5.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
5.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
5.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
5.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
5.9		Cartuş nou	Bucată	1	140,00	116,67	140,00	116,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 5							31,44	26,20	
6.Canon - LBP 325X									
6.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
6.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
6.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
6.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
6.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
6.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
6.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
6.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	120,00	100,00	120,00	100,00	Producator: SCC, CET China
6.9		Cartuş nou	Bucată	1	200,00	166,67	200,00	166,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 6							44,22	36,85	
7.Canon - LBP 6020/6030									
7.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
7.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
7.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	85,00	29,17	Producator: SCC, CET China
7.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
7.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
7.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
7.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
7.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
7.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 7							29,22	24,35	
8.Canon – MF4730									
8.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
8.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
8.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
8.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
8.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China

8.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
8.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
8.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
8.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 8							23,67	19,72	
9.Canon – MF230 series									
9.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
9.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
9.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
9.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
9.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
9.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
9.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
9.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
9.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 9							23,67	19,72	
10.Canon – MF267									
10.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
10.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
10.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
10.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
10.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
10.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
10.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
10.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
10.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 10							23,67	19,72	
11.Canon – MF272									
11.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
11.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
11.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
11.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
11.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
11.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
11.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
11.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
11.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 11							23,67	19,72	
12.Canon – MF443w									
12.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
12.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
12.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
12.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
12.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
12.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
12.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
12.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	90,00	75,00	120,00	75,00	Producator: SCC, CET China

12.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 12							29,78	24,81	
13.Canon – 1000									
13.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
13.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
13.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
13.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
13.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
13.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
13.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
13.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
13.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 13							23,67	19,72	
14.Canon – 3250									
14.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
14.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
14.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
14.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
14.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
14.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
14.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
14.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
14.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 14							23,67	19,72	
15.Canon -Color G3470									
15.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
15.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
15.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
15.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
15.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
15.6		Reparatie laser	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
15.7		Curatire interior	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
15.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
15.9		Cartuş nou	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 15							11,44	9,54	
16.Canon -Color G3020									
16.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
16.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
16.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
16.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
16.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
16.6		Reparatie laser	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
16.7		Curatire interior	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
16.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
16.9		Cartuş nou	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 16							11,44	9,54	
17.Canon -Color 3420									

17.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
17.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
17.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
17.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
17.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
17.6		Reparatie laser	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
17.7		Curatire interior	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
17.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
17.9		Cartuş nou	Bucată	1	45,00	37,50	45,00	37,50	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 17							11,44	9,54	
18.Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215									
18.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
18.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
18.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
18.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
18.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
18.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
18.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
18.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
18.9		Cartuş nou	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 18							27,00	22,50	
19.Epson LX300/FX890									
19.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
19.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
19.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
19.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
19.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
19.6		Reparatie laser	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
19.7		Curatire interior	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
19.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
19.9		Cartuş nou	Bucată	1	50,00	41,67	50,00	41,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 19							9,78	8,15	
20.HP-MFP135w									
20.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
20.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
20.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
20.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
20.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
20.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
20.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
20.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
20.9		Cartuş nou	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 20							27,00	22,50	
21.HP-M107									
21.1		Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
21.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
21.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China

21.4	30200000-1	Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
21.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
21.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
21.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
21.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
21.9		Cartuş nou	Bucată	1	100,00	83,33	100,00	83,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 21							27,00	22,50	
22.HP-M12A									
22.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
22.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
22.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
22.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
22.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
22.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
22.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
22.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
22.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 22							23,67	19,72	
23.HP - 1102									
23.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
23.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
23.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
23.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
23.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
23.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
23.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
23.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
23.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 23							23,67	19,72	
24.Pantum M6550									
24.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
24.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
24.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
24.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
24.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
24.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
24.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
24.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
24.9		Cartuş nou	Bucată	1	130,00	108,33	130,00	108,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 24							30,33	25,28	
25.Brother DCP1510E									
25.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
25.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
25.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
25.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
25.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
25.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China

25.7		Curatire interior	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
25.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
25.9		Cartuş nou	Bucată	1	70,00	58,33	70,00	58,33	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 25							23,67	19,72	
Preţului de ofertă $P_0 = (L1+L2+...+L13)/25$							24,18	20,15	

Ofertantul: Oficiu AMG SRL

Semnat:Numele, prenumele: Gordin Maxim



Adresa: mun.Chisinau, D.Riscanu 20/2

În calitate de: Manager