

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Lucrări de reparație a drumului L514 Buteni - Firladeni – Bozieni

<u>Nr. d/o</u>	<u>Grupa de obiecte/denumirea obiectului</u>	<u>L05/2025 1-15</u>	<u>L052025 15-30</u>	<u>L06/2025 1-15</u>	<u>L06/2025 15-30</u>	<u>L07/2025 1-15</u>	
	<u>Lucrări de reparație a drumului L514 Buteni - Firladeni - Bozieni</u>						
<u>1.1</u>	<u>Taierea imbracamintilor din ciment-beton</u>						
<u>1.2</u>	<u>Reprofilarea partii carosabile a drumurilor</u>						
<u>1.3</u>	<u>Strat de fundatie din piatra sparta</u>						
<u>1.4</u>	<u>Imbracaminte de beton asfaltic</u>						
<u>1.5</u>	<u>Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra</u>						

Data completării: 14/04/2025

Nume/prenume: Dodica Alina

Funcția: director

Denumirea operatorului economic SRL „SpeedQual COM”