

Numărul procedurii de achiziție MTender ID ocds-b3wdp1-MD-1642514444694

Informația despre solicitant denumirea : IMSP Spitalul Clinic de Psihiatrie

Informația despre ofertant: Aurmilion SRL

1/20/2022

n/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor si/sau serviciilor	Producătorul	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2				3	4	5
		Reparația placa de bază și a pieselor electronice:	SCC	Marea Britanie, China			
1		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
2		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
		Reparația sursa de alimentare:					
3		Reparația sursa de alimentare Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
4		Reparația sursa de alimentare Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie:					
5		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
6		Reparația sistemului de preluare și transport hârtie Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
		Película termică:					
7		Película termică Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	

50323000-5

8	Película termică Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	Producatorul tonerului, pieselor :SCC, Tara de origineMarea Britanie, în decurs de 8 de ore, la solicitare
	Reparația subansamblu cuptor:					
9	Reparația subansamblu cuptor Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
10	Reparația subansamblu cuptor Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
	Reparația unitate laser:					
11	Reparația unitate laser Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
12	Reparația unitate laser Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări:					
13	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
14	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
	Profilaxie:					
15	Profilaxie Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
16	Profilaxie Canon iR 2018	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
	Curațarea scutecului:					
17	Curațarea scutecului Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
	Curațarea sistemului înc:					
18	Curațarea sistemului înc Epson L 100/ WF-5690 DWF	SCC	Marea Britanie, China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei, înlocuirea pieselor defectate, setarea imprimantei	
	Reîncarcare cartușe:					

19	Reîncarcare cartușe FX 10 (140 gr.), 703 (140 gr.), 737 (140 gr.), 712 (80 gr.), 725 (80 gr.), 728 (80 gr.)	SCC	Marea Britanie, China		
20	Reîncarcare cartușe C-EXV-14/GPR-18(Canon iR 2018)	SCC	Marea Britanie, China		Servicii de reîncarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate înaltă, fiecare cartus se va reîncarca cu gramaj conform cerințelor tehnice de la producător -desamblarea cartusului, curățirea și aspirarea pieselor: lamei de curățire, fotoreceptorului, PCR aspirarea cartusului pentru înlăturarea tonerului utilizat. Alimentarea cu toner compatibil de cea mai înaltă calitate (producătorul cu renume mondial), - asamblarea cartusului și amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor îndeplinite.- calitatea și cantitatea imprimării-conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului.
21	Reîncarcare cartușe HP 126A(HP Laser Jet CP 1025 color)	SCC	Marea Britanie, China		
22	Reîncarcare cartușe(Sistema) Cerneala(Epson L 100 ink originala 70 ml)	SCC	Marea Britanie, China		
	Regenerare cartușe:				
23	Regenerare cartușe FX 10 (140 gr.), 703 (140 gr.), 737 (140 gr.), 712 (80 gr.), 725 (80 gr.), 728 (80 gr.)	SCC	Marea Britanie, China		Servicii de restabilire/diagnosticare cartuselor incluse: • Dezasamblarea cartusului • Curățirea/aspirarea pieselor • Înlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lama de curățire.
24	Regenerare cartușe C-EXV-14/GPR-18(Canon iR 2018)	SCC	Marea Britanie, China		

25	Regenerare cartușe HP 126A(HP Laser Jet CP 1025 color)	SCC	Marea Britanie, China	Împachetare, PCR, magnet • Aspirarea cartusului de toner utilizat • Asamblarea cartusului și plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrărilor și enumerarea lucrărilor indeplinite și piesele înlocuite Schimbarea bandei- calitatea și cantitatea imprimării-conform condițiilor tehnice a producătorului cartusului.	
----	--	-----	--------------------------	---	--



Best regards,
 Manager Corporate Clients
 Ana Caterinici
 Mun.Chisinau, Bd.Gr.Vieru,25
 Tel.: +373 (22) 21-21-92, Mob.:079507231
 e-mail: anna@cartridge.md
 www.cartridge.md



