

Specificații tehnice (F4.1)

de la firma AUTOPROGRESIV-SERVICE SRL

Servicii de reparatie și întreținere a autovehiculelor Centrul Național Anticorupție

Cerere a ofertelor de prețuri Nr.21019711

Cod CP V	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Tara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
Servicii de reparatie a autovehiculului DACIA Logan, anul 2011, 1600 cm, Benzin, UA14784, UUI1SDA3P45436500						
Lotul 9						
1,	Scimb al pompei de apă. (Замена водяной	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
2,	Scimb al rotelor de întindere. (Замена	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
3,	Scimbul curelei mecanizmului de	Germany	Optibelt		Conform anexei F 4.2	
4,	Scimb al pompei de benzină. (Замена	Germany	Breckner		Conform anexei F 4.2	
5,	Scimb penta motor (Замена подушки	Germany	Automega		Conform anexei F 4.2	
6,	Scimb toba evacuare sprate (Замена	Germany	Bosal		Conform anexei F 4.2	
7,	Scimb toba evacuare mijloc (Замена	Germany	Bosal		Conform anexei F 4.2	
8,	Scimb al discurilor. (Замена дисков) 2	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
9,	Scimb al ogonului de mână. (Замена	Italia	Adrianto		Conform anexei F 4.2	
10,	Scimb al rulmenților din față. (Замена	Danemarca	JP Group		Conform anexei F 4.2	
11,	Scimb rulmenților din spate. (Замена	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
12,	Scimb al calelor (saboți) din față. (Замена	Polonia	Tomex		Conform anexei F 4.2	
13,	Scimb al saboți la roți din spate. (Замена	Polonia	Tomex		Conform anexei F 4.2	
14,	Scimb furtun frână (Замена тормозных	UK	Delphi		Conform anexei F 4.2	
15,	Diagnosticarea la computer.				Conform anexei F 4.2	
16,	Scimb al generatorului. (Замена	Germany	delco		Conform anexei F 4.2	
17,	Scimb al demarorului. (Замена стартера)	Germany	Breckner		Conform anexei F 4.2	
18,	Scimb al releiului de aspirație. (Замена	Germany	Breckner		Conform anexei F 4.2	



19,	Schim al bendiks. (Замена бендикса)	Italia	Magnet Marelli		Confort anexei F 4.2	
20,	Schim al debimetului de aer. (Замена	Germany	hella		Confort anexei F 4.2	
21,	Schim al sondei lampa . (Замена	Italia	Magnet Marelli		Confort anexei F 4.2	
22,	Schim bobina de inducție. (Замена	Germany	Automega		Confort anexei F 4.2	
23,	Schim bugii (Замена свечей) 1 шт.	Japonia	Denso		Confort anexei F 4.2	
24,	Schim al mecanismului de direcție.	românia	asam		Confort anexei F 4.2	
25,	Schim al servodirecției hidraulice.(Замена	românia	asam		Confort anexei F 4.2	
26,	Schim al amortizator față. (Замена	Polonia	Denckermann		Confort anexei F 4.2	
27,	Schim al amortizator spate.(Замена	Polonia	Kamoka		Confort anexei F 4.2	
28,	Schim al suporturilor cu roți față.(Замена	Polonia	Denckermann		Confort anexei F 4.2	
29,	Schim al sidului articulațiilor dreapta	Polonia	Denckermann		Confort anexei F 4.2	
30,	Schim al carătușii barei direcție.(Замена	Polonia	Denckermann		Confort anexei F 4.2	
31,	Schim al lustrelor. (Замена люстр) 1	Germany	Vaico		Confort anexei F 4.2	
32,	Desaxarea și axarea (reglarea)				Confort anexei F 4.2	
33,	Schim al țigii de comandă a	Polonia	Denckermann		Confort anexei F 4.2	
34,	Schim al salenblocurilor din față. (Замена	Germany	Automega		Confort anexei F 4.2	
35,	Schim al salenblocurilor din spate.(Замена	Germany	Optimal		Confort anexei F 4.2	
36,	Schim radiator (Замена основного	Danemarca	Nissens		Confort anexei F 4.2	
37,	Schim radiator sobă (Замена радиатора	Germany	Topran		Confort anexei F 4.2	
38,	Schim termost. (Замена термостата)	Italy	Magnet Marelli		Confort anexei F 4.2	
39,	Schim lichid antiigel. (Замена тосола)	Ukraina	Okean		Confort anexei F 4.2	
40,	Demontarea și montarea CV. (Снятие и	.			Confort anexei F 4.2	
41,	Schim plăca presiune (Замена корзины)	Germany	Breckner		Confort anexei F 4.2	
42,	Schim disc ambreaj. (Замена диска)	Germany	Breckner		Confort anexei F 4.2	
43,	Schim rulment plăca presiune. (Замена	UK	BLUE PRINT		Confort anexei F 4.2	
44,	Schim al mecanismului de schimb al	românia	asam		Confort anexei F 4.2	
45,	Schim cutie viteză (Замена КПШ)				Confort anexei F 4.2	
46,	Evacuare automobil				Confort anexei F 4.2	
47,	Diagnosticarea suspensiei				Confort anexei F 4.2	



48,	Schimbul filtrului de aer	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
49,	Schimbul filtrului de ulei	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
50,	Schimbul filtrului de combustibil	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
51,	Schimbul filtrului de salon din cărbune	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
52,	Schimbul uleiului de motor 5 W 40	Slovakia	Dynamax		Conform anexei F 4.2	
53,	Schimb al arcului elicoidal față	Polonia	Kamoka		Conform anexei F 4.2	
54,	Schimb al arcului elicoidal spate	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
55,	Schimb ax cardanic (privod) – 1 buc	Polonia	Denckermann		Conform anexei F 4.2	
56,	Schimb stabilizator față – 1 buc	rominia	asam		Conform anexei F 4.2	
57,	Schimb al bușelor stabilizator față – 2 buc	Germany	Optimal		Conform anexei F 4.2	
58,	Lucrări neprevăzute ale lăcătușului – 1 oră				Conform anexei F 4.2	
59,	Lucrări neprevăzute ale electricianului – 1				Conform anexei F 4.2	
60,	Reparația mecanismului de direcție				Conform anexei F 4.2	
61,	Schimb al suportului de frână față – 1 buc				Conform anexei F 4.2	
62,	Reparația suportului de frână față – 1 buc				Conform anexei F 4.2	
63,	Înlocuirea lichidului de frână a sistemului de	slovacia	dynamax		Conform anexei F 4.2	
64,	Demontare, montare al motorului				Conform anexei F 4.2	
65,	Dezasamblarea și asamblarea motorului				Conform anexei F 4.2	
66,	Schimb piston – 1 buc	germany	geotze		Conform anexei F 4.2	
67,	Set inele pentru un piston	germany	mahle		Conform anexei F 4.2	
68,	Schimb biela – 1 buc	france	oe		Conform anexei F 4.2	
69,	Schimb arbore cotit – 1 buc	france	oe		Conform anexei F 4.2	
70,	Schimb lagăr arbore cotit (set)	germany	glyco		Conform anexei F 4.2	
71,	Schimb lagăr biela (set)	germany	glyco		Conform anexei F 4.2	
72,	Schimb set garnituri motor	spania	ajusa		Conform anexei F 4.2	
73,	Dezasamblarea, asamblarea chiulasei				Conform anexei F 4.2	
74,	Reparația chiulasei				Conform anexei F 4.2	
75,	Schimb supapă admisie – 1 buc	germany	ae		Conform anexei F 4.2	
76,	Schimb supapă emisie – 1 buc	germany	ae		Conform anexei F 4.2	



77.	Schimb semering una supapă	germany	elring		Conform anexei F 4.2	
78.	Reparația blocului cilindrilor				Conform anexei F 4.2	
79.	Schimb calculatorul motorului				Conform anexei F 4.2	
80.	Schimb al garniturii capac chiulasă	germany	elring		Conform anexei F 4.2	
81.	Schimb al garniturii chiulasă	germany	elring		Conform anexei F 4.2	

Ofertantul:

"Autoprogresiv service" SRL
Diretor Chistruga V.V.
mun. Chișinău, str. Burebista 3
tel 022 52 39 98

