

Specificații de preț

Anexa nr.23

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă - în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: oods-b3wdp1-MD-1640342417592
 Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificare bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot nr.1 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda										
50110000-9										
Lot 1.1.	Skoda superb c/c 1398 benzina a/f 2010 (1 buc)	unități	1	194 113,33	232 936,00	194 113,33	232 936,00	Pe parcursul anului 2022		
Lot 1.2.	Skoda Octavia v - cm3 1390,1598,1886,1798, 1980, a/f (2005,2006,2007,2008,2010,2014) - 11 buc.	unități	1	201 477,50	241 773,00	201 477,50	241 773,00	Pe parcursul anului 2022		
Lot 1.3.	Skoda Rapid, v - cm3 1570 a/f (2013,2014,2016) 18 buc.	unități	1	175 681,66	210 818,00	175 681,66	210 818,00	Pe parcursul anului 2022		
Lot 1.4.	Skoda Fabia v- cm3 1590, cm3 1398a/f (2005-2008) 2 buc.	unități	1	150 592,50	180 711,00	150 592,50	180 711,00	Pe parcursul anului 2022		
Lot 1.5.	Skoda Superb v-cm3 1998 benzina, automat a/f (2017) 1 buc	unități	1	313 242,50	375 891,00	313 242,50	375 891,00	Pe parcursul anului 2022		
Lot 1.6.	Skoda Octavia v - cm3 1398, 1798, benzina, automat/mecanic a/f (2017) 9 buc.	unități	1	255 465,00	306 558,00	255 465,00	306 558,00	Pe parcursul anului 2022		
Lot 1.7.	Skoda Kodiak v-cm3 1998 a/f automat (2017) 1 buc.	unități	1	371 652,50	445 983,00	371 652,50	445 983,00	Pe parcursul anului 2022		
Lot 1.8.	Skoda Superb v-cm3 2771 benzina, automat a/f (2007) 1 buc	unități	1	242 104,16	290 525,00	242 104,16	290 525,00	Pe parcursul anului 2022		
Total						1 904 329,16	2 285 195,00			

Semnat:  Numele: Leor Scurbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA
 Ofertantului: DAAC-Hermes SA Sediul: Str. 18/100, Cristina, str. Calea Iesilor 10.



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wcp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1.1. Skoda superb c/c 1398 benzina a/f 2010 (1 buc)										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuie - schimb	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidroaue - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	1 325,00	1 590	1 325,00	1 590	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supor motor - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capcaciului cu clape - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încălcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiulasă - schimb	Buc.	1	4 416,66	5 300	4 416,66	5 300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	1 325,00	1 590	1 325,00	1 590	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - demontarea/montarea	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - curățire	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 820,83	2 185	1 820,83	2 185	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burdul casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bieleta antiruliu – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	293,33	352	293,33	352	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de încălșurare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		

Sistemul electric									
	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 987,50	2 385	1 987,50	2 385	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support/pemă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	220 83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment preslune – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Etrier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lațăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambon tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lațăt portbagaj - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	
	Piese auto	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
	Motorul								
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea distribuije (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	166,66	2000	166,66	2000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea generatorului	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea amplificator hidraulic	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	620,83	745	620,83	745	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	1600,00	1920	1600,00	1920	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3083,33	3700	3083,33	3700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	499,16	599	499,16	599	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1185,83	1423	1185,83	1423	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport motor (set)	Buc.	1	766,66	920	766,66	920	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	995,83	1195	995,83	1195	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4083,33	4900	4083,33	4900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1150,00	1380	1150,00	1380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1645,83	1975	1645,83	1975	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	912,50	1095	912,50	1095	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	5 333,33	6 400	5 333,33	6 400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 633,33	1 960	1 633,33	1 960	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	8 500,00	10 200	8 500,00	10 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) bieți	Buc.	1	302,50	363	302,50	363	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	429,16	515	429,16	515	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	958,33	1 150	958,33	1 150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	31 291,66	37 550	31 291,66	37 550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	970,83	1 165	970,83	1 165	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	81,66	98	81,66	98	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	264,16	317	264,16	317	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 408,33	2 890	2 408,33	2 890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 900,00	2 280	1 900,00	2 280	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	285,83	343	285,83	343	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	165,00	198	165,00	198	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butnucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butnucul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	1 080,00	1 296	1 080,00	1 296	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	988,33	1 186	988,33	1 186	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1 866,66	2 240	1 866,66	2 240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	8 333,33	10 000	8 333,33	10 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casei de direcție (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 208,33	1 450	1 208,33	1 450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	430,00	516	430,00	516	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bieleți antiruliu	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	4 483,33	5 380	4 483,33	5 380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1 916,66	2 300	1 916,66	2 300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 916,66	2 300	1 916,66	2 300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	2 995,83	3 595	2 995,83	3 595	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 466,66	1 760	1 466,66	1 760	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț ușa (set)	Buc.	1	1 160,83	1 393	1 160,83	1 393	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lăcăț portbagaj	Buc.	1	483,33	580	483,33	580	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușa interior	Buc.	1	1 619,16	1 943	1 619,16	1 943	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Miner la ușa exterior	Buc.	1	1 238,33	1 486	1 238,33	1 486	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoruș macara geam	Buc.	1	983,33	1 180	983,33	1 180	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 833,33	3 400	2 833,33	3 400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eşapament (complet)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 550,00	1 860	1 550,00	1 860	Pe parcursul anului 2022		
TOTAL						194 113,33	232 936,00			

Semnăt: _____ Numele, Prenumele: Ieor Seerbinschi În calitate de Președinte "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea 1308, 10



[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măsur.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetara (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1.2. Skoda Octavia v –cm3 1390,1598,1886,1798, 1980, a/f (2005,2006,2007,2008,2010,2014) - 11 buc.										
	Servicii auto									
	motorul									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 060,00	1 272	1 060,00	1 272	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuire - schimb	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensiunare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capae supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încălcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzinetei (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiuilă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiuilă - schimb	Buc.	1	3 533,33	4 240	3 533,33	4 240	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	De oxidarea inelului motor - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arboreului cu came - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 845,83	2 215	1 845,83	2 215	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	550,00	636	550,00	636	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planeta ră transmisie – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burdof casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	bicleta antiruliu – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	293,33	352	293,33	352	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Cuția de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuție de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuție de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support/pernă cuție de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cuție de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	283,33	340	283,33	340	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Cablul frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lăcăț ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	2 204,16	2 645	2 204,16	2 645	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	1 666,66	2 000	1 666,66	2 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluițe/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluițe anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	764,16	917	764,16	917	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	7 491,66	8 990	7 491,66	8 990	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3 083,33	3 700	3 083,33	3 700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	654,16	785	654,16	785	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 783,33	2 140	1 783,33	2 140	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	595,83	715	595,83	715	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	969,16	1 163	969,16	1 163	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	977,50	1 173	977,50	1 173	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	119,16	143	119,16	143	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 083,33	4 900	4 083,33	4 900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 150,00	1 380	1 150,00	1 380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 645,83	1 975	1 645,83	1 975	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	912,50	1 095	912,50	1 095	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Termostat	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	5 333,33	6 400	5 333,33	6 400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 633,33	1 960	1 633,33	1 960	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	8 500,00	10 200	8 500,00	10 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) bieță	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	495,83	595	495,83	595	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiușă	Buc.	1	1 833,33	2 200	1 833,33	2 200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiușă	Buc.	1	31 291,66	37 550	31 291,66	37 550	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	970,83	1 165	970,83	1 165	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	81,66	98	81,66	98	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	264,16	317	264,16	317	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 408,33	2 890	2 408,33	2 890	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 900,00	2 280	1 900,00	2 280	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	285,83	343	285,83	343	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	165,00	198	165,00	198	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	1 080,00	1 296	1 080,00	1 296	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	988,33	1 186	988,33	1 186	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2 269,16	2 723	2 269,16	2 723	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	8 333,33	10 000	8 333,33	10 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burdul caseta de direcție (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 208,33	1 450	1 208,33	1 450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	430,00	516	430,00	516	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bieleța antiruliu	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Generator	Buc.	1	4 483,33	5 380	4 483,33	5 380	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (stângă)	Buc.	1	1 916,66	2 300	1 916,66	2 300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 916,66	2 300	1 916,66	2 300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror	Buc.	1	2 995,83	3 595	2 995,83	3 595	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	729,16	875	729,16	875	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022		
Cutia de viteze și ambreiajul										
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	3 158,33	3 790	3 158,33	3 790	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	612,50	735	612,50	735	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 579,16	1 895	1 579,16	1 895	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 579,16	1 895	1 579,16	1 895	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	691,66	830	691,66	830	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	753,33	904	753,33	904	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	858,33	1 030	858,33	1 030	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	754,16	905	754,16	905	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	1 137,50	1 365	1 137,50	1 365	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână sfânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 020,83	1 225	1 020,83	1 225	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	1 726,66	2 072	1 726,66	2 072	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 116,66	1 340	1 116,66	1 340	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	875,00	1 050	875,00	1 050	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	438,33	526	438,33	526	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	239,16	287	239,16	287	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna față	Buc.	1	162,50	195	162,50	195	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu frânei de mână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set reparatie etrier frână	Buc.	1	2 754,16	3 305	2 754,16	3 305	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țambur spate	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022		

Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 508,33	1 810	1 508,33	1 810	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	1 204,16	1 445	1 204,16	1 445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	1 027,50	1 233	1 027,50	1 233	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	752,50	903	752,50	903	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 833,33	3 400	2 833,33	3 400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toabă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toabă eşapament (complet)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 550,00	1 860	1 550,00	1 860	Pe parcursul anului 2022	
TOTAL						201 477,50	241 773,00		

Semnătura: _____ Numele, Prenumele: Igor Scerbinski În calitate de Președinte al societății "DAAC-Hermes" SA
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor 70



Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanta IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificările bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1.3. Skoda Rapid, v –cm3 1570 a/f (2013,2014,2016) 18 buc.										
	Servicii auto									
	motorul									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1 060,00	1 272	1 060,00	1 272	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureauna generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureauna amplificator hidroaule - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorului de combustibil - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură baie ulei – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capace supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilasă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilasă - schimb	Buc.	1	3 533,33	4 240	3 533,33	4 240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Sensor arbore cotit - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Sensor lambda - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 269,16	1 523	1 269,16	1 523	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Suspensia										
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară transmise – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	bicleta antiruliu – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări de lacătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		

Sistemul electric									
	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reînaltarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support/pemă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment prestiune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set) –schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Păcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Păcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	283,33	340	283,33	340	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Errier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Errier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	1 ambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (b/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curcaua distribuție (set)	Buc.	1	1 575,00	1 890	1 575,00	1 890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	1 666,66	2 000	1 666,66	2 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curcaua generatorului	Buc.	1	179,16	215	179,16	215	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerației EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curcaua amplificator hidraulic	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	712,50	855	712,50	855	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	979,16	1 175	979,16	1 175	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	2 091,66	2 510	2 091,66	2 510	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	1 416,66	1 700	1 416,66	1 700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	2 558,33	3 070	2 558,33	3 070	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	400,00	480	400,00	480	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1 287,50	1 545	1 287,50	1 545	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	308,33	370	308,33	370	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 920,83	2 305	1 920,83	2 305	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 091,66	4 910	4 091,66	4 910	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 229,16	1 475	1 229,16	1 475	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 166,66	1 400	1 166,66	1 400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu elape	Buc.	1	308,33	370	308,33	370	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu elape	Buc.	1	16 158,33	19 390	16 158,33	19 390	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu buji (set)	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 812,50	2 175	1 812,50	2 175	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) biela	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiușasă	Buc.	1	2 158,33	2 590	2 158,33	2 590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiușasă	Buc.	1	19 766,66	23 720	19 766,66	23 720	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	1 491,66	1 790	1 491,66	1 790	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	297,50	357	297,50	357	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 716,66	2 060	1 716,66	2 060	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 575,00	1 890	1 575,00	1 890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	188,33	226	188,33	226	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	213,33	256	213,33	256	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sfERIC	Buc.	1	195,83	235	195,83	235	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	680,83	817	680,83	817	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	1 185,83	1 423	1 185,83	1 423	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	191,66	230	191,66	230	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	970,83	1 165	970,83	1 165	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	862,50	1 035	862,50	1 035	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	558,33	670	558,33	670	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	479,16	575	479,16	575	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	7 104,16	8 525	7 104,16	8 525	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bielela antituliu	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	9 011,66	10 814	9 011,66	10 814	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stâng)	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	2 083,33	2 500	2 083,33	2 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	2 916,66	3 500	2 916,66	3 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	3 500,00	4 200	3 500,00	4 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	1 583,33	1 900	1 583,33	1 900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 437,50	1 725	1 437,50	1 725	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 437,50	1 725	1 437,50	1 725	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	630,83	757	630,83	757	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	709,16	851	709,16	851	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	712,50	855	712,50	855	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	2 625,00	3 150	2 625,00	3 150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 020,83	1 225	1 020,83	1 225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	310,83	373	310,83	373	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 133,33	1 360	1 133,33	1 360	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	475,00	570	475,00	570	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	370,83	445	370,83	445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	2 437,50	2 925	2 437,50	2 925	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	779,16	935	779,16	935	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									

Numărul procedurii de achiziție: oods-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanta IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1.4. Skoda Fabia v- cm3 1590 ,cm3 1398a/f (2005-2008) 2 buc.										
	Servicii auto									
	motorul									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	842,50	1 011	842,50	1 011	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	842,50	1 011	842,50	1 011	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capae supape – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clapă - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu buji (set) - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – reparație capitală	Buc.	1	3,33	4	3,33	4	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – schimb	Buc.	1	3,33	4	3,33	4	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chitulașă - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chitulașă - schimb	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termosta - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arborelui cu carne - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 499,16	1 799	1 499,16	1 799	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	239,16	287	239,16	287	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	337,50	405	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planeta transmise – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt pară de legătură - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Caseta de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burdaf caseta de direcție demontare/montare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Țija de direcție - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc – schimb	Buc.	1	42,50	51	42,50	51	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	bicleta antiruliu – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări de încălzare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	

Sistemul electric									
	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Denaror – montare demontare	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Denaror – reparație	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 264,16	1 517	1 264,16	1 517	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 404,16	1 685	1 404,16	1 685	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport/pernă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presitune – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	112,50	135	112,50	135	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna față – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) –schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) -- schimb	Buc.	1	225,00	270	225,00	270	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Entrier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Entrier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	126,66	152	126,66	152	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
Piese auto									
Motorul									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea distribuție (set)	Buc.	1	1 358,33	1 630	1 358,33	1 630	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	1 666,66	2 000	1 666,66	2 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea generatorului	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea amplificator hidraulic	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Roță de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	712,50	855	712,50	855	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	979,16	1 175	979,16	1 175	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1 225,00	1 470	1 225,00	1 470	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	428,33	514	428,33	514	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 241,66	1 490	1 241,66	1 490	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	400,00	480	400,00	480	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	912,50	1 095	912,50	1 095	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	995,83	1 195	995,83	1 195	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 666,66	5 600	4 666,66	5 600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 258,33	1 510	1 258,33	1 510	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	758,33	910	758,33	910	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	552,50	663	552,50	663	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	6 262,50	7 515	6 262,50	7 515	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 633,33	1 960	1 633,33	1 960	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) biela	Buc.	1	583,33	700	583,33	700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiușă	Buc.	1	1 341,66	1 610	1 341,66	1 610	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiușă	Buc.	1	20 337,50	24 405	20 337,50	24 405	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termosta	Buc.	1	1 170,83	1 405	1 170,83	1 405	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termosta	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	81,66	98	81,66	98	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 625,00	1 950	1 625,00	1 950	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 475,00	1 770	1 475,00	1 770	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	188,33	226	188,33	226	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	213,33	256	213,33	256	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic	Buc.	1	195,83	235	195,83	235	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	680,83	817	680,83	817	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	191,66	230	191,66	230	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	897,50	1 077	897,50	1 077	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmise	Buc.	1	9 230,00	11 076	9 230,00	11 076	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	483,33	580	483,33	580	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	583,33	700	583,33	700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	479,16	575	479,16	575	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	9 345,83	11 215	9 345,83	11 215	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bielela antirulm	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	9 351,66	11 222	9 351,66	11 222	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	971,66	1 166	971,66	1 166	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	971,66	1 166	971,66	1 166	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	1 479,16	1 775	1 479,16	1 775	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	1 916,66	2 300	1 916,66	2 300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	704,16	845	704,16	845	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	812,50	975	812,50	975	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	812,50	975	812,50	975	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presune	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semerling culisă	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semerling planetară	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	557,50	669	557,50	669	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	709,16	851	709,16	851	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	712,50	855	712,50	855	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	558,33	670	558,33	670	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 058,33	1 270	1 058,33	1 270	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	139,16	167	139,16	167	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	733,33	880	733,33	880	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	316,66	380	316,66	380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	292,50	351	292,50	351	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână	Buc.	1	104,16	125	104,16	125	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	4 533,33	5 440	4 533,33	5 440	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	675,00	810	675,00	810	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									

Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanta IGP pentru anul 2022

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (Bună TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificarea bugetară (TBAV)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Lot 1.5. Skoda Superb vcm3 1998 benzina, automat a/f (2017) 1 buc										
Servicii auto										
motorul										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	2 650,00	3 180	2 650,00	3 180	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidrolic - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectori de combustibil - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	1 325,00	1 590	1 325,00	1 590	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură baie ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bate ulei - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capcuiului cu clapă - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapă - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – reparație capătul	Buc.	1	6 250,00	7 500	6 250,00	7 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosufianta aer – schimb	Buc.	1	1 333,33	1 600	1 333,33	1 600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineta (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chilăsoasă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chilăsoasă - schimb	Buc.	1	4 416,66	5 300	4 416,66	5 300	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostată - schimb	Buc.	1	1 325,00	1 590	1 325,00	1 590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C - reparaje	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontarea/montarea	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Simmering arbore cotii - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor arbore cotii - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	2 414,16	2 897	2 414,16	2 897	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	254,16	305	254,16	305	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butnucul din față – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butnucul din spate – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară de legătură- schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Casetă de direcție - reparaje	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Țișa de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	bieleta antruluiu – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9		Buc.	1	293,33	352	293,33	352	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Lucrări de lăcătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Sistemul electric										
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Cuția de viteză și ambreiajul										
50110000-9	Diagnosticarea cuției automat	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuție de viteză automat – demontare-montare	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuție de viteză automat – reparație	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport/pernă cuție de viteză – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei cuție de viteză automat – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
Sistemului de frânare										
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cilindru de frână spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână față (set) – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Disc de frână spate (set) – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână față – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Furtun de frână spate – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablul frânei de mână – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Etrier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
Partea caroseriei										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Tampon toabă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022		
Piese auto										
Motorul										
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	2 475,00	2 970	2 475,00	2 970	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție/Spray curățire EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	615,00	738	615,00	738	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil	Buc.	1	654,16	785	654,16	785	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3 750,00	4 500	3 750,00	4 500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	729,16	875	729,16	875	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	2 268,33	2 722	2 268,33	2 722	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	616,66	740	616,66	740	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1 550,00	1 860	1 550,00	1 860	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	1 304,16	1 565	1 304,16	1 565	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	308,33	370	308,33	370	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 729,16	5 675	4 729,16	5 675	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 650,00	1 980	1 650,00	1 980	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	2 520,83	3 025	2 520,83	3 025	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1 087,50	1 305	1 087,50	1 305	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat	Buc.	1	914,16	1 097	914,16	1 097	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Racord	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	25 850,83	31 021	25 850,83	31 021	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 833,33	2 200	1 833,33	2 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	28 255,00	33 906	28 255,00	33 906	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	254,16	305	254,16	305	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) bieă	Buc.	1	1 004,16	1 205	1 004,16	1 205	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	575,00	690	575,00	690	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiulasă	Buc.	1	1 966,66	2 360	1 966,66	2 360	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiulasă	Buc.	1	25 850,83	31 021	25 850,83	31 021	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termosta	Buc.	1	6 420,00	7 704	6 420,00	7 704	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termosta	Buc.	1	62,50	75	62,50	75	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	398,33	478	398,33	478	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
Suspensia									
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 230,00	2 676	2 230,00	2 676	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 566,66	1 880	1 566,66	1 880	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	508,33	610	508,33	610	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	264,16	317	264,16	317	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	340,00	408	340,00	408	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport sferic	Buc.	1	186,66	224	186,66	224	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	1 708,33	2 050	1 708,33	2 050	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	958,33	1 150	958,33	1 150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1 870,83	2 245	1 870,83	2 245	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	10 305,00	12 366	10 305,00	12 366	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	2 508,33	3 010	2 508,33	3 010	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	683,33	820	683,33	820	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bieleta antiruliu	Buc.	1	146,66	176	146,66	176	Pe parcursul anului 2022	
Sistemul electric									
50110000-9	Generator	Buc.	1	11 825,83	14 191	11 825,83	14 191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	9 083,33	10 900	9 083,33	10 900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	9 083,33	10 900	9 083,33	10 900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror	Buc.	1	5 770,83	6 925	5 770,83	6 925	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	687,50	825	687,50	825	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022	
Cutia de viteze și ambreiajul									
50110000-9	Set reparație cutie automat	Buc.	1	32 500,00	39 000	32 500,00	39 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	1 580,00	1 896	1 580,00	1 896	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată (filtru)	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	859,16	1 031	859,16	1 031	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	833,33	1 000	833,33	1 000	Pe parcursul anului 2022	
Sistemului de frânare									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	3 720,00	4 464	3 720,00	4 464	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	2 488,33	2 986	2 488,33	2 986	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	2 805,83	3 367	2 805,83	3 367	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 116,66	1 340	1 116,66	1 340	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	1 000,00	1 200	1 000,00	1 200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Placule de frână din față (set)	Buc.	1	637,50	765	637,50	765	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Placule de frână din spate (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	204,16	245	204,16	245	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparație etrier frână	Buc.	1	5 445,00	6 534	5 445,00	6 534	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	95,83	115	95,83	115	Pe parcursul anului 2022	
Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 237,50	1 485	1 237,50	1 485	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	583,33	700	583,33	700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	1 653,33	1 984	1 653,33	1 984	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	2 583,33	3 100	2 583,33	3 100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	944,16	1 133	944,16	1 133	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ogindă laterală	Buc.	1	4 350,00	5 220	4 350,00	5 220	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eșapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toabă eșapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toabă eșapament (complet)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	

