

Numărul licitației: 21004656	Data: „05” februarie 2019	Alternativa nr.:
Denumirea licitației: Piese auto pentru Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	Lot: _5_	Pagina: __ din __


Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Modelul articolului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7	8	

Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344

5.1	34300000-0	bara directie	CRKH34	Comunității Europene	CTR	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.2	34300000-0	cap bara directie	CEKH-43	Comunității Europene	CTR	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.3	34300000-0	bieleta stabilizator fata	SLK8170L	Comunității Europene	555,00	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.4	34300000-0	bieleta stabilizator spate	ADG085126	Comunității Europene	BluePrint	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.5	34300000-0	bucsa stabilizator fata/spate	GOMH16	Comunității Europene	Ashika	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.6	34300000-0	scoaba bucsa stabilizator fata	54814-3K000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.7	34300000-0	scoaba bucsa stabilizator spate	54814-3K000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.8	34300000-0	pivot	CBKK22	Comunității Europene	CTR	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.9	34300000-0	capac radiator lichid racire motor	330CC19	Comunității Europene	Ashika	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.10	34300000-0	termostat	TH684082J	Comunității Europene	Vernet	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.11	34300000-0	capac rezervor lichid racire motor	RC0161	Comunității Europene	Vernet	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.12	34300000-0	garnitura capac supape	2244142910	Comunității Europene	PartsMall	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.13	34300000-0	bugie incandescenta	L40303K	Comunității Europene	JC	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.14	34300000-0	demaror	STA9406	Comunității Europene	Krauf	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		
5.15	34300000-0	generator	3730042910	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344		



5.16	34300000-0	potentiometru aer	3593900600	Comunității Europene	JPGroup	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.17	34300000-0	senzor temperatura lichid racire motor	39220-42700	Comunității Europene	Inzi	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.18	34300000-0	senzor presiune ulei	330566	Comunității Europene	ERA	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.19	34300000-0	senzor frecventa rotatie arbore cotit	95670-4h250	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.20	34300000-0	suport usa lateralala de sus	81420-4H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.21	34300000-0	suport usa lateralala din mijloc	829354H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.22	34300000-0	suport usa lateralala de jos	829354H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.23	34300000-0	miner usa cabina parte dreanta/stinga	826104H000WK	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.24	34300000-0	miner usa lateralala salon	836104D000WK	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.25	34300000-0	miner usa spate salon	817552E000KD	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.26	34300000-0	lacat usa cabina partea dreanta/stinga	813104H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.27	34300000-0	lacat usa lateralala salon	814404H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.28	34300000-0	lacat usa spate salon	812304H001	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.29	34300000-0	sabot frina fata	50K19	Comunității Europene	Japko	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.30	34300000-0	sabot frina spate	51K07	Comunității Europene	Japko	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.31	34300000-0	furtun frina fata	58731-4h000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.32	34300000-0	furtun frina spate	587384H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.33	34300000-0	teava frina spate	587214H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.34	34300000-0	janta (disc roata)		Comunității Europene		Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.35	34300000-0	amortizor spate	349166	Comunității Europene	KYB	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.36	34300000-0	amortizor usa spate	PQA270	Comunității Europene	PMC	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.37	34300000-0	arc suspensie spate	551004H000	Comunității Europene	Hyundai	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.38	34300000-0	rulment (butuc) roata fata/spate	H10517BTA	Comunității Europene	BTA	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.39	34300000-0	piulita roata	RX0423	Comunității Europene	OEM	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.40	34300000-0	surub roata	0584-001	Comunității Europene	Febest	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	



5.41	34300000-0	curea pompa hidraulica	4PK1060	Comunității Europene	Dayco	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.42	34300000-0	curea generator	7PK2265	Comunității Europene	Dayco	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	
5.43	34300000-0	stergator parbriz	VA545760	Comunității Europene	Valeo	Hyundai motor TDI motorina, a.f. 2011 – 41 un. VIN-KMJWA37HACU396344	

Semnat: _____

Numele, Prenumele: **Duca Victor** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL**

Adresa: **mun.Chisinau, sos.Muncesti 29**

