

Anexa nr.22
la Documentația standard nr. 1
din “ 05 ” mai 2023

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1682491374124 din **26.04.2023**

Obiectul achiziției: **_ Servicii de reparație a utilajului medical al ANSP 2023**

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Produ-cătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standard e de referință
1	2	3	4	5	6	7
Bunuri/servicii						
Lot 1. Dulap de sterilizare	tip LSIK-B2V/VC222 Venticell Nr.C 121700		Germania	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Chisinau)		
Lot 2. Termostat	ST2+ Pol Eco Nr.S02CF130889		Polonia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Chisinau)		
Lot 3. Analizator de gaze	Cometa –M -5 nr 30107		Rusia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Chisinau)		
Lot 4. Aparat Sartorius cu filtrare cu membrane			Germania	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la		

				reparație (CSP Chisinau),		
Lot 5. Distilator	DA-25		Rusia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. (CSP Chisinau) .		
Lot 6 Termostat	ST2+ Nr.S02CF 130885, POL ECO APARATURA,		Polonia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Chisinau)		
Lot 7 Termostat	Incucell V 404 BTM Nr. 062403 MMM group		Germania	Diagnostică, reparația, testarea conform documentației tehnice. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Chisinau)		
Lot 8 Sterilizator cu aer uscat	ŞSS-80 P NR. 30459 Rusia		Rusia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Chisinau)		
Lot 9 Autoclav	Tuttnauer 5075 MLV nr 1103925		Israel	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Chisinau)		
Lot 10 Autoclav	Tuttnauer 5075 MLV nr 1103926		Israel	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Chisinau)		
Lot 11 Autoclav	Tuttnauer 5050 ML 2902693		Israel	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Chisinau)		

Lot 12 Termostat	IFA-170-8 nr.2013-86506		Spania	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație (CSP Edinet)		
Lot 13 Fotometru	KFK-3 nr.0700185, nr.0601039		Rusia	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edinet		
Lot 14 Distilat	A925MO		Rusia	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edinet		
Lot 15 Bidistilat	BIHY 0004.1 nr 846013112763		Spania	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edinet		
Lot 16 Rotovapor.	PE 100-PRO		Germania	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Edinet		
Lot 17 Termostat	TC 80, Nr. de uzină: 6581, a 1981		Ucraina	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP. Balti		
Lot 19 Aparat de cântărit cu funcționare automată	AQT 600,nr 30911615		Germania	Diagnostică, reparația, conform documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Soroca		
Lot 21 Distilat	D-25 nr.0559,1038		Rusia	Diagnostică, reparația, conform		

				documentele tehnice a aparatului. Se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Soroca		
Lot 24 Dulap de sterilizare	SOV 140A.			Diagnostică, reparația, testarea, conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Orhei		
Lot 26 Spălător la linia ELYZA			Austria	Diagnostică, reparația, testarea hidraulică, conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Causeni		
Lot 28 Incubator cu convecție forțată	IFDA-170-8		Spania	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Hincești		
Lot 30 Distilator de apă	DE-4-2, Rusia, Nr. 31689, 1980		Rusia	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Comrat		
Lot 31 Preparator Medii de Cultură	Steragar 10/16 producător VWR International PBI S.R.L. Nr.31666, 2013			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Comrat		
Lot 32 Sterilizator cu aburi (autocav) vertical de laborator,	Steragar 10/16 nr.31451		Spania	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație CSP Cahul		
Lot 35 Compresor JUN-AIR				Diagnostică, reparația, testarea		

model OF 302-25B, articol Nr. 1608760, seria nr. 0513802362. Pompa JUN-AIR model OF 302, articol Nr. 4772630, motor I.D: 0513802102				conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP Cahul		
Lot 36 Dulap de sterilizare cu aer uscat;	ГП-80 МО; Nr. 2792, Nr. 2770		Ucraina	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab Microbiologic		
Lot 37 Preparator automat a mediilor de cultură	INTEGRA MEDIACLAVE 10, Nr.15010644			Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. ANSP Lab Microbiologic		
Lot 39 Spălător la linia ELYZA			Austria	Diagnostică, reparația, testarea conform documentele tehnice a aparatului, se include costul pieselor de schimb utilizate la reparație. CSP Cahul		
TOTAL						

Semnat: _____ Numele, Prenumele: **Guci Ruslan** În calitate de: director

Ofertantul: **Repelcom SRL** Adresa: m. Chișinău str. V. Lupu 6 ap.52