



Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către BNM – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție ocdds-b3wdp1-MD-1644846330810 din 14.02.2022

Obiectul de achiziției: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor conform necesităților Semestrului I

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar piese, lei, fără TVA	Preț unitar piese, lei, cu TVA	Preț schimb, fără TVA	Preț schimb, cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discout
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

LOT 8 Skoda Rapid, 1,0 benz, anul 2017

50100000-6	Schimbul uleiului	Toată cantitatea de ulei compatibilă cu automobilele								
50100000-6		serv	1	500,00	600,00	0,00	0,00			
50100000-6		serv	1	333,33	400,00	100,00	120,00			
50100000-6		serv	1	208,33	250,00	100,00	120,00			
50100000-6	Schimbul filtrelor	serv	1	100,00	120,00	58,33	70,00			
50100000-6		serv	1	150,00	180,00	66,67	80,00			
50100000-6		serv	1	175,00	210,00	66,67	80,00			
50100000-6		serv	1	154,17	185,00	125,00	150,00			
50100000-6	Reparația/întreținere a sistemelor de răcire	serv	1	316,67	380,00	266,67	320,00			
50100000-6		serv	1	312,50	375,00	208,33	250,00			
50100000-6		serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
50100000-6		serv	1	0,00	0,00	2 083,33	2 500,00			
50100000-6	Dezasamblarea și asamblarea motorului;	serv	1	0,00	0,00	3 750,00	4 500,00			
50100000-6		serv	1	833,33	1 000,00	1 500,00	1 800,00			
50100000-6		serv	1	0,00	0,00	500,00	600,00			
50100000-6		serv	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00			
50100000-6	Șlefuirea arborelui cotit, schimbul bușelor, biela-manivelă;	serv	1	566,67	680,00	500,00	600,00			
50100000-6		serv	1	725,00	870,00	333,33	400,00			

50100000-6	Diagnosticarea/schimbarea pivotilor;	serv	1	300,00	360,00	250,00	300,00
50100000-6	Reparația amplificatorului hidraulic de direcție;	serv	1	0,00	0,00	83,33	100,00
50100000-6	Reparația pompei amplificatorului hidraulic de direcție;	serv	1	41,67	50,00	183,33	220,00
50100000-6	Schimb pompa/motor servodirecție;	serv	1	650,00	780,00	416,67	500,00
50100000-6	Profilactica servodirecției hidraulice;	serv	1	0,00	0,00	100,00	120,00
50100000-6	Schimbarea clemelor de direcție;	serv	1	250,00	300,00	175,00	210,00
50100000-6	Profilaxia mecanismului de direcție;	serv	1	0,00	0,00	100,00	120,00
50100000-6	Schimb al mecanismului de direcție;	serv	1	3 416,67	4 100,00	833,33	1 000,00
50100000-6	Schimb al servodirecției hidraulice;	serv	1	83,33	100,00	41,67	50,00
50100000-6	Reglarea unghiurilor	serv	1	0,00	0,00	291,67	350,00
50100000-6	Diagnosticarea defecțiunilor suspensiei;	serv	1	0,00	0,00	166,67	200,00
50100000-6	Reparația și schimbarea amortizoarelor;	serv	1	0,00	0,00	8,33	10,00
50100000-6	Schimb amortizor – unitar/perechi (față);	serv	1	1 183,33	1 420,00	333,33	400,00
50100000-6	Schimb amortizor – unitar/perechi (spate);	serv	1	1 000,00	1 200,00	333,33	400,00
50100000-6	Reglarea/reparația balansierului	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6	Diagnosticarea/reparația sistemului de suspensie;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6	Reparația/schimbarea barelor reactive;	serv	1	433,33	520,00	200,00	240,00
50100000-6	Schimbarea bușelor;	serv	1	358,33	430,00	233,33	280,00
50100000-6	Reglarea rulmenților butucului roții;	serv	1	0,00	0,00	8,33	10,00
50100000-6	Schimbarea garniturii de etanșare a butucului roții	serv	1	8,33	10,00	8,33	10,00
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (față);	serv	1	766,67	920,00	291,67	350,00
50100000-6	Schimbare rulment butuc roată – unitar (spate);	serv	1	800,00	960,00	291,67	350,00
50100000-6	Diagnosticarea și reparația barei stabilizatoare;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6	Schimb al șidului articulațiilor – unitar;	serv	1	525,00	630,00	291,67	350,00
50100000-6	Schimb al capătului barei direcție – unitar	serv	1	300,00	360,00	150,00	180,00
50100000-6	Schimb al lustrilor – unitar;	serv	1	633,33	760,00	83,33	100,00
50100000-6	Desaxarea și axarea roților/ Reglarea axelor;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6	Traversa suspensie din față	serv	1	83,33	100,00	83,33	100,00
50100000-6	Diagnosticarea/reparația ABS;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6	Reparația etrierilor de frână;	serv	1	375,00	450,00	250,00	300,00
50100000-6	Lichid de frână Dot 4;	serv	1	125,00	150,00	125,00	150,00
50100000-6	Reglarea sistemului de frânare;	serv	1	0,00	0,00	100,00	120,00
50100000-6	Reparația și schimbarea camerelor de frână;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (față);	serv	1	450,00	540,00	100,00	120,00
50100000-6	Schimbarea plăcilor de frână – pereche (spate);	serv	1	383,33	460,00	100,00	120,00
50100000-6	Strunjirea/schimbarea frânelor cu tambur;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00
50100000-6	Schimbarea saboajilor de frână (față, spate) și garniturilor;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00

Serviciile urmează :



50100000-6		Discuri de frână din față/spate;	serv	1	1 400,00	1 680,00	400,00	480,00			
50100000-6		Eliminarea aerului din sistemele de frânare;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
50100000-6		Schimb Furtun de frână	serv	1	233,33	280,00	150,00	180,00			
50100000-6		Demontare și montare;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
50100000-6	Reparația/întreținere a mecanismului ambreiaj	Schimb placa presiune;	serv	1	983,33	1 180,00	83,33	100,00			
50100000-6		Schimb disc ambreiaj;	serv	1	1 050,00	1 260,00	83,33	100,00			
50100000-6		Schimb rulment placa presiune	serv	1	483,33	580,00	83,33	100,00			
50100000-6		Demontarea-montarea roților;	serv	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
50100000-6	Lucrări exterioare	Balansarea roților;	serv	1	0,00	0,00	166,67	200,00			
50100000-6		Vulcanizarea anvelopelor	serv	1	16,67	20,00	83,33	100,00			
Total lot 1:					33 016,67	39 620,00	23 091,67	27 710,00			
TOTAL 1							56 108,33	67 330,00			

(Semnat electronic)

Numele, Prenumele: Victor Duca

În calitate de: director general

Ofertantului: Aria-Duca SRL

Adresa: mun. Chișinău, sos. Muncești, 29

