

Specificații tehnice (F4.1)

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 3, 4, 5, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 6, 8]

Numărul procedurii de achiziție: nr. ocds-b3wdp1-MD-1617862145403 din 16.04.2020
Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Denumirea bunurilor	Modelul articolului	Țara de origine	Produsul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
2	3	4	5	6	7	8
Bunuri/servicii Servicii de deservire tehnică și reparație auto a autoturismelor ANSP						
Lotul 1						
Automobilul Skoda Octavia 1,9 TDI, a.2007	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Reparație suporturilor de frînă 1 serv Schimb burdof planetarei exterioare 1 serv Schimb burdof planetarei inerioare 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb suport motor (set) 1 serv	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Reparație suporturilor de frînă 1 serv Schimb burdof planetarei exterioare 1 serv Schimb burdof planetarei inerioare 1 serv Schimb set GRM 1 serv Schimb suport motor (set) 1 serv	

				Schimb termostat 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb termostat 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb amortizor fata 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 2serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 2serv Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 2 serv Diagnostică suspensiei 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru benzină 2 serv Schimb amortizor fata 2 serv Schimb bușă (salen bloc) braț față 2serv Schimb bușă (salen bloc) braț spate 2serv Reglarea unghiurilor de direcție 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb amortizor spate 2 serv Diagnostică suspensiei 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Logan, a.2013(UU14SDAG4502 18 188) 1142 cm3	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w40 6 serv Schimb filtru ulei 6 serv Schimb filtru aer 6 serv Schimb filtru salon 6 serv Schimb filtru benzină 6 serv Schimb set distribuție (GRM) 6 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 48 serv Schimb bugii (set) 6 serv Schimb lichid de frîne 6 serv Vulcanizarea anvelopei R15 48 serv Diagnostică computerizată 6 serv Diagnostică suspensiei 12 serv Schimb suport motor 6 serv Schimb curea amplificator hidraulic 6 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 12 serv	Schimb ulei motor 5w40 6 serv Schimb filtru ulei 6 serv Schimb filtru aer 6 serv Schimb filtru salon 6 serv Schimb filtru benzină 6 serv Schimb set distribuție (GRM) 6 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 48 serv Schimb bugii (set) 6 serv Schimb lichid de frîne 6 serv Vulcanizarea anvelopei R15 48 serv Diagnostică computerizată 6 serv Diagnostică suspensiei 12 serv Schimb suport motor 6 serv Schimb curea amplificator hidraulic 6 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 12 serv	

				Schimb plăcuțe frână spate (set) 6 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb plăcuțe frână spate (set) 6 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Iveco Dealy 35s13 2,8 TD(ZCFC359000538398 6)a.2002	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb saboți frână spate (set) 1 serv Reparația sistemului de alimentare 2 serv Schimbare cruce cardanică 2 serv Schimbare lacătului de start 1 serv Schimb rulment roată față 2 serv Schimb rulment roată spate 2 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb saboți frână spate (set) 1 serv Reparația sistemului de alimentare 2 serv Schimbare cruce cardanică 2 serv Schimbare lacătului de start 1 serv Schimb rulment roată față 2 serv Schimb rulment roată spate 2 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Logan ,a.2010(UU1KSD205441 093 14) 1461 cm3	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Schimb bugii incandescente (set) 1 serv Schimb lichid de frîne 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb suport motor 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv	Schimb ulei motor 5w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru combustibil 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Schimb bugii incandescente (set) 1 serv Schimb lichid de frîne 1 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv	

				Schimb bucsă stabilizator 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb termostat 1 serv Schimb bucsă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb bucsă (salen bloc) braț spate 1serv Schimb mecanism de direcție 1 serv. Schimbarea începătorului (craprep) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb suport motor 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimb bucsă stabilizator 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb termostat 1 serv Schimb bucsă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb bucsă (salen bloc) braț spate 1serv Schimb mecanism de direcție 1 serv. Schimbarea începătorului (craprep) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Chevrolet orlando (KL1YF7559EK537679) 1796 cm3	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimbarea pres garniturii spate motor(zadnii corennoi) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb bucsă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb arc elicoidal față 1 serv Schimb arc elicoidal spate 1 serv Schimb cilindru frână spate 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv. Schimb oglinda stingă 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Schimbarea pres garniturii spate motor (zadnii corennoi) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Diagnostică suspensiei 1 serv Schimb bucsă (salen bloc) braț față 1 serv Schimb arc elicoidal față 1 serv Schimb arc elicoidal spate 1 serv Schimb cilindru frână spate 1 serv Schimb amortizor spate 1 serv. Schimb oglinda stingă 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

Fiat Ducato 2,3 TDa.2007(VFICALA834 137185)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb suport motor(set complet) 1 serv Diagnostica suspensiei 1 serv Diagnostica compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb suport motor(set complet) 1 serv Diagnostica suspensiei 1 serv Diagnostica compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Tractor Foton - 454, a. 2012	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele) 6 ore Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele) 8 ore Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Lucrări de sudare (costul include lucrările, materialele și piesele) 6 ore Lucrări pe sistemul electric (costul include lucrările, materialele și piesele) 8 ore Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Automobilul Skoda Octavia 1,8 ARX, a.2005	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	

				Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frînă față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frînă spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv. Schimb ambreaj cu volanță și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 /185/65 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Nissan Pathfinder YD25 a. 2007 (2 unități)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 16 serv Schimb bugii (set) 2 serv Schimb lichid răcire 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Diagnostică computerizată 2 serv Schimb turbina aer 2 serv	Schimb ulei motor 5w40 2 serv Schimb filtru ulei 2 serv Schimb filtru aer 2 serv Schimb filtru salon 2 serv Schimb filtru motorină 2 serv Schimb set distribuție (GRM) 2 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 16 serv Schimb bugii (set) 2 serv Schimb lichid răcire 2 serv Vulcanizarea anvelopei R15 16 serv Diagnostică computerizată 2 serv Schimb turbina aer 2 serv	

				Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv. Schimb injector (nasos) 2 serv Schimb butuc roată față 2 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb plăcuțe frână față (set) 2 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 2 serv. Schimb injector (nasos) 2 serv Schimb butuc roată față 2 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Iveco Daily 35 c 15 (2286 cm3 a. 2015)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 12 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15/215/85 12 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Škoda Octavia (1.6 BFQ, a. 2009)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb lichid frîne 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Reglare unghiurilor de direcție 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb becuri 1 serv Schimb demaror 1 serv Schimb set GRM 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv.	

				Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ambreaj cu volantă și rulment presiune spate 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Renault Kangoo (1.9 diesel, a. 2008)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimd bugii 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb perii parbriz (serviciul include lucrările și piesele) 1 serv Schimb disc frână față (serviciul include lucrările și piesele) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcți 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Reparația spidometrului 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schimd bugii 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb perii parbriz (serviciul include lucrările și piesele) 1 serv Schimb disc frână față (serviciul include lucrările și piesele) 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Reglare unghiurilor de direcți 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Reparația spidometrului 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Mitsubishi Lancer a. 2010	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv	

				Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
FORD Focus, a. 2007	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzina 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv. Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Volkswagen transporter, 1.7 cm3, a. 1989	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

Mitsubishi Pajero (a. 2012)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Renault Kangoo (1.6 benzina a. 2007)	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb lacăt spate 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15 8 serv Vulcanizarea anvelopei R15 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică computerizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb lacăt spate 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	

Mercedes Benz cdi, a. 2011	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 /185/65 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15 12 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru motorină 1 serv Schim lichid răcire 1 serv Schimb set GRM 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 /185/65 12 serv Vulcanizarea anvelopei R15 12 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
Volkswagen Tiguan, 1950 cm3, a. 2016	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb ulei motor 5w30(MB 229.51) 1serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Diagnostică compiuterizată 1 serv Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv Schimb lichid răcire 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
UAZ-2206, a.1989	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Conform SIA RSAP	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	Schimb ulei motor 10w40 1 serv Schimb filtru ulei 1 serv Schimb filtru aer 1 serv Schimb filtru salon 1 serv Schimb filtru benzină 1 serv Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16 8 serv Vulcanizarea anvelopei R16 8 serv Schimb bugii incandescente(set) 1 serv	

				Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb rulment roata din față 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	Schimb set distribuție (GRM) 1 serv Schimb rulment roata din față 1 serv Schimb plăcuțe frână față 1 serv Schimb plăcuțe frână spate (set) 1 serv Prețul trebuie să includă costul lucrărilor, pieselor , lichidului tehnic și al materialelor schimbate.	
--	--	--	--	---	---	--

Semnat: _____

Nume: Ungureanu Mihail

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: S.C. „MIHCONS-PLUS” S.R.L.