

Service:  
tel.: 54 03 75, 92 36 78  
fax.: 27 79 88  
mob.: 079967201



Adresa:  
Republica Moldova  
mun. Chișinău  
str. Ismail 9

Specificatia Tehnice

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1671693100066 din 22.12.2022									
Obiectul de achiziție: Servicii de alimentare a cartușelor și reparație a imprimantelor									
Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Cantitatea	Produsul	Tara de origine	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință	Termen de livrare/prestare
<b>Lotul 1: Servicii de alimentare a cartușelor și reparație a imprimantelor</b>									
1		<b>Reparația placa de bază și a pieselor electronice:</b> Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	15	SCC	China				
2		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon MF 543X	1	SCC	China				
3		Reparația placa de bază și a pieselor electronice Canon iR 2018	1	SCC	China				
4		<b>Reparația sursa de alimentare:</b> Reparația sursa de alimentare Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	15	SCC	China				
5		Reparația sursa de alimentare Canon MF 543X	1	SCC	China				
6		Reparația sursa de alimentare Canon iR 2018	1	SCC	China				
7		<b>Reparația sistemului de preluare si transport hârtie:</b> Reparația sistemului de preluare si transport hârtie Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	20	SCC	China				
8		Reparația sistemului de preluare si transport hârtie Canon MF 543X	1	SCC	China				
9		Reparația sistemului de preluare si transport hârtie Canon iR 2018	1	SCC	China				
10		<b>Pelicula termică:</b> Pelicula termică Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	15	SCC	China				
11		Pelicula termică Canon MF 543X	1	SCC	China		Diagnosticarea defecțiunii imprimantei,		

12	Pelicula termică Canon iR 2018	1	SCC	China
<b>Reparația subansamblu cuptor:</b>				
13	Reparația subansamblu cuptor Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	20	SCC	China
14	Reparația subansamblu cuptor MF 543X	1	SCC	China
15	Reparația subansamblu cuptor Canon iR 2018	1	SCC	China
<b>Reparația unitate laser:</b>				
16	Reparația unitate laser Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	10	SCC	China
17	Reparația unitate laser Canon MF 543X	1	SCC	China
18	Reparația unitate laser Canon iR 2018	1	SCC	China
<b>Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări:</b>				
19	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025; Epson L 100/ WF-5690 DWF	10	SCC	China
20	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon MF 543X	1	SCC	China
21	Reglaje mecanice/motoare electrice, ungere pinioane/rolel, calibrări Canon iR 2018	1	SCC	China
<b>Profilaxie:</b>				
22	Profilaxie Canon LBP 2900/3010/6000/6020/6030, MF 3010/4xxx/216/231; HP LJ CP 1025	10	SCC	China
23	Profilaxie Canon MF 543X	1	SCC	China
24	Profilaxie Canon iR 2018	1	SCC	China
<b>Reîncarcare cartușe:</b>				
25	Reîncarcare cartușe FX 10 (140 gr.), 703 (140 gr.), 737 (140 gr.), 712 (80 gr.), 725 (80 gr.), 728 (80 gr.)	400	SCC	China
26	Reîncarcare cartușe (L 56)MF 543X	1	SCC	China
27	Reîncarcare cartușe C-EXV-14/GPR-18(Canon iR 2018)	1	SCC	China
28	Reîncarcare cartușe HP 126A(HP Laser Jet CP 1025 color)	4	SCC	China
29	Reîncarcare cartușe(Sistema) Cerneala(Epson L 100 ink originala 70 ml)	4	SCC	China
<b>Regenerare cartușe:</b>				

inlucuirea  
pieselor defectate, setarea imprimantei

ISO2001

La solicitarul  
beneficiarului

Servicii de reîncarcare cartuse corespunde tipului imprimantei, toner, cerneala de calitate inalta, fiecare cartus se va reîncarca cu gramaj conform cerintelor tehnice de la producator  
-desambierea cartusului,curatirea si aspirarea pieselor:lamei de curatire,,fotoreceptorului,PCRaspirarea cartusului pentru inlaturarea tonerului utilizat. Alimentarea cu toner compatibil de cea mai inalta calitate(producatorul cu renume mondial).- asamblarea cartusului si amplasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor

30	Regenerare cartușe FX 10 (140 gr.), 703 (140 gr.), 737 (140 gr.), 712 (80 gr.), 725 (80 gr.), 728 (80 gr.)	200	SCC	China	Servicii de restabilire/diagnosticare cartuselor incluse: • Dezasamblarea cartusului • Curatirea/aspirarea pieselor • Inlocuirea pieselor: val magnetic, fotoreceptor, lama de curatire, lamela de dozare, PCR, magnet • Aspirarea cartusului de toner utilizat • Asamblarea cartusului si plasarea unui autocolant cu indicarea datei de efectuare a lucrarilor
31	Regenerare cartușe (L 56)MF 543X	1	SCC	China	
32	Regenerare cartușe C-EXV-14/GPR-18(Canon iR 2018)	1	SCC	China	
33	Regenerare cartușe HP 126A(HP Laser Jet CP 1025 color)	1	SCC	China	

**TOTAL**

Semnat:  Prenumele: **Madan V** În calitate de: **Director**

Ofertantul: **PRINTERRA SHOP SRL** Adresa: **mun.Chisinau, str Ismail 9**

