


## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]



Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1640342417592

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanța IGP pentru anul 2022

Nr. d/d	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificarea bugetară (IBAN)	Discout %	
		<b>Lot nr.17 Servicii de finichierie reparare și vopsire a elementelor/părților la unitățile de transport din gestiune IGP</b>										
		<b>ȘKODA SUPERRB 2007,2010,2017</b>										
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
<b>Total</b>							<b>3 416,67</b>	<b>4 100,00</b>				
		<b>ȘKODA OCTAVIA 2005-2008,2010-2014,2017</b>										
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
<b>Total</b>							<b>2 833,33</b>	<b>3 400,00</b>				
		<b>ȘKODA KODIAQ 2017</b>										
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Ianuarie – Decembrie 2022			
<b>Total</b>							<b>3 916,67</b>	<b>4 700,00</b>				

SKODA RAPID 2013-2014,2016									
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	100,00	120,00	100,00	120,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă,față	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>ŠKODA FABIA 2008</b>			<b>2 266,67</b>	<b>2 720,00</b>			
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă,față	Bucată	1	1 208,33	1 450,00	1 208,33	1 450,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>DACIA LOGAN 2006-2008, 2010-2017</b>			<b>3 375,00</b>	<b>4 050,00</b>			
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă,față	Bucată	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>DACIA DUSTER 2014 -2017</b>			<b>2 000,00</b>	<b>2 400,00</b>			
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă,față	Bucată	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>DACIA DOKER VAN 2014-2017</b>			<b>3 666,67</b>	<b>4 400,00</b>			
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă,față	Bucată	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>CHEVROLET LACETTI 2007-2008</b>			<b>3 583,33</b>	<b>4 300,00</b>			
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Januarie – Decembrie 2022



2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>CHEVROLET EXPRES 2009</b>					<b>3 583,33</b>	<b>4 300,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 375,00	1 650,00	1 375,00	1 650,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 958,33	2 350,00	1 958,33	2 350,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>MITSUBISHI PAJERO Pinin 2004</b>					<b>4 583,33</b>	<b>5 500,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 666,67	2 000,00	1 666,67	2 000,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 583,33	1 900,00	1 583,33	1 900,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>MITSUBISHI LANCER 2006-2008</b>					<b>4 333,33</b>	<b>5 200,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 833,33	2 200,00	1 833,33	2 200,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	666,67	800,00	666,67	800,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>VAZ 21214 ,VAZ 2115 2006-2008</b>					<b>3 500,00</b>	<b>4 200,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	583,33	700,00	583,33	700,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>RENAULT CLIO SIMBOL 2004</b>					<b>1 833,33</b>	<b>2 200,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 166,67	1 400,00	1 166,67	1 400,00	Januarie - Decembrie 2022

MD68TRPCAA518410B00596AA



3	50100000-6	reparatiia prag	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>RENAULT LAGUNA 2003</b>					<b>3 083,33</b>	<b>3 700,00</b>	
1	50100000-6	reparatiia arca spate	Bucată	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparatiia aripă față	Bucată	1	1 208,33	1 450,00	1 208,33	1 450,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparatiia prag	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>FORD FOCUS 2008-2011</b>					<b>3 125,00</b>	<b>3 750,00</b>	
1	50100000-6	reparatiia arca spate	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparatiia aripă față	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparatiia prag	Bucată	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>FORD FUSION 2008</b>					<b>2 916,67</b>	<b>3 500,00</b>	
1	50100000-6	reparatiia arca spate	Bucată	1	1 125,00	1 350,00	1 125,00	1 350,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparatiia aripă față	Bucată	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparatiia prag	Bucată	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>VOLKSWAGEN T-4 1998</b>					<b>3 125,00</b>	<b>3 750,00</b>	
1	50100000-6	reparatiia arca spate	Bucată	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparatiia aripă față	Bucată	1	1 125,00	1 350,00	1 125,00	1 350,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparatiia prag	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>VOLKSWAGEN T-5, 2008</b>					<b>3 375,00</b>	<b>4 050,00</b>	
1	50100000-6	reparatiia arca spate	Bucată	1	1 416,67	1 700,00	1 416,67	1 700,00	Januarie - Decembrie 2022
2	50100000-6	reparatiia aripă față	Bucată	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Januarie - Decembrie 2022
3	50100000-6	reparatiia prag	Bucată	1	1 166,67	1 400,00	1 166,67	1 400,00	Januarie - Decembrie 2022
<b>Total</b>							<b>4 083,33</b>	<b>4 900,00</b>	





1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 250,00	1 500,00	1 250,00	1 500,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>Mercedes Sprinter 903.6 KA 2015</b>					<b>4 083,33</b>	<b>4 900,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	500,00	600,00	500,00	600,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>Toyota RAV 4 2017</b>					<b>2 083,33</b>	<b>2 500,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 166,67	1 400,00	1 166,67	1 400,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>Toyota Corolla 2017</b>					<b>3 250,00</b>	<b>3 900,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 083,33	1 300,00	1 083,33	1 300,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>Toyota LC Prado 2005</b>					<b>3 916,67</b>	<b>4 700,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 125,00	1 350,00	1 125,00	1 350,00	Januarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	Januarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	750,00	900,00	750,00	900,00	Januarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>Toyota LC 1998</b>					<b>2 791,67</b>	<b>3 350,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 125,00	1 350,00	1 125,00	1 350,00	Januarie – Decembrie 2022



2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 333,33	1 600,00	1 333,33	1 600,00	Ianuarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	875,00	1 050,00	875,00	1 050,00	Ianuarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>Nissan Almera 2004</b>					<b>3 333,33</b>	<b>4 000,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Ianuarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	916,67	1 100,00	916,67	1 100,00	Ianuarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	1 000,00	1 200,00	1 000,00	1 200,00	Ianuarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>		<b>Volkswagen Passat 2007</b>					<b>2 750,00</b>	<b>3 300,00</b>	
1	50100000-6	reparația arca spate	Bucată	1	1 166,67	1 400,00	1 166,67	1 400,00	Ianuarie – Decembrie 2022
2	50100000-6	reparația aripă față	Bucată	1	1 500,00	1 800,00	1 500,00	1 800,00	Ianuarie – Decembrie 2022
3	50100000-6	reparația prag	Bucată	1	833,33	1 000,00	833,33	1 000,00	Ianuarie – Decembrie 2022
<b>Total</b>							<b>3 500,00</b>	<b>4 200,00</b>	
33	50100000-6	Schimb al tijei de comandă a direcției (Замена рулевой тяги) – serviciu + piesa + accesorii	Bucată	1	333,33	400,00	333,33	400,00	Ianuarie – Decembrie 2022
34	50100000-7	Schimb al tijei de comandă a direcției (Замена рулевой тяги) – serviciu + piesa + accesorii	Bucată	1	250,00	300,00	250,00	300,00	Ianuarie – Decembrie 2023
<b>Total LOT 1</b>							<b>102 600,00</b>	<b>123 120,00</b>	



Semnati:  Numele, Prenumele: **Duca Victor** În calitate de: **director general**

Ofertantul: **Aria-Duca SRL** Adresa: **mun. Chisinau, sos. Muncesti 29**