

Анисимов

Минэнерго Украины
УГПО „Энергопрогресс“
Харьковское
Центральное конструкторское бюро
турбина паровая ПТ 80/130
Система РЕГУЛИРОВАНИЯ
ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ НА
КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
ТУ 34-38

г. Харьков

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИИ УКРАИНЫ
УГПО „ЭНЕРГОПРОГРЕСС“
ХАРЬКОВСКОЕ ЦЕНТРАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО

УДК

СОГЛАСОВАНО

Группа

УТВЕРЖДАЮ

ТУРБИНА ПАРОВАЯ ПТ-30/100-130/13 ПОТ ЛИЗ

Система регулирования

Технические условия на капитальный ремонт

ТУ 34-33

Срок действия с

до

СОГЛАСОВАНО

№ 4706 1.09.93 *Зор*

Начальник СКБ "Турбина"
ПОТ ЛИЗ
И.И. Пичугин

Л/С № 1010000
г. Харьков
ПО Молдингово, Каштановская 53/22

Бюро технического надзора
Ученый совет и Правление
Завод
Разделка

6.09.93

Главный инженер
ХЦБ "Энергопрогресс"
С.А. Целоба С.А. Целоба

Продолжение на следующем листе

1993

Продолжение титульного листа

ТУРБИНА ПАРОВАЯ ПТ-80/100-130/13 ПОТ ЛМЗ

Технические условия на капитальный ремонт

ТУ 34-38

Главный инженер

Целиноградских ТЭЦ

Резанин А.Н.

Главный инженер

Липецкой ТЭЦ-2

Степанюк В.И.

Главный инженер

Хишинёвской ТЭЦ-2

Литвинов Е.И.

Главный инженер

Ульяновской ТЭЦ-1

Максимов В.И.

Главный инженер

Энгельсской ТЭЦ-3

Захаров

Главный инженер

Северодвинской ТЭЦ-2

Криуля А.С.

Главный инженер

Таллинской ТЭЦ-2 "Иру"

Круглов Н.Г.

СОДЕРЖАНИЕ

Лист

I. Введение	6
2. Общие технические требования	10
3. Требования к составным частям	13
3.1. Центробежный масляный насос (карты I,2)	13
Ротор насоса (карта I)	14
Детали центробежного масляного насоса и требования к его сборке (карта 2)	17
3.2. Муфта зубчатая "Насос-РВД" (карта 3)	19
3.3. Регулятор скорости РС-3000-5 (РС-3000-6) (карта 4)	21
3.4. Привод к тахогенератору (карта 5)	24
3.5. Блок золотников регулятора скорости (карты 6-II)	27
3.6. Золотники регулятора безопасности (карты 6,7,9,II)	28
3.7. Суммирующие золотники (карты 6,7,II)	29
3.8. Регулятор давления I,2-2,5ата черт. I358218 (карты 6-II)	30
3.9. Регулятор давления I0-16ата черт. I358440 (карты 6-II)	31
3.9 ^а . Золотники электрогидравлического преобразователя (карты 6,7,II)	32
Золотники и боксы узлов регулирования (карта 6) . .	33
Крепёжные изделия, разъёмные соединения, установочные штифты (карта 7)	37
Элементы зубчатых зацеплений (карта 8)	40
Пружины (карта 9)	42

				ТУ 34-38
стр.	Лист	№ року,	Позн.	Дата
Разраб.	Манько	<i>Манько</i>		
Прор.	Рабинович	<i>Рабинович</i>		
Изм.				
Н. контр.	Хазанови	<i>Хазанови</i>	8.07.43	
Утв.				
Турбина паровая НТ-ВС/100-130/13 ПОТ ЛМЗ Система регулирования Технические условия на капитальный ремонт				
			Дат.	Лист
			11	3
				173
Министерство СССР ЦКБ Харьковский филиал				

Подшипники шариковые, роликовые, шарнирные, игольчатые (карта 10)	45
Детали узлов регулирования (карта II)	47
3.I0. Электромагнитный выключатель (карта I2)	52
3.II. Регулятор безопасности (карты I3, I4)	54
Боек (карта I3)	55
Детали регулятора безопасности и требования к его сборке (карта I4)	57
3.I2. Рычаги регулятора безопасности (карта I5)	60
3.I3. Указатели бойков регулятора безопасности (карта I5)	61
Детали рычагов и указателей регулятора безопас- ности и требования к их сборке (карта I5)	62
3.I4. Сервомотор автозатвора свежего пара (карты I6- -I9)	65
3.I5. Сервомотор регулирующих клапанов ЦВД (карты I6-I9)	66
3.I6. Сервомотор регулирующих клапанов ЧСД ЦНД (карты I6-I9)	67
3.I7. Сервомотор ЦНД (карты I6-I9)	68
Золотники и буксы сервомоторов (карта I6)	69
Штоки и поршни сервомоторов (карта I7)	73
Кольца поршневые (карта I8)	76
Детали сервомоторов и требования к их сборке (карта I9)	78
3.I8. Колонки и рычаги регулирующих клапанов (карта 20)	83
3.I9. Кулакковое распределительное устройство ЦВД (карта 21)	87
3.20. Кулакковое распределительное устройство ЦНД (карта 21)	88

Детали кулачковых распределительных устройств (карта 21)	89
3.21. Клапан автоматического затвора (карты 22-26)	92
3.22. Клапаны регулирующие №1, №3, №4 (карты 22-24, 26)	93
3.23. Клапан регулирующий №2 (карты 22-24; 26)	94
3.24. Клапан перегрузочный (карты 22-24, 26)	95
3.25. Клапаны регулирующие ЦД (карты 22-24, 26)	96
3.26. Крышки клапанов (карта 22)	97
Корпусы клапанов (карта 23)	101
Клапаны со штоками (карта 24)	105
Сито паровое (карта 25)	109
Детали клапанов и требования к их сборке (карта 26)	111
4. Требования к сборке и к отремонтированному изделию	113
5. Испытания	116
6. Консервация	117
7. Маркировка	117
8. Комплектность	117
9. Гарантии	117
Приложение I. Перечень документов, упомянутых в ТУ	119
Приложение 2. Таблица по замене материалов	122
Приложение 3. Нормы зазоров (натягов). Таблицы I-25	134
Приложение 4. Перечень средств измерения, упомяну- тых в ТУ	169
Лист регистрации изменений	173

I. ВВЕДЕНИЕ

I.1. Настоящие технические условия (ТУ) распространяются на капитальный ремонт системы регулирования турбины паровой ПТ-80/100-130/13 ПОТ ЛМЗ в течение полного срока службы, равного 30 годам.

I.2. ТУ обязательны для предприятий, производящих ремонт турбин, принимающих их из ремонта, а также для организаций, разрабатывающих ремонтную документацию.

I.3. ТУ разработаны на основании конструкторской документации Производственного объединения турбостроения "Ленинградский металлический завод" (ПОТ ЛМЗ), изучения и систематизации характерных дефектов, выявленных при ремонтах турбин данного типа, а также накопленного опыта ремонта и эксплуатации.

I.4. В случае различия данных, приведенных в ТУ, с конструкторскими и другими техническими документами на турбину, следует руководствоваться конструкторскими документами до внесения изменений в ТУ.

I.5. ТУ не распространяются на ремонт тепловой изоляции, электрооборудования, приборов, арматуры, входящих в устройства системы регулирования.

I.6. При проведении ремонта, кроме ТУ, необходимо руководствоваться следующими документами:

1) Правилами технической эксплуатации электрических станций и сетей. М.: "Энергоатомиздат", 1989г.;

2) Правилами техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей. М.: "Энергоатомиздат", 1984г.;

3) Чертежами, описаниями, инструкциями, информационными письмами ПОТ ЛМЗ по системе регулирования турбины ПТ-80/100-130/13;

4) Формулярами (картами измерений) заводской сборки и монтажа турбины, формуларями (картами измерений) предыдущих ремонтов турбины, программой и методикой испытаний системы регулирования;

Цир. лист	№ блокч.	Позн.	Лист

Ф.20

5) Руководящими техническими материалами по исправлению дефектов в литых корпусных деталях турбины и паровой арматуры методом сварки без термической обработки, РД И08.021.И12.-83, ЦКТИ, 1983г.;

6) Инструкцией по контролю за металлом котлов, турбин и трубопроводов И 34-70-013-84, СПО Союзтехэнерго, 1984г.; и дополнением к нему СПО Союзтехэнерго, 1987г.;

7) Правилами организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей РДПр 34-38-030-84-М.: Союзтехэнерго, 1984г.;

8) Методическими указаниями по проверке и испытанию автоматических систем регулирования и защит паровых турбин МУ 34-70-062-83-и, СПО Союзтехэнерго, 1983г.

1.7. Перечень документов, упомянутых в ТУ, приведен в справочном приложении I.

1.8. В тексте ТУ, кроме предусмотренных стандартами, приняты следующие обозначения и сокращения:

ЗРВ-золотники регулятора безопасности

ЗРС-золотники регулятора скорости

РБ -регулятор безопасности

РД -регулятор давления

РС -регулятор скорости

РВД-ротор высокого давления

УЗД-ультразвуковая дефектоскопия

МПД-магнито-порошковая дефектоскопия

ЦВД-цилиндр высокого давления

ЧСД ЦНД-часть среднего давления цилиндра низкого давления

ЦНД-цилиндр низкого давления

ЭМВ-электромагнитный выключатель

ПОТ ЛМЗ-Производственное объединение турбостроения "Ленинградский металлический завод"

В Приложении З (графа 6) -
 "Зазор(+), натяг (-),
 допустимый после капита-
 льного ремонта"

допустимый зазор или натяг в
 сопряжении после капитального
 ремонта, если не производилась
 замена или восстановление соп-
 рягаемых составных частей.

п. - пункт (пункты)

К. - карта (карты)

I.9. Общие технические сведения.

Турбина типа ПТ-80/100-130/13 ПОТ ЛМЗ снабжена гидравлической системой автоматического регулирования с электрогидравлическим преобразователем (ЭГП), которая включает устройства регулирования и защиты с гидравлическими связями и устройства парораспределения в виде клапанов и поворотной диафрагмы. Регулирование обеспечивает автоматическое поддержание в заданных пределах скорости вращения турбоагрегата и давления в линиях производственного и теплофикационного отборов; неравномерность регулирования скорости составляет около 4,0%, неравномерность производственного отбора около 0,2 МПа, теплофикационного отбора - около 0,04 МПа. Нечувствительность системы регулирования составляет не более 0,3% от номинальной частоты вращения во всем диапазоне нагрузок.

На ЭГП воздействует технологическая защита и противоаварийная автоматика энергосистемы, что приводит к закрытию и открытию регулирующих клапанов.

Пар, поступающий в турбину, подводится к отдельно стоящему клапану автоматического затвора, затем по перепускным трубам поступает к регулирующим клапанам.

Парораспределение ЦВД-сопловое. Четыре регулирующих клапана подают пар в отдельные сопловые коробки.

Управление группой клапанов (четыре регулирующих и один перегрузочный) осуществляется при помощи кулачкового распределительного устройства ЦВД, вал которого через шестерню-рейку приводится во вращение поршневым сервомотором.

Изм.	Лист	Н/документ	Подпись	Дата

Парораспределение ЦНД-также сопловое; пар из выпускной части ЦНД частично поступает в производственный отбор, остальная часть по перепускным трубам поступает к четырем регулирующим клапанам, управляемым подачей пара в ЧСД цилиндра низкого давления.

Управление осуществляется кулачковым распределителем с устройством ЦНД с сервомотором.

Поддержание давления пара в отопительном отборе осуществляется поворотной диафрагмой, перемещаемой своим сервомотором.

Датчиком регулирования скорости является всережимный бесшарнирный регулятор скорости типа РС-3000.

Датчиками регулирования давления в отборах являются два сильфонных регулятора давления.

Управление регуляторами турбины при пуске и в эксплуатации осуществляется механизмами управления с маховиками для ручного воздействия и электродвигателями для управления со щита.

Система защиты от недопустимого повышения скорости вращения имеет сдвоенный центробежный выключатель (регулятор безопасности), который срабатывает при повышении скорости вращения на 11-12% сверх номинальной.

В систему защиты включен электромагнитный выключатель, который имеет кнопку ручного выключения и электромагнит дистанционного выключения. Воздействие на электромагнитный выключатель оказывает также устройства защиты при аварийных нарушениях работы турбины.

Срабатывание регулятора безопасности или электромагнитного выключателя вызывает закрытие всех органов парораспределения турбины.

2. ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Перечень деталей, у которых возможна замена материала, приведен в справочном приложении 2. При применении материалов, не указанных в приложении, необходимо согласование с заводом-изготовителем.

2.2. Нормы зазоров и натягов в сопряжениях составных частей, по которым могут оказаться необходимыми измерения, даны в обязательном приложении 3.

При восстановлении сопрягаемых частей должны быть обеспечены величины зазоров (натягов), указанные в графе "По чертежу".

При определении зазоров (натягов) "По чертежу", не указанных в приложении, пользоваться действующими чертежами завода-изготовителя.

При определении зазоров (натягов), допустимых после капитального ремонта, не указанных в приложении, необходимо согласование с заводом-изготовителем.

2.3. Указанные в таблицах приложения 3 максимальные зазоры между сопрягаемыми деталями, увеличенные по сравнению с размерами чертежа, могут быть разрешены при условии, что испытания системы регулирования, проведенные в объеме программы и методики испытаний ПОТ ЛМЗ, покажут выполнение всех характеристик.

2.4. При выводе в ремонт системы регулирования необходимо ознакомиться с вахтенными журналами, суточными ведомостями и перечнем дефектов, имевших место при эксплуатации, картами измерений сборки и настройки (формулярами) предыдущих ремонтов, картами измерений (формулярами) испытаний, произведенных при вываде в данный ремонт перед началом разборки и т.п.

Указанные сведения служат первичным основанием для составления перечня возможных дефектов составных частей и определения объемов и способов дефектации.

2.5. Все сборочные единицы и детали должны иметь маркировку, указывающую места установки и взаимное положение деталей. Сборку, в случае отсутствия специальных указаний, следует проводить в соответствии с

Изм	Лист	Ндокум	Подпись	Дата

маркировкой.

2.6. Перечень контрольного инструмента с указанием нормативно-технических документов на него приведен в справочном приложении 4.

Допускается замена контрольного инструмента при условии обеспечения точности измерений не ниже точности, обеспечиваемой инструментом, указанным в картах дефектации.

2.7. При ручной дуговой сварке и наплавке составных частей применять сварочные материалы, указанные в конструкторской документации и РД ИС8.021.Н2-88, при дуговой сварке в защитном газе применять газ аргон первого и второго сорта по ГОСТ ИС157-79.

2.8. В местах наплавки и заварки не допускаются:
непровары по линии соединения основного и наплавленного металла;
шлаковые включения и поры;
трещины в наплавленном слое и основном металле около мест заварки;
течи [при необходимости соблюдения герметичности]
увеличенная по сравнению с основным металлом, твердость, препятствующая механической обработке.

Наплавленный слой должен быть защищен заподлицо с основной поверхностью, параметр шероховатости защищенного слоя не более 6,3.

2.9. Допускается применение других (не предусмотренных ТУ) способов установления и устранения дефектов, освоенных ремонтным предприятием, при условии обязательного выполнения требований ТУ к отремонтированной составной части.

2.10. Решения по восстановлению работоспособности деталей и сборочных единиц, дефекты которых не отражены в настоящих ТУ, должны быть согласованы с заводом-изготовителем турбины (ПОТ ДМЗ).

2.11. При отсутствии необходимых запасных частей, решения по восстановлению работоспособности деталей и сборочных единиц, дефекты которых превышают величины, указанные в ТУ, должны быть согласованы с заводом-изготовителем.

Нач.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата

2.12. Очистку трубопроводов системы регулирования прокачкой рабочей жидкости в собранном виде необходимо проводить один раз в два года.

2.13. Разборка узлов парораспределения выполняется при достижении температуры 100°C в зоне подвода острого пара к турбине и после снятия тепловой изоляции. Последовательность разборки указана в технологическом процессе на ремонт турбины ^и в инструкциях ЛМЗ.

Перед разборкой необходимо убедиться в обесточивании приборов контроля и механизмов управления турбиной. Разборку необходимо начинать с отсоединения внешних подсоединений (фланцев паропроводов и маслопроводов, штепселей электрических разъёмов термодатчиков и др.), мешающих разборке.

В процессе разборки необходимо проверять и восстанавливать, в случае ее отсутствия, маркировку деталей, а при необходимости, их взаимное положение.

Разборку узлов регулирования и парораспределения начинать с удаления стопорных элементов крепежных изделий (шайб, шплинтов, проволок и др.).

При наличии контрольных штифтов, болтов, шпилек их необходимо удалить первыми с контролем их маркировки и мест, где они установлены. В крепежных деталях органов парораспределения, установленных в зоне высоких температур, смочить растворителем (сжиженным) резьбовые соединения для облегчения разборки.

При выполнении измерений в процессе разборки места измерений следует очистить от отложений и зачистить забоины; места установки измерительных средств необходимо отметить для возможности повторения измерений в тех же местах в процессе выполнения дефектации и ремонта.

2.14. Для отмыки деталей рекомендуется в качестве моющих и обезживающих составов применять следующие пожаробезопасные моющие средства: лаборид 101, 102, 203 ТУ 38-10738-80, МС-15 ТУ 6-18-14-81.

2.15. Требования к отремонтированным и собранным ^{составным частям} изделиям изложены в картах 2, II, 14, 19, 21, 26.

3. Требования к составным частям.
 3.1. Центробежный масляный насос (карты 1, 2)
 Нормы зазоров (напряжений) - обязательное приложение 3, табл. 1





Рис.3.1

Номинал	Недоимка	Погреш.	Износ

Ротор насоса. Адмиралтейск. рис. 3.1
Количество на изделие, шт. 1

Картка 1



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Трещины наружного вала поз. 13. Трещины и скручивание внутреннего вала поз. 3.	Технический осмотр УЗД.	Замена.		Лупа ЛШ-4. Дефектоскоп ДК-66М.
	Искривление внутреннего вала поз. 3.	Измерение смещения.	1. Рихтовка при смещении до 0,2 мм. 2. Замена.	Допуск радиального смещения 0,03 мм.	Индикатор ГЧ ИСБ кл. 0.

Продолжение карты I

Обозначение	возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Риски, залиры. Износ поверхности опорных шеек.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Точение, шлифование (с уменьшением диаметра вкладыша). 2. Замена.	Допускается минимальный шаг диаметр 79мм . Параметр шероховатости поверхности 0,8. Зазоры см. табл. I обязательное приложение З.	Лупа ЛП-4 ^Х . Образцы шероховатости О,8-Т. Микрометры МК 100-І МК 125-І.
B	Трецины, кавитационное изнашивание колеса поз. 8. 1. Трещины, сквозное изнашивание колеса поз. 8. 2. Поверхностное изнашивание.	Технический осмотр. УЗД.	Замена.		Лупа ЛП-4 ^Х . Дефектоскоп ДУК-66ГМ.
		Технический осмотр.	1. Опиловка зачистка с последующей балансировкой. 2. Замена.	Допускаются зачищенные места дефектов глубиной до 1мм на 10% поверхности. Допускаемый статический небаланс $1,96 \cdot 10^{-3} \text{Н}\cdot\text{м}$.	Лупа ЛП-4 ^Х .

ТУ 34-38

Ф.32.


Продолжение карты I

Обозначение	возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение о рекомендуемом способе ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
V	Изнадиование входной кромки.	визуальный контроль.	Опиловка, зачистка.	Входные кромки должны быть скруглены радиусом, равным половине толщины профиля.	
	Дефекты шесторни поз. I4. см. карту 8.				
A Б Г Д Е И З И К	Увеличенное радиальное и торцевое биение.	Измерение биения.	Шлифование поверхности А,Б. Разборка, пригонка торцов рабочего колеса для обеспечения прилегания к валу.	Допуск радиального биения поверхности А,Б 0,02мм, поверхности Г,Б, З,И,К 0,04 мк. Допуск торцевого биения поверхности Д,Е 0,02мм.	Индикатор ИЧ ИСБ кл.0.

Индексы:
Подп. и дата
Взам. подп.: / подп. : фдк.
Прил. с сайта

Карта 2

Детали центробежного масляного насоса и требования к его сборке. Рис.3.1




Ф.34.


Продолжение карты 2

<i>Обозначение</i>	<i>Возможный дефект</i>	<i>Способ установления дефекта</i>	<i>Запасной и рекомендуемый способ ремонта</i>	<i>Технические требования после ремонта</i>	<i>Условное обозначение средней измерения</i>
	Отслаивание баббита вкладышей поз. I, 5, 6, I2.	Керосиновая проба.	Перезаливка и растачивание.	Параметр шероховатости поверхности I, 6.	Образец шероховатости I, 6-Р.
	Риски, задиры баббита. Общий износ увеличение зазоров "а", "д" вкладышей.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Шабрение. 2. Перезаливка и растачивание.	Параметр шероховатости поверхности I, 6. Зазоры, см. табл. I обязательное приложение З.	Лупа МП-4 ^X Нутрометрический прибор НИ 50-100-1 Образец шероховатости I, 6-Р.
	Износ, увеличение зазора "м" в упорном подшипнике.	Измерительный контроль.	Перезаливка и точение.	Параметр шероховатости поверхности I, 6. Зазор "м" см. табл. I обязательное приложение З.	Набор щупов №2 кл. I. Образец шероховатости I, 6-Р.
	Отклонение от соосности (расцентровка) валов насоса - РВА	Измерительный контроль.	Центровка корпуса насоса за счет перемещения его корпуса, обработки прокладки поз. 9.	Допуск соосности см. табл. 2 обязательное приложение З.	Скобы центровочные. Набор щупов №2 кл. I.

32. Муфта зубчатая. Насос - РВД" (карта 3)
Нормы зонирования/нормативы обязательное приложение Зтабл. 3



A-A



Б-Б




Рис. 32

черт. 1366086


Муфта эубчатая "Насос-РВД"

Рис.3.2

Количество на изделие, шт - 1

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Затягивающий и разъемный способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Выкрашивание кромок, осмотр. трещины зубчатых элементов.	Технический осмотр. УЗД	1. Зачистка, скругление мест выкрашивания. 2. Замена	Трецины не допускаются. Выкрашивание не более 5% периметра.	Лупа ЛП-4 ^Х Дефектоскоп ДУК-ббИМ.
	Задиры, риски, износ рабочих поверхностей верхностей зубьев.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Опиловка, зачистка. 2. Замена.	Прилегание должно составлять не менее 60% рабочей поверхности каждого зуба. Допускаются единичные риски глубиной до 0,2 мм не более 4-х на соединение. Остальные требования см. карту 8.	Лупа ЛП-3 ^Х Зубомер типа НЦ-ГАБ. Набор щупов №2 кл. I.
	Задиры, риски, износ в шпоночном соединении. Смятие поверхностей шпонки поз. 4 и пазов.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	1. Опиловка, зачистка. 2. Замена шпонок.	Прилегание рабочих поверхностей должно составлять не менее 60% каждой поверхности. Щуп 0,03мм между шпонкой и пазом проходить не должен.	Лупа ЛП-4 ^Х Штангенциркуль НЦ-1-125-0,1-1 Микрометр МК 25-1 Набор щупов №2 кл. I.

3.3. Регулятор скорости РС-3000-5 (карта 4)
 (РС-3000-6)



черт. б-1288500 сб
 134919 сб.

Рис.3.3

Регулятор скорости РС-3000-5 Рис.3.3
 (РС-3000-6)
 Количество на изделие, шт-1

Карта 4


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Трешины ленты поз.5.	Технический осмотр. МПД.	Замена регулятора скорости.		Лупа ЛП-4.
	Нарушение неподвижной посадки, стопорения гайки специальной поз.1, груза поз.2, пружины поз.4.		Замена регулятора скорости.	Ослабление неподвижной посадки и стопорения не допускаются.	
A	Увеличенное торцовое биение поверхности муфты поз.3.	Проверка биения при повороте регулятора на турбине или на стенде.	1. Замена муфты согласно информационного письма №601-94 ЛМЗ 2. Замена регулятора.	Допуск торцового биения 0,04 мм на радиусе $R=4\text{мм}$ см. рис. 3.3.	Индикатор ИЧ 10Б кл.0.
A	Износ поверхности муфты.	Измерительный контроль.	1. Замена муфты согласно информационного письма №601-94ЛМЗ. 2. Замена регулятора скорости.		Индикатор ИЧ 10Б кл.0.

Продолжение карты 4


Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Отклонение от соосности муфты с соплом.	Технический осмотр. Измерительный контроль.	I. Замена муфты согласно информационного письма №601-94 ЛМЗ. 2. Замена регулятора.	Допуск соосности - 0,2 мм.	Лупа ЛП-4Х. Индикатор ИЧ ИОБ кл.0.
	Дефекты пружины поз.4. Нессимметричная установка пружины. Изменение жесткости пружины поз.4 и ленты поз.5.	Измерительный контроль. Проверка размеров и характеристик.	Замена регулятора.	Технические требования, см. карту 9. Характеристики должны соответствовать паспорту ПОТ ЛМЗ на данный регулятор.	Индикатор ИЧ ИОБ кл.0.
	Изменение осевой установки регулятора относительно блока золотников регулятора скорости рис.3.5.	Измерительный контроль.	Изменение толщины кольца поз.6.	Осевая установка по размеру "H" рис.3.5, см.табл.6 обязательное приложение 3.	Набор щупов №2 кл.1.

34. Привод к тягогенератору (карта 5)

Нормы зазоров/напряжений-обязательное приложение 3 табл 4



Заделение шестерни поз.8 с шестерней
насоса регулирования.



черт 1298834СБ

Рис 34

ТУ 34-38-

Обозначение	возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Риски, задиры, отслаивание баббита на вкладыши поз.5.	Технический осмотр. Керосиновая проба.	1. Зачистка. 2. Перезаливка и обработка.	Параметр шероховатости 0,8. Зазоры смотри табл.4 обязательное приложение 3.	Лупа ЛПИ-4Х. Образец шероховатости 0,8-ЩВ
	Трещины, остаточная деформация пружины поз.4.	См. карту 9.	Замена.	Уменьшение свободной длины не допускается. Остальные требования см. карту 9.	
	Дефекты шестерни, дефекты зубчатых передач.	См. карту 8.		Пятно контакта должно занимать не менее 60% по ширине и 50% по высоте каждого зуба и располагаться в его средней части. Остальные требования см. карту 8.	
	Дефекты подшипников качения. см. карту 10. Дефекты крепежных изделий. См. карту 7.				

Продолжение карты 5

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и регламентируемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Отклонение от соосности валов привода к тахометру-таксогенератора.	Измерительный контроль.	Перемещение корпуса тахогенератора и изменение толщины прокладки поз. I.	Допуск сорсности См.табл.3 обязательное приложение З.	Набор щупов №2 кл. I.

Издано для: подп. и дата: 25.01.1978 г. № 34-38

3.5. Блок золотников регулятора скорости.

черт. 1275400

(Карты 6-11)

Нормы зазоров (нагрузка)-обязательное приложение 3 табл. 6





Рис. 3.5

ТУ 34-38-

36. Заделка рессиватора бесподшипника. черт. № 4030 (карты 6,7,9,11)

Нормы зазоров (напрягов) - обязательное приложение 3
табл. 7



зазоры 6, 7, 8, e - на диаметр

Рис. 3.6.

ТЧ 34-38-

3.7. Суммирующие золотники (карты 6,7,11)

Нормы зазоров (натягов)-обязательное приложение З табл.8.

Золотник №3





Рис. 3.7

Узел	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ТУ 34-38

3.8. Регулятор давления 1,2-2,5 ата (карты 6-11)
Нормы зазоров (натягов) - обязательное приложение З табл. 9



PUC 38

Черн. 1358218С5

3.9. Регулятор давления 101602(карты 6-11)

Нормы зазоров (натягов) - обязательное приложение 3, табл. 10




Рис. 39

черт. ЛМЗ 1358440

Лист	№	документ	Подпись	Фамилия
1	1	1	1	1

ТУ 34-38

3.9^а. Золотники электрогидравлического преобразователя (карты 6, 7, 11)
Нормы зазоров (напрягов) - обязательное приложение к табл. 10^а




Рис. 3.9^а

закрепления (карты 6, 7, 11)
приложение 3 табл. 10^д





Рис. 3.9^а



1. Зазоры $a, \delta, \delta_1, e, \mu, \mu_1$ - на диаметр.
2. РАЗМЕР K задан при положении золотника №1 на нижнем
упоре ($A=0$)

черт. 1290162С5


Инженер-Родионов Павел Анатольевич

ТУ 34-38

Лист
32

Золотники и буксы узлов регулирования

Карта 6



Изм. №	№ документа	Подпись	Дата
178.402-77	178.402-77		

Изм. №	№ документа	Подпись	Дата

ТУ 34-38

Продолжение карты б

<i>Обозначение</i>	<i>Возможный дефект</i>	<i>Способ установления дефекта</i>	<i>Заключение и рекомендуемый способ ремонта</i>	<i>Технические требования после ремонта</i>	<i>Числовое обозначение средст измерения</i>
A	Риски, задиры, следы износа на рабочих поверхностях золотников и буks.	Технический осмотр.	1. Зачистка бруском, шлифовальной шкуркой. 2. Шлифование, полировка. 3. Замена.	Параметр шероховатости 0,4. Допускаются отдельные риски: поперечные глубиной до 0,2 мм, продольные до 0,1мм, не более двух на каждой рабочей поверхности. Допуск круглости и цилиндричности 0,02мм по всей длине. Зазоры смотри табл 6-8 обязательное приложение 3.	Лупа ЛП-4 ^х . Образец шероховатости 0,4-ШЦ.
B	Притупление отсечных кромок.	Технический осмотр.	1. Шлифование торцовых поверхностей золотника, опиловка торцовых поверхностей окон буks в пределах допуска. 2. Замена золотника с буksой.	Кромки должны быть острыми, но без заусенцев. Уменьшение размера в пределах допуска зазоров см. табл. 6-8 обязательное приложение 3.	Лупа ЛП-4 ^х .

Продолжение карты 6


Обоз- значение	Возможный дефект	Способ установ- ления дефекта	Заключаю- щие и рекомен- дуемые способы ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозна- чение средст- в измерения
	Нарушение неподвижной посадки со- пел, пробок, установлен- ных в зо- лотниках рис.3.5-37	Визуальный контроль. Проверка затяжки и стопорения.	Затяжка, кернение.	Торцовая поверх- ность пробок долж- на быть углублена в охватывающей де- тали на 0,5-1 мм. Кернение не менее чем в 2-х точках. <i>Само должно быть застопорено круго- вой чеканкой.</i>	
	Засорение, уменьшение размера ка- либрованных отверстий в пробках и соплах золотников поз.13 рис.3.5, поз.5 рис.3.6, поз.7 рис.3.7.	Визуальный контроль. Проверка калиброван- ным прут- ком. Измеритель- ный контроль.	I. Продувка сжатым воз- духом. 2. Очистка. 3. Разверти- вание.	Засорение отверс- тий не допускает- ся.	Пруток $\varnothing 1-0,01$ $-0,02$ $\varnothing 2-0,02$ $-0,03$ $\varnothing 2,5-0,02$ $-0,03.$ Штангенцир- куль ШЦ-1-125-0,1 -I
	Выкрашиван- ие; смятие, уменьшение профиля резьбы. См. карту 7.	6			

Продолжение карты б

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Риски, задиры, забоины, износ поверхности колпачка поз. 1 рис. 3.6.	Визуальный контроль.	1. Зачистка, полирование "Л" см. табл. 7; 2. Измерительный контроль.	Выдержать размер зазор по рычагам "К" см. табл. 12 обязательное приложение 3.	Штангенциркуль ШЦ-1-125-07-1 Набор щупов №2 кн.1.
	Искривление золотника поз. 3 рис. 3.6.	Контрольная замена. Импульсного уставновки. Проверка прямолинейности по плате.	Замена.	Импульсный золотник должен свободно передвигаться в распорке. Допуск прямолинейности 0,02мм. Зазоры см. табл. 7 обязательное приложение 3.	Плата 2-1-1000х630 Набор щупов №2 кн.1.

Крепёжные изделия, резьбовые соединения,
установочные штифты

Карта 7



Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендованный способ ремонта	Технические требования после ремонта	Установочное средство измерения
A	Задиры, забоины на цилиндрической поверхности болтов и шпилек.	Технический осмотр	1. Ошлифовка зачистка. 2. Замена.	1. Уменьшение диаметра не более 2% от nominalной величины. 2. Параметр шероховатости поверхности 6,3..	Луна ЛП-4 ^х Микрометры МК 25-1 МК 50-1 Образец шероховатости 63-Г
	Трешины.	Технический осмотр	Замена		Луна ЛП-4 ^х Лефоктоскоп ДК-66ИМ

Продолжение карты 7


<i>Обозначение</i>	<i>Возможные дефекты</i>	<i>Способ установления дефекта</i>	<i>Затруднения при отыскании и установке способа ремонта</i>	<i>Технические требования после ремонта</i>	<i>Используемые способы исправления</i>
Б	Задиры, смывание поверхности "под ключ"	Технический осмотр. Измерительный контроль	1. Опиловка. 2. Замена.	Допускаемое уменьшение размера "под ключ" 2%, диагональ 3% от nominalной величины.	Лупа АИ- ^Х Штангомериркуль Щ-1-125-0, Н
	Отклонение от перпендикулярности шильки в корпусе.	Проверка.	Нарезка резьбы увеличенного диаметра в корпусе и установка специальной шильки.	Допуск перпендикулярности 0,5мм на длине 100мм.	Угольник УШ-0-160 Набор щупов №2 кл. I
В	Перекос опорной поверхности	Проверка.	1. Опиловка. 2. Замена.	После смягчения до соприкосновения щуп 0,03м проходить по дугам.	Набор щупов №2 кл. I
Г	Смывание, забоинки, срывы резьбы.	Технический осмотр. Измерительный контроль	1. Опиловка. Прогонка резьбоизделием инструментом. 2. Замена, установка болта, шильки большего диаметра.	Допускаются местные вышки, выкрашивание вытесов глубиной не более половины профиля, если они занимают не более 10% всей длины резьбы.	Лупа АИ- ^Х Штангомериркуль Щ-1-125-0, Н Резьбовый набор №60°

Продолжение карты 7

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средней износостойкости
Д	Износ, риски, забоины рабочей поверхности ступов.	Технический осмотр	1. Опиловка, зачистка. 2. Замена.	1. Параметр шероховатости поверхности 3,2. 2. Допускаются следы рисок, забоин общей поверхностью не более 20%.	Луна ДШ-4 ^x Образец шероховатости 3,2-Г

Карта 8

Элементы зубчатых зацеплений





Номер пункта	Название изделия	Номер пункта	Название изделия	Технические требования		Условия использования	
				Причины дефектов	Способы устранения дефектов		
1	Шестерни дифференциала	1	Шестерни дифференциала	Шломка, трещины зубьев.	Технический осмотр При необхо- димости, УЗД.	Замена	Лата МИ-4 ^Х Дефектоскоп ДК-65М
2	Скалы, вык- ривление кромок зубьев.	2	Скалы, вык- ривление кромок зубьев.	Технический осмотр	1. Зачистка окровка. 2. Замена.	Дефекты не более 10% периметра зуба.	Лата МИ-4 ^Х

Продолжение карты 8

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Задокументированный способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Залипы, царапины, следы заедания	Технический осмотр	1. Опиловка, зачистка. 2. Замена.	Следы дефектов не более 20% рабочей поверхности, параметр шероховатости ^{粗糙度} 1,6	Лупа МП-1 ^х образцы шероховатости 1,6-ШЦ
	Износ зубьев, уменьшение толщины зубьев "а".	Измерительный контроль	Замена.	Уменьшение толщины "а" не более 10% от nominalной.	Зубомер НЧ-1А8
	Потеря контакта зубьев.	Обкатывание с проверкой по краске.	1. Опиловка шабрение. 2. Замена.	Питно контакта должно занимать не менее 60% по ширине и 45% по высоте рабочей поверхности и располагаться в ее средней части.	

Признаки

Карта 9



Обозначение	Вид износа	Способ установления дефекта	Эксплуатационный способ ремонта	Технические требования после ремонта	Средство измерения
	Трещины	Технический осмотр. При необходимости МИД.	Замена		Лупа НИ-4 ^х
	Следы коррозии	Технический осмотр.	1. Промывка, очистка. 2. Зачистка, оцинковка. 3. Замена.	Следы коррозии не допускаются. Допускается уменьшение размера сечения "б" на 26 номинального размера.	Лупа НИ-4 ^х Штангенциркуль Щ-1-125-07-1

Продолжение карты 9

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение о реагомости детали способом ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Отклонение от плоскости опорной поверхности.	Проверка на плите.	Шлифование торца.	Качество пружин, свободно установленной на опорной плоскости, но допускается. Для пружин с квадратным сечением приложение к плите не менее 80% поверхности.	Плита 2-1-1000х630
B	Отклонение от параллельности образующей к опорной поверхности.	Проверка на плите.	1. Шлифование торца. 2. Замена.	Допуск параллельности 1мм на 100мм длины.	Угольник УШ-0-400 Плита 2-1-1000х630 Набор шупов №2 кл. I
B	Отклонение от прямолинейности образующей	Проверка на плите по линейке.	Замена.	Допуск прямолинейности образующей 2мм на 100мм длины.	Плита 2-1-1000х630 Линейка ЩД 0-630 Набор шупов №2, кл. I
	Неравномерность шага "а".	Измерительный контроль	Замена.	Допускаемая неравномерность шага 10%.	Штангенциркуль Щ-1-125-0,1-1

Продолжение карты 9

Обозначение	Возможность деформации	Способ установки деформата	Затяжка и отклик оценки способа ремонтного	Технические требования после ремонта	Установка способом сварки
	Остаточная деформация	Измерение свободной длины.	Замена.	Допускается уменьшение свободной длины на 2% от nominalного размера по чертежу.	Линейка -500, -1000. Стангенциркуль ЦЦ-Ш-320-100 -0,1-1


ТУ 34-38

Наряд-записка: подпись: дата:

44

Карта 10

Подшипники шариковые, роликовые,
маркирные, игольчатые



Объ- зы- че- ние	возможный дефект	Способ установ- ления дефекта	Заключение и рекомен- дации способы ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Трешины, поломка обойм, шариков (роликов), деталей се- параторов.	Технический осмотр	Замена		Лупа МП-1 ^х
A	Раховины, следы кор- розии, отпе- чатки ша- риков (ро- ликов) на поверхно- сти качения	Технический осмотр	I. Промывка. 2. Замена	Несмываемые следы коррозии и других дефектов не допускаются.	Лупа МП-4 ^х

Продолжение карты 10

Обозначение дефекта	Способ установления дефекта	Заключение о результатах способа ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
A	Риски, царапины на поверхности качения.	Технический осмотр.	Замена.	Лупа ЛН-4 Образец, пороховатости 3,2-ШИБ
	Тугое вращение обойм.	Контрольное проворачивание.	1. Промывка, очистка. 2. Замена.	Параметр шероховатости поверхности 3,2 После промывки в 10% растворе турбинного масла в бензине обоймы должны свободно проворачиваться.
	Увеличенный радиальный и осевой разбег (лофт)	Проверка разбега. Оправка.	Замена.	Измеритель ИЧ 108 кл.0

Обозначение	Возможный дефект	Способ установления дефекта	Заключение и рекомендуемый способ ремонта	Технические требования после ремонта	Условное обозначение средств измерения
	Пробуксовка транкционального соединения привода блока ЗРС поз. 4 и 5 рис.3.5.	Проверка взаимодействия деталей.	1. Притирка прилегающих поверхностей по краске. 2. Замена и дополнительная обработка деталей согласно инф. письма ЛМЗ №36-46.	Притирание должно составлять не менее 80% общей поверхности и распределяться равномерно.	
	Тугое перемещение золотника в боксе и корпусе импульсного золотника поз. 9 в золотнике поз. 5 рис.3.6.	Контрольная установка и перемещение. Контрольное проворачивание.	1. Очистка, зачистка. 2. Замена.	Золотник, смазанный маслом и установленный в боксе (корпусе), должен опускаться под действием своего веса при любом положении по углу. Зазоры, смотри табл. 7 обязательное приложение 3 :	
	Наружение неподвижной посадки пробок поз. 10 рис.3.5, поз. 6	Визуальный контроль. Проверка затяжки.	Затяжка, кернение.	Торцовая поверхность пробок должна быть углублена в охватывающей детали на 0,5-1мм. Кернение в 2-х точках, не менее	

Продолжение карты II

Обозначение	возможные дефекты	Способ установления дефекта	Затруднения и ограничения способа ремонта	Технические требования после ремонта	Условные обозначение средств измерения
	рис.3.6, поз. 4 рис.3.7.				
	Засорение, уменьшение калиброванных отверстий в пробках поз.10 рис.3.5, поз.8 рис.3.6, поз.4 рис.3.7, поз. 12 рис. 3.9 а	Визуальный контроль. Проверка калиброванным прутком. Измерительный контроль.	1. Продувка скатым воздухом. 2. Очистка. 3. Развертывание.	Засорение, уменьшение отверстий не допускается. Требуемые диаметры отверстий $\varnothing 1,0 +0,02$ $\varnothing 2,0 +0,02$	Проток, мкм: М1 -0,01 -0,02 . Штангенциркуль ШЦ-1-125- -0,1-1.
	Засорение фильтров блока ЗРС рис.3.5				