

## Specificații de preț

Numărul procedurii de achiziție: nr. 21080213-ocds-b3wdp1-MD-1683869020303 din 12.05.2023

Denumirea procedurii de achiziție: cererea ofertelor de prețuri

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
50100000-6	<b>Servicii de reparație și întreținere a autoturismelor ANSP</b>								
50100000-6	<b>Lot 7 CSP Căușeni</b>								
50100000-6	<b>Dacia Doker (a. 2017)</b>	<b>buc.</b>	<b>1</b>			<b>7833.33</b>	<b>9400,00</b>	Pe parcursul anului 2023 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30	serv	1	750.00	900.00	750.00	900.00		
	Schimb filtru ulei	serv	1	133.33	160.00	133.33	160.00		
	Schimb filtru aer	serv	1	150.00	180.00	150.00	180.00		
	Schimb filtru salon	serv	1	141.67	170.00	141.67	170.00		
	Schimb filtru benzină	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
	Reglarea unghiilor de direcție	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
	Schimb set GRM	serv	1	2916.67	3500.00	2916.67	3500.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roata R15/185/65	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
	Schimb placute frina fata(set)	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb placute frina spate(set)	serv	1	541.67	650.00	541.67	650.00		
	Schimb amortizor spate	serv	1	1500.00	1800.00	1500.00	1800.00		
	Vulcanizarea anvelopelor R15	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00		
50100000-6	<b>VAZ 2121 a.1990</b>	<b>buc.</b>	<b>1</b>			<b>3691.67</b>	<b>4430.00</b>	Pe parcursul anului 2023 la necesitate	
	Schimb ulei motor 10w 40	serv	1	416.67	500.00	416.67	500.00		
	Schimb filtru ulei	serv	1	108.33	130.00	108.33	130.00		
	Schimb filtru aer	serv	1	133.33	160.00	133.33	160.00		
	Schimb filtru salon	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		

	Schimb filtru benzină	serv	1	100.00	120.00	100.00	120.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 16	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
	Vulcanizarea anvelopelor R16	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00		
	Schimb amortizator spate	serv	1	816.67	980.00	816.67	980.00		
	Schimb bugii incandescente(set)	serv	1	333.33	400.00	333.33	400.00		
	Schimb placute frina fata	serv	1	375.00	450.00	375.00	450.00		
	Schimb placute frina spate(set)	serv	1	375.00	450.00	375.00	450.00		
<u>50100000-6</u>	<b>Dacia Logan WVI-431</b>	<b>buc.</b>	<b>1</b>			<b>866.67</b>	<b>1040.00</b>	Pe parcursul anului 2023 la necesitate	
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roata R 16	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
	Vulcanizarea anvelopelor R16	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00		
<u>50100000-6</u>	<b>Dacia Sandero, TVD-642 TVD608</b>	<b>buc.</b>	<b>1</b>			<b>1733.33</b>	<b>2080.00</b>	Pe parcursul anului 2023 la necesitate	
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roata R 16	serv	16	50.00	60.00	800.00	960.00		
	Vulcanizarea anvelopelor R16	serv	16	58.33	70.00	933.33	1120.00		
<u>50100000-6</u>	<b>Dacia Duster,BYF-603</b>	<b>buc.</b>	<b>1</b>			<b>866.67</b>	<b>1040.00</b>	Pe parcursul anului 2023 la necesitate	
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roata R 16	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
	Vulcanizarea anvelopelor R16	serv	8	58.33	70.00	466.67	560.00		
<u>50100000-6</u>	<b>Şevrolet aveo (1206 cm3) a.2011</b>	<b>buc.</b>	<b>2</b>			<b>11858.33</b>	<b>14230.00</b>	Pe parcursul anului 2023 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w40	serv	2	579.17	695.00	1158.33	1390.00		
	Schimb filtru ulei	serv	2	108.33	130.00	216.67	260.00		
	Schimb filtru aer	serv	2	158.33	190.00	316.67	380.00		
	Schimb filtru salon	serv	2	120.83	145.00	241.67	290.00		
	Schimb filtru combustibil	serv	2	241.67	290.00	483.33	580.00		
	Schimb lichid racire	serv	2	500.00	600.00	1000.00	1200.00		
	Schimb bugii incandescente(set)	serv	2	416.67	500.00	833.33	1000.00		
	Schimb set GRM	serv	2	2062.50	2475.00	4125.00	4950.00		
	Schimb plăcuțe frână față	serv	2	375.00	450.00	750.00	900.00		
	Schimb plăcuțe frână spate (set)	serv	2	500.00	600.00	1000.00	1200.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R	serv	16	50.00	60.00	800.00	960.00		

	15/185/65								
	Vulcanizarea anvelopelor R15	serv	16	58.33	70.00	933.33	1120.00		
<u>50100000-6</u>	<b>Mitsubishi Lancer a.2010</b>	<b>buc.</b>	<b>1</b>			<b>7616.67</b>	<b>9140.00</b>	Pe parcursul anului 2023 la necesitate	
	Schimb ulei motor 5w30	serv	1	833.33	1000.00	833.33	1000.00		
	Schimb filtru ulei	serv	1	58.33	70.00	58.33	70.00		
	Schimb filtru aer	serv	1	200.00	240.00	200.00	240.00		
	Schimb filtru salon	serv	1	133.33	160.00	133.33	160.00		
	Schimb filtru benzina	serv	1	216.67	260.00	216.67	260.00		
	Demontare-montare-balansare, instalare la automobil roată R 15	serv	8	50.00	60.00	400.00	480.00		
	Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	55.21	66.25	441.67	530.00		
	Schimb bugii incandescente(set)	serv	1	500.00	600.00	500.00	600.00		
	Schimb set GRM	serv	1	2458.33	2950.00	2458.33	2950.00		
	Diagnostica computerizata	serv	1	166.67	200.00	166.67	200.00		
	Schimb placute frina fata (set)	serv	1	533.33	640.00	533.33	640.00		
	Schimb lichid racire	serv	1	600.00	720.00	600.00	720.00		
	Schimb placute frina fata	serv	1	625.00	750.00	625.00	750.00		
	Schimb placute frina spate(set)	serv	1	450.00	540.00	450.00	540.00		
<u>50100000-6</u>	<b>TOTAL Lot 7</b>					<b>34466.67</b>	<b>41360.00</b>		

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: \_\_\_\_\_ Rusu Aliona \_\_\_\_\_ În calitate de: \_\_\_\_\_ Director \_\_\_\_\_

Ofertantul: SRL Autobravo Adresa: or.Causeni, str.Stefan cel Mare 69, of. 21