



Absolutely Safety SRL

c/f: 101360022911

TVA : 0507340

Moldova, 2001. Or.Chisinau, str. Calea Ieșilor 67, ap. 199

Тел. + 373-79-904-054

Instrucțiuni generale de utilizare a protecției de sudură pentru față

Selectarea scutului de față de sudură potrivit: Alegeți o mască de protecție pentru sudură care este special concepută pentru aplicații de sudură și care oferă protecție adecvată împotriva scânteilor, căldurii, radiațiilor infraroșii și ultraviolete (UV). Asigurați-vă că protecția facială respectă standardele de siguranță relevante pentru sudare.

Inspectați înainte de utilizare: Înainte de fiecare utilizare, inspectați vizual masca de protecție pentru sudură pentru a vedea dacă există semne de deteriorare, crăpături sau defecte. Verificați dacă scutul este curat și lipsit de obstrucții care ar putea afecta vederea sau protecția.

Potrivire corectă: Reglați căștile sau sistemul de suspensie al ecranului facial de sudură pentru a se potrivi confortabil și sigur pe capul dumneavoastră. Urmați instrucțiunile producătorului pentru reglarea curelelor, cataramii și benzilor pentru cap pentru a obține o potrivire confortabilă și stabilă.

Îmbrăcarea protecției faciale pentru sudură: Puneți-vă masca de protecție pentru sudură poziționând-o pe față și fixând căștile sau sistemul de suspensie. Asigurați-vă că scutul vă acoperă întreaga față, inclusiv ochii, nasul și gura, fără goluri sau spații libere.

Filtru de întunecare: Dacă masca de protecție pentru sudură are un filtru de întunecare (autoîntunecare sau pasiv), asigurați-vă că acesta este activat în mod corespunzător și reglat la nivelul de nuanță adecvat pentru procesul de sudură pe care îl efectuați. Urmați recomandările producătorului pentru selectarea nuanței în funcție de tipul și intensitatea sudării.

Utilizați în situații adecvate: Purtați masca de protecție pentru sudură în timpul operațiilor de sudare pentru a vă proteja fața, ochii și pielea de scânteii, stropi, căldură și radiații dăunătoare. Utilizați în combinație cu alte EPI adecvate pentru sudare, cum ar fi mănuși de sudură, șorțuri și îmbrăcăminte.

Mențineți vizibilitatea: Păstrați protecția feței de sudură curată și fără resturi, stropi sau ceață care ar putea obstrucționa vederea. Curățați scutul în mod regulat folosind o soluție de curățare recomandată sau șervețele concepute pentru scuturile faciale de sudură.

Înlocuiți consumabilele: Dacă masca de sudură utilizează componente înlocuibile, cum ar fi filtrele de întunecare, înlocuiți-le în conformitate cu recomandările producătorului sau atunci când performanța este compromisă. Inspectați scutul și componentele în mod regulat pentru uzură.

Depozitați în mod corespunzător: Depozitați scutul facial de sudură într-o zonă curată și uscată atunci când nu este utilizat. Evitați să așezați obiecte grele pe scut sau să îl expuneți la temperaturi extreme, substanțe chimice sau lumina soarelui care ar putea degrada materialul sau componentele.

Formare și educație: Asigurați-vă că utilizatorii sunt instruiți cu privire la utilizarea, îngrijirea și întreținerea corectă a ecranelor faciale de sudură. Oferiți educație cu privire la pericolele potențiale, montarea corectă, selectarea filtrelor și procedurile de urgență legate de operațiunile de sudare.

Notă: *Acestea sunt orientări generale pentru utilizarea unui ecran de protecție pentru sudură.*

Urmați întotdeauna instrucțiunile specifice furnizate de producător pentru modelul special de mască de protecție pentru sudură pe care îl utilizați, deoarece acestea pot avea recomandări specifice de îngrijire, întreținere și utilizare adaptate la respectiva mască de protecție.

Cu stimă,

Director Absolutely Safety SRL

Dubic Vera