



Ministerul Infrastructurii
și Dezvoltării Regionale
al Republicii Moldova



Inspectoratul Național
pentru Supraveghere
Tehnică

ACT DE INSPECTARE

Nr. 10/60/0088 din 16 mai 2025

1. Numele, prenumele și funcția persoanelor care au efectuat inspectarea la fața locului:

- Vadim Guțu, inspector principal, Direcția supravegherea tehnică și control în domeniul apărării împotriva incendiilor și protecției civile al Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică

2. Temeiul efectuării inspectării: cerere nr. 5302/25 din 25.04.2025

3. Domeniul de activitate cercetat: evaluarea riscului de incendiu.

4. Locul inspectării, denumirea obiectivului, adresa: "Tabăra de odihnă "CRISTIANO", situat pe adresa: raionul Criuleni, extravilanul s. Slobozia Dușca

5. Timpul efectuării inspectării: 13.05.2024

6. Beneficiar/Investitor/Proprietar: "OLCRISCOM" SRL

7. Antreprenor/Subantreprenor: _____

8. Proiectant: _____

9. Descrierea obiectului inspectat/caracteristici: tabăra de odihnă: blocuri capitale de 1 și 2 nivele + 1 bloc cu ospătărie și bucătărie sunt dotate cu detectoare autonome de semnalizare la incendiu. Dotate cu mijloace de prima intervenție în caz de incendiu. Către clădirile este asigurat acces pentru autospeciale. Pe teritoriul sunt amplasate 2 RI. În perioada estivală: personal - 25 persoane și 300 copii în schimb.

10. Constatările și rezultatele inspectării:

1. Instalația automată de semnalizare și avertizare la incendiu nu este deservită de către întreprindere specializată (pct. 110 alin. 2) – HG nr. 847 din 07.12.2022 (Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova);
2. Lipsește raportul tehnic de încercări și măsurări în instalațiile electrice (pct. 65 Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022);

3. Nu sunt instalate indicatoarele în locurile amplasării hidranților exteriori de incendiu și a rezervoarelor de apă (surselor de apă) (pct. 104 Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022),
4. Administratorul nu deține de certificatul privind absolvirea cursului de instruire în domeniul apărării împotriva incendiilor (art. 11 lit. a) – Legea 267/1994);
5. Nu este creată formațiunea benevolă de pompieri (pe perioada estivală)) (pct. 10 alin. (7) Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022);
6. Nu se desfășoară instructajul cu personalul angajat privind măsurile de apărare împotriva incendiilor (la momentul angajării pe perioada estivală) (pct. 10 alin. (9) Regulile generale de apărare împotriva incendiilor în Republica Moldova - HG nr. 847 din 07.12.2022).

11.Declarațiile persoanei la care are loc inspectarea și/sau ale angajaților acesteia: lipsesc

11.1 Semnătura reprezentantului /persoanei unde are loc inspectarea:

(numele, prenumele, functia, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

12. Mentiuni speciale: _____

12.1 Semnătura martorilor:

1. _____
(numele, prenumele, date personale din B.I., contacte)

(semnătura)

13. Propuneri: de înlăturat neconformitățile constatate în cadrul controlului.

14. Anexe:

- Extras RSPJ;
- Plan geometric;
- Act de prelucrare cu soluție ignifugă;
- Act IGSU acces, surse de apă, semnalizare, mijloace primare și plan de evacuare;
- Declarația privind starea de apărare împotriva incendiilor;
- Ordin;
- Instrucțiune.

15. Semnăturile inspectorilor:

Vadim Gutu
(numele, prenumele)

(semnătura)

(numele, prenumele)

(semnătura)

16. Copia Actului de inspectare am primit:

(funcția, numele, prenumele reprezentantului)

(semnătura)

(data)