

Nr. 07 din 02 aprilie 2026

Către: **Agentia de Dezvoltare Regionala Centru**

Răspuns

la solicitarea de clarificări Nr. 276/07A din 30 martie 2026

Stimați membri ai grupului de lucru,

Vă mulțumim pentru atenția acordată examinării ofertei depuse de către “Izodromgaz” S.R.L. În urma analizei detaliate a informației prezentate, suntem deschiși să vă oferim toate informațiile necesare în vederea luării unei evaluări corecte și complete a ofertei noastre.

1. Numarul Devizului Local N.1-1-1 din oferta nu corespunde cu cel indicat în centralizator, din cauza unei erori mecanice care va fi corectată.
2. Deviz Local N.2-1-2 poziția 32, codul resursei este CO20C, denumirea lucrării din oferta nu corespunde cu textul din caietul de sarcini, ca urmare a unei erori mecanice. Această neconcordanță va fi corectată. Menționăm că eroarea nu afectează prețul ofertat, întrucât resursele și normele sunt corecte.
3. Deviz Local N2-1-2 o sa fie corectat conform caiet de sarcini, pozițiile 47/ 48/ 49 vor fi incluse în subcategoria 3.7 Scări și rampă. cu toate subcategoriile. Este o eroare mecanica de redactare.
4. Deviz Local N.2-1-2 poziția 50, codul resursei este CH06A, denumirea lucrării din oferta nu corespunde cu textul din caietul de sarcini, ca urmare a unei erori mecanice. Această neconcordanță va fi corectată. Menționăm că eroarea nu afectează prețul ofertat, întrucât resursele și normele sunt corecte.
5. Devizul Local N.2-2-2, poziția 7, stația este alcătuită din două blocuri identice, fiecare cu o capacitate de 1200 m³/zi, reprezentând 50% din stație. Prin urmare, toate lucrările executate în cadrul stației pot fi divizate proporțional (%). În consecință, procesele-verbale aferente lucrărilor executate la această poziție pot fi întocmite astfel încât să corespundă graficului de finanțare.
6. Devizul Local N.2-3-1, poziția 28, în caietul de sarcini în denumirea lucrării este indicată **Armături din oțel beton 500C d12**, iar în resurse apare **Armatura 500C d14** ce reprezintă o eroare mecanica. În oferta este menționată corect **Armături din oțel beton 500C d12**, iar în resurse figurează **Armatura 500C d12**. Această eroare nu afectează prețul ofertat, întrucât normele sunt corecte, iar prețurile pentru kg., de armatura 500C d12 și pentru armatura 500C d14 sunt identice.
7. Devizul Local N.2-3-1, poziția 66, codul resursei este IzF52A apl, identic cu cel din devizul local N.2-1-2 pozițiile 11 și 33, unde este indicat **concentrat celular**. În devizul 2-3-1 această eroare mecanica va fi corectată. Menționăm că eroarea nu afectează prețul ofertat, întrucât resursele și normele sunt corecte.

8. Devizul Local N.2-3-1, pozițiile 92 și 103 în denumirea lucrării s-a omis modificarea textului din *un strat* în textul *2 strat*, dar calculul este efectuat pentru 2 straturi întrucât în codul resursei este indicat coeficientul $K=2$ și normele sînt corecte. Menționăm că eroarea nu afectează prețul oferat.
9. Devizul Local N.2-3-1, poziția 102, s-a produs o eroare mecanică ce va fi corectată fără modificarea prețului. Lucrarea va fi executată conform proiectului tehnic și caietului de sarcini.
10. Devizul Local N.2-3-3, poziția 6 s-a produs o eroare mecanică la introducerea textului, care va fi corectată fără modificarea prețului. Menționăm că eroarea nu afectează prețul oferat, întrucât resursele și normele sunt corecte.
11. Devizul Local N.2-3-3, poziția 21 s-a produs o eroare de cantitate de 10m. Calculul este următorul: $10m \times 38,6 \text{ lei} = 386 \text{ lei}$. Ținând cont de toate costurile de transport (4%), beneficiu de deviz (4.5%) și TVA (20%), prețul se va diminua cu **-503,41 lei**.
12. Devizul Local N.2-3-4, poziția 15, textul din indicatorul de norme de deviz nu a fost modificat conform caietului de sarcini. Acesta va fi corectat în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Resursele și normele sunt corecte, iar această neconcordanță nu afectează costul lucrării.
13. Devizul Local N.2-5-2, denumirea devizului în formularele 7 și 3 o să fie corectată conform caietului de sarcini.
14. Devizul Local N.2-7-1, poziția 63, codul resursei este CN54B, textul din indicatorul de norme de deviz nu a fost modificat conform caietului de sarcini. Acesta va fi corectat în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Resursele și normele sunt corecte, iar această neconcordanță nu afectează costul lucrării.
15. Devizul Local N.4-1-2, poziția 35, resursa *Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite distinații, zincată, diametru 3,0mm* nu a fost calculat de programul WinSmeta. Considerăm că acest fapt se datorează unei erori de rotunjire în programul de calcul al devizelor. Atașăm calcule manuale pentru a arăta cu cât se poate modifica suma.

Deviz Local N4-1-2 poz.35: $0,06 \times 0,0021t \times 20\ 000 \text{ lei} = 2,4 \text{ lei}$
 Deviz Local N2-1-5 poz.3: $2 \text{ buc} \times 0,00011 \times 20\ 000,00 \text{ lei} = 4,4 \text{ lei}$
 Deviz Local N2-1-5 poz.19: $0,04 \text{ buc} \times 0,00153 \times 25\ 000,00 \text{ lei} = 1,53 \text{ lei}$
 Deviz Local N2-1-6 poz.22: $0,02 \text{ buc} \times 0,00315 \times 2\ 600,00 \text{ lei} = 0,16 \text{ lei}$
 Deviz Local N2-1-6 poz.23: $0,02 \text{ buc} \times 0,00315 \times 2\ 600,00 \text{ lei} = 0,16 \text{ lei}$
 Deviz Local N2-1-6 poz.24: $0,02 \text{ buc} \times 0,00315 \times 2\ 600,00 \text{ lei} = 0,16 \text{ lei}$
 Deviz Local N2-1-6 poz.29: $0,08 \text{ buc} \times 0,00315 \times 2\ 600,00 \text{ lei} = 0,66 \text{ lei}$
 Deviz Local N2-3-3 poz.6: $0,01 \text{ buc} \times 0,00315t \times 2\ 600,00 \text{ lei} = 0,08 \text{ lei}$
 Deviz Local N2-3-4 poz.16: $0,05t \times 0,005m^3 \times 4\ 500,00 \text{ lei} = 1,12 \text{ lei}$
 Deviz Local N4-1-2 poz.12: $0,38 \times 0,001t \times 18\ 00,00 \text{ lei} = 6,84 \text{ lei}$
 Deviz Local N4-1-2 poz.20: $0,49 \times 0,001t \times 18\ 00,00 \text{ lei} = 8,82 \text{ lei}$
 Deviz Local N4-1-2 poz.36: $0,13 \times 0,0021t \times 20\ 00,00 \text{ lei} = 5,46 \text{ lei}$
 Deviz Local N4-1-4 poz.7: $0,024 \times 0,0008t \times 18\ 00,00 \text{ lei} = 0,346 \text{ lei}$

Împreună, aceasta alcătuiește **32,14 lei**. Ținând cont de toate costurile de transport (4%), beneficiu de deviz (4.5%) și TVA (20%), prețul se va se va majora cu **+41,91 lei**.

16. Devizul Local N.6-1-1, poziția 161, pentru șuruburi și piulițe a fost păstrată norma din indicatorul de norme de deviz și nu a fost modificată conform caietului de sarcini: 0,2 kg în caietul de sarcini și 4,1 kg în oferta noastră. Diferența este de -3,9 kg. Calculul este următorul: $3,9 \text{ kg} \times 24 \text{ buc} \times 25 \text{ lei} = \underline{2.340,00 \text{ lei}}$.
 Pozoția 162.: 0,15 kg în caietul de sarcini și 4,1 kg în oferta noastră. Diferența este de -3,95 kg. Calculul este următorul: $3,95 \text{ kg} \times 2 \text{ buc} \times 25 \text{ lei} = \underline{197,5 \text{ lei}}$. $2340 + 197,5 = 2537,50 \text{ lei}$

Ținând cont de costurile de transport (4%), beneficiul de deviz (4,5%) și TVA (20%), prețul se va diminua cu **-3 309,31 lei.**

17. Devizul Local N.6-1-1, poziția 28, norma pentru resursa "Capac tip T" în ofertă este 1,0200 buc. Aceeași normă pentru aceeași resursa este în devizele N.01-25-3, N.01-25-7, N.01-25-9, N.01-25-10, N.01-25-11, N.01-25-12, N.01-25-13, N.01-25-14, N.01-25-15, N.01-25-16, N.01-25-17.
Doar pentru Devizul Local N.6-1-1 din caietul de sarcini norma este 1,000buc.
Diferența constă: Poz.28 -1buc, poz.41-1buc, poz.92-1buc, poz.108-1buc, poz.121-13buc, poz.137-4buc, poz.150-7buc. Total - 28buc. $0.02 \times 28\text{buc} \times 1800\text{lei} = 1\ 008,00\text{lei}$
Ținând cont de costurile de transport (4%), beneficiul de deviz (4,5%) și TVA (20%), prețul se va diminua cu **-1 472,34 lei.**
18. Deviz Local N6-1-1, pozițiile.24,37,90,91,106,119,133,148 numele din resurse corespunde cu numele pozițiilor, sunt unul și același element. Pentru poz.91 inel de reazem KИO-1 și plăci prefabricate KИП 2-15-1, trebuie de luat în calcul că, placa (capac) a fântinii este luată în calcul în poz.90 și nu pot fi 3 plăci prefabricate KИП 2-15-1 pentru 1 camin. Menționăm că eroarea nu afectează prețul oferit.
19. Devizul Local N.7-1-1, pozițiile 30 și 32, codul resursei este TsH238E, textul din indicatorul de norme de deviz nu a fost modificat conform caietului de sarcini. Acesta va fi corectat în conformitate cu prevederile caietului de sarcini. Resursele și normele sunt corecte, iar această neconcordanță nu afectează costul lucrării.
20. Devizul Local N.7-1-1, poziția 39. Din experiența noastră, stalpii de gard prefabricați se livrează în set cu capace. Poz. 39 nu a fost oferită din cauza unei erori mecanice. Un capac din plastic 60 x 60 costă 7.5lei, 524 buc x 7,5 lei=3 930,00lei
Ținând cont de costurile de transport (4%), beneficiul de deviz (4,5%) și TVA (20%), prețul se va majora cu **+5 740,39 lei**
21. Deviz Local N7-1-1 Formularul nr.5 se prezintă adăugător.
22. Deviz Local N1-25-3 În indicatorul de norme de deviz Ac nu mai există norma AcD53D1, ea fiind anulată prin Ordinul nr.175 din 27.12.2013 (Monitorul Oficial nr.4-8, art.14 din 10.01.2014). Pe parcursul pregătirii ofertei, a apărut o eroare mecanică la tastarea manuală a textului. Textul va fi corectat conform caietului de sarcini, la toate devizele locale cu așa situație similară. Resursele și normele sunt corecte. Menționăm că această neconcordanță nu afectează costul lucrării.

În total, suma tuturor erorilor identificate și corectate în devizele locale se ridică la **+497,24 lei** (-503,41+41,91-3309,31-1472,34+5740,39). Menționăm că aceste ajustări au fost efectuate în conformitate cu legislația și normele în vigoare și nu afectează corectitudinea generală a devizelor.

În concluzie, subliniem că devizele de cheltuieli au fost întocmite în conformitate cu legislația în vigoare. Totodată, menționăm că, în cazul semnării contractului de antrepriză, compania noastră va executa lucrările conform volumelor prevăzute în caietul de sarcini și proiectele de execuție. În situația în care există alte neclarități, vă asigurăm de disponibilitatea noastră de a furniza informațiile necesare în cel mai scurt timp posibil.

Cu respect,

Alexei Mîscu,

Director al "Izodromgaz" S.R.L.