

DECIZIE din 29.05.2024
de atribuire a contractului de achiziții publice
de anulare a procedurii de atribuire

(achiziția Nr.112 din 08.05.2024)

1. Date cu privire la întreprinderea:

| | |
|--------------------------|---|
| Denumirea întreprinderii | ÎS Moldelectrica |
| Localitate | Mun. Chișinău |
| IDNO | 1002600004580 |
| Adresa | MD-2012, Chișinău, str. V. Alecsandri, 78 |
| Numărul de telefon | Tel.(0 373 22) 22-2270; |
| Numărul de fax | Fax.(0 373 22) 25-31-42 |
| E-mail | cancelar@moldelectrica.md; achizitii@moldelectrica.md |
| Pagina web oficială | www.moldelectrica.md |
| Persoana de contact | [0 373 22] 25-31-36, [0 373 22] 25-34-19, [0 373 22] 25-31-31 |

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

| | |
|---|---|
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru | Servicii |
| Obiectul achiziției | Servicii de reparație și diagnosticare tehnică a macaralelor, turelor și recipientelor sub presiune [AUTOTURN] |
| Codul CPV | 50531400-0 |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md) | Numărul.: 112 din 08.05.2024 (ID - 21226762) ocds-b3wdp1-MD-1715865939134 Data publicării: 16.05.2024 |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice al autorității contractante | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu Linkul către planul de achiziții publice publicat: https://moldelectrica.md/files/docs/plans/ |
| Sursa de finanțare | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input checked="" type="checkbox"/> Alte surse: Buget propriu |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA) | 118 100,00 |

3. Până la termenul-limită (data 24.05.2024, ora 14:00), a depus oferta 1 (una) ofertant:

| Nr. crt | Denumirea operatorului economic | IDNO | Asociații/ administratorii |
|---------|---------------------------------|---------------|-------------------------------|
| 1 | Elcom-Lux SRL | 1003600001520 | Andrei MUNTEANU |

4. Ofertanții respinși/descalificați:

| Denumirea operatorului economic | Motivul respingerii/descalificării |
|---------------------------------|------------------------------------|
| - | - |

5. Modalitatea de evaluare a ofertelor:

pentru fiecare lot X;

pentru mai multe loturi cumulate ;

pentru toate loturile ;

alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceluiași ofertant: (indicați).

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi_____

6. Criteriul de atribuire aplicat:

prețul cel mai scăzut X;

costul cel mai scăzut ;

cel mai bun raport calitate-preț ;

cel mai bun raport calitate-cost ;

(în cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente).

7. Informația privind factorii de evaluare aplicați:

(se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)

| Factorii de evaluare | | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 | | | Total |
| Denumirea factorului 1 | Pondere | | |
| Denumirea factorului n | Pondere | | |
| Denumirea operatorului economic n | | | Total |
| Denumirea factorului 1 | Pondere | | |
| Denumirea factorului n | Pondere | | |

8. În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire s-a decis:






Atribuirea contractului de achiziție publică la suma plafon:

| Denumirea lotului | Denumirea operatorului economic | Cantitatea și unitatea de măsură | Prețul unitar [fără TVA] | Prețul total [fără TVA] | Prețul total [inclusiv TVA] |
|--|---------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
| Servicii de reparație și diagnosticare tehnică a macaralelor, turlor și recipientelor sub presiune | Elcom-Lux SRL | La necesitate | Conform ofertei de preț (se anexează) | | |

Anularea procedurii de achiziție publică: -

Argumentare: -

7. Componenta grupului de lucru:

| Nr. crt. | Numele, prenumele | Funcția în cadrul grupului de lucru | Semnătura |
|----------|-------------------|-------------------------------------|---|
| 1. | Ghenadie CEBAN | Președintele grupului de lucru |  |
| 2. | Natalia ȘCURUPII | Membrul grupului de lucru |  |
| 3. | Alexei MELINTE | Membrul grupului de lucru |  |
| 4. | Natalia SUROVTEVA | Membrul grupului de lucru |  |
| 5. | Viorica VOINOVAN | Secretara grupului de lucru |  |

| Nr. d/o | LOT 1 Lucrări de diagnosticarea tehnica a macaralelor si instalațiilor de ridicat (turlor) conf. RG RD 10-112:2003 | Preț unitar, lei fara TVA | | |
|---------|--|--------------------------------|----------------------------------|--|
| | | KC 3577 KC 3579 KC-35719 | KC 45717 KC 55713 KC 55727 | АП 22/Т328 АПТ 22/28, BC 222, TB 26 |
| 1 | Control vizual și de măsurare și verificarea stării elementelor construcțiilor din metal | 859 | 820 | 1 611 |
| 2 | Inspecție nedistructivă a conexiunilor sudate și ametalului din zona de lângă cusătură prin metoda detectării defectelor cu ultrasunet | 2 354 | 2 247 | 869 |
| 3 | Inspecție nedistructivă a elementelor construcțiilor din metal prin metoda detectării defectelor cu ultrasunet | 481 | 459 | 354 |
| 4 | Măsurarea grosimii prin ultrasunet a elementelor construcțiilor din metal | 1 162 | 1 109 | 1 450 |
| 5 | Control vizual și verificarea stării mecanismelor, nodurilor și a sistemului coardă-bloc | 240 | 228 | 219 |
| 6 | Control vizual și verificarea operabilității echipamentului electro - și hidro - pneumatic | 164 | 157 | 155 |
| 7 | Control vizual și verificarea operabilității echipamentului și dispozitivelor de securitate | 240 | 229 | 77 |
| 8 | Testări complexe de control | 310 | 296 | 580 |
| 9 | Intocmirea unei fișe de evidență a defectelor, prezentarea rezultatelor inspecției și pregătirea actului stării tehnice | 790 | 755 | 535 |
| 10 | Elaborarea si aprobarea programei individuale de diagnosticare tehnică la CTSIC | Conform tarifelor CTSIC | | |
| 11 | Deplasarea la fața locului - lei/km | 3.5 | 3.5 | 3.5 |
| | Total per poziții lucrări diagnosticarea tehnica (fara transport) | 6600 | 6300 | 5850.0 |
| Nr. d/o | LOT 2 Lucrări de reparație, reglare si punere in funcțiune a dispozitivelor de siguranță, semnalizare și control a macaralelor. | Preț unitar, lei fara TVA | | |
| | | Grupul de complexitate | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Revizia schemei electrice a macaralei | 147 | 147 | 147 |
| 2 | Restabilirea alimentării electrice a schemei macaralei | | | |
| | A) de la cabina macaragiului pînă la colectorul de curent. | 336 | 550 | 794 |
| | B) de la colector de curent pînă la cabina macaralei | 585 | 581 | 856 |
| 3 | Revizia colectorului de curent | 275 | 581 | 1 131 |
| 4 | Montarea/demontarea colectorului de curent | 978 | 978 | 978 |
| 5 | Restabilirea (înlocuirea) cablurilor cabinei macaragiului | 336 | 550 | 703 |
| 6 | Restabilirea (înlocuirea) cablurilor panoului de alarmă a cabinei macaragiului | 269 | 534 | 673 |
| 7 | Reparația - Înlocuirea cablului pe jib | 275 | 550 | 733 |
| 8 | Reparația supapei electromagnetice | 336 | 673 | 978 |
| 9 | Instalarea mecanismului de limitare a ridicării carligului | 398 | 550 | 825 |
| 10 | Restabilirea (înlocuirea) limitatorului de cursa | 62 | 153 | 306 |
| 11 | Reglarea limitatorului de cursa | 33 | 68 | 101 |
| 12 | Instalarea lămpii de poziție pe jib | 260 | 260 | 260 |
| 13 | Conectarea farurilor pe jib | 275 | 275 | 275 |
| 14 | Conectarea farurilor în cabina macaragiului | 198 | 198 | 198 |
| 15 | Reparația (instalarea) semnalului acustic | 107 | 229 | 290 |

| | | | | |
|---------|---|---------------------------|-------|--------|
| | Reparația dispozitivelor și instalațiilor de securitate OGB-2, OPI, OFK | | | |
| 16 | Bloc de releu OGB | 299 | 815 | 1 304 |
| 17 | Panou de alarmă OGB | 244 | 703 | 978 |
| 18 | Senzor de efort OGB | 244 | 685 | 1 163 |
| 19 | Senzor al unghiului OGB | 244 | 685 | 1 164 |
| | Reparația dispozitivelor și instalațiilor de securitate OGB-3 | | | |
| 20 | Panou de comandă | 275 | 856 | 1 146 |
| 21 | Transformator de tensiune | 260 | 520 | 810 |
| 22 | Panou de alarmă | 214 | 535 | 856 |
| 23 | Senzor de efort | 228 | 685 | 1 163 |
| 24 | Senzor al lungimii [ДД1, ДД2] | 246 | 745 | 1 265 |
| 25 | Senzor al zborului [ДД1, ДД2] | 260 | 678 | 1 192 |
| 26 | Indicator al tensiunii periculoase YAC -10 (YCOM electrostop) | 550 | 1 314 | 2 201 |
| 27 | Reparația (înlocuirea) setului de antene | 138 | 581 | 856 |
| 28 | Ajustare de complex a dispozitivelor de securitate OGB și indicator al tensiunii periculoase | 1 070 | 1 070 | 1 070 |
| 29 | Lucrări de lăcătuș (lei-om/ore) | 380 | 380 | 380 |
| Nr. d/o | LOT 3 Lucrări de reparație, reglare și punere în funcțiune a dispozitivelor de siguranță, semnalizare și control și echipamentului electric a turelor. | Preț unitar, lei fără TVA | | |
| | | Grupul de complexitate | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Revizia/ restabilirea schemei electrice | | | |
| 1.1 | Panoul de comandă în cabină | 189 | 378 | 567 |
| 1.2 | De la cabina operatorului la colectorul de curent | 303 | 492 | 680 |
| 1.3 | Colectorul de curent | 275 | 581 | 1 131 |
| 1.4 | De la colectorul de curent până la pupitrul de dirijare a suporturilor | 265 | 453 | 453 |
| 1.5 | De la pupitrul de dirijare a suporturilor până la panoul de comandă în cabină | 378 | 567 | 756 |
| 1.6 | De la pupitrul operatorului până la pupitrul de comandă în leagăn | 378 | 567 | 756 |
| 2 | Revizia/restabilirea/înlocuirea cablului pe jib | 416 | 662 | 851 |
| 3 | Revizia/repararea supapei electromagnetice | 567 | 1 512 | 4 725 |
| 4 | Revizia/repararea panoului de comandă în cabină | 756 | 1 890 | 6 993 |
| 5 | Revizia/repararea pupitrului de dirijare a suporturilor | 567 | 1 512 | 3 780 |
| 6 | Revizia/repararea pupitrului operatorului | 945 | 2 457 | 7 182 |
| 7 | Revizia/repararea pupitrului de comandă în leagăn | 322 | 699 | 1 097 |
| 8 | Reparația (instalarea) semnalului acustic | 102 | 218 | 289 |
| 9 | Revizia/repararea semnalului vizual | 133 | 227 | 510 |
| 10 | Revizia/repararea laternului de degajare | 248 | 248 | 248 |
| 11 | Revizia/repararea limitatorului de extindere a suporturilor | | | |
| 11.1 | Simplu | 189 | 283 | 473 |
| 11.2 | De inducție | 945 | 2 646 | 4 914 |
| 12 | Revizia/repararea limitatorului de instalare a jibului în poziție de transport | | | |
| 12.1 | Simplu | 189 | 283 | 473 |
| 12.2 | De inducție | 945 | 2 646 | 4 914 |
| 13 | Revizia/restabilirea limitatorului zonei de lucru | 170 | 283 | 533 |
| 14 | Revizia/repararea limitatorului sarcinii limită | | | |
| 14.1 | Mecanic | 1 323 | 3 591 | 5 292 |
| 14.2 | Electronic | 2 835 | 4 725 | 10 395 |
| 15 | Revizia/repararea/înlocuirea înclinometrului | 94 | 567 | 1 134 |
| 16 | Ajustarea în complex a dispozitivelor de securitate | 1 070 | 1 070 | 1 070 |

| | | | | |
|------------|---|---------------------------|---------------------------|-------|
| 17 | Lucrări de lăcătușerie (lei-om/ore) | 380 | 380 | 380 |
| Nr. d/o | LOT 4 Reparația aparatelor de siguranță de tip OHK, ПЗК-10 a macaralelor. | Preț unitar, lei fără TVA | | |
| | | Grupul de complexitate | | |
| | | 1 | 2 | 3 |
| 1 | Revizia/ restabilirea schemei electrice | | | |
| 1.1 | <i>De la cabina operatorului la colectorul de curent</i> | 480 | 648 | 960 |
| 1.2 | <i>De la colectorul de curent până la cabina macaralei</i> | 510 | 689 | 1 021 |
| 2 | Revizia/repararea colectorului de curent | 263 | 355 | 525 |
| 3 | Montarea/demontarea colectorului de curent | 932 | 1 258 | 1 864 |
| 4 | Restabilirea(înlocuirea) cablurilor cabinei macaragiului | 322 | 434 | 643 |
| 5 | Restabilirea(înlocuirea) cablurilor panoului de alarmă a cabinei macaragiului | 256 | 346 | 512 |
| 6 | Reparația/înlocuirea cablului pe jib | 263 | 355 | 525 |
| 7 | Revizia/repararea supapei electromagnetice | | | |
| 7.1 | Supapa magnetică | 480 | 648 | 960 |
| 7.2 | Supapa accelerator | 510 | 689 | 1 021 |
| 8 | Revizia/repararea/înlocuirea | | | |
| 8.1 | <i>Tamburului de cablu</i> | 603 | 814 | 1 206 |
| 8.2 | <i>Înclinometrului</i> | 665 | 898 | 1 331 |
| 8.3 | <i>Semnalului acustic</i> | 102 | 138 | 204 |
| 8.4 | <i>Lanternei de degajare</i> | 248 | 334 | 495 |
| 8.5 | <i>Far ape cabina</i> | 189 | 255 | 378 |
| 9 | Revizia/repararea/înlocuirea | | | |
| 9.1 | Limitatorului de cursa a pozitiei superioare a cirligului | 90 | 122 | 180 |
| 9.2 | Limitatorului de cursa a pozitiei interioare a cirligului | 90 | 122 | 180 |
| 9.3 | Limitatorului de cursa extensiei a jibului (sectia 2) -2buc | 90 | 122 | 180 |
| 9.4 | Limitatorului de cursa extensiei a jibului (sectia 3) -2buc | 90 | 122 | 180 |
| 9.5 | Microcomutatoarelor operatiunilor de lucru a macaralei - 6 buc | 520 | 702 | 1 039 |
| 10 | Revizia/repararea/înlocuirea dispozitivelor de siguranță (ПЗК-50Д) | | | |
| 10.1 | <i>Blocului de procesare a datelor</i> | 458 | 6 030 | 7 277 |
| 10.2 | <i>Convertizorului de presiune - 3 sau 2 buc.</i> | 458 | 1 227 | 1 559 |
| 10.3 | <i>Senzorului unghiului de înclinare a jibului</i> | 458 | 1 434 | 1 824 |
| 10.4 | <i>Senzorului unghiului ratării platformei</i> | 458 | 1 434 | 1 833 |
| 10.5 | <i>Convertizorului lungimii jibului(senzorul)</i> | 458 | 1 434 | 1 828 |
| 10.6 | <i>Alarma existentei câmpului electromagnetic</i> | 458 | 1 227 | 1 559 |
| 11 | Citirea, procesarea, analizarea informației din blocul de procesare | 728 | 728 | 728 |
| 12 | Ajustarea în complex a dispozitivelor de securitate ПЗК | 1 018 | 1 018 | 1 018 |
| 13 | Lucrări de lăcătușerie (lei-om/ore) | 380 | 380 | 380 |
| Nr. d/o | LOT 5 Lucrări de reparație a construcțiilor metalice portante | Un. de masura | Preț unitar, lei fără TVA | |
| | | | | |
| 1 | Conducerea tehnică a reparației: familiarizarea cu echipamentul ce | 1 repar | 840,0 | |
| | necesită să fie reparat conform schițelor, documentelor reparațiilor precedente și materialelor de exploatare. Precizarea volumului lucrărilor de reparații. Verificarea calității lucrărilor efectuate și transmiterea elementelor reparate a echipamentului către Beneficiar. | | | |
| 2 | Organizarea locurilor de muncă, anunțarea sarcinilor și instructajul personalului referitor la tehnica securității | 1 repar | 220,0 | |
| 3 | Lucrări tehnologice și de calculare- construcție: decizia tehnică, elaborarea condițiilor tehnice | 1 repar | 1211,50 | |
| 4 | Înlăturarea fisurilor în metalul de bază și conexiunile sudate cu un instrument | m/l | 614,0 | |

| | | | | | |
|------------|--|---------|---------------------------|----------------------------------|--|
| | abraziv în poziția de jos | | | | |
| 5 | Lucrări de sudare în poziția de jos într-o singură trecere | M | | 512,0 | |
| 6 | Lucrări de sudare (achitarea în bază de timp) | 0m/ora | | 516,0 | |
| 7 | Servicii de lăcătuș (achitarea în bază de timp) | 0m/ora | | 380,0 | |
| 8 | Inspecție nedistructivă (metoda detectării defectelor cu ultrasunet) a locului de reparat | 1m | | 341,0 | |
| Nr. d/o | LOT 6 Lucrări de reparație a sistemelor hidraulice | U.M. | Preț unitar, lei fără TVA | | |
| | | | KC 3577 KC 3579 | KC 45717 KC 55713 KC 55727 | АП 22/Т328 АПТ 22/28, BC 222,ТВ 26 |
| 1 | Conducerea tehnică a reparației: familiarizarea cu echipamentul ce necesită să fie reparat conform schițelor, documentelor reparațiilor precedente și materialelor de exploatare. Precizarea volumului lucrărilor de reparații. Verificarea calității lucrărilor efectuate și transmiterea elementelor reparate a echipamentului către Beneficiar. | 1 repar | 1 550.0 | 1 550.0 | 1 550.0 |
| 2 | Eliminarea scurgerilor de ulei de pe cilindrul hidraulic principal de ridicare/coborâre a săgeții prin înlocuirea manșetelor de etanșare. | 1 repar | 2 200.0 | 2 200.0 | 2 015.0 |
| 3 | Eliminarea scurgerilor de ulei de pe cilindrul hidraulic din mecanismul de acționare a suportului de sprijin, prin înlocuirea manșetelor de etanșare. | 1 repar | 1 276.0 | 1 276.0 | 1 340.0 |
| 4 | Eliminarea scurgerilor de ulei de pe cilindrul hidraulic din mecanismul de telescopare a secțiilor ale spriginului, prin înlocuirea manșetelor de etanșare. | 1 repar | 3 018.0 | 3 018.0 | 2 684.0 |
| 5 | Servicii de lăcătuș (achitarea în bază de timp) | 0m/ora | 380.0 | 380.0 | 380.0 |