

Specificații tehnice

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 2, 3, 4, 6, 7, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 5,]

Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1742364288220 din 19 mart 2025

Obiectul achiziției: Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani

Denumirea bunurilor/serviciilor	Denumirea modelului bunului/serviciului	Țara de origine	Producătorul	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	2	3	4	5	6	7
<b>Bunuri/servicii</b>						
Lotul 1						
<i>Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani</i>	Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani	Rep.Moldova	Kaizen Way SRL	Pretura Sectorului Buiucani are in gestiune 267 de camere de supraveghere amplasate in sector. Sistemul de supraveghere este gestionat din cadrul centrului de monitorizare amplasat in incinta preturii sectorului Buiucani. Acesta este compus din 5 registratoare de 64 canale, 2 Registratoare de 32 canale si 1 registrator de 16 canale. Echipamentele de rețea amplasate la distanta si cele din centrul de monitorizare sunt de tipul MikroTik, CCR2004-16G-2S+ ,CRS326-24G-2S+RM, Mikrotik CRS106 si etc. acestea sunt utilizate si pentru crearea tunelului de date prin intermediul aceluiași protocol cu Primăria mun. Chișinău. Deservirea sistemului video prevede necesara asigurarea de conectarea a obiectelor aflate la distanță la centrul de monitorizare prin	Mentenanța sistemelor Video integrale ( camere, infrastructura, rețea internet, solicitari de la beneficiar) la toate locatiile inclusiv centrul de monitorizare conform caietului de sarcini. Ne angajam sa deservim sistemul video asigurand conectarea a obiectelor aflate la distanță la centrul de monitorizare prin intermediul unei rețele de tip VLAN la nivel de furnizor (L3). Locațiile urmează a fi asigurate cu o viteza de transmitere a datelor după cum urmează: Scuarul Catedralei- 1 Gbs Parcul ”La Izvor”- 500mbs	

			<p>intermediul unei rețele de tip “Dark Fibre” (L2) sau VLAN la nivel de furnizor (L3).  Rețeaua trebuie să ofere lățime de bandă fiabilă și suficientă pentru transmiterea datelor la centrul de monitorizare. Centrul de monitorizare trebuie să aibă o linie separată pentru conectarea la Internet. Routerul rădăcină instalat în centrul de monitorizare trebuie să ofere o viteză suficientă transfer de date și protejează împotriva potențialelor amenințări ale atacurilor cibernetice. Astfel locațiile urmează a fi asigurate cu o viteză de transmitere a datelor după cum urmează:  Locațiile cu mai puțin de 10 camere - min. 30mbs  Locațiile cu 11 -29 camere - 100mbs  Locațiile cu 30 -50 camere - 300mbs  Locațiile cu 51 -100 camere viteza de 1Tbs  Centrul de monitorizare - 2Tbs  Prestatorul se obliga sa efectueze regulat următoarele lucrări: 1. Camere: Verificarea aspectului și starea elementelor de fixare; verificarea trimestrială a semnalului și înregistrare acestuia. Dacă e necesar, se efectuează lucrări de fixare sau înlocuire a echipamentului defect.  2.Înregistrator: Verificarea funcționalității de înregistrare; săptămânal: verificarea stării și înregistrarea de pe hard disk. Verificarea ventilatorului de răcire a registratorului.  3.Comutatorul și sursa alimentară: Verificarea elementelor fixatoare ale comutatorului, întrerupătoarelor și a cutiei electrice. Dacă este necesar, se efectuează lucrări de fixare, efectuare a lucrărilor de profilactică trimestrial. 4. Cablu țevă: Verificarea cutiei electrice și a cablurilor acesteia. Dacă este necesar, se efectuează lucrări de fixare. 5. Înlăturarea a problemelor apărute. Disponibilitatea zilnică de intervenție la cererea Beneficiarului, conform timpului stabilit. 6. Informarea in decurs de 24 de ore a beneficiarului despre eroare globale depistate care vor cauza lipsa înregistrărilor pe o perioada mai lunga ( exemple precedente : Inundarea totala a echipamentului in subterana; căderea crengilor pe infrastructura;</p>	<p>Parcul ”Alunelul”-300mbs  Parcul ”Butoiaș”-300mbs  Pretura sectorului Buiucani-2 Gbs  Calea Ieșilor , 12-50Mbs  Pasajul subteran din str. Piața Dimitre Cantemir 1-100mbs  Pasajul subteran din str. Ion Creangă 74/1-50mbs  Pasajul subteran din str. Calea Ieșilor 3/1-50mbs  Platoul de gunoi str. Ion Creangă nr. 62-50mbs  Platoul de gunoi str. Teodorovici-50mbs</p> <p>Ne asumam obligatia de a efectua regulat următoarele lucrări:  1. Camere: Verificarea aspectului și starea elementelor de fixare; verificarea trimestrială a semnalului și înregistrare acestuia. Dacă e necesar, se efectuează lucrări de fixare sau înlocuire a echipamentului defect din contul executorului.  2.Înregistrator: Verificarea funcționalității de înregistrare; săptămânal: verificarea stării și înregistrarea de pe hard disk. Verificarea ventilatorului de răcire a registratorului.  3.Comutatorul și sursa alimentară: Verificarea elementelor fixatoare ale comutatorului, întrerupătoarelor și a cutiei</p>
--	--	--	--	--

				vandalism asupra boxelor cu echipament.).	<p>electrice. Dacă este necesar, se efectuează lucrări de fixare, efectuare a lucrărilor de profilactică trimestrial.</p> <p>4. Cablu țevă: Verificarea cutiei electrice și a cablurilor acesteia. Dacă este necesar, se efectuează lucrări de fixare.</p> <p>5. Înlăturarea a problemelor apărute. Disponibilitatea zilnică de intervenție la cererea Beneficiarului, conform timpului stabilit.</p> <p>6. Informarea in decurs de 24 de ore a beneficiarului despre eroare globale depistate care vor cauza lipsa înregistrărilor pe o perioada mai lunga ( exemple precedente : Inundarea totala a echipamentului in subterana; căderea crengilor pe infrastructura; vandalism asupra boxelor cu echipament.).</p>	
<b>Total lot 1</b>						
Lotul 2						
<b>TOTAL</b>						

Semnat: 03.04.2025 Numele, Prenumele: Turcan Alexandru În calitate de: Administrator  
Ofertantul: Kaizen Way SRL Adresa: Chisinau, Str. Mihail Sadoveanu 4/2 nr.22

Anexa nr.23  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

### Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție <u>ocds-b3wdp1-MD-1742364288220</u> din <u>19 mart 2025</u>
Obiectul achiziției: <u>Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani</u>

Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Bunuri/servicii</b>									
	Lotul 1									
	[ <i>Mentenanța camerelor video din sectorul Buiucani</i> ]	Buc	1	450000	540000	450000	540000	Conform caietului de sarcini		
	<b>Total lot 1</b>									
	Lotul 2									
	<b>TOTAL</b>			450000	540000	450000	540000			

Semnat: 03.04.2025 Numele, Prenumele: Turcan Alexandru În calitate de: Administrator

Ofertantul: Kaizen Way SRL Adresa: Chisinau, Str. Mihail Sadoveanu 4/2 nr.22