



Listă consumabile, piese de schimb necesare și graficul de schimb ale acestora.

Consumabile și mentenanță pentru echipamentul de shredderizare:

- Seturi de garnituri (Gaskets) – necesar estimativ: 4 seturi/an, pentru efectuarea lucrărilor periodice de mentenanță și asigurarea funcționării continue a echipamentului.
- Vaselină / lubrifianț special pentru shredder – recipient de 25 kg – necesar estimativ: 3 unități/an, utilizată pentru întreținerea mecanismelor de shredderizare conform recomandărilor producătorului.
- Durata de viață a shredderului – aproximativ 8000 cicluri de operare în condiții normale de utilizare. După atingerea acestui număr de cicluri, shredderul necesită înlocuire sau poate fi expediat la facilitățile producătorului ECODAS pentru recondiționare/refurbishment, în vederea readucerii echipamentului la parametri tehnici de funcționare.