

<b>CSP COMRAT</b>			
<b>Dacia Logan (1149 cm3) , a.2014 , GE BH -129, UU14SDAG451330932</b>			
Schimb ulei motor 5w40	serv	1	100
Schimb filtru ulei	serv	1	150
Schimb filtru aer	serv	1	100
Schimb filtru salon	serv	1	100
Schimb filtru benzină	serv	1	150
Schim lichid frână	serv	1	200
Schimb distribuție(set)	serv	1	1500
Schimb plăcuțe frână față	serv	1	250
Schimb cap bară față	serv	2	350
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	2	200
Diagnostica suspensiei	serv	1	150
Schimb becuri, fără,stop	serv.	1	50
Schimb distribuție(set) + curea generator(ГPM)	serv	1	2000
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	8	100
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	2	100
Schimb perii parbriz	serv	1	50
<b>Dacia Logan (1149 cm3) , a.2014 GE BH-414, UU14SDAG451330918</b>			
Schimb ulei motor 5w40	serv	1	100
Schimb filtru ulei	serv	1	100
Schimb filtru aer	serv	1	150
Schimb filtru salon	serv	1	100
Schimb filtru benzină	serv	1	200
Schim lichid frână	serv	1	200
Schimb bugii incandescente(set)	serv	1	200
Schimb plăcuțe frână față	serv	1	250
Schimb distribuție(set) + curea generator(ГPM)	serv	1	1750
Schimb amortizator față	serv.	1	300
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	2	200
Schimb becuri, fără,stop.	serv.	1	50
Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1	350
Schimb cap bară față	serv	1	500
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	8	100
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	2	100
Diagnostica suspensiei	serv	1	150
total			
<b>Dacia Logan, HCH-499,a. 2019,UU1L5220764052930</b>			
Schimb ulei motor 5w40	serv	1	100
Schimb filtru ulei	serv	1	100
Schimb filtru aer	serv	1	100

Schimb filtru salon	serv	1	100
Schimb filtru benzină	serv	1	200
Schim lichid frână	serv	1	200
Schimb bugii incandescente(set)	serv	1	250
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	300
Schimb amortizator față(2 buc)	serv.	1	600
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	2	200
Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1	350
Schimb becuri, față,stop	serv.	1	50
Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1	350
Schimb distribuție(set) + curea generator(GPM)	serv	1	1750
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	8	100
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	2	100
Diagnostică suspensiei	serv	1	150
total			
<b>Dacia Dokker, a.2017, (1,5 B) OYK-364,UU10SDCV558874784</b>			
Schimb ulei motor 5w30	serv	1	100
Schimb filtru ulei	serv	1	100
Schimb filtru aer	serv	1	100
Schimb filtru salon	serv	1	100
Schimb filtru benzină	serv	1	200
Schimb amortizor fata	serv	1	300
Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1	350
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	8	100
Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv	serv	1	300
Schimb distribuție(set) + curea generator(GPM)	serv	1	1800
Diagnostică suspensiei	serv	1	150
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	8	100
total			
<b>Dacia Duster, HCH-503,a. 2020, VFIHJD40866121994</b>			
Schimb ulei motor 5w30	serv	1	100
Schimb filtru ulei	serv	1	100
Schimb filtru aer	serv	1	100
Schimb filtru salon	serv	1	100
Schimb filtru motorină	serv	1	200
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8	100
Vulcanizarea(reparație) anvelopei R16	serv	2	100
Schimb amortizor față(2 buc)	serv	1	700
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	2	200
Schimb plăcuțe frână față (set)	serv	1	300
Diagnostică suspensiei	serv	1	150
Schim lichid frână	serv	1	200

Total			
<b>Dacia Sandero,a. 2022 TVD-622, UUDJF00369221502</b>			
Schimb ulei motor 5w30	serv	1	100
Schimb filtru ulei	serv	1	100
Schimb filtru aer	serv	1	100
Schimb filtru salon	serv	1	100
Schimb bugie(set)	serv	1	200
Schimb curea generator	serv	1	200
Diagnostica suspensiei	serv	1	150
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	1	200
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 16	serv	8	100
Vulcanizarea anvelopei R16	serv	2	100
total			
<b>Mitsubishi L-300. a. 2004,GE AZ-095, JMYHNP15W4A001343</b>			
Schimb ulei motor 5w30	serv	1	100
Schimb filtru ulei	serv	1	100
Schimb filtru aer	serv	1	100
Schimb filtru salon	serv	1	100
Schimb filtru combustibil	serv	1	200
Schimb amortizor fata	serv	1	300
Reglarea unghiurilor de direcție	serv	1	350
Demontare-montare-balansare,instalare la automobil roată R 15	serv	8	100
Schimb plăcuțe frână față (set) 1 serv	serv	1	300
Schimb fara stîngă	serv.	1	350
Diagnostica suspensiei	serv	1	150
Vulcanizarea anvelopei R15	serv	2	100
Verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie	serv	1	200
total			
<b>TOTAL ESTIMAT CSP Comrat 40 833, 33 lei (F/ TVA)</b>			