



Anexă la certificatul de garanție

1. Recomandări generale

1.1 Nu executați lucrări de construcții sau de orice altă natură care ar putea să afecteze calitatea montajului sau a materialelor învelitorii, fără a consulta în prealabil ÎM „ROOFART” S.R.L.

1.2 Vă recomandăm să acordați o atenție deosebită lucrărilor de instalare a ferestrelor de mansardă și a panourilor solare; finisajelor de fațade, precum și montajului izolației acoperișului și a barierei de vapori.

1.3 Despre defectele ascunse se anunță vânzătorul nu mai târziu de 2 luni din momentul primirii mărfii.

2. Condiții de transportare

2.1 Manevrarea manuală a foilor lungi de țigla metalică/tablă cutată trebuie efectuată de numărul potrivit de persoane pentru a evita deformarea lor. Este recomandat ca, panourile să fie prinse de zonele șanțate unde rigiditatea lor este mai mare.

2.2 Alunecarea acestora pot produce deteriorarea straturilor de protecție.

3. Depozitarea

3.1 Produsele trebuie depozitate într-o încăpere bine ventilată, pe suporturi din lemn, astfel cum o ventilație insuficientă pe suprafața stratului de polimer poate provoca oxidarea atmosferică sub formă de placă albă. În timpul depozitării pe termen lung, foile ondulate sau plăcile metalice trebuie eliberate din ambalajul din fabrică.

3.2 Se recomandă să plasați fiecare foaie pe o suprafață plană, așezând sub ele grinzi de lemn.

3.3 Cumpărătorul trebuie să permită vânzătorului să controleze producția ce nu corespunde calității.

3.4 Dacă nu există nici una din cerințele sus indicate și marfa se descarcă afară sub ploaie, atunci e foarte necesar ca să fie acoperită cu material de protecție să fie ștearsă de umiditate și să fie uscată imediat ce e depozitată în încăpere.

4. Păstrarea mărfii

4.1 Marfa trebuie păstrată în depozite închise, bine aerisite, protejate de umiditate și praf. Se interzice păstrarea mărfii în încăperi cu umiditate ridicată sau în ambianță agresivă, precum ar fi prezența în aer a prafului de ciment sau a materialelor chimice agresive care se evaporă.

5. Reguli de montare a sistemului de acoperiș

5.1 Folosiți unelte pentru montaj și fixare recomandate de ÎM „ROOFART” S.R.L.

5.2 Țigla metalică se livrează în dimensiunile necesare, cerute de client, totuși dacă este nevoie efectuarea unor decupări suplimentare sau o tăietură de colț, folosiți instrumentele corespunzătoare.

5.3 Pentru montarea țiglei metalice nu sunt necesare scule speciale. Pentru un montaj corect sunt necesare: o bormașină cu viteză variabilă, foarfecă pentru tăierea tablei (manuală sau electrică). Este strict interzisă tăierea tablei cu unelte abrazive.

5.4 Pentru a asigura o ventilație corespunzătoare a acoperișului, este necesară montarea foliei anticondens. Aceasta trebuie montată cu marcajul în sus, perpendicular pe direcția de scurgere.

6. Îngrijirea acoperirii cu polimeri

6.1 Suprafața contaminată a foi trebuie curățată cu detergenți ușori, astfel cum utilizarea detergenților de curățare puternici poate deteriora stratul de acoperire cu polimer.

6.2 Dacă în timpul prelucrării și instalării s-au format zgârieturi trebuie totuși utilizată vopseala reparatoare de același ton cu acoperirea cu polimer. De asemenea, se recomandă vopsirea peste punctele de tăiere ale foi și capetele la streșină.

7. Mișcările pe foile de țigla metalică

7.1 Se poate de călcat numai pe foile de țigla deja instalate. Picioarele neapărat trebuie de pus în adâncituri, în locurile în care foile sunt susținute de grinzi.

7.2 Pantofii montatorului trebuie să aibă talpă moale astfel încât să nu zgârie țigla.

