

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificajle bugetare (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 28 Peugeot PARTNER 1560 cm3 a/f 2017								
motorul								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei – schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Set	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel –chimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM –schimb	Buc.	1	495,00	594	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic- schimb	Set	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Roală de tensiune a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectoriului de combustibil- reparație	Set	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului – schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector -schimb	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clape - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set)– schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	41,66	50	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	330,00	396	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electrica volanului - reparație	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	14,16	17	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuie - montare demontare	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuie - reparație	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemului de frinare						
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	165,00	198	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	247,50	297	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frână de mână - reparație	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frânei de mână - schimb	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei						
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	275,00	330	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	27,50	33	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	135,00	162	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	76,66	92	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	89,16	107	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon	Buc.	1	137,50	165	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	30,00	36	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	455,83	547	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuie	Buc.	1	105,83	127	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	105,83	127	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	515,83	619	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	589,16	707	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	475,00	570	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	540,00	648	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	129,16	155	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	172,50	207	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1012,50	1215	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	292,50	351	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	60,00	72	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	11,66	14	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

27	50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Cablu bugii (set)	Buc.	1	189,16	227	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Inele de presiune (set)	Buc.	1	185,00	222	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Piston	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Piston (set)	Buc.	1	412,50	495	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Arbore cotit	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Turbină de aer	Buc.	1	4275,00	5130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Valvă de	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	55,00	66	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Cuzinet (set)	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Culasă	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Suspensia						
40	50110000-9	Amortizator din față	Buc.	1	1082,50	1299	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Amortizator din spate	Buc.	1	739,16	887	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Support sferic	Buc.	1	150,83	181	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Support amortizator de jos	Buc.	1	100,83	121	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
46	50110000-9	Rulment din față	Buc.	1	375,83	451	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Rulment din spate	Buc.	1	637,50	765	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Manjeta planetarei	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	1267,50	1521	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Capăt bară de legătură	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Tija de direcție	Buc.	1	180,00	216	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Arc elicoidat	Buc.	1	712,50	855	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Braț inferior față	Buc.	1	15,00	18	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Braț superior față	Buc.	1	937,50	1125	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Baza anterului	Buc.	1	217,50	261	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemul electric						
60	50110000-9	Generator	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Far	Buc.	1	600,00	720	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Lampă faruri	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Demaror	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Rezistență (set)	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bobină de inducție -	Buc.	1	430,00	516	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cuția de viteze și ambreajul						
66	50110000-9	Ambreaj	Buc.	1	2885,00	3462	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Cablu ambreaj	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
71	50110000-9	Coș ambreaj	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
72	50110000-9	Disc ambreaj	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Simering culisă	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Simering planetară	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Furtun ambreaj	Buc.	1	90,00	108	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Cilindru ambreaj	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80		Sistemului de frinare						
81	50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	45,00	54	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
83	50110000-9	Cilindru de frina față	Buc.	1	7,50	9	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Cilindru de frina spate	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	945,00	1134	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	2100,00	2520	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	394,16	473	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	285,00	342	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Furtun de frina față	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Furtun de frina spate	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Cablul frinei de mină	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroserie						
92	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Bară de protecție față	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Bară de protecție spate	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Lacăș ușă (set)	Buc.	1	262,50	315	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Parbriz din față	Buc.	1	1350,00	1620	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Parbriz din spate	Buc.	1	82,50	99	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Parbriz lateral	Buc.	1	594,16	713	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Rezervuar de combustibil	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Alte accesorii						
100	50110000-9	Mobă la ușă interior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Mobă la ușă exterior	Buc.	1	67,50	81	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Rețea var pentru lichid (spălarea parbrizului)	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
					52 366,66	62 840		



Reprezentant DAAC -Hermes" SA
Igor Scerbinschi

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de măs.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de Livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 29 Toyota Land Cruiser. a/f 1997								
motorul								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Motor - reparație	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Ulei de motor	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Antigel - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM - schimb	Buc.	1	750,00	900	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1312,50	1575	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic - schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Roți de tensiune a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Injectorului de combustibil - reparație	Set	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă - schimb	Set	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Set	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Bugii - schimb	Buc.	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Colector - schimb	Set	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	562,50	675	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
28	50110000-9	Patruboc - schimb	Lit.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
35	50110000-9	Încle de presiune (set) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
36	50110000-9	Piston - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
37	50110000-9	Piston (set) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer - reparație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer - schimb	Set	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
44	50110000-9	Cuzineț (set) - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	3000,00	3600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensiei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față - montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate - montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Ore	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Set	1	56,66	68	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față - schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate - schimb	Set	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție - reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
74	50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electrici volanului - reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb	Buc.	1	19,16	23	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparație	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul						
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manual - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manual - reparație	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație	Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuție - montare demontare	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuție - reparație	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
98	50110000-9	Simering culisă - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
99	50110000-9	Simering planetară - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Sistemului de frinare						
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb	Buc.	1	37,50	45	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb	Buc.	1	337,50	405	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
115	50110000-9	Frână de mină - reparație	Buc.	1	112,50	135	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
116	50110000-9	Cablul frânei de mină - schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Partea caroseriei						
117	50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului - reparație	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare demontare	Buc.	1	225,00	270	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare demontare	Buc.	1	375,00	450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
		Piese auto						
		Motorul						
1	50110000-9	Ulei la motor	Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei	Buc.	1	70,00	84	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer	Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil	Buc.	1	108,33	130	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
5	50110000-9	Filtru șalon	Buc.	1	65,83	79	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
6	50110000-9	Antigel	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM	Buc.	1	458,33	550	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuție	Buc.	1	1155,00	1386	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	147,50	177	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic	Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
16	50110000-9	Bugii	Buc.	1	325,83	391	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
17	50110000-9	Support motor	Buc.	1	894,16	1073	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
19	50110000-9	Padon	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
21	50110000-9	Colector	Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	790,00	948	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1204,16	1445	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
24	50110000-9	Termostat	Buc.	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
25	50110000-9	Patruboc	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC
26	50110000-9	Hamut	Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500A14294AC

Nr.	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Termenul de livrare/prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
LOT 30 Toyota RAV- 4 1998 cm3 a/f 2017								
motorul								
1	50110000-9	Diagnostică motorului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
2	50110000-9	Motor - montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
3	50110000-9	Motor – reparație	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
4	50110000-9	Ulei de motor	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
5	50110000-9	Filtru de ulei –schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
6	50110000-9	Filtru de aer –schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
7	50110000-9	Filtru de combustibil -schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
8	50110000-9	Filtru salon –schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
9	50110000-9	Antigel –chimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
10	50110000-9	Cureaua GRM -schimb	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
11	50110000-9	Lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1166,66	1400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
12	50110000-9	Cureaua generatorului -schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
13	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic- schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
14	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
15	50110000-9	Injectorului de combustibil- reparație	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
16	50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
17	50110000-9	Pompă de apă -schimb	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
18	50110000-9	Pompă de ulei -schimb	Set	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
19	50110000-9	Bugii -schimb	Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
20	50110000-9	Support motor -schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
21	50110000-9	Garnitura padonului - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
22	50110000-9	Padon - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
23	50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Set	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
24	50110000-9	Colector -schimb	Set	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
25	50110000-9	Radiator sistem de răcire- schimb	Buc.	1	500,00	600	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
26	50110000-9	Radiator de încălzire interior –schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
27	50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
28	50110000-9	Patruboc – schimb	Lit.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
29	50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
30	50110000-9	Garniture capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
31	50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
32	50110000-9	Cablu bugii - schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
33	50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
34	50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
35	50110000-9	Inele de presiune (set) - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
36	50110000-9	Piston – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
37	50110000-9	Piston (set)- schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
38	50110000-9	Arbore cotit - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
39	50110000-9	Deservirea sistemului de condiționare a aerului	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
40	50110000-9	Turbină de aer – reparație	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
41	50110000-9	Turbină de aer – schimb	Set	1	583,33	700	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
42	50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
43	50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)- schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
44	50110000-9	Cuzinet (set) – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
45	50110000-9	Culasă - schimb	Buc.	1	2666,66	3200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
Suspensia								
46	50110000-9	Diagnostic suspensei	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
47	50110000-9	Puntea din față- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
48	50110000-9	Puntea din spate- montare demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
49	50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
50	50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Ore	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
51	50110000-9	Support sferic - Schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
52	50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Set	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
53	50110000-9	Butucul din față – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
54	50110000-9	Butucul din spate – schimb	Set	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
55	50110000-9	Rulment din față - schimb	Set	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
56	50110000-9	Rulment din spate - schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
57	50110000-9	Manjeta planetarei -schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
58	50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
59	50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
60	50110000-9	Capăt bară de legătură – schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
61	50110000-9	Tija de direcție - Schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
62	50110000-9	Arc elicoidat – schimb	Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
63	50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
64	50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
65	50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
66	50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
67	50110000-9	Compressor servodirecție – reparație	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
68	50110000-9	Baza anterului - schimb	Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
69	50110000-9	Reglarea unghiului roților	Buc.	1	293,33	352	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
70	50110000-9	Lucrări de lăcătușărie	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC
Sistemul electric								
71	50110000-9	Diagnostic sistemului electric	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500/A14294AC

72	50110000-9	Generator - montare	demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
73	50110000-9	Generator - reparație		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
74	50110000-9	Far - montare	demontare	Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
75	50110000-9	Reglarea faruri		Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
76	50110000-9	Lampă faruri - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
77	50110000-9	Amplificator electrici a volanului - reparație		Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
78	50110000-9	Demaror - montare	demontare	Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
79	50110000-9	Demaror - reparație		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
80	50110000-9	Rezistență (set)- schimb		Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
81	50110000-9	Panou de bord - reparația		Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
82	50110000-9	Bobină de inducție - schimb		Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
		Cutie de viteze și ambreajul								
83	50110000-9	Diagnostic ambreajului		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
84	50110000-9	Ambreaj - reparație		Buc.	1	66,66	80	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
85	50110000-9	Cutie de viteză manuală - montare	demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
86	50110000-9	Cutie de viteză manuală - reparație		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
87	50110000-9	Cutie de viteză automată - montare	demontare	Buc.	1	666,66	800	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
88	50110000-9	Cutie de viteză automată - reparație		Buc.	1	833,33	1000	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
89	50110000-9	Cutie de distribuire - montare	demontare	Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
90	50110000-9	Cutie de distribuire - reparație		Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
91	50110000-9	Support cutie de viteză - schimb		Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
92	50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală - schimb		Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
93	50110000-9	Ulei cutie de viteză automată - schimb		Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
94	50110000-9	Cablu ambreaj - schimb		Buc.	1	3,33	4	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
95	50110000-9	Coș ambreaj - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
96	50110000-9	Disc ambreaj - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
97	50110000-9	Rulment presiune - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
98	50110000-9	Șimering culisă - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
99	50110000-9	Șimering planetară - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
100	50110000-9	Furtun ambreaj - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
101	50110000-9	Planetară interioară - schimb		Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
102	50110000-9	Planetară exterioară - schimb		Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
103	50110000-9	Cilindru ambreaj - schimb		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
		Sistemul de frinare								
104	50110000-9	Diagnostic sistemului de frână		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
105	50110000-9	Lichid de frână - schimb		Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
106	50110000-9	Cilindru principal de frână - schimb		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
107	50110000-9	Cilindru de frână față - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
108	50110000-9	Cilindru de frână spate - schimb		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
109	50110000-9	Disc de frână față (set) - schimb		Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
110	50110000-9	Disc de frână spate (set) - schimb		Buc.	1	300,00	360	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
111	50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) - schimb		Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
112	50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) - schimb		Buc.	1	266,66	320	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
113	50110000-9	Furtun de frână față - schimb		Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
114	50110000-9	Furtun de frână spate - schimb		Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
115	50110000-9	Frână de mână - reparație		Buc.	1	100,00	120	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
116	50110000-9	Cablul frânci de mână - schimb		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
		Partea caroseriei								
117	50110000-9	Mecanism de acționare a geamului - reparație		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
118	50110000-9	Bară de protecție față - montare	demontare	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
119	50110000-9	Bară de protecție spate - montare	demontare	Buc.	1	200,00	240	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
120	50110000-9	Lacăt ușă (set)- schimb		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
121	50110000-9	Parbriz din față - schimb		Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
122	50110000-9	Parbriz din spate - schimb		Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
123	50110000-9	Parbriz lateral - schimb		Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
124	50110000-9	Rezervuar de combustibil - montare	demontare	Buc.	1	333,33	400	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
125	50110000-9	Anvelope - montarea	demontarea	Buc.	1	260,00	312	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
		Piese auto								
		Motorul								
1	50110000-9	Ulei la motor		Buc.	1	150,00	180	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
2	50110000-9	Filtru de ulei		Buc.	1	106,66	128	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
3	50110000-9	Filtru de aer		Buc.	1	187,50	225	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
4	50110000-9	Filtru de combustibil		Buc.	1	450,00	540	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
5	50110000-9	Filtru salon		Buc.	1	133,33	160	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
6	50110000-9	Antigel		Buc.	1	33,33	40	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
7	50110000-9	Cureaua GRM		Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
8	50110000-9	Lanț de distribuție		Buc.	1	2242,50	2691	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
9	50110000-9	Cureaua generatorului		Buc.	1	291,66	350	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
10	50110000-9	Cureaua amplificatorului hidraulic		Buc.	1	140,83	169	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
11	50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb		Buc.	1	75,00	90	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
12	50110000-9	Injectorului de combustibil		Buc.	1	166,66	200	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
13	50110000-9	Pompă de combustibil		Buc.	1	1250,00	1500	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
14	50110000-9	Pompă de apă		Buc.	1	683,33	820	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
15	50110000-9	Pompă de ulei		Buc.	1	208,33	250	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
16	50110000-9	Bugii		Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
17	50110000-9	Support motor		Buc.	1	894,16	1073	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
18	50110000-9	Garnitura padonului		Buc.	1	50,00	60	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
19	50110000-9	Padon		Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
20	50110000-9	Garnitura colectorului admisie		Buc.	1	158,33	190	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
21	50110000-9	Colector		Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
22	50110000-9	Radiator sistem de răcire		Buc.	1	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
23	50110000-9	Radiator de încălzire interior		Buc.	1	1204,16	1445	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
24	50110000-9	Termostat		Buc.	1	125,00	150	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
25	50110000-9	Patruboc		Buc.	1	16,66	20	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC
26	50110000-9	Hamut		Buc.	1	4,16	5	Pe parcursul anului 2020, la comanda Beneficiarului	MD68TRPBA222500	A14294AC

