

## Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Anexa nr.23

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wvdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a automobilelor aflate la balanta Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificajle bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3		5	6	7	8	9	10	11
<b>Lot nr.1 Servicii de reparație și întreținere a automobilelor de model Skoda</b>										
	Lot 1.1. Skoda superb c/c 1398 benzina a/f(2010) - 1 buc.	unități	1	194 113,33	232 936,00	194 113,33	232 936,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 1.2. Skoda Octavia v-cm3 (1390, 1398, 1798, 1886, 1980), a/f(2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014) - 8 buc.	unități	1	201 477,50	241 773,00	201 477,50	241 773,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 1.3. Skoda Rapid, v-cm3 1598, a/f(2013, 2014, 2016) - 18 buc.	unități	1	176 015,00	211 218,00	176 015,00	211 218,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 1.4. Skoda Fabia v-cm3 1598, a/f(2008) - 2 buc.	unități	1	150 785,83	180 943,00	150 785,83	180 943,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 1.5. Skoda Superb v-cm3 1984 benzina, automat a/f(2017) - 1 buc.	unități	1	316 330,00	379 596,00	316 330,00	379 596,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 1.6. Skoda Octavia v-cm3 1395, 1798, benzina, automat/mecanic a/f(2017) - 8 buc.	unități	1	255 465,00	306 558,00	255 465,00	306 558,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 1.7. Skoda Kodiak v-cm3 1984, a/f automat (2017) - 1 buc.	unități	1	371 652,50	445 983,00	371 652,50	445 983,00	Pe parcursul anului 2022		
	Lot 1.8. Skoda Superb v-cm3 2771 benzina, automat a/f(2007) - 1 buc.	unități	1	242 104,16	290 525,00	242 104,16	290 525,00	Pe parcursul anului 2022		
	<b>Total</b>					<b>1 907 943,33</b>	<b>2 289 532,00</b>			

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Scebriuschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM mun. Chisinau, str. Calea Iesilor 10.

[Fiecare tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1 -MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanta Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unii. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificatie bugetară (IBAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lot 1.1. Skoda superb c/c 1398 benzina a/f 2010 (1 buc)</b>										
	<b>Servicii auto motorul</b>									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	2.208,33	2.650	2.208,33	2.650	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	1.325,00	1.590	1.325,00	1.590	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furcun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clapete - schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clapete - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6.250,00	7.500	6.250,00	7.500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1.333,33	1.600	1.333,33	1.600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiușă - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set granituri chiușă - schimb	Buc.	1	4.416,66	5.300	4.416,66	5.300	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostați - schimb	Buc.	1	1.325,00	1.590	1.325,00	1.590	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C - reparatie	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montarea	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering arborelei cu came - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaclu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1.820,83	2.185	1.820,83	2.185	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litruri)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
	<b>Suspensia</b>							
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea acului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc.	1	375,83	451	375,83	451	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Manșeta planetarei - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară transmisie – schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capăt bară de legătură–schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Caseta de direcție - schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Caseta de direcție - reparatie	Buc.	1	4.166,66	5.000	4.166,66	5.000	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burdut caseta de direcție demontare/montare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment sarcină suport arc– schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	bielela antirulm – schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	293,33	352	293,33	352	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări de încălșare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022



Sistemul electric									
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - reparatie	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far - montare demontare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror - montare demontare	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror - reparatie	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Sigurața - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparatie	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reinstalarea soft	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
<b>Cuția de viteză și ambreiajul</b>									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuție de viteză manual - demontare-montare	Buc.	1	1 987,50	2 385	1 987,50	2 385	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuție de viteză manual - reparatie	Buc.	1	2 208,33	2 650	2 208,33	2 650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Suport/pemă cuție de viteză - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cuție de viteză - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj - schimb	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră - schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
<b>Sistemului de frânare</b>									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare -reglarea	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână față - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) -schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set) -schimb	Buc.	1	397,50	477	397,50	477	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Piăcuțe de frână din față (set) - schimb	Buc.	1	265,00	318	265,00	318	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Piăcuțe de frână din spate (set) - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână - reparatie	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Erier frână față – reparată/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Erier frână spate – reparată/deservire	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	88,33	106	88,33	106	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
<b>Partea caroseriei</b>									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparată	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți ușă (set) – schimb	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) – schimb	Buc.	1	22,50	27	22,50	27	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambon tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	44,16	53	44,16	53	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motorăș macara geom - schimb	Buc.	1	220,83	265	220,83	265	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți portbagaj - schimb	Buc.	1	132,50	159	132,50	159	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiul Chișinău)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriul RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
<b>Piese auto</b>									
<b>Motorul</b>									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	1 666,66	2 000	1 666,66	2 000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	620,83	745	620,83	745	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorul de combustibil	Buc.	1	1 600,00	1 920	1 600,00	1 920	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3 083,33	3 700	3 083,33	3 700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	499,16	599	499,16	599	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 185,83	1 423	1 185,83	1 423	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	766,66	920	766,66	920	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	995,83	1 195	995,83	1 195	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 083,33	4 900	4 083,33	4 900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 150,00	1 380	1 150,00	1 380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1 645,83	1 975	1 645,83	1 975	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	912,50	1 095	912,50	1 095	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	5 333,33	6 400	5 333,33	6 400	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablul bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 633,33	1 960	1 633,33	1 960	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	8 500,00	10 200	8 500,00	10 200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cuzinei (set) bielă	Buc.	1	302,50	363	302,50	363	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cuzinei (set) reazem	Buc.	1	429,16	515	429,16	515	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Set garnituri chiblasă	Buc.	1	958,33	1 150	958,33	1 150	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chiblasă	Buc.	1	31 291,66	37 550	31 291,66	37 550	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Carcasă termostată	Buc.	1	970,83	1 165	970,83	1 165	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură termostată	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	81,66	98	81,66	98	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	264,16	317	264,16	317	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
	<b>Suspensia</b>							
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2 408,33	2 890	2 408,33	2 890	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 900,00	2 280	1 900,00	2 280	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	285,83	343	285,83	343	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support șteric	Buc.	1	165,00	198	165,00	198	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butulcul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butulcul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	1 080,00	1 296	1 080,00	1 296	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	988,33	1 186	988,33	1 186	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Manșeta planetarei	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	1 866,66	2 240	1 866,66	2 240	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	8 333,33	10 000	8 333,33	10 000	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burdul casetă de direcție (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1 208,33	1 450	1 208,33	1 450	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	430,00	516	430,00	516	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bielea antiruliu	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022
	<b>Sistemul electric</b>							
50110000-9	Generator	Buc.	1	4 483,33	5 380	4 483,33	5 380	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Far (stânga)	Buc.	1	1 916,66	2 300	1 916,66	2 300	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1 916,66	2 300	1 916,66	2 300	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Demaror	Buc.	1	2 995,83	3 595	2 995,83	3 595	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Becuri 114 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022



50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranța 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranța 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranța 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranța 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranța 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranța 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	491,66	590	491,66	590	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022	
<b>Curia de viteze și ambreiajul</b>									
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	2 950,00	3 540	2 950,00	3 540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	612,50	735	612,50	735	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 250,00	1 500	1 250,00	1 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 250,00	1 500	1 250,00	1 500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	45,83	55	45,83	55	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	733,33	904	753,33	904	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	709,16	851	709,16	851	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	754,16	905	754,16	905	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022	
<b>Sistemului de frânare</b>									
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	1 137,50	1 365	1 137,50	1 365	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 020,83	1 225	1 020,83	1 225	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	1 726,66	2 072	1 726,66	2 072	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 116,66	1 340	1 116,66	1 340	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	740,00	888	740,00	888	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	370,83	445	370,83	445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	438,33	526	438,33	526	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	239,16	287	239,16	287	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	162,50	195	162,50	195	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set reparatie etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	2 754,16	3 305	2 754,16	3 305	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022	
<b>Partea caroseriei</b>									

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 466,66	1 760	1 466,66	1 760	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	1 160,83	1 393	1 160,83	1 393	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj	Buc.	1	483,33	580	483,33	580	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	1 619,16	1 943	1 619,16	1 943	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	1 238,33	1 486	1 238,33	1 486	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	983,33	1 180	983,33	1 180	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 833,33	3 400	2 833,33	3 400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 550,00	1 860	1 550,00	1 860	Pe parcursul anului 2022	
<b>TOTAL</b>						194 113,33	232 936,00		

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Șerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA  
Ofertantului: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.



# Specificații de preț

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5,6,7,8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1,2,3,4,9,10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdpl-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanța Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de mas.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificaj bugetară (IBAN)	Discunt %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lot 1.2. Skoda Octavia v-cm3 (1390, 1598, 1798, 1886, 1980), a/f (2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2014) - 8 buc.</b>										
<b>Servicii auto motorul</b>										
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1060,00	1272	1060,00	1272	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1766,66	2120	1766,66	2120	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaaua generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cureaaua amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Support motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bate ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colecteurului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Harnut - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	6250,00	7500	6250,00	7500	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	1333,33	1600	1333,33	1600	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiblasă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiblasă - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Garnitură termosat - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Carcasă termosat - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - demontare/montare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerație EGR - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc.	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering arborelui cu came - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic - demontare/montare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc.	1	1 845,83	2 215	1 845,83	2 215	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
	<b>Suspensia</b>							
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din față - schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din spate - schimb	Buc.	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support amortizator de jos - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din față - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din spate - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc.	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Manșeta planșetari - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Stabilizator - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planșetară transmisie - schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capăt bară de legătură - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc.	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burdul casetă de direcție demontare/montare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tija de direcție - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Arc elicoidal - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Braț inferior față - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Braț superior față - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă punte spate (set) - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment sarcină suport arc - schimb	Buc.	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	bieleta antiruliu - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc.	1	293,33	352	293,33	352	Pe parcursul anului 2022



50110000-9	Lucrări de lacătușărie (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022
<b>Sistemul electric</b>									
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Generator – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Demaror – reparație	Buc.	1	318,33	382	318,33	382		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bobină de inducție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022
<b>Cutie de viteze și ambreiajul</b>									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support/pernă cutie de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212		Pe parcursul anului 2022
<b>Sistemului de frânare</b>									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare -- reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru de frână spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână față (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână spate (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	283,33	340	283,33	340		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frână față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frână spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc.	1	106,66	128	106,66	128		Pe parcursul anului 2022



50110000-9	Cabluul frânzei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Erier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Erier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
	<b>Partea caroseriei</b>							
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bară de protecție față – montare/demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bară de protecție spate – montare/demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lacăt ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tampon toabă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Motorăș macara geam - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
	<b>Piese auto</b>							
	<b>Motorul</b>							
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei p.u sistemul hidraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cureaua distribuite (set)	Buc.	1	2.204,16	2.645	2.204,16	2.645	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	1.666,66	2.000	1.666,66	2.000	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	764,16	917	764,16	917	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Injectoriului de combustibil	Buc.	1	7.491,66	8.990	7.491,66	8.990	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	3.083,33	3.700	3.083,33	3.700	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	654,16	785	654,16	785	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1.783,33	2.140	1.783,33	2.140	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	595,83	715	595,83	715	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	969,16	1.163	969,16	1.163	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	977,50	1.173	977,50	1.173	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	119,16	143	119,16	143	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4.083,33	4.900	4.083,33	4.900	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1.150,00	1.380	1.150,00	1.380	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1.645,83	1.975	1.645,83	1.975	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	912,50	1.095	912,50	1.095	Pe parcursul anului 2022

50110000-9	Termostat	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Racord	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capacul cu clape	Buc.	1	5.333,33	6.400	5.333,33	6.400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1.633,33	1.960	1.633,33	1.960	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	8.500,00	10.200	8.500,00	10.200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) biela	Buc.	1	441,66	530	441,66	530	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc.	1	495,83	595	495,83	595	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Set garnituri chiuilasă	Buc.	1	1.833,33	2.200	1.833,33	2.200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chiuilasă	Buc.	1	31.291,66	37.550	31.291,66	37.550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	970,83	1.165	970,83	1.165	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	81,66	98	81,66	98	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	264,16	317	264,16	317	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
	<b>Suspensia</b>								
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	2.408,33	2.890	2.408,33	2.890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1.900,00	2.280	1.900,00	2.280	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	450,00	540	450,00	540	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	285,83	343	285,83	343	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support sfêric	Buc.	1	165,00	198	165,00	198	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din față	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Butucul din spate	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	1.080,00	1.296	1.080,00	1.296	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	988,33	1.186	988,33	1.186	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Manseta planetarei	Buc.	1	175,00	210	175,00	210	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	2.269,16	2.723	2.269,16	2.723	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară transmisie	Buc.	1	8.333,33	10.000	8.333,33	10.000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	300,00	360	300,00	360	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Burduf caseia de direcție (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	1.208,33	1.450	1.208,33	1.450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	750,00	900	750,00	900	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	430,00	516	430,00	516	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bielela antiruliu	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
	<b>Sistemul electric</b>								
50110000-9	Generator	Buc.	1	4.483,33	5.380	4.483,33	5.380	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (stângă)	Buc.	1	1.916,66	2.300	1.916,66	2.300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far (dreapta)	Buc.	1	1.916,66	2.300	1.916,66	2.300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demarator	Buc.	1	2.995,83	3.595	2.995,83	3.595	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Becuri H4 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	729,16	875	729,16	875	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022
<b>Cuția de viteze și ambreiajul</b>								
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	3 158,33	3 790	3 158,33	3 790	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Suport cutie de viteză	Buc.	1	612,50	735	612,50	735	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 579,16	1 895	1 579,16	1 895	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 579,16	1 895	1 579,16	1 895	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment presune	Buc.	1	691,66	830	691,66	830	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	753,33	904	753,33	904	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	858,33	1 030	858,33	1 030	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară exterioră	Buc.	1	754,16	905	754,16	905	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022
<b>Sistemului de frânare</b>								
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	1 137,50	1 365	1 137,50	1 365	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 020,83	1 225	1 020,83	1 225	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru de frâna spate	Buc.	1	1 726,66	2 072	1 726,66	2 072	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 116,66	1 340	1 116,66	1 340	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	875,00	1 050	875,00	1 050	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc.	1	370,83	445	370,83	445	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc.	1	438,33	526	438,33	526	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frâna față	Buc.	1	239,16	287	239,16	287	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frâna spate	Buc.	1	162,50	195	162,50	195	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Set reparaj etrier frână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	2 754,16	3 305	2 754,16	3 305	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	825,00	990	825,00	990	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022



Partea caroseriei									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 508,33	1 810	1 508,33	1 810	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	1 204,16	1 445	1 204,16	1 445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	1 027,50	1 233	1 027,50	1 233	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	752,50	903	752,50	903	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	2 833,33	3 400	2 833,33	3 400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (complex)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1 550,00	1 860	1 550,00	1 860	Pe parcursul anului 2022	
<b>TOTAL</b>						<b>201 477,50</b>	<b>241 773,00</b>		

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Socorbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA  
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM. mun. Chișinău, str. Calea Lesilor 10.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocds-b3wdp1-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanta Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>Lot 1.3. Skoda Rapid, v-cm3 T598, a/f (2013, 2014, 2016) - 18 buc.</b>												
	<b>Servicii auto</b>											
	<b>motorul</b>											
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Set curea distribuție - schimb	Buc.	1	1.060,00	1.272	1.060,00	1.272	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Chif lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	1.766,66	2.120	1.766,66	2.120	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Injectorul de combustibil - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Suport motor - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Garnitura baie ulei - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Hanut - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Turbosulfanta aer – reparație capitală	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Turbosulfanta aer – schimb	Buc.	1	4,16	5	4,16	5	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Chiușă - schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Set granituri chiușă - schimb	Buc.	1	3.533,33	4.240	3.533,33	4.240	Pe parcursul anului 2022				
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022				

50110000-9	Carcasă termostat - schimb	Buc	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor temperatura motor - schimb	Buc	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - demontare/montarea	Buc	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerației JGR - curățire	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering arborelei cu carne - schimb	Buc	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Sensor arbore cotit - schimb	Buc	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Sensor lambda - schimb	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări h/om	Buc	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitacul, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc	1	1 269,16	1 523	1 269,16	1 523	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
	<b>Suspensia</b>							
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc	1	300,83	361	300,83	361	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support sferic - schimb	Buc	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc	1	424,16	509	424,16	509	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planeta ră transmisie – schimb	Buc	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capăt bară de legătură- schimb	Buc	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burduf casetă de direcție demontare/montare	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Țița de direcție - schimb	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Brai inferior față – schimb	Buc	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Brai superior față – schimb	Buc	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc	1	530,00	636	530,00	636	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc	1	53,33	64	53,33	64	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	brieta antiruliu – schimb	Buc	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări de încătușare (h/om)	Buc	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022



Sistemul electric									
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Generator – reparatie	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Far – montare demontare	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Reglarea faruri	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Demaror – reparatie	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Siguranta – schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bobina de inducție - schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU - reparatie	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bec - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
<b>Cuția de viteze și ambreiajul</b>									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuție de viteză manual – demontare-montare	Buc.	1	1 590,00	1 908	1 590,00	1 908	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cuție de viteză manual – reparatie	Buc.	1	1 766,66	2 120	1 766,66	2 120	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support/pernă cuție de viteză – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei cuție de viteză – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Semering planetară -- schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Planetară exterioră – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
<b>Sistemului de frânare</b>									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc.	1	70,83	85	70,83	85	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cilindru de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână față (set) --schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Disc de frână spate (set) – schimb	Buc.	1	318,33	382	318,33	382	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc.	1	212,50	255	212,50	255	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc.	1	283,33	340	283,33	340	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna față – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Furtun de frâna spate – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Frână de mână – reparatie	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cablu frânei de mână – schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Erier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Erier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	159,16	191	159,16	191	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul frânare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
<b>Partea caroseriei</b>									
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	176,66	212	176,66	212	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți ușă (set) – schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	18,33	22	18,33	22	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eşapament (spate) - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambon toabă eşapament (set) - schimb	Buc.	1	35,83	43	35,83	43	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	353,33	424	353,33	424	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți portbagaj - schimb	Buc.	1	106,66	128	106,66	128	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea autoturajului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea autoturajului (interurban teritoriul RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
<b>Piese auto</b>									
<b>Motorul</b>									
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hydraulic (1litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea distribuitoare (set)	Buc.	1	1.575,00	1.890	1.575,00	1.890	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	1.666,66	2.000	1.666,66	2.000	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea generatorului	Buc.	1	179,16	215	179,16	215	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugină	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Curea amplificator hydraulic	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rollă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	712,50	855	712,50	855	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectorului de combustibil	Buc.	1	979,16	1.175	979,16	1.175	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	2.091,66	2.510	2.091,66	2.510	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	1.416,66	1.700	1.416,66	1.700	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	2.558,33	3.070	2.558,33	3.070	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Buji (set)	Buc.	1	400,00	480	400,00	480	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	1.287,50	1.545	1.287,50	1.545	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baze ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	308,33	370	308,33	370	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisiie	Buc.	1	1.920,83	2.305	1.920,83	2.305	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	80,83	97	80,83	97	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	4.091,66	4.910	4.091,66	4.910	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	1.229,16	1.475	1.229,16	1.475	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	1.166,66	1.400	1.166,66	1.400	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termostat	Buc.	1	1.000,00	1.200	1.000,00	1.200	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9		Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022	

50110000-9	Racord	Buc	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Hamut	Buc	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură capacului cu clape	Buc	1	308,33	370	308,33	370	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capacul cu clape	Buc	1	16158,33	19390	16158,33	19390	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Supape (set)	Buc	1	1812,50	2175	1812,50	2175	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Turbină de aer	Buc	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Valvă de injecție	Buc	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cuzineți (set) bieți	Buc	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cuzineți (set) reazem	Buc	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Set garnituri chiușă	Buc	1	2158,33	2590	2158,33	2590	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chiușă	Buc	1	19766,66	23720	19766,66	23720	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Carcasă termostat	Buc	1	1491,66	1790	1491,66	1790	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură termostat	Buc	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc	1	297,50	357	297,50	357	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
	<b>Suspensia</b>							
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc	1	1716,66	2060	1716,66	2060	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc	1	1575,00	1890	1575,00	1890	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc	1	187,50	225	187,50	225	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chi protecție praf amortizator față (set)	Buc	1	188,33	226	188,33	226	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chi protecție praf amortizator spate (set)	Buc	1	213,33	256	213,33	256	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support sferic	Buc	1	195,83	235	195,83	235	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din față	Buc	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din spate	Buc	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc	1	680,83	817	680,83	817	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc	1	1185,83	1423	1185,83	1423	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Manseta planșetelor	Buc	1	191,66	230	191,66	230	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Stabilizator	Buc	1	970,83	1165	970,83	1165	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planșetă transmisie	Buc	1	862,50	1035	862,50	1035	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc	1	538,33	670	538,33	670	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burdul casetă de direcție (set)	Buc	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc	1	500,00	600	500,00	600	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Brăț inferior față	Buc	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Brăț superior față	Buc	1	479,16	575	479,16	575	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc	1	7104,16	8525	7104,16	8525	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bieleta antiruliu	Buc	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022
	<b>Sistemul electric</b>							
50110000-9	Generator	Buc	1	9011,66	10814	9011,66	10814	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Far (stânga)	Buc	1	2083,33	2500	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Far (dreapta)	Buc	1	2083,33	2500	2083,33	2500	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Demaror	Buc	1	2916,66	3500	2916,66	3500	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Becuri 14 12V 60-55 W	Buc	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022



50110000-9	Becuri H-7 12x35	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc.	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc.	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc.	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 10A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 15A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 20A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 25A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 30A	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 50A	Buc.	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bobină de inducție	Buc.	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Colier plastic	Buc.	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022
<b>Cuția de viteză și ambreiajul</b>								
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc.	1	3 500,00	4 200	3 500,00	4 200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support cutie de viteză	Buc.	1	1 583,33	1 900	1 583,33	1 900	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc.	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc.	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc.	1	1 437,50	1 725	1 437,50	1 725	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc.	1	1 437,50	1 725	1 437,50	1 725	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment presiune	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering culisă	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering planetară	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc.	1	630,83	757	630,83	757	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară interioară	Buc.	1	709,16	851	709,16	851	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară exterioară	Buc.	1	712,50	855	712,50	855	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc.	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022
<b>Sistemului de frânare</b>								
50110000-9	Lichid de frână	Buc.	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc.	1	2 625,00	3 150	2 625,00	3 150	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc.	1	1 020,83	1 225	1 020,83	1 225	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc.	1	310,83	373	310,83	373	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc.	1	1 133,33	1 360	1 133,33	1 360	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc.	1	475,00	570	475,00	570	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Placule de frână din față (set)	Buc.	1	370,83	445	370,83	445	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Placule de frână din față (set)	Buc.	1	554,16	665	554,16	665	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frână față	Buc.	1	183,33	220	183,33	220	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc.	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc.	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Set reparatie etrier frână	Buc.	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc.	1	2 437,50	2 925	2 437,50	2 925	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tambur spate	Buc.	1	779,16	935	779,16	935	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc.	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022
<b>Partea caroseriei</b>								

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	1 125,00	1 350	1 125,00	1 350	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lacai ușă (set)	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lacai portbagaj	Buc.	1	625,00	750	625,00	750	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Miner la ușă interior	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Miner la ușă exterior	Buc.	1	700,00	840	700,00	840	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Motoras macara geam	Buc.	1	2 000,00	2 400	2 000,00	2 400	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Oglinda laterala	Buc.	1	2 458,33	2 950	2 458,33	2 950	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	458,33	550	458,33	550	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tampon toba eșapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tobă eșapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tobă eșapament (complect)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Parbriz fața	Buc.	1	1 541,66	1 850	1 541,66	1 850	Pe parcursul anului 2022
<b>TOTAL</b>						<b>176 015,00</b>	<b>211 218,00</b>	

Semnăt: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Igor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepresedinte "DAAC-Hermes" SA  
Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Lesilor 10.

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloanele 5, 6, 7, 8 și 11 la necesitate, iar de către autoritatea contractantă – în coloanele 1, 2, 3, 4, 9, 10]

Numărul procedurii de achiziție: ocdds-b3wdpl-MD-1663745265019

Obiectul de achiziție: Servicii de reparație și întreținere a autovehiculelor aflate la balanta Inspectoratului General al Poliției

Cod CPV	Denumirea bunurilor / serviciilor	Unit. de ms.	Cant.	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de Livrare/prestare	Clasificajle bugetară (BRAN)	Discount %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Servicii auto motorul</b>									
	<b>Lot 1.4. Skoda Fabia v-cm3 1598, a/f (2008) - 2 buc.</b>									
50110000-9	Antigel – schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set curea distribuite - schimb	Buc.	1	842,50	1 011	842,50	1 011	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chit lanț de distribuție - schimb	Buc.	1	842,50	1 011	842,50	1 011	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea generatorului - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Curea amplificator hidraulic - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Roți de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Injectoriului de combustibil - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de combustibil - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de apă - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Pompă de ulei - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Bujii (set) - schimb	Buc.	1	169,16	203	169,16	203	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Suport motor - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura baie ulei – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură capac supape – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Baie ulei - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura colectorului admisie - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator sistem de răcire - schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Radiator de încălzire interior – schimb	Buc.	1	421,66	506	421,66	506	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Termostat - schimb	Buc.	1	253,33	304	253,33	304	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set furtun sistem de răcire motor – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Hamut - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitura capacului cu clape - schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Capacul cu clape - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cablu bujii (set) - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) - reglarea	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Supape (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Încărcarea sistemului aerului condiționat (un ciclu)	Buc.	1	333,33	400	333,33	400	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosuflanta aer – reparație capitală	Buc.	1	3,33	4	3,33	4	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Turbosuflanta aer – schimb	Buc.	1	3,33	4	3,33	4	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Valvă de injecție - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set) - schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Cuzineți (set) – schimb	Buc.	1	56,66	68	56,66	68	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Chiulasă - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Set garnituri chiulasă - schimb	Buc.	1	2 808,33	3 370	2 808,33	3 370	Pe parcursul anului 2022		
50110000-9	Garnitură termostat - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34	Pe parcursul anului 2022		

50110000-9	Carcasă termostat - schimb	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor temperatură motor - schimb	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Diagnosticare A/C	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C - demontare/montare	Buc	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor A/C - reparație	Buc	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering radiator A/C - schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - demontare/montare	Buc	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Clapeta accelerației EGR - curățire	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	De oxidarea inelelor motor - curățire	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Spălarea sistemului de răcire - curățire	Buc	1	500,00	600	500,00	600		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering arborelui cu carne - schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Simmering arbore cotit - schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervorul sistemului hidraulic – demontare/montare	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor arbore cotit - schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor lambda - schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire - schimb	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări h/om	Buc	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Schimb ulei și consumabilele (ulei, filtru ulei, filtru aer, filtru habitaciu, filtru combustibil, garnitura bușon scurgere ulei)	Buc	1	1 499,16	1 799	1 499,16	1 799		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Reglarea nivelului de ulei motor (litru)	Buc	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022
	<b>Suspensia</b>								
50110000-9	Diagnostic suspensiei (complet cu eliberarea actului de defectare)	Buc	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din față – schimb	Buc	1	239,16	287	239,16	287		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din spate – schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support sfERIC - schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support amortizator - schimb	Buc	1	42,50	51	42,50	51		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support amortizator de jos – schimb	Buc	1	42,50	51	42,50	51		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din față – schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Butucul din spate – schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din față - schimb	Buc	1	337,50	405	337,50	405		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din spate - schimb	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Manșeta planetei - schimb	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Stabilizator – schimb	Buc	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planeta ră transmisie – schimb	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capăt bară de legătură– schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Casetă de direcție - schimb	Buc	1	421,66	506	421,66	506		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Casetă de direcție - reparație	Buc	1	4 166,66	5 000	4 166,66	5 000		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burdur caseta de direcție demontare/montare	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tișa de direcție - schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Arc elicoidal – schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Braț inferior față – schimb	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Braț superior față – schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă stabilizator (set) – schimb	Buc	1	169,16	203	169,16	203		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă punte spate (set) – schimb	Buc	1	421,66	506	421,66	506		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment sarcină suport arc- schimb	Buc	1	42,50	51	42,50	51		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	bieleta antiruliu – schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Geometria roților - reglarea	Buc	1	183,33	220	183,33	220		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări de înlocuire (h/om)	Buc	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022



Sistemul electric									
50110000-9	Diagnostic sistemului electric (verificarea cu calculatorul la prezența erorilor în memorie și ștergerea lor)	Buc	1	250,00	300	250,00	300		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Generator - montare demontare	Buc	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Generator – reparație	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Far – montare demontare	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Reglarea faruri	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lampă faruri – schimb	Buc	1	14,16	17	14,16	17		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Demaror – montare demontare	Buc	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Demaror – reparație	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță - schimb	Buc	1	14,16	17	14,16	17		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bobina de inducție - schimb	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bloc ECU - reparație	Buc	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bloc ECU – reinstalarea soft	Buc	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec - schimb	Buc	1	14,16	17	14,16	17		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lucrări sistema electric (h/om)	Buc	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022
<b>Cutia de viteze și ambreiajul</b>									
50110000-9	Diagnosticarea ambreiajului	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cutie de viteză manual – demontare-montare	Buc	1	1264,16	1517	1264,16	1517		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cutie de viteză manual – reparație	Buc	1	1404,16	1685	1404,16	1685		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support/pernă cutie de viteză – schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei cutie de viteză – schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ambreiaj (set) – schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablu ambreiaj – schimb	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Coș ambreiaj – schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc ambreiaj – schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment presiune – schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering culisă – schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering planetară – schimb	Buc	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun ambreiaj – schimb	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară interioară – schimb	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară exterioară – schimb	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru ambreiaj – schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
<b>Sistemului de frânare</b>									
50110000-9	Diagnostic sistemului de frână	Buc	1	56,66	68	56,66	68		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ajustarea sistemului de frânare – reglarea	Buc	1	112,50	135	112,50	135		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Lichid de frână – schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru principal de frână schimb	Buc	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru de frână față – schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru de frână spate – schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână față (set) – schimb	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână spate (set) – schimb	Buc	1	253,33	304	253,33	304		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set) – schimb	Buc	1	169,16	203	169,16	203		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set) – schimb	Buc	1	225,00	270	225,00	270		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frână față – schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frână spate – schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Frână de mână – reparație	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablul frâni de mână – schimb	Buc	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022

50110000-9	Erier frână față – reparația/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Erier frână spate – reparația/deservire	Buc.	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Amplificator vacuum – schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tambur spate demontare/montare	Buc.	1	126,66	152	126,66	152		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări sistemul Fanare (h/om)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022	
<b>Partea caroseriei</b>										
50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului – reparație	Buc.	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție față – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bară de protecție spate – montare demontare	Buc.	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți ușă (set) – schimb	Buc.	1	280,83	337	280,83	337		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set) - schimb	Buc.	1	14,16	17	14,16	17		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tobă eșapament (spate) - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toבă eșapament (set) - schimb	Buc.	1	28,33	34	28,33	34		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față - schimb	Buc.	1	416,66	500	416,66	500		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lucrări caroserie h/om	Buc.	1	166,66	200	166,66	200		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoras macara geam - schimb	Buc.	1	140,83	169	140,83	169		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăți portbagaj - schimb	Buc.	1	85,00	102	85,00	102		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (urban, municipiu Chișinău)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Evacuarea, tractarea automobilului (interurban teritoriu RM) lei/km	Buc.	1	8,33	10	8,33	10		Pe parcursul anului 2022	
<b>Piese auto</b>										
<b>Motorul</b>										
50110000-9	Antigel 5 kg	Buc.	1	291,66	350	291,66	350		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Antigel 1 kg	Buc.	1	66,66	80	66,66	80		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ulei p/u sistemul hidraulic (litru)	Buc.	1	200,00	240	200,00	240		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua distribuție (set)	Buc.	1	1 358,33	1 630	1 358,33	1 630		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Chit lanț de distribuție	Buc.	1	1 666,66	2 000	1 666,66	2 000		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua generatorului	Buc.	1	208,33	250	208,33	250		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Clapeta accelerație EGR	Buc.	1	0,83	1	0,83	1		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție/Spray curățare EGR	Buc.	1	83,33	100	83,33	100		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Soluție anti rugina	Buc.	1	80,83	97	80,83	97		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Cureaua amplificator hidraulic	Buc.	1	158,33	190	158,33	190		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Rolă de tensionare a curelei de distribuție - schimb	Buc.	1	712,50	855	712,50	855		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Injectoriului de combustibil	Buc.	1	979,16	1 175	979,16	1 175		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de combustibil	Buc.	1	1 225,00	1 470	1 225,00	1 470		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de apă	Buc.	1	428,33	514	428,33	514		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Pompă de ulei	Buc.	1	1 241,66	1 490	1 241,66	1 490		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Bujii (set)	Buc.	1	400,00	480	400,00	480		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Support motor (set)	Buc.	1	912,50	1 095	912,50	1 095		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura baie ulei	Buc.	1	75,00	90	75,00	90		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitură capac supape	Buc.	1	75,00	90	75,00	90		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Baie ulei	Buc.	1	995,83	1 195	995,83	1 195		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Garnitura colectorului admisie	Buc.	1	80,83	97	80,83	97		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Compresor A/C	Buc.	1	4 666,66	5 600	4 666,66	5 600		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator A/C	Buc.	1	1 258,33	1 510	1 258,33	1 510		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator sistem de răcire	Buc.	1	758,33	910	758,33	910		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Radiator de încălzire interior	Buc.	1	333,33	400	333,33	400		Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Termosist	Buc.	1	552,50	663	552,50	663		Pe parcursul anului 2022	



50110000-9	Racord	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Hamut	Buc.	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură capacului cu clapă	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capacul cu clapă	Buc.	1	6 262,50	7 515	6 262,50	7 515	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablu bujii (set)	Buc.	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Supape (set)	Buc.	1	1 633,33	1 960	1 633,33	1 960	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Turbina de aer	Buc.	1	0,83	1	0,83	1	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Valvă de injecție	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură de cauciuc a supapei (set)	Buc.	1	133,33	160	133,33	160	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cuzineții (set) bieia	Buc.	1	583,33	700	583,33	700	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cuzineții (set) reazem	Buc.	1	437,50	525	437,50	525	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Set garnituri chulasă	Buc.	1	1 341,66	1 610	1 341,66	1 610	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chulasă	Buc.	1	20 337,50	24 405	20 337,50	24 405	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Carcasă termostat	Buc.	1	1 170,83	1 405	1 170,83	1 405	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Garnitură termostat	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzor temperatură motor	Buc.	1	81,66	98	81,66	98	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Soluție de curățire a sistemului de răcire	Buc.	1	209,16	251	209,16	251	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rezervor sistemului de răcire	Buc.	1	158,33	190	158,33	190	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Freon A/C (o alimentare completă)	Buc.	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
<b>Suspensia</b>								
50110000-9	Amortizator din față (set)	Buc.	1	1 625,00	1 950	1 625,00	1 950	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amortizator din spate (set)	Buc.	1	1 475,00	1 770	1 475,00	1 770	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment sarcină suport arc (set)	Buc.	1	208,33	250	208,33	250	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chit protecție praf amortizator față (set)	Buc.	1	188,33	226	188,33	226	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Chit protecție praf amortizator spate (set)	Buc.	1	213,33	256	213,33	256	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support sferic	Buc.	1	195,83	235	195,83	235	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burcuil din față	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burcuil din spate	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din față	Buc.	1	680,83	817	680,83	817	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment butuc din spate	Buc.	1	600,00	720	600,00	720	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Manseta planarelei	Buc.	1	191,66	230	191,66	230	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Stabilizator	Buc.	1	897,50	1 077	897,50	1 077	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetara transmisie	Buc.	1	9 230,00	11 076	9 230,00	11 076	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Capăt bară (set)	Buc.	1	483,33	580	483,33	580	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Burduf casetă de direcție (set)	Buc.	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Arc elicoidal (set)	Buc.	1	583,33	700	583,33	700	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Brat inferior față	Buc.	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Brat superior față	Buc.	1	479,16	575	479,16	575	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă stabilizator (set)	Buc.	1	100,00	120	100,00	120	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bucșă punte spate (set)	Buc.	1	266,66	320	266,66	320	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Compresor servodirecție	Buc.	1	9 345,83	11 215	9 345,83	11 215	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bielela antrului	Buc.	1	141,66	170	141,66	170	Pe parcursul anului 2022
<b>Sistemul electric</b>								
50110000-9	Generator	Buc.	1	9 351,66	11 222	9 351,66	11 222	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Far (stângă)	Buc.	1	971,66	1 166	971,66	1 166	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Far (dreaptă)	Buc.	1	971,66	1 166	971,66	1 166	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Demaror	Buc.	1	1 479,16	1 775	1 479,16	1 775	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Becuri 14 12V 60-55 W	Buc.	1	50,00	60	50,00	60	Pe parcursul anului 2022



50110000-9	Becuri H-7 12x55	Buc	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec HL 12x4W	Buc	1	13,33	16	13,33	16	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 1,2W	Buc	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V 21x 5W	Buc	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 5W	Buc	1	5,00	6	5,00	6	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 21W	Buc	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec 12V x 55W	Buc	1	263,33	316	263,33	316	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bec K12V 10W	Buc	1	8,33	10	8,33	10	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 10A	Buc	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 15A	Buc	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 20A	Buc	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 25A	Buc	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 30A	Buc	1	12,50	15	12,50	15	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Siguranță 50A	Buc	1	16,66	20	16,66	20	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Bobină de inducție	Buc	1	662,50	795	662,50	795	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Colier plastic	Buc	1	1,66	2	1,66	2	Pe parcursul anului 2022
<b>Cuția de viteză și ambreiajul</b>								
50110000-9	Ambreiaj (set)	Buc	1	1 916,66	2 300	1 916,66	2 300	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Support cutie de viteză	Buc	1	704,16	845	704,16	845	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei cutie de viteză manuală	Buc	1	166,66	200	166,66	200	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Ulei cutie de viteză automată	Buc	1	250,00	300	250,00	300	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablu ambreiaj	Buc	1	25,00	30	25,00	30	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Coș ambreiaj	Buc	1	812,50	975	812,50	975	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc ambreiaj	Buc	1	812,50	975	812,50	975	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Rulment presiune	Buc	1	291,66	350	291,66	350	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering culisă	Buc	1	75,00	90	75,00	90	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Semering planetară	Buc	1	129,16	155	129,16	155	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun ambreiaj	Buc	1	557,50	669	557,50	669	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară interioară	Buc	1	709,16	851	709,16	851	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Planetară exterioară	Buc	1	712,50	855	712,50	855	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru ambreiaj	Buc	1	695,83	835	695,83	835	Pe parcursul anului 2022
<b>Sistemului de frânare</b>								
50110000-9	Lichid de frână	Buc	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru principal de frână	Buc	1	558,33	670	558,33	670	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Etrier frână stânga, dreapta (suport)	Buc	1	1 058,33	1 270	1 058,33	1 270	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cilindru de frână spate	Buc	1	139,16	167	139,16	167	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână față (set)	Buc	1	733,33	880	733,33	880	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Disc de frână spate (set)	Buc	1	125,00	150	125,00	150	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Plăcuțe de frână din față (set)	Buc	1	316,66	380	316,66	380	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Plăcuțe de frână din spate (set)	Buc	1	292,50	351	292,50	351	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frână față	Buc	1	200,00	240	200,00	240	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Furtun de frână spate	Buc	1	91,66	110	91,66	110	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Cablul frânei de mână	Buc	1	104,16	125	104,16	125	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Set reparatie etrier frână	Buc	1	241,66	290	241,66	290	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Amplificator vacuum	Buc	1	4 533,33	5 440	4 533,33	5 440	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Tambur spate	Buc	1	675,00	810	675,00	810	Pe parcursul anului 2022
50110000-9	Senzori plăcuți (set)	Buc	1	41,66	50	41,66	50	Pe parcursul anului 2022
<b>Partea caroseriei</b>								

50110000-9	Mecanism de acțiune a geamului	Buc.	1	658,33	790	658,33	790	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt ușă (set)	Buc.	1	541,66	650	541,66	650	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Lacăt portbagaj	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Mîner la ușă interior	Buc.	1	165,00	198	165,00	198	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Mîner la ușă exterior	Buc.	1	376,66	452	376,66	452	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Motoruș macara geam	Buc.	1	1947,50	2337	1947,50	2337	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Oglindă laterală	Buc.	1	1204,16	1445	1204,16	1445	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Ștergător parbriz (set)	Buc.	1	375,00	450	375,00	450	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Tampon toabă eşapament (set)	Buc.	1	85,83	103	85,83	103	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toabă eşapament (spate)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Toabă eşapament (complex)	Buc.	1	416,66	500	416,66	500	Pe parcursul anului 2022	
50110000-9	Parbriz față	Buc.	1	1208,33	1450	1208,33	1450	Pe parcursul anului 2022	
<b>TOTAL</b>							<b>150 785,83</b>	<b>180 943,00</b>	

Semnat: \_\_\_\_\_ Numele, Prenumele: Leor Scerbinschi În calitate de: Prim-vicepreședinte "DAAC-Hermes" SA

Ofertantul: DAAC-Hermes SA Adresa: RM, mun. Chișinău, str. Calea Iesilor 10.