

Anexa 1 – Lot 1							
LOT 1. Toyota Corolla (an 2016, motor benzina 1600 cm3, A/T; Vin code: NMTBB0JE10R186088) incl. pies							
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
Motorul							
1	Schimb Sabot de frână din față (set)	set.	2	625,00	750,00	1250,00	1500,00
2	Schimb Sabot de frână din spate (set)	set.	2	583,33	700,00	1166,67	1400,00
3	Schimb Disc de frână fata	buc.	2	875,00	1050,00	1750,00	2100,00
4	Schimb Disc de frână spate	buc.	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00
5	Schimb Filtru de aer	buc.	5	291,67	350,00	1458,33	1750,00
6	Lichid de racire G12	lit	7	58,33	70,00	408,33	490,00
7	Ulei motor 5w30 (toyota)	lit	20	166,67	200,00	3333,33	4000,00
8	Schimb Filtru de ulei	buc.	5	166,67	200,00	833,33	1000,00
9	Schimb Filtru de combustibil	buc.	1	125,00	150,00	125,00	150,00
10	Schimb Filtru salon	buc.	3	208,33	250,00	625,00	750,00
11	Schimb brat/bieleta suspensie, stabilizator	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00
12	Schimb Rulment sarcina amortizator fata	buc.	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
13	Schimb Bucsa bara stabilizatoare	buc.	2	166,67	200,00	333,33	400,00
14	Schimb Articulație sarcină/ghidare	buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
15	Schimb cap de bară	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
16	Schimb pompa apa	buc.	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00
17	Schimb Termostat	buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00
18	Desaxarea și axarea roților	buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
19	Diagnosticarea motorului	buc.	2	0,83	1,00	1,67	2,00
20	Diagnostica suspensiei	buc.	5	0,83	1,00	4,17	5,00
21	Schimb Furtun de frâna față	buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00
22	Schimb Futrun de frână spate	buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00
23	Schimb Ștergător parbriz	buc.	4	125,00	150,00	500,00	600,00
24	Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara internă	buc.	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
25	Schimb Burduf cauciuc, articulatie planetara externa	buc.	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
26	Alimentare cu freon aer condiționat	buc.	1	500,00	600,00	500,00	600,00
27	Schimb curea generator	buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00
28	Bugii motor (Toyota)	buc.	4	208,33	250,00	833,33	1000,00
29	Schimb amortizator fata	buc.	2	1333,33	1600,00	2666,67	3200,00
30	Schimb amortizator spate	buc.	2	1250,00	1500,00	2500,00	3000,00
31	Acumulator 6ST-60 Ah	buc.	1	1416,67	1700,00	1416,67	1700,00
32	Lucrari electrice si diagnosticare	ore.	15	250,00	300,00	3750,00	4500,00
TOTAL				14393,33	17272,00	33872,50	40647,00

Anexa 1 – Lot 2							
LOT 2. VW T4 (motor 2.0 AAC, benzină, 1998; și motor 2.5 AXL, diesel, 2002), incl. piese de schimb							
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
Motorul							
1	Repararea complexă a chiulasei motorului AAC 2.0	buc.	1	8750,00	10500,00	8750,00	10500,00
2	Repararea complexă a chiulasei motorului AXL 2.5	buc.	1	9583,33	11500,00	9583,33	11500,00
3	Reglarea pompei tensiune înaltă AXL	buc.	1	3750,00	4500,00	3750,00	4500,00
4	Înștalarea fazei de distribuție VW T-4	buc.	1	1000,00	1200,00	1000,00	1200,00
5	Diagnosticarea motorului	buc.	1	0,83	1,00	0,83	1,00
6	Lucrări electrice și diagnosticare	ore.	15	250,00	300,00	3750,00	4500,00
7	Diagnostica suspensiei	buc.	5	0,83	1,00	4,17	5,00
8	Lucrari reparație punte față	ore.	10	208,33	250,00	2083,33	2500,00
9	Lucrari reparație punte spate	ore.	10	208,33	250,00	2083,33	2500,00
10	Desaxarea și axarea roților	buc.	3	375,00	450,00	1125,00	1350,00
11	Schimb Amortizator față	buc.	4	750,00	900,00	3000,00	3600,00
12	Schimb Amortizor spate	buc.	4	666,67	800,00	2666,67	3200,00
13	Schimb Articulație interna	buc.	2	958,33	1150,00	1916,67	2300,00
14	Schimb Articulație externa	buc.	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00
15	Schimb Bară direcție	buc.	4	333,33	400,00	1333,33	1600,00
16	Schimb Capătul barei direcție	buc.	4	375,00	450,00	1500,00	1800,00
17	Schimb Sabot frână față	set.	5	583,33	700,00	2916,67	3500,00
18	Schimb Sabot frână spate	set.	3	541,67	650,00	1625,00	1950,00
19	Schimb Disc de frână puntea față	buc.	2	875,00	1050,00	1750,00	2100,00
20	Schimb Disc de frână puntea spate	buc.	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00
21	Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos (față) 7D0407183	buc.	8	208,33	250,00	1666,67	2000,00
22	Schimb Bucșă-bloc pârghiei de jos (spate) 7D0407140A	buc.	8	208,33	250,00	1666,67	2000,00
23	Schimb Bucșă-bloc pîrghiei de sus 701407077A	buc.	8	208,33	250,00	1666,67	2000,00
24	Schimb Bucșă-bloc pîrghiei de sus 701407087	buc.	8	208,33	250,00	1666,67	2000,00
25	Schimb Bucșa stabilizator	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00
26	Schimb Bucșa barei stabilizator	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00
27	Schimb Bara stabilizator 7D0411049	buc.	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00
28	Schimb Suport rotund de sus	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00
29	Schimb Suport rotund de jos	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00
30	Schimb Rulment butuc roata fata	buc.	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00
31	Schimb Rulment butuc roata spate	buc.	2	916,67	1100,00	1833,33	2200,00
32	Schimb burduf cauciuc protector articulație (extern)	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
33	Schimb burduf cauciuc protector articulație (intern)	buc.	2	83,33	100,00	166,67	200,00
34	Schimb Arc suspensie față	buc.	2	958,33	1150,00	1916,67	2300,00
35	Schimb Furtun frână față	buc.	4	291,67	350,00	1166,67	1400,00
36	Schimb Furtun frână spate	buc.	4	291,67	350,00	1166,67	1400,00
37	Schimb Funie frână de mîină	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00
38	Schimb Filtru aer motor 2.5 AXL (diesel)	buc.	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00
39	Schimb Filtru aer motor AAC 2.0 (benzină)	buc.	2	250,00	300,00	500,00	600,00
40	Schimb Filtru combustibil motor AAC 2.0 (benzină)	buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
41	Schimb Filtru combustibil motor 2.5 AXL (diesel)	buc.	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00
42	Schimb Filtru ulei AAC 2.0 (benzină)	buc.	3	208,33	250,00	625,00	750,00
43	Schimb Filtru ulei AXL 2.5 (diesel)	buc.	4	208,33	250,00	833,33	1000,00
44	Schimb Filtru aer salon	buc.	2	208,33	250,00	416,67	500,00
45	Schimb Cureaaua mecanismului de distribuție motor AAC 2.0 (SET)	set.	1	1958,33	2350,00	1958,33	2350,00
46	Schimb Cureaaua mecanismului de distribuție motor AXL 2.5 TDI (SET)	set.	1	2916,67	3500,00	2916,67	3500,00
47	Schimb Cureaaua pompei de tensiune înaltă motor AXL 2.5 TDI	buc.	1	1666,67	2000,00	1666,67	2000,00
48	Schimb Cureaaua pompei mecanismului de direcție	buc.	1	166,67	200,00	166,67	200,00
49	Schimb Curea generatorului motor AAC 2.0	buc.	1	291,67	350,00	291,67	350,00
50	Schimb Curea generatorului motor AXL 2.5	buc.	1	333,33	400,00	333,33	400,00
51	Schimb Garnitura chiloasei motor AXL 2.5	buc.	1	2500,00	3000,00	2500,00	3000,00
52	Schimb Garnitura chiloasei motor AAC 2.0	buc.	1	2083,33	2500,00	2083,33	2500,00
53	Schimb Pompa sistem răcire motor AAC 2.0	buc.	1	791,67	950,00	791,67	950,00
54	Schimb Pompa sistem răcire motor AXL 2.5	buc.	1	1375,00	1650,00	1375,00	1650,00
55	Schimb Radiator sistem de răcire motor AAC 2.0	buc.	1	2208,33	2650,00	2208,33	2650,00
56	Schimb Radiator sistem de răcire motor AXL 2.5	buc.	1	2208,33	2650,00	2208,33	2650,00
57	Schimb Ambriaj motor AAC 2.0 (set)	set.	1	3666,67	4400,00	3666,67	4400,00
58	Schimb Ambriaj motor AXL 2.5 (set)	set.	1	3333,33	4000,00	3333,33	4000,00
59	Schimb Funie ambriaj	buc.	1	625,00	750,00	625,00	750,00
60	Schimb Perna motor AAC 2.0	buc.	2	875,00	1050,00	1750,00	2100,00
61	Schimb Perna cutie viteză motor AAC 2.0	buc.	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00
62	Schimb Perna cutie viteză motor AXL	buc.	2	708,33	850,00	1416,67	1700,00
63	Schimb Termostat motor AAC	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00
64	Schimb Termostat motor AXL	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00
65	Schimb Radiator încălzire cabină	buc.	1	1291,67	1550,00	1291,67	1550,00
66	Schimb Bujii motor AAC	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00
67	Schimb Bujii incandescente motor AXL	buc.	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00
68	Schimb Bobina 6NO905104	buc.	1	625,00	750,00	625,00	750,00
69	Schimb Becuri H4 12V 60-55 W	buc.	20	83,33	100,00	1666,67	2000,00
70	Schimb Bec 12V x P21W	buc.	20	83,33	100,00	1666,67	2000,00
71	Schimb Siguranță 10A	buc.	10	16,67	20,00	166,67	200,00
72	Schimb Siguranță 15A	buc.	10	16,67	20,00	166,67	200,00
73	Schimb Siguranță 20A	buc.	10	16,67	20,00	166,67	200,00
74	Schimb Siguranță 25A	buc.	10	16,67	20,00	166,67	200,00
75	Ulei motor 5w40	lit.	45	125,00	150,00	5625,00	6750,00
76	Lichid de răcire G12	lit.	20	58,33	70,00	1166,67	1400,00
TOTAL				70043,33	84052,00	121755,00	146106,00

							Anexa 1 – Lot 3	
LOT 3. Citroen Jumper L2H2 (2.2 HDI, an 2013, Vin code: VF7YBZMFB12534025) incl. piese de schimb								
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA	
Motorul								
1	Diagnosticarea motorului	buc.	8	0,83	1,00	6,67	8,00	
2	Lucrări electrice și diagnosticare	ore.	15	250,00	300,00	3750,00	4500,00	
3	Schimb al periiilor, bușelor	buc.	1	250,00	300,00	250,00	300,00	
4	Schimb al releului de aspirație	buc.	1	500,00	600,00	500,00	600,00	
5	Schimb al bendiks	buc.	1	500,00	600,00	500,00	600,00	
6	Lucrari reparație punte față	ore.	10	166,67	200,00	1666,67	2000,00	
7	Lucrari reparație punte spate	ore.	10	166,67	200,00	1666,67	2000,00	
8	Schimb Ulei cutie de viteza	buc.	1	416,67	500,00	416,67	500,00	
9	Desaxarea și axarea roților	buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00	
10	Schimb Amortizator față (LR)	buc.	2	1500,00	1800,00	3000,00	3600,00	
11	Schimb Amortizator spate	buc.	2	833,33	1000,00	1666,67	2000,00	
12	Schimb Arc suspensie față	buc.	2	1083,33	1300,00	2166,67	2600,00	
13	Schimb Articulație externă	buc.	1	1125,00	1350,00	1125,00	1350,00	
14	Schimb Atrriculație internă	buc.	1	1125,00	1350,00	1125,00	1350,00	
15	Schimb Bară direcție	buc.	2	333,33	400,00	666,67	800,00	
16	Schimb Bară protecție puntea spate	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	
17	Schimb Bară stabilizator față	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	
18	Schimb Bucșa stabilizatorului	buc.	4	166,67	200,00	666,67	800,00	
19	Schimb Bucșă-bloc pîrghie jos (față)	buc.	4	375,00	450,00	1500,00	1800,00	
20	Schimb Bucșă-bloc pîrghie jos (spate)	buc.	4	375,00	450,00	1500,00	1800,00	
21	Schimb Bujii incandescente	buc.	4	250,00	300,00	1000,00	1200,00	
22	Schimb Capăt direcție (LR)	buc.	2	416,67	500,00	833,33	1000,00	
23	Schimb burduf cauciuc protecție articulație externă	buc.	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00	
24	Schimb burduf cauciuc protecție articulație internă	buc.	2	541,67	650,00	1083,33	1300,00	
25	Schimb burduf cauciuc protecție amortizator față	buc.	2	416,67	500,00	833,33	1000,00	
26	Schimb Curea generator	buc.	1	375,00	450,00	375,00	450,00	
27	Schimb Disc frînă față	buc.	2	958,33	1150,00	1916,67	2300,00	
28	Schimb Disc frînă spate	buc.	2	875,00	1050,00	1750,00	2100,00	
29	Schimb Filtru aer motor	buc.	5	291,67	350,00	1458,33	1750,00	
30	Schimb Filtru motorină	buc.	5	708,33	850,00	3541,67	4250,00	
31	Schimb Filtru salon	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	
32	Lichid de răcire G12	lit.	12	58,33	70,00	700,00	840,00	
33	Ulei motor 5w30	lit.	32	125,00	150,00	4000,00	4800,00	
34	Schimb Filtru ulei motor	buc.	5	208,33	250,00	1041,67	1250,00	
35	Schimb Funie frînă de mînă	buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00	
36	Schimb Furtun frînă față	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	
37	Schimb Furtun frînă spate	buc.	2	291,67	350,00	583,33	700,00	
38	Schimb Perie parbriz	buc.	4	125,00	150,00	500,00	600,00	
39	Schimb Pernă cutie viteză	buc.	1	708,33	850,00	708,33	850,00	
40	Schimb Pernă motor	buc.	2	1291,67	1550,00	2583,33	3100,00	
41	Schimb Pompa sistem de răcire	buc.	1	1500,00	1800,00	1500,00	1800,00	
42	Schimb Resora spate	buc.	2	2333,33	2800,00	4666,67	5600,00	
43	Schimb Rulment amortizator față	buc.	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00	
44	Schimb Rulment butuc față	buc.	1	1041,67	1250,00	1041,67	1250,00	
45	Schimb Rulment butuc spate	buc.	1	1791,67	2150,00	1791,67	2150,00	
46	Schimb Sabot frînă față (set)	set.	4	625,00	750,00	2500,00	3000,00	
47	Schimb Sabot frînă spate (set)	set.	4	583,33	700,00	2333,33	2800,00	
48	Schimb Scoabă frînă față	buc.	2	2208,33	2650,00	4416,67	5300,00	
49	Schimb Scoabă frînă spate	buc.	2	2208,33	2650,00	4416,67	5300,00	
50	Schimb Suport rotund de jos	buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00	
51	Schimb Termostat	buc.	1	541,67	650,00	541,67	650,00	
52	Schimb Siguranțe 10A	buc.	15	4,17	5,00	62,50	75,00	
53	Schimb Siguranțe 15A	buc.	15	4,17	5,00	62,50	75,00	
54	Schimb Siguranțe 20A	buc.	15	4,17	5,00	62,50	75,00	
55	Schimb Siguranțe 25A	buc.	15	4,17	5,00	62,50	75,00	
56	Schimb Siguranțe 30A	buc.	15	4,17	5,00	62,50	75,00	
57	Schimb Becuri H-7 12Vx55	buc.	15	83,33	100,00	1250,00	1500,00	
58	Schimb Bec 12V P21x 5W	buc.	15	83,33	100,00	1250,00	1500,00	
59	Baterie de acumulator 6 ST 100 Ah (garanție 24 luni)	buc.	1	2000,00	2400,00	2000,00	2400,00	
TOTAL				35455,00	42546,00	80352,50	96423,00	

Anexa 1 – Lot 4							
LOT 4. Toyota Corolla hybrid (hibrid/benzina 1800 cm3, an 2020, Vin code: NMTBZ4BE70R055006) incl. piese							
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
Motorul							
1	Schimb Sabot de frână din față (set)	set.	2	875,00	1050,00	1750,00	2100,00
2	Schimb Sabot de frână din spate (set)	set.	2	791,67	950,00	1583,33	1900,00
3	Schimb Filtru de aer	buc.	5	291,67	350,00	1458,33	1750,00
4	Ulei motor	lit.	25	166,67	200,00	4166,67	5000,00
5	5.Schimb Filtru de ulei	buc.	5	250,00	300,00	1250,00	1500,00
6	Schimb Filtru salon	buc.	5	375,00	450,00	1875,00	2250,00
7	Desaxarea și axarea roților	buc.	2	375,00	450,00	750,00	900,00
8	Diagnostica suspensiei	buc.	5	0,83	1,00	4,17	5,00
9	Schimb perii ștergător parbriz	buc.	4	125,00	150,00	500,00	600,00
10	Alimentare cu freon aer condiționat	buc.	1	1666,67	2000,00	1666,67	2000,00
TOTAL				4917,50	5901,00	15004,17	18005,00

Anexa 1 – Lot 5							
LOT 5.Mercedes Sprinter 416 (diesel 2143 cm3, an 2020, A/T, Vin code: W1V9076431P315698) incl. piese de schimb							
Nr.	Servicii auto		Cant	Preț unitar fără TVA	Preț unitar cu TVA	Suma fara TVA	Suma cu TVA
Motorul							
1	Schimb Sabot de frână din față (set)	set.	18	958,33	1150,00	17250,00	20700,00
2	Schimb Sabot de frână din spate (set)	set.	15	875,00	1050,00	13125,00	15750,00
3	Schimb Filtru de aer	buc.	35	250,00	300,00	8750,00	10500,00
4	Lichid de racire G12	lit.	30	83,33	100,00	2500,00	3000,00
5	Ulei motor 5W30 C2C3 229.51/229.52	lit.	400	166,67	200,00	66666,67	80000,00
6	Schimb Filtru de ulei	buc.	35	208,33	250,00	7291,67	8750,00
7	Schimb Filtru de combustibil	buc.	20	875,00	1050,00	17500,00	21000,00
8	Schimb Filtru salon	buc.	15	250,00	300,00	3750,00	4500,00
9	Schimb Bec H7	buc.	20	83,33	100,00	1666,67	2000,00
10	Schimb Bec PY21W 12V 21W	buc.	30	83,33	100,00	2500,00	3000,00
11	Alimentare cu freon aer condiționat	buc.	5	666,67	800,00	3333,33	4000,00
12	Lichid ADBLue	lit.	600	25,00	30,00	15000,00	18000,00
13	Desaxarea/axarea roților (reglarea roților)	buc.	7	375,00	450,00	2625,00	3150,00
14	Schimb pivot față	buc.	14	541,67	650,00	7583,33	9100,00
15	Ulei cutia de viteză automată	lit.	50	166,67	200,00	8333,33	10000,00
16	Schimb filtru hidraulic, cutie de viteză automată,	buc.	7	541,67	650,00	3791,67	4550,00
17	Schimb disc de frână față	buc.	14	1833,33	2200,00	25666,67	30800,00
18	Schimb disc de frână spate	buc.	10	1750,00	2100,00	17500,00	21000,00
19	Schimb sabot de frână de mână	buc.	7	750,00	900,00	5250,00	6300,00
20	Schimb bară de direcție	buc.	14	333,33	400,00	4666,67	5600,00
21	Schimb cap de bară direcție	buc.	14	375,00	450,00	5250,00	6300,00
22	Schimb bară stabilizator	buc.	14	250,00	300,00	3500,00	4200,00
23	Schimb bucsă stabilizator	buc.	30	166,67	200,00	5000,00	6000,00
24	Diagnostică la calculator	buc.	12	0,83	1,00	10,00	12,00
25	Baterie de acumulator 92 Ah (garanție 24 luni)	buc.	7	2166,67	2600,00	15166,67	18200,00
26	Schimb set bucsă de ghidaj etrier frână	set.	12	416,67	500,00	5000,00	6000,00
27	Schimb lichid de frână	buc.	7	208,33	250,00	1458,33	1750,00
28	Schimb rulment punte față	buc.	5	1416,67	1700,00	7083,33	8500,00
29	Schimb rulment punte spate	buc.	5	1166,67	1400,00	5833,33	7000,00
30	Ulei de transmisie	lit.	40	166,67	200,00	6666,67	8000,00
31	Reparație demaror (profilaxie)	buc.	3	1333,33	1600,00	4000,00	4800,00
32	Reparație generator (profilaxie)	buc.	3	1333,33	1600,00	4000,00	4800,00
33	Lucrări electrice	ore.	15	250,00	300,00	3750,00	4500,00
34	Lucrări de lăcătușărie	ore.	15	250,00	300,00	3750,00	4500,00
35	Schimb curea generator	buc.	5	500,00	600,00	2500,00	3000,00
36	Schimb rola de întindere	buc.	5	1041,67	1250,00	5208,33	6250,00
37	Schimb rola de ghidare	buc.	8	958,33	1150,00	7666,67	9200,00
TOTAL				22817,50	27381,00	320593,33	384712,00