

tel.: 022-803-381  
022-803-382  
079-967-201



Adresa:  
Republica Moldova  
mun. Chișinău  
str. Ismail 9

<https://www.printerra.md/>

Specificatia de Pret


Numărul procedurii de achiziție ocds-b3wdp1-MD-1733745959023 din 09.12.2024

Obiectul de achiziție: Servicii de Reîncărcarea și regenerarea Cartuselor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2025

Cod CPV	Nr	Denumirea serviciilor	UM	Cantitatea	Prețul fara TVA	Prețul cu TVA	Termenul de livrare/prestare
<b>1. Canon – MF230</b>							
3020000-1	1,0	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
	1,2	Înlocuirea bushing	buc	1	1,66666667	2	
	1,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
	1,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
	1,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	1,66666667	2	
	1,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
	1,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
	1,8	Încarcare cartuş	buc	1	45,83333333	55	
	1,9	Cartuş nou(737)	buc	1	68,33333333	82	
<b>Total L1 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					30,09259259	36,11111111	
<b>2. Canon - MF443w</b>							
3020000-1	2,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
	2,2	Înlocuirea bushing	buc	1	8,33333333	10	
	2,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	50	60	
	2,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	4,16666667	5	
	2,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	8,33333333	10	
	2,6	Reparație laser	buc	1	4,16666667	5	
	2,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
	2,8	Încarcare cartuş	buc	1	41,66666667	50	
	2,9	Cartuş nou(057)	buc	1	109,1666667	131	
<b>Total L2 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					37,12962963	44,55555556	
<b>3. Canon - MF 3010</b>							
3020000-1	3,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	91,66666667	110	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
	3,2	Înlocuirea bushing	buc	1	8,33333333	10	
	3,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	50	60	
	3,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	4,16666667	5	
	3,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	8,33333333	10	
	3,6	Reparație laser	buc	1	4,16666667	5	
	3,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
	3,8	Încarcare cartuş	buc	1	45,83333333	55	
	3,9	Cartuş(725)	buc	1	69,1666667	83	
<b>Total L3 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					34,07407407	40,88888889	
<b>4. Canon - MF744</b>							
3020000-1	4,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	41,66666667	50	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
	4,2	Înlocuirea bushing	buc	1	4,16666667	5	
	4,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
	4,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	4,16666667	5	
	4,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	25	30	
	4,6	Reparație laser	buc	1	4,16666667	5	
	4,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
	4,8	Încarcare cartuş	buc	1	104,1666667	125	
	4,9	Cartuş nou(055)	buc	1	210	252	
<b>Total L4 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					51,11111111	61,33333333	
<b>5. Canon – LBP 6020/6030</b>							
30	5,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	114,1666667	137	LA COMANDA
	5,2	Înlocuirea bushing	buc	1	20,83333333	25	

2	5,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
0	5,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	4,16666667	5	
0	5,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	16,66666667	20	
0	5,6	Reparație laser	buc	1	4,16666667	5	
0	5,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
-	5,8	Încarcare cartuș	buc	1	50	60	
1	5,9	Cartuș nou(725)	buc	1	70	84	
<b>Total L5 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					38,51851852	46,22222222	
<b>6. Canon - MF4018</b>							
3	6,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	91,66666667	110	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
0	6,2	Înlocuirea bushing	buc	1	4,16666667	5	
2	6,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
0	6,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	4,16666667	5	
0	6,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	16,66666667	20	
0	6,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	6,7	Curățire interior	buc	1	29,16666667	35	
-	6,8	Încarcare cartuș	buc	1	45,83333333	55	
1	6,9	Cartuș nou(FX10/Q2612)	buc	1	70	84	
<b>Total L6 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					33,88888889	40,66666667	
<b>7. Canon - 1000</b>							
3	7,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
0	7,2	Înlocuirea bushing	buc	1	4,16666667	5	
2	7,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
0	7,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
0	7,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	1,66666667	2	
0	7,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	7,7	Curățire interior	buc	1	29,16666667	35	
-	7,8	Încarcare cartuș	buc	1	45,83333333	55	
1	7,9	Cartuș nou	buc	1	70	84	
<b>Total L7 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					31,01851852	37,22222222	
<b>8. Canon-3250</b>							
3	8,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
0	8,2	Înlocuirea bushing	buc	1	1,66666667	2	
2	8,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
0	8,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
0	8,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	8,33333333	10	
0	8,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	8,7	Curățire interior	buc	1	29,16666667	35	
-	8,8	Încarcare cartuș	buc	1	45,83333333	55	
1	8,9	Cartuș nou(713/36A)	buc	1	70	84	
<b>Total L8 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					31,48148148	37,77777778	
<b>9. Image Runner 2425i</b>							
3	9,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
0	9,2	Înlocuirea bushing	buc	1	41,66666667	50	
2	9,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	25	30	
0	9,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
0	9,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	16,66666667	20	
0	9,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	9,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
-	9,8	Încarcare cartuș	buc	1	66,66666667	80	
1	9,9	Cartuș nou(EXV60)	buc	1	104,16666667	125	
<b>Total L9 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					40,64814815	48,77777778	
<b>10. Xerox – WorkCentre 3025/Xerox B215</b>							
3	10,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	41,66666667	50	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă
0	10,2	Înlocuirea bushing	buc	1	1,66666667	2	
2	10,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
0	10,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	

0	10,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	8,33333333	10	în termen de 24 ore, conform Ceriințelor tehnice
0	10,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	10,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
-	10,8	Încarcare cartuș	buc	1	58,33333333	70	
1	10,9	Cartuș nou(106R02773)	buc	1	125	150	
<b>Total L10 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					33,88888889	40,66666667	
<b>11.Epson LX300</b>							
3	11,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	1,66666667	2	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Ceriințelor tehnice
0	11,2	Înlocuirea bushing	buc	1	1,66666667	2	
2	11,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	1,66666667	2	
0	11,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
0	11,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	1,66666667	2	
0	11,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	11,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
-	11,8	Încarcare cartuș	buc	1	20,83333333	25	
1	11,9	Cartuș nou	buc	1	37,5	45	
<b>Total L11 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					10,37037037	12,44444444	
<b>12.HP-MFP135w</b>							
3	12,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Ceriințelor tehnice
0	12,2	Înlocuirea bushing	buc	1	1,66666667	2	
2	12,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
0	12,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
0	12,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	8,33333333	10	
0	12,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	12,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
-	12,8	Încarcare cartuș	buc	1	45,83333333	55	
1	12,9	Cartuș nou (W1106A )	buc	1	97,5	117	
<b>Total L12 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					34,07407407	40,88888889	
<b>13.HP-M107</b>							
3	13,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Ceriințelor tehnice
0	13,2	Înlocuirea bushing	buc	1	1,66666667	2	
2	13,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
0	13,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
0	13,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	12,5	15	
0	13,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	13,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
-	13,8	Încarcare cartuș	buc	1	45,83333333	55	
1	13,9	Cartuș nou (W1106A )	buc	1	83,33333333	100	
<b>Total L13 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					32,96296296	39,55555556	
<b>14.HP-M12A</b>							
3	14,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Ceriințelor tehnice
0	14,2	Înlocuirea bushing	buc	1	1,66666667	2	
2	14,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
0	14,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
0	14,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	12,5	15	
0	14,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	
0	14,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
-	14,8	Încarcare cartuș	buc	1	45,83333333	55	
1	14,9	Cartuș nou(CF279)	buc	1	80	96	
<b>Total L14 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					32,59259259	39,11111111	
<b>15.HP - 1102</b>							
3	15,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform
0	15,2	Înlocuirea bushing	buc	1	8,33333333	10	
2	15,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
0	15,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,66666667	2	
0	15,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	8,33333333	10	
0	15,6	Reparație laser	buc	1	1,66666667	2	

0	15,7	Curățire interior	buc	1	25	30	Cerințelor tehnice
-	15,8	Încarcare cartuș	buc	1	50	60	
1	15,9	Cartuș nou(285/725)	buc	1	69,16666667	83	
<b>Total L15 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					<b>32,12962963</b>	<b>38,55555556</b>	
<b>16.HP – M102A</b>							
3 0 2 0 0 0 0 - 1	16,1	Înlocuirea Val din Cauciuc	buc	1	83,33333333	100	LA COMANDA Pe parcursul anului 2025, la comandă în termen de 24 ore, conform Cerințelor tehnice
	16,2	Înlocuirea bushing	buc	1	1,666666667	2	
	16,3	Înlocuirea Val de Teflon	buc	1	41,66666667	50	
	16,4	Reparație Bloc de alimentare	buc	1	1,666666667	2	
	16,5	Înlocuire rulmentelor de tracțiune	buc	1	8,333333333	10	
	16,6	Reparație laser	buc	1	1,666666667	2	
	16,7	Curățire interior	buc	1	25	30	
	16,8	Încarcare cartuș	buc	1	45,83333333	55	
	16,9	Cartuș nou(CF217)	buc	1	63,33333333	76	
	<b>Total L15 = (P1.1+P1.2+...+P1.9)/9</b>					<b>30,27777778</b>	
<b>TOTAL P0 = (L1+L2+...+L13)/16</b>					<b>33,3912037</b>	<b>40,06944444</b>	
							
				Numele, Prenumele: <b>Madan V</b>		În calitate de: <b>Director</b>	
Ofertantul: <b>PRINTERRA SHOP SRL</b>				Adresa: <b>mun.Chisinau, str Ismail 9</b>			