

Anexei nr. 23 din Documentația standard

Numărul licitației:		ocds-b3wdp1-MD-1733745959023					Data:	16.12.2024	Alternativa nr.:	
Denumirea licitației:		Servicii de Reîncărcarea și regenerarea Cartuselor, profilaxia și reparația imprimantelor pentru anul 2025					Lot:		Pagina 1 din 5	
Nr. Lot	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (cu TVA)	Preț unitar (fără TVA)	Suma cu TVA	Suma fără TVA	Specificația și țara de origine a piesei de schimb	
<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>	<u>11</u>	
1. Canon – MF 230										
1.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	95,00	79,17	95,00	79,17	Producator: SCC, CET China	
1.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China	
1.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China	
1.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China	
1.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China	
1.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China	
1.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China	
1.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China	
1.9		Cartuş nou	Bucată	1	95,00	79,17	95,00	79,17	Producator: SCC, CET China	
Prețul mediul al lotului 1							45,44	37,87		
2.Canon - MF443w										
2.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	110,00	91,67	110,00	91,67	Producator: SCC, CET China	
2.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China	
2.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China	
2.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China	
2.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China	
2.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China	
2.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China	
2.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China	
2.9		Cartuş nou	Bucată	1	165,00	137,50	165,00	137,50	Producator: SCC, CET China	
Prețul mediul al lotului 2							54,89	45,74		
3.Canon - MF 3010										
3.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	95,00	79,17	95,00	79,17	Producator: SCC, CET China	
3.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China	
3.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China	
3.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China	
3.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China	
3.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China	
3.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China	
3.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China	
3.9		Cartuş nou	Bucată	1	95,00	79,17	95,00	79,17	Producator: SCC, CET China	
Prețul mediul al lotului 3							45,44	37,87		
4.Canon MF 744										
4.1		Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China	
4.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China	

4.3	3020000-1	Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
4.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
4.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
4.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
4.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
4.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	140,00	116,67	140,00	116,67	Producator: SCC, CET China
4.9		Cartuş nou	Bucată	1	295,00	245,83	295,00	245,83	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 4							70,44	58,70	
5.Canon - LBP 6020/6030									
5.1	3020000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	95,00	79,17	95,00	79,17	Producator: SCC, CET China
5.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
5.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
5.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
5.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
5.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
5.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
5.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
5.9		Cartuş nou	Bucată	1	95,00	79,17	95,00	79,17	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 5							45,44	37,87	
6.Canon – MF4018									
6.1	3020000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
6.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
6.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
6.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
6.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
6.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
6.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
6.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
6.9		Cartuş nou	Bucată	1	85,00	70,83	85,00	70,83	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 6							39,89	33,24	
7.Canon – 1000									
7.1	3020000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
7.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
7.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
7.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
7.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
7.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
7.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
7.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
7.9		Cartuş nou	Bucată	1	80,00	66,67	80,00	66,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 7							33,22	27,69	
8.Canon – 3250									
8.1	3020000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
8.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
8.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
8.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
8.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China

8.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
8.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
8.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
8.9		Cartuş nou	Bucată	1	80,00	66,67	80,00	66,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 8							33,22	27,69	
9.Imagine Runer 2425i									
9.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
9.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
9.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	35,00	29,17	35,00	29,17	Producator: SCC, CET China
9.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
9.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	10,00	8,33	10,00	8,33	Producator: SCC, CET China
9.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
9.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
9.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	180,00	150,00	180,00	150,00	Producator: SCC, CET China
9.9		Cartuş nou	Bucată	1	200,00	166,67	200,00	166,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 9							58,22	48,52	
10.Xerox – WorkCentre 3025/ Xerox B215									
10.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	65,00	54,17	65,00	54,17	Producator: SCC, CET China
10.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
10.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
10.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
10.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
10.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
10.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
10.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
10.9		Cartuş nou	Bucată	1	180,00	150,00	180,00	150,00	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 10							51,56	42,96	
11.Epson LX300									
11.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
11.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
11.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
11.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
11.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
11.6		Reparatie laser	Bucată	1	1,00	0,83	1,00	0,83	Producator: SCC, CET China
11.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
11.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
11.9		Cartuş nou	Bucată	1	50,00	41,67	50,00	41,67	Producator: SCC, CET China
Preţul mediul al lotului 11							12,89	10,74	
12.HP-MFP135w									
12.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
12.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
12.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
12.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
12.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
12.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
12.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
12.8		Încarcare cartuş	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China

12.9		Cartuș nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 12							47,11	39,26	
13.HP-M107									
13.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
13.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
13.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
13.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
13.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
13.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
13.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
13.8		Încarcare cartuș	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
13.9		Cartuș nou	Bucată	1	150,00	125,00	150,00	125,00	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 13							47,11	39,26	
14.HP-M12A									
14.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
14.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
14.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
14.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
14.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
14.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
14.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
14.8		Încarcare cartuș	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
14.9		Cartuș nou	Bucată	1	85,00	70,83	85,00	70,83	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 14							39,89	33,24	
15.HP - 1102									
15.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
15.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
15.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
15.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
15.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
15.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
15.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
15.8		Încarcare cartuș	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
15.9		Cartuș nou	Bucată	1	95,00	79,17	95,00	79,17	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 15							41,00	34,17	
16.HP - M102A									
16.1	30200000-1	Inlocuire Val din Cauciuc	Bucată	1	55,00	45,83	55,00	45,83	Producator: SCC, CET China
16.2		Inlocuire bushing	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
16.3		Inlocuire Val de Teflon	Bucată	1	60,00	50,00	60,00	50,00	Producator: SCC, CET China
16.4		Reparatie Bloc de alimentare	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
16.5		Inlocuire rulmentelor de tractiune	Bucată	1	25,00	20,83	25,00	20,83	Producator: SCC, CET China
16.6		Reparatie laser	Bucată	1	2,00	1,67	2,00	1,67	Producator: SCC, CET China
16.7		Curatire interior	Bucată	1	30,00	25,00	30,00	25,00	Producator: SCC, CET China
16.8		Încarcare cartuș	Bucată	1	75,00	62,50	75,00	62,50	Producator: SCC, CET China
16.9		Cartuș nou	Bucată	1	140,00	116,67	140,00	116,67	Producator: SCC, CET China
Prețul mediul al lotului 16							46,00	38,33	
Prețului de ofertă P₀ = (L1+L2+...+L13)/16							44,49	37,07	

Ofertantul: Oficiu AMG SRL

Semnat:Numele, prenumele: Gordin Maxim



Adresa: mun.Chisinau, D.Riscanu 20/2

În calitate de: Manager